

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-329/2025_GD8G649

Numer szkody / sprawy SM-329/2025_GD8G649
Nr kalkulacji 8563

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko: Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0126878

Numer rejestracyjny: GD8G649
Numer nadwozia: WV3ZZSZK9047817
Marka: VOLKSWAGEN
Model: Crafter 35 BiTDI Euro 6 1968ccm - 177KM 3,5t 17-24
Typ: Crafter 35 BiTDI Aut.
Data pierwszej rejestracji: 07.10.2019
Rok produkcji: 2019

WYCENA

Nr wyceny: 8446
Data wyceny: 01.07.2025
Wycena na dzień: 01.07.2025
Wersja bazy danych: 2025.07
Wartość:

Numer wyceny **8563**
 Data wyceny **01.07.2025**
 Wycena na dzień **01.07.2025**
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-329/2025_GD8G649

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
 Adres 54-202 Wrocław
 ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0126878 (V)

Numer rejestracyjny / numer VIN	GD8G649 / WV3ZZZSZK9047817
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	07.10.2019 / 69
Rok produkcji	2019
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	524 677 / Odczytany
Przebieg standardowy / różnica (km)	190 500 / 334 177
Lakier	biały uni
Liczba właścicieli	Nie podano
Stan pojazdu	Przeciętny
Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe	NIE
Marka	VOLKSWAGEN
Model	Crafter 35 BiTDI Euro 6 1968ccm - 177KM 3,5t 17-24
Typ	Crafter 35 BiTDI Aut.
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Podwozie, kabina krótka / 2 / 3
Okres dostępności	01.06.2017 - 30.06.2024
Pojemność silnika (ccm)	1968
Moc kW / KM	130 / 177
Paliwo / katalizator	Diesel / SCR+EGR+DPF+DOC
Układ / liczba cylindrów	R / 4
Skrzynia / liczba biegów	A / 8
Dopuszczalna masa całkowita	3 500
Masa własna / ładowność	2 783 / 717
Rozstaw osi 1 / 2	4 490 /
Zabudowa	Skrzyniowa z opończę

WYCENA POJAZDU

Zakup

Notowanie Eurotax (baza danych 2025.07)	PLN
Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji	PLN
Korekta na przebieg	PLN
Wartość wyposażenia dealerskiego	PLN
Wartość czynników podnoszących wartość	PLN
Wartość czynników obniżających wartość	PLN
Korekta na stan opon	PLN
Wartość zabudowy podwozia	PLN

Wartość pojazdu (brutto)

PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS (system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania)
- Adaptive ESP 9i (elektroniczny system stabilizacji toru jazdy uwzględniający obciążenie pojazdu)
- EBC (zabezpieczenie przed blokowaniem kół napędowych podczas hamowania silnikiem)
- EDB (elektroniczny rozdział siły hamowania między przednią i tylną osią)
- Felgi stalowe 16 z ogumieniem
- Fotel kierowcy z regulacją wzdłużną i regulacją wysokości
- Gniazdo 12V w kabinie kierowcy
- HBA (hydrauliczny asystent hamowania)
- Hill Decent Control (asystent ruszania ze wzniesienia)
- Immobiliser
- Kierownica wielofunkcyjna umożliwiająca obsługę radia i telefonu komórkowego
- Kluczyki składane dwa
- Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach
- Koło zapasowe pełnowymiarowe
- Lakier podstawowy, uni
- Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane
- Poduszka powietrzna kierowcy
- Progresywne wspomaganie kierownicy Servotronic
- Radio Composition Audio
- Siedzenie dwuosobowe obok kierowcy ze schowkiem pod siedziskiem
- System start-stop z funkcją odzyskiwania energii hamowania
- Szyby w kabinie kierowcy sterowane elektrycznie
- Światła do jazdy dziennej
- Tapicerka materiałowa Austin
- TCS (system zapobiegający utracie przyczepności kół podczas przyspieszania)
- Wyświetlacz wielofunkcyjny PLUS
- Zamek centralny sterowany pilotem

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE**Zakup**

- Asystent utrzymania pasa ruchu Lane Assist (V) PLN
- Fotel kierowcy ergoActive (funkcja masażu, regulacja pochylenia i elektr. podparcia lędźwiowego) (V) PLN
- Fotel pasażera Comfort PLUS (regul. manualna pochylenia i elektryczna odcinka lędźwiowego) (V) PLN
- Gniazda 12V na desce rozdzielczej (4 sztuki) (V) PLN
- Kabel do lamp tylnych wydłużony (V) PLN
- Klimatyzacja Climatic półautomatyczna (V) PLN
- Lusterka zewnętrzne na pałkach oraz przednie białe światła obrysowe na dachu (V) PLN
- Reflektory LED z przodu (ze światłami do jazdy dziennej LED) (V) PLN
- Schowki nad głową z dwoma kieszeniami 1 DIN, oraz lampka do czytania (V) PLN
- Światła boczne pozycyjne (V) PLN
- Światła pozycyjne na dachu (V) PLN
- Tempomat (V) PLN
- Zawieszenie wzmocnione i amortyzatory, wzmocnione stabilizatory (V) PLN

SUMA**PLN****CZYNNIKI PODNOSZĄCE WARTOŚĆ****Zakup**

- Kabina sypialna PLN

SUMA**PLN****CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ****Zakup**

- Konieczność naprawy pojazdu (-15%) PLN

SUMA**PLN****OPONY****Zakup**

Oś 1, Opona 1 (lewa), WV100, 235/65R16C

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	4
Zużycie [%]:	77
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)**PLN****Oś 1, Opona 2 (prawa), WV100, 235/65R16C**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	4
Zużycie [%]:	77
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)**PLN****Oś 2, Opona 1 (lewa), KORMORAN, 235/65R16C**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	66
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)**PLN****Oś 2, Opona 2 (prawa), KORMORAN, 235/65R16C**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	66
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)**PLN****SUMA****PLN****NOTATKI****Notatka do wyceny:**

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy CARARENA przy ul. Budowlanych 7 w Baranowie.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik wraz z komorą silnikową - brudny.

Silnik uruchomiono.

Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

Stwierdzono stuki podczas pracy zawieszenia.

Rama podwoziowa z ogniskami korozji.

Konieczność weryfikacji w warunkach serwisowych.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Stwierdzono stuki podczas pracy układu.

Konieczność weryfikacji w warunkach serwisowych.

UKŁAD HAMULCOWY:

Wg wskazań komputera pokładowego, konieczność wymiany okładzin hamulcowych, kontrolka aktywna stale podczas pracy silnika.

Konieczność weryfikacji w warunkach serwisowych.

UKŁAD WYDECHOWY:

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru białego - lakier dwuwarstwowy uni.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono brak śladów napraw blacharsko lakierniczych nadwozia.

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- pokrywa komory silnika – wgnieciona, porysowana,
- błotnik przedni prawy – wgnieciony, porysowany,
- drzwi przednie lewe – wgniecione.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do wymiany:
- błotnik przedni lewy – pognięty.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:
- tapicerka fotela kierowcy – rozerwana miejscowo,
- zderzak przedni – porysowany,
- obudowa lusterka zewnętrznego lewego – porysowana.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do wymiany:
- krata wentylacyjna – pęknięta,
- obudowa lusterka zewnętrznego prawego – pęknięta, wkład lusterka pęknięty,
- zderzak tylny – pęknięty.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono jeden kluczyk do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.
Pojazd wyposażony w skrzynię ładunkową z opończą koloru szarego oraz kabinę sypialną.
Poszycie kabiny sypialnej – pęknięte, porysowane.
Opończa – porysowana.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA

Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)
- G bezpłatna opcja wyposażenia
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika































































