

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-288/2025_WH97469

Numer szkody / sprawy SM-288/2025_WH97469
Nr kalkulacji 8500

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko: Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0149525

Numer rejestracyjny: WH97469
Numer nadwozia: UU1J9220867218396
Marka: DACIA
Model: Lodgy 12-22
Typ: Lodgy 1.5 Blue dCi Laureate S&S EU6d
Data pierwszej rejestracji: 28.05.2021
Rok produkcji: 2021

WYCENA

Nr wyceny: 8383
Data wyceny: 11.06.2025
Wycena na dzień: 11.06.2025
Wersja bazy danych: 2025.06
Wartość:

Numer wyceny **8500**
 Data wyceny **11.06.2025**
 Wycena na dzień **11.06.2025**
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-288/2025_WH97469

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
 Adres 54-202 Wrocław
 ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0149525

Numer rejestracyjny / numer VIN WH97469 / UU1J9220867218396
 Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 28.05.2021 / 49
 Rok produkcji 2021
 Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 132 790 / Odczytany
 Przebieg standardowy / różnica (km) 107 700 / 25 090
 Lakier biały uni
 Liczba właścicieli Nie podano
 Stan pojazdu Dobry
 Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE

Marka DACIA
 Model Lodgy 12-22
 Typ Lodgy 1.5 Blue dCi Laureate S&S EU6d
 Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Kombi / 5 / 7
 Okres dostępności 01.09.2020 - 30.09.2021
 Pojemność silnika (ccm) 1461
 Moc kW / KM 85 / 115
 Paliwo / katalizator Diesel / Katalizator (SCR)
 Układ / liczba cylindrów R / 4
 Skrzynia / liczba biegów M / 6

WYCENA POJAZDU

Zakup

Notowanie Eurotax (baza danych 2025.06) PLN
 Korekta na przebieg PLN
 Wartość wyposażenia dealerskiego PLN
 Wartość czynników obniżających wartość PLN

Wartość pojazdu (brutto) PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS
- Chromowana listwa nad osłoną chłodnicy
- El. podnoszenie szyb, przód
- ESC + ASR
- Felgi stalowe 15 z ogumieniem
- Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości
- Gniazdo 12V z tyłu
- Immobilizer
- Kanapa w trzecim rzędzie niedzielona z możliwością złożenia do pionu
- Kieszenie w oparciach foteli przednich
- Klamki drzwi w kolorze czarnym
- Klimatyzacja manualna
- Kolumna kierownicy regulowana manualnie
- Komputer pokładowy
- Lakier uni
- Listwy boczne
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane
- Lusterko umożliwiające kontakt wzrokowy z osobami siedzącymi na tylnych miejscach
- Oświetlenie bagażnika
- Pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości
- Podłokietnik - przód
- Poduszka powietrzna kierowcy
- Poduszka powietrzna pasażera
- Poduszki powietrzne boczne, przód
- Przykrycie części bagażowej
- Radio Dacia Plug & Radio - MP3 z funkcją sterowania w kolumnie kierownicy + Bluetooth USB i Jack
- Relingi dachowe
- Schowek w górnej części deski rozdzielczej - zamykany
- Sygnalizacja niezapięcia pasa bezpieczeństwa kierowcy
- Sygnalizacja niezapięcia pasa bezpieczeństwa pasażera
- System kontroli ciśnienia w oponach
- System wspomagania hamowania
- Światła przeciwmgielne
- Tapicerka materiałowa
- Tempomat z ogranicznikiem
- Tylne kanapa składana i dzielona
- Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego z tyłu
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Wycieraczka tylnej szyby
- Zagłówki przednie z regulacją wysokości
- Zagłówki tylne wsuwane w oparcie
- Zamek centralny z pilotem
- Zestaw do naprawy przebitej opony

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE**Zakup**

- Czujnik odległości przy parkowaniu - tył PLN

SUMA**PLN****CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ****Zakup**

- Ślady wcześniejszych napraw blacharsko - lakierniczych (-2%) PLN
- Konieczność naprawy pojazdu (-15%) PLN

SUMA**PLN****OPONY****Zakup****Oś 1, Opona 1 (lewa), DĘBICA, 185/65R15**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	50
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 1, Opona 2 (prawa), DĘBICA, 185/65R15

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	50
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 2, Opona 1 (lewa), DĘBICA, 185/65R15

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	50
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 2, Opona 2 (prawa), DĘBICA, 185/65R15

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	50
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

NOTATKI**Notatka do wyceny:**

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy AUTO - Przetarg w Warszawie, ul. Zatorze 1.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPEŁDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik wraz z komorą silnikową – brudny.

Silnik uruchomiono.

Stwierdzono wycieki z miejsc uszczelnień silnika.

Brak płynu chłodzącego w układzie.

Kontrolka „check engine”, układu elektrycznego oraz układu oczyszczania spalin aktywna stale podczas pracy silnika.

Konieczność weryfikacji w warunkach serwisowych.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

Kontrolka układu ABS oraz ESP aktywna stale podczas pracy silnika.

UKŁAD WYDECHOWY:

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru białego - lakier dwuwarstwowy uni.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono ślady napraw blacharsko lakierniczych n/w. elementów nadwozia:

- drzwi tylne lewe [150 – 800 µm],

- drzwi tyłu nadwozia [430 µm].

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- błotnik przedni lewy – wgnieciony, zarysowany,

- drzwi przednie lewe – punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,

- drzwi przednie prawe – punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- wnętrze pojazdu – znacznie zabrudzone,

- deska rozdzielcza – porysowana,

- obicie tapicerskie słupka przedniego prawego – porysowane,

- obicie tapicerskie drzwi przednich prawych – zarysowane,

- obicie tapicerskie drzwi tylnych lewych – zarysowane,

- obicie tapicerskie drzwi tylnych prawych – zarysowane,

- obicia tapicerskie ścian przestrzeni bagażnika – porysowane,

- obicie tapicerskie drzwi tyłu nadwozia – zarysowane,

- podłokietnik fotela kierowcy – tapicerka rozerwana,

- wykładzina podłogowa – rozerwana miejscowo,

- zderzak przedni – punktowe odpryski powłoki lakierowej,

- obudowa lusterka zewnętrznego prawego – porysowana,

- zderzak tylny – zarysowany.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono jeden kluczyk do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA

Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)
- G bezpłatna opcja wyposażenia
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika



































































































































