



Nr zlecenia: FG7122C

Zleceniodawca:

ENEA Serwis Spółka z o.o.
Gronówko 30
64-111 Lipno

Rzeczoznawca:

mgr inż. Ireneusz Grzegolec - RS 000402



OPINIA TECHNICZNA

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [D] VI-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód ciężarowy do 3.5t	VIN:	WV1ZZZ2EZE6012650
Marka:	VOLKSWAGEN	Nr rejestracyjny:	FG7122C
Model pojazdu:	Crafter GP 35 TDI-CR MR`12 E5 3.5t	Nr Info-Ekspert:	040-06090
Wersja:		Rok produkcji:	2013
Wskazanie drogomierza	368506 km		
Data pierwszej rejestracji	2013/11/06		
Data ważności badania technicznego	2025/10/28		
Rodzaj nadwozia	furgon z podwyższonym dachem 4 drzwiowy 2 osobowy		
Rodzaj kabiny	krótka		
Dop. masa całkow. / Ładowność	3500 kg / 1220 kg		
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / tylny (4x2) / manualna		
Rozstaw osi	3665 mm		
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym		
Pojemność / Moc silnika	1968 ccm / 120kW (163KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rzędowy		
Norma spalin	E5		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	biały 2-warstwowy typu uni		
Miejsce oględzin	Gorzów Wlkp.		

Wartość pojazdu brutto (sprzedaż)

19 800 PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	9	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
2	Drzwi boczne prawe przesuwne	10	System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
3	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	11	System wspomagania nagłego hamowania
4	Immobilizer	12	Szyby przednie regulowane elektrycznie
5	Oświetlenie przestrzeni bagażowej	13	Ścianka działowa
6	Poduszka powietrzna kierowcy	14	Uchwyty do mocowania ładunków
7	Przygotowanie do montażu radia	15	Wskaźnik zużycia okładzin hamulcowych
8	System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBV	16	Zamek centralny

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Hak holowniczy
2	Klimatyzacja Climatic półautomatyczna
3	Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
4	Szyby boczne tylne przyciemniane
5	Tempomat

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*HANKOOK 235/65 R16	WIN.I*CEPT
Przednie prawe:	*HANKOOK 235/65 R16	WIN.I*CEPT
Tylne lewe:	*HANKOOK 235/65 R16	WIN.I*CEPT
Tylne prawe:	*HANKOOK 235/65 R16	WIN.I*CEPT
Zapasowe:	*HANKOOK 235/65 R16	WIN.I*CEPT

WYLICZENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (145 mies.)			38 253 PLN
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	1 084 PLN	po korekcie:	39 337 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	2 502 PLN	po korekcie:	41 839 PLN
KOREKTA ZA PRZEBIEG	- 9 353 PLN	po korekcie:	32 486 PLN
KOREKTY RÓŻNE:			
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-1 624 PLN		
Konieczne naprawy pojazdu	-9 746 PLN		
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	- 11 370 PLN	po korektach:	21 116 PLN
KOREKTA ZA OGUMIENIE	- 1 335 PLN	po korekcie:	19 781 PLN
WARTOŚĆ RYNKOWA BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU			19 800 PLN

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

19800 PLN

(słownie: dziewiętnaście tysięcy osiemset złotych)

w tym VAT (23,0%) 3702,44 PLN

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na VI-2025 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	P	Wgniecenia		
2	Drzwi tyłu nadwozia		Wgniecenia		

Powłoka lakierowa zmatowiała z zarysowaniami. Liczne wykwyty rdzy podpowłokowej.



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		80µm	
2	Błotnik przedni	L	70µm	
3	Drzwi przednie	L	70	
4	Błotnik tylny	L	60µm	
5	Drzwi tyłu nadwozia		70µm	
6	Błotnik przedni	P	70	
7	Drzwi przednie	P	70µm	
8	Drzwi tylne	P	80µm	
9	Błotnik tylny	P	70µm	
10	Drzwi tyłu nadwozia		70	



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni	L	Przepalone miejscowo poszycie		
2	Fotel przedni	P	Przepalone miejscowo poszycie		



SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym

L.p.	Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Blok silnika	Wyciek oleju		

Nadmierne zużycie oleju silnikowego.



UKŁAD NAPĘDOWY

L.p.	Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Obudowa skrzyni biegów	Wyciek oleju		



UKŁAD KIEROWNICZY

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Kolumna kierownicy		Nadmierny luz		
2	Przekładnia kierownicza		Wyciek oleju		

JAZDA KONTROLNA

Z uwagi na brak zdolności rozruchowej akumulatora silnika nie uruchomiono. Sprawny akumulator nie gwarantuje uruchomienia silnika.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Kluczyki (ilość sztuk)	1
2	Dowód rejestracyjny	TAK

POZOSTAŁE INFORMACJE**1 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**

Nie badano

2 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Nie weryfikowano

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu wyceny.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.
- Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.
- Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu