



Nr zlecenia: FG83791

z dnia: 2025/05/13

Zleceniodawca:

ENEA Serwis Spółka z o.o.
Gronówko 30
64-111 Lipno

Rzeczoznawca:

mgr inż. Ireneusz Grzegolec - RS 000402



OPINIA TECHNICZNA

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [D] VI-2025
Rodzaj pojazdu:	Samochód ciężarowy do 3.5t	VIN: WV1ZZZ2EZB6005877
Marka:	VOLKSWAGEN	Nr rejestracyjny: FG83791
Model pojazdu:	Crafter 35 TDi MR`06 E5 3.5t	Nr Info-Ekspert: 040-05755
Wersja:		Rok produkcji: 2010
Wskazanie drogomierza	286551 km	
Data pierwszej rejestracji	2010/11/26	
Data ważności badania technicznego	2025/05/13	
Rodzaj nadwozia	furgon z podwyższonym dachem 4 drzwiowy 6 osobowy	
Rodzaj kabiny	*	
Dop. masa całk. / Ładowność	3490 kg* / 1110 kg	
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / tylny (4x2) / manualna	
Rozstaw osi	3665 mm	
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym	
Pojemność / Moc silnika	2459 ccm / 100kW (136KM)	
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza	
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	5 / rzędowy	
Norma spalin	E5	
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	biały 2-warstwowy typu uni	
Miejsce oględzin	Gorzów Wlkp.	

Wartość pojazdu brutto (sprzedaż)

.....

15 100 PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	14	System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBV
2	Alternator 110 A	15	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
3	Drzwi boczne prawe przesuwne	16	System hamowania awaryjnego BAS
4	Drzwi tylne dwuskrzydłowe pełne	17	System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
5	Filtr cząstek stałych	18	Szyby atermiczne
6	Fotel kierowcy z pełną regulacją	19	Szyby przednie regulowane elektrycznie
7	Immobilizer	20	Ścianka działowa wysoka bez okna
8	Listwy boczne	21	Światło dodatkowe STOP
9	Napinacze pasów bezpieczeństwa pirotechniczne	22	Uchwyty do mocowania ładunków
10	Opony 235/65 R16	23	Wskaźnik zużycia okładzin hamulcowych
11	Oświetlenie przestrzeni bagażowej	24	Wspomaganie układu kierowniczego
12	Pasy bezpieczeństwa bezwładnościowe trzypunktowe	25	Zamek centralny zdalnie sterowany
13	Poduszka powietrzna kierowcy	26	Zbiornik paliwa 75l
L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego			
1	Przygotowanie do montażu radia z anteną i głośnikami		
	Przygotowanie do montażu radia		
	Antena radiowa		
	Głośniki		

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	+Hak holowniczy

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*SUNFULL 235/65R16C	
Przednie prawe:	*SUNFULL 235/65R16C	
Tylne lewe:	*SUNFULL 235/65R16C	
Tylne prawe:	*SUNFULL 235/65R16C	
Zapasowe:	*SUNFULL 235/65R16C	

WYLICZENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (181 mies.)		28 106 PLN
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	692 PLN po korekcie:	28 798 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	195 PLN po korekcie:	28 993 PLN
KOREKTY RÓŻNE:		
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-1 449 PLN	
Aktualność badań technicznych	-1 449 PLN	
Konieczne naprawy pojazdu	-7 000 PLN	
Współczynnik uszkodzeń ukrytych	-2 899 PLN	
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	- 12 797 PLN po korektach:	16 196 PLN
KOREKTA ZA OGUMIENIE	- 1 134 PLN po korekcie:	15 062 PLN
WARTOŚĆ RYNKOWA BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU		15 100 PLN

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

15100 PLN

(słownie: piętnaście tysięcy sto złotych)

w tym VAT (23,0%) 2823,58 PLN

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na VI-2025 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

Powłoka lakierowa zmatowiała z zarysowaniami. Liczne ogniska rdzy na całej powierzchni nadwozia.



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		100µm	
2	Dach		50µm	
3	Błotnik przedni	L	70µm	
4	Drzwi przednie	L	90µm	
5	Błotnik tylny	L	70µm	
6	Drzwi tyłu nadwozia		70µm	
7	Błotnik przedni	P	70µm	
8	Drzwi przednie	P	80µm	
9	Błotnik tylny	P	70µm	
10	Drzwi tyłu nadwozia		70µm	



SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym

L.p.	Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Blok silnika	Wyciek oleju		

Nadmierne zużycie oleju silnikowego.



UKŁAD NAPĘDOWY

L.p.	Nazwa elementu	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Obudowa skrzyni biegów	Wyciek oleju		



UKŁAD KIEROWNICZY

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Kolumna kierownicy		Nadmierny luz		

JAZDA KONTROLNA

Z uwagi na brak zdolności rozruchowej akumulatora silnika nie uruchomiono. Sprawny akumulator nie gwarantuje uruchomienia silnika.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

1	Kluczyki (ilość sztuk)	1
2	Dowód rejestracyjny	TAK

POZOSTAŁE INFORMACJE**1 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**

Nie badano

2 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Nie weryfikowano

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu wyceny.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.
- Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.
- Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5




Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu