

## RAPORT TECHNICZNY

|                                   |                                                                      |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Zamawiający raport:</b>        | CAR ARENA<br>Budowlanych 7, 62-081 Baranowo                          |
| <b>Numer zlecenia:</b>            | 53/20/08/2025/CarArena STANDARD                                      |
| <b>Wykonawca raportu:</b>         | Przemysław Kalużny                                                   |
| <b>Przedmiot raportu:</b>         | Stacjonarna owijarka do bel okrągłych GÖWEIL Maschinenbau GmbH G3010 |
| <b>Nr fabryczny:</b>              | 02,00724                                                             |
| <b>Data sporządzenia raportu:</b> | 25-08-2025                                                           |



## Treść raportu

W dniu 22-08-2025r. przeprowadzono oględziny w/w maszyny zgodnie ze zleceniem numer 53/20/08/2025/CarArena STANDARD, przez rzeczoznawcę: Damian Wierzbicki. Zleceniodawca zlecił przygotowanie wyceny urządzenia celem jego sprzedaży.

## Przedmiot raportu

Przedmiotem raportu jest stacjonarna owijarka do bel okrągłych GÖWEIL Maschinenbau GmbH G3010.

## Dane identyfikacyjne i techniczne

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Przedmiot:</b>     | Stacjonarna owijarka do bel okrągłych |
| <b>Producent:</b>     | GÖWEIL Maschinenbau GmbH              |
| <b>Model:</b>         | G3010                                 |
| <b>Rok budowy:</b>    | Brak danych                           |
| <b>Nr fabryczny:</b>  | 02,00724                              |
| <b>Zasilanie:</b>     | 400V                                  |
| <b>Moc silnika:</b>   | 4kW                                   |
| <b>Masa własna:</b>   | 865kg                                 |
| <b>Wymiary:</b>       | 2 705 × 1 720 × 2 670 mm              |
| <b>Średnica beli:</b> | 0,90–1,60 m                           |

## Wynik oględzin

Urządzenie znajduje się wewnątrz budynku zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych, wyłączone z czynnej eksploatacji.

Podczas oględzin stwierdzono liczne uszkodzenia w postaci zarysowań, śladów korozji perforacyjnej oraz deformacji. A ponadto: złuszczenia powłoki lakierowej, uszkodzenia mechaniczne taśmy oraz silne zabrudzenia.

Brak możliwości uruchomienia urządzenia, nie było możliwe przeprowadzenie dokładnej weryfikacji jego stanu technicznego. Istnieje ryzyko występowania dodatkowych wad i braków, które mogą ujawnić się w toku dalszych oględzin lub prób eksploatacji.

Pozostałe odstępstwa od stanu normatywnego zostały udokumentowane fotograficznie.

Według informacji otrzymanych od okazującego przedmiot wyłączony od dłuższego czasu z czynnej eksploatacji. Rak szczegółowych informacji odnośnie sprawności oraz stanu technicznego.

## Podsumowanie

Stan wizualny przedmiotowego urządzenia na dzień oględzin określa się jako przeciętny.

### **Zastrzeżenia ograniczające**

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

### **Załączniki**

Dokumentacja zdjęciowa.



























