



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8774173
vom: 28.07.2025

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002036035
Besichtigt am: 28.07.2025 10:28
Berichts-Nr: 8774173
FIN: WAUZZZF27NN020117



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8774173
vom: 28.07.2025

» Fahrzeugdaten

| | |
|-------------------------------------|--|
| Fahrzeugkategorie: | Personenkraftwagen |
| Fahrzeugart: | Kombi |
| Hersteller: | Audi |
| Modell: | A6 |
| HSN / TSN: | 0588 / BSZ |
| Erstzulassungsdatum: | 15.03.2022 |
| Laufleistung: | 41.399 km |
| Farbe: | Mythoschwarz Metallic |
| Farbe Dach: | Mythoschwarz Metallic |
| Antriebsart: | Frontantrieb |
| Motorisierung/Kraftstoff: | Diesel |
| Hubraum: | 1.968 ccm |
| Leistung: | 150 kW (205 PS) |
| Fahrzeuglänge: | 4.939 mm |
| Fahrzeughöhe: | 1.467 mm |
| Fahrzeugbreite: | 1.886 mm |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 2.330 kg |
| Radstand: | 2.924 mm |
| Anzahl Achsen: | 2 |
| Zylinder: | 4 |
| Schadstoffklasse: | Euro 6 |
| Anzahl Türen: | 4 |
| Anzahl Sitze: | 5 |
| Getriebe: | Automatik 7-Gang |
| Polsterart: | Leder |
| Interieurfarbe: | schwarz-schwarz/schwarz-schwarz/schwarz/mondsilber |
| Anzahl vorhandene Schlüssel: | 2 |

» Dokumente & Wartung

| | |
|---|---------------|
| Nächste HU: | 06.2027 |
| Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden: | Ja |
| Zulassungsbescheinigung entgegengenommen: | Ja |
| Kennzeichen entgegengenommen: | Keine |
| Wartungsheft: | Digital |
| Wartungsnachweis: | Nicht prüfbar |
| Datum der letzten Wartung: | |
| Km-Stand bei letzter Wartung: | |
| Restlauf bis Service: | 12.600 KM |



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8774173
vom: 28.07.2025

» Fahrzeugausstattung

| | |
|--|---|
| 4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.A | Datenmodul Europa |
| 4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze | Dekoreinlagen Aluminium Fragment |
| 4-Zonen-Komfortklimaautomatik | Dieselmotor |
| 4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/150 KW(4V) TDI, Common-Rail Grundmotor: T6F/T98/T48/T4T | Digitaler Radioempfang |
| Abgaskonzept, EU6 AP | Doppelton-Signalhorn |
| Ablagepaket | Einbauteile f.4 Zyl.Motore |
| Abweichende Verbauung | Einparkhilfe plus mit Umgebungsanzeige |
| Abwicklung Serie | Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorne und hinten |
| Adaptive Scheibenwischer mit integrierten Waschdüsen | Elektrische Luftzusatzheizung |
| Adaptiver Fahrassistent mit Notfallassistent | Entfall Modellbezeichnung und Leistungs-/Technologie-Schriftzug |
| Adaptiver Geschwindigkeitsassistent mit Geschwindigkeitsbegrenzer, Effizienz-, Ausweich- und Abbiegeassistent | Fahrwerk mit Dämpferregelung |
| AdBlue-Tank mit erhöhtem Füllvolumen | Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen |
| Airbag für Fahrer und Beifahrer mit Beifahrer-Airbag-Deaktivierung | Fahrzeugklassen-Differenzierung-4K0/4KA- |
| Ambiente-Lichtpaket | Federung Standard |
| Assistenzpaket Tour | Fernlichtassistent |
| Audi AG | Fertigungsablauf Standard |
| Audi connect Navigation & Infotainment | Folienbeklebung |
| Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control | Frontantrieb |
| Audi drive select | Frontscheibe in Wärmeschutzverglasung |
| Audi music interface | Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert |
| Audi pre sense front | Fußhebelwerk "Standard" |
| Audi pre sense rear | Fußmatten vorn und hinten |
| Audi Smartphone Interface | Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend |
| Audi Soundsystem | Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage |
| Audi virtual cockpit plus | Gewichtsbereich 6 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose |
| Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch | Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 11 |
| Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend, mit Memoryfunkt. | Glanzpaket |
| Außenspiegel links, asphärisch | Heckblende (ECE) |
| Außenspiegel rechts, asphärisch | Heckspoiler |
| Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe | Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos |
| Batterie 380A (68Ah) | Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H |
| Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift | Instrumententafel und Türverkleidung einteilig-einfarbig |
| Bedientasten schwarz matt | interne Steuerungsnummer |
| Betriebserlaubnis Nachtrag | Kältemittel R1234yf |
| Bluetooth-Schnittstelle | Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung |
| Bordliteratur in Deutsch | Kein Selbstabholer |
| Bordwerkzeug | Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung |
| Dachhimmel in Stoff schwarz | Keine Aktionsausführung |
| Dachreling in Aluminium | Kennzeichenträger vorn |
| | Kindersicherheits-Paket |



Zustandsbericht

Berichts-Nr: 8774173
vom: 28.07.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

| | |
|--|--|
| Kindersitzbefestigung ISOFIX für den Beifahrersitz | Ohne kombinierte Längs- und Querführung |
| Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äußeren Fondsitze | Ohne Kompensator |
| Komfortmittellarmlehne vorn | Ohne Ladedose |
| Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Gepäckraumverriegelung | Ohne Ladekabel Mode 3 für öffentliches Laden (AC) |
| Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Gepäckraumverriegelung, ohne Safelock | Ohne Lederteilumfang |
| Kopfstützen vorn | Ohne Luftqualität-Paket |
| Kraftstoffbehälter mit erhöhtem Füllvolumen | Ohne Multimedia" im Fahrzeug |
| Kraftstoffsystem Diesel | Ohne Nachtsichtsystem |
| Ladeboden | Ohne Netzkabel für Haushaltsstecker für das e-tron Ladesystem |
| Ländergruppe A | Ohne Netzkabel für Industriestecker für das e-tron Ladesystem |
| Landesverkaufsprogramm Deutschland | Ohne Parkassistent / Garagenpilot |
| Leder Valcona | Ohne Scheinwerferreinigungsanlage |
| Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion und Schaltwippen | Ohne Schriftzugsatz (ohne Typbezeichnung) |
| LED-Heckleuchten | Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze |
| LED-Scheinwerfer | Ohne Sonnenschutzrollo |
| Linkslenker | Ohne Stadt / Kreuzungsassistent |
| Manuell betätigte Türen | Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang |
| Memory-Funktion für den Fahrersitz | Ohne Trennwand |
| Mild-Hybrid | Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System) |
| Mit Multifunktionskamera | Ohne Vorkonditionierung |
| Mit spez.Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland | Ohne Wandhalterung |
| MMI Navigation plus mit MMI touch response | Ohne Zentrale Bedieneinheit |
| MMI Navigation premium MIB3 und Audi virtual cockpit | Ohne Zündanlaß-Schloß-Sperrsystem, ohne Lenkungssperre |
| N.N.N. Ausführung 1 | Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich(Steinschlagschutz) |
| Nicht Heissland | Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz |
| Nichtraucherausführung | Ohne zus.Warnleuchten |
| Ohne akustisches Fahrzeug-Warnsystem | Ohne Zusatz-/Standheizung |
| Ohne Allradlenkung | Panorama-Glasdach |
| Ohne Beifahrersitzverstellung vom Fond | PKW-Ausführung |
| Ohne Beleuchtung | Privacy Verglasung (Scheiben abgedunkelt) |
| Ohne besondere Karosseriemaßnahmen | Progressivlenkung |
| Ohne Car2X | Räder der Serie |
| Ohne CD-Wechsler/CD-Player | Räder, 5-Arm, 8,0Jx18, Winterreifen 225/55 R18 |
| Ohne Dekorfolien/Embleme | Räder, 5-Doppelspeichen, graphitgrau, glanzgedreht, 8,5Jx19, Reifen modellspezifisch |
| Ohne Elektromotor (Hybrid) | Radschrauben Standard |
| Ohne Feuerlöscher | Rechtsverkehr |
| Ohne Frontspoiler | Regionscode " ECE " für Radio |
| Ohne Garagentoröffner | Reifen 245/45 R 19 |
| Ohne Geräuschkompensation | Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke |
| Ohne Head-up-Display | Reifendruck-Kontrollanzeige |
| Ohne Hinterachsgetriebe | Reifenreparaturset |
| Ohne integriertes Mautsystem | Riemenstartergenerator RSG 12V 130-200 A |



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8774173
vom: 28.07.2025

Rückfahrkamera
Rücksitzbank umklappbar (Fondsitze 2+1 Sitzer)
S tronic
Schalt-/Wählhebelknopf
Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Scheibenbremsen hinten, 16 Zoll (ECE)
Scheibenbremsen vorn, 16 Zoll (ECE)
Seitenairbags vorn und hinten inkl. Kopfairbagsystem und beleuchteten Gurtschlössern
Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Serienqualität
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Sicherheitslenksäule
Sitzbelegungserkennung
Sitzheizung vorn
Sonnenblende auf Fahrer- und Beifahrerseite
spezielles Typschild EU
sport
Sportsitze vorn
Spurwechselwarnung mit Audi pre sense rear, Ausstiegswarnung und Querverkehrsassistent hinten
Spurwechselwarnung mit Ausstiegswarnung und Querverkehrsassistent hinten
Standardabgasanlage
Standardelektrik
Standard-Klimazonen
Start-Stop-System
Steuerungsnummer
Steuerungsnummer direkt
Stoßfänger sport line
Tagfahrlicht
Top-Infotainment Premium (MIB3)
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutz (Ausf.1)
Typprüfland Deutschland
Variant/Avant
Variante Grundausstattung
Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnwesten
Vorbereitung für Anhängervorrichtung
Vorbereitung für Functions on Demand
Vordersitze elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion für den Fahrersitz
Wegfahrsperrung elektronisch
Winterrädeverbau in der Serie



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8774173
vom: 28.07.2025

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

| Hersteller | Ort | Position | Typ | Felge | Dimension | Profiltiefe |
|-------------|--------|----------|--------|-----------|-------------------|-------------|
| Bridgestone | Vorne | Links | Sommer | Aluminium | 245/45 R 19 102 Y | 5,0 mm |
| Bridgestone | Vorne | Rechts | Sommer | Aluminium | 245/45 R 19 102 Y | 5,0 mm |
| Bridgestone | Hinten | Links | Sommer | Aluminium | 245/45 R 19 102 Y | 5,0 mm |
| Bridgestone | Hinten | Rechts | Sommer | Aluminium | 245/45 R 19 102 Y | 5,0 mm |

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

| Hersteller | Ort | Position | Typ | Felge | Dimension | Profiltiefe |
|-------------|-----|----------|--------|-----------|-------------------|-------------|
| Bridgestone | | | Winter | Aluminium | 225/55 R 18 102 V | 5,0 mm |
| Bridgestone | | | Winter | Aluminium | 225/55 R 18 102 V | 5,0 mm |
| Bridgestone | | | Winter | Aluminium | 225/55 R 18 102 V | 7,0 mm |
| Bridgestone | | | Winter | Aluminium | 225/55 R 18 102 V | 7,0 mm |

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 12.2026

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8774173
vom: 28.07.2025

» Wertmindernde Faktoren

| Nr | Bauteil | Schadensbeschreibung | Reparaturempfehlung |
|----|------------|----------------------|---------------------|
| 1 | Motorhaube | Kratzer | Auslegen + Polieren |

» Gebrauchsspuren

| Nr | Bauteil | Schadensbeschreibung | Reparaturempfehlung |
|----|-------------------|----------------------|----------------------------|
| 1 | Stoßfänger hinten | Kratzer | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8774173
vom: 28.07.2025

» Merkantile Wertminderung

| | |
|--|---------------------------------------|
| Vorschäden bekannt: | Ja |
| Vorschäden feststellbar: | Ja |
| Nachlackierungen vorhanden: | Ja |
| Nachlackierungen professionell ausgeführt: | Ja |
| Lackschichtdickenmessung durchgeführt: | Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen |

| Nr | Bauteil | Schadensbeschreibung | Reparaturstatus | Reparaturkosten |
|----------------------------|---------|----------------------|-----------------|-------------------|
| 1 | Andere | Haftpflichtschaden | | € 2.196,64 |
| Summe (ohne MwSt.): | | | | € 2.196,64 |

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

| Bauteil | Lack (µm) |
|---|-----------|
| Lackschichtdicke Seitenwand hinten links (µm) | 875,0 |
| Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt. | |



Zustandsbericht

Berichts-Nr: 8774173
vom: 28.07.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WAUZZZF27NN020117

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8774173
vom: 28.07.2025

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8774173
vom: 28.07.2025

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung




Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8774173
vom: 28.07.2025



Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Lackstärke Seitenwand hinten
links



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Unterbodenscan



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Motorhaube - Kratzer - Auslegen + Polieren



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

