

FAKTURA Nr 100/01776/25/1/052

Sprzedawca:
"TOYOTA WALDER ZABRZE"
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
41-800 Zabrze - Maciejów ul. Knuruwska 8
NIP:648-257-93-31
tel.(32) 276 27 70 www.toyota.zabrze.pl
BDO: 000004299

Data faktury: 2025-02-28
Data wydania towarów/realizacji usługi: 2025-02-28
Miejscowość: ZABRZE
Nr rachunku bankowego:
PL 77 1050 1298 1000 0023 2210 6390
ING Bank Śląski S.A. o/Gliwice
Kwota i sposób zapłaty:
1) 21 661,21 PLN - Przelew 2025-03-07 [7] (0151710)



Nabywca:

05.03.2025



FBS0000152421

Specyfikacja sprzedaży nr 100/01776/25/7/052 z dnia 2025-02-28

Zlecenia: 01/11/100/0010021/2024 z dnia 2024-10-09

WPLYNĘŁO

Usterki: Samochód nie odpala - dostarczony przez assistance, Wymiana sprzęgła

Dokumenty RWZ: 01/21/200/0002735/2025, 01/21/200/0003915/2025, 01/21/200/0002703/2025

VIN: YARVFAHKKGZ005642, Nr rejestracyjny: WY836CE, Stan licznika: 289400 km

Lp.	Indeks, nazwa towaru lub usługi, PKWiU	JM	Ilość	Cena jednostkowa netto	Rabat		Wartość Netto	Podatek VAT		Wartość brutto
					%	Cena jedn. po rabacie		Stawka	Kwota	
1	Usługa serwisowa (DGS) zawierająca:									
1.1	WYMIANA KPL SILNIKA	ust	1							
1.2	ASU001-A3694, MOCOWANIE, dostawca Toyota	szt	1,000							
1.3	ASU001-B3579, INJECTION PUMP OUTLET PIPE, dostawca Toyota	szt	2,000							
1.4	ASU001-A4933, USZCZELKA, dostawca Toyota	szt	1,000							
1.5	ASU001-A3699, PRZEWÓD, dostawca Toyota	szt	2,000							
1.6	A08889-80260, PŁYN. CHŁODNICZY 2WZ-T 1L, dostawca Toyota	l	1,000							
1.7	A08889-80260, PŁYN. CHŁODNICZY 2WZ-T 1L, dostawca Toyota	l	5,000							
1.8	ASU001-B4067, PRZEWOD SZTYWNY, dostawca Toyota	szt	1,000							
1.9	ASU001-A3731, PRZEWÓD WODNY, dostawca Toyota	szt	1,000							
1.10	ASU001-B5602, FILTER CARTRIDGE, dostawca Toyota	szt	1,000							
1.11	ASU001-B3561, PRZEWOD PALIWOWY WYS CISNIENIA, dostawca Toyota	szt	1,000							
1.12	ASU001-B3058, GAS RECIRCULATION SEAL KIT, dostawca Toyota	szt	1,000							
1.13	ASU001-B5583, EXHAUST SYSTEM FIXING CLAMP, dostawca Toyota	szt	1,000							
1.14	ASU001-A3749, USZCZELKA, dostawca Toyota	szt	1,000							
1.15	ASU001-A2861, FILTR OLEJU TURBOSPRĘŻARKI, dostawca Toyota	szt	1,000							
1.16	ASU001-A4322, FILTR OLEJU, dostawca Toyota	szt	1,000							
1.17	ASU001-C2226, INJ-HOLDER FLANGE FIX BOLT, dostawca Toyota	szt	4,000							
1.18	ASU001-A3819, USZCZELNIACZ, dostawca Toyota	szt	4,000							
1.19	ASU001-A3816, USZCZELKA POMPY WYS. CIŚN., dostawca Toyota	szt	1,000							
1.20	ASU001-B4538, INJECTION PUMP GASKET, dostawca Toyota	szt	1,000							
1.21	ASU001-A3697, PRZEWÓD, dostawca Toyota	szt	1,000							
1.22	ASU001-A0235, USZCZELKA, O-RING, dostawca Toyota	szt	3,000							
1.23	ASU001-A3007, USZCZELKA, dostawca Toyota	szt	2,000							
1.24	ASU001-A3728, FILTR POWIETRZA, dostawca Toyota	szt	1,000							
1.25	ASU001-A8066, BASE NUT, dostawca Toyota	szt	10,000							
1.26	ASU001-B4955, PRE HEATING PLUG, dostawca Toyota	szt	4,000							
1.27	ASU001-B3578, INJECTION PUMP OUTLET PIPE, dostawca Toyota	szt	2,000							
1.28	ASU001-A0713, OSŁONA, dostawca Toyota	szt	4,000							
1.29	ASU001-A3800, PRZEWÓD, dostawca Toyota	szt	1,000							



INV144422847214D052



1.30	ASU001-A3739, USZCZELKA KOLEKTORA WYDECHOWEGO, dostawca Toyota	szt	1,000	
1.31	ASU001-B2471, DIESEL ENGINE NEW, dostawca Toyota	szt	1,000	
2	Usługa serwisowa (NMK) zawierająca:			
2.1	VAL837396, SPRZĘGŁO, dostawca inny	szt	1,000	

.....
Imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej
do otrzymania faktury

.....
Data odbioru

.....
Imię, nazwisko i podpis osoby
uprawnionej do wystawienia faktury



INV144422847214D052