

Gutachten Nr.: 0524VW342233-H**Datum: 24.05.2024****Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung**

Fahrzeugart	: PKW
Typ / Untertyp	: Audi Q2 1.5 TFSI 110kW 7-Gang S tronic 4 Türen / 00GAGAZG
Aufbauart	: SUV
Fabrikat	: Audi
HSN / TSN	: 0588 / BOM
Fahrzeug-Ident-Nummer	: WAUZZZGA2NA021690
Hubraum / Leistung	: 1498 ccm / 110 kW
Motorart / Zylinder / Antriebsart	: Benzin / 4 / Frontantrieb
Getriebe	: Automatik / ---
Abgascode	: E6d,E6e
Anzahl der Gänge	: 7
Plätze / Türen	: 5 / 5
Reifenzustand	: mittel
Notrad vorhanden:	: Nein
Reifen Reparaturset vorhanden	: Ja
Räder sind verkehrssicher	: Ja
Anzahl der Achsen	: 2
Erstzulassung	: 28.02.2022
Laufleistung abgelesen	: 49922 km
Farbe	: Manhattangrau Metallic
Lackart	: metallic
Farbe Dach	: Manhattangrau Metallic
Polster Farbe / Art	: schwarz-schwarz/schwarz-schwarz/schwarz/titangrau / ---
Anzahl der abgegebenen Schlüssel	: 1
Wartungsnachweis vorhanden / vollständig	: Nein / ---
Besichtigungszustand	: fahrbereit

Gutachten Nr.: 0524VW342233-H**Datum: 24.05.2024****Bereifung, montiert**

Achse/Seite/Pos	Dimensionen	Profiltiefe	Fabrikat	Verkehrssicher?	Art/Felge
1 / L / 0	215/55 R17 94	5	Goodyear	Ja	A / Al
1 / R / 0	215/55 R17 94	5	Goodyear	Ja	A / Al
2 / L / 0	215/55 R17 94	5	Goodyear	Ja	A / Al
2 / R / 0	215/55 R17 94	5	Goodyear	Ja	A / Al

Bereifung, weitere

Achse/Seite/Pos	Dimensionen	Profiltiefe	Fabrikat	Verkehrssicher?	Art/Felge
-----------------	-------------	-------------	----------	-----------------	-----------

Reserverad

Achse/Seite/Pos	Dimensionen	Profiltiefe	Fabrikat	Verkehrssicher?	Art/Felge
-----------------	-------------	-------------	----------	-----------------	-----------

Reifenart: S = Sommerreifen; W = Winterreifen; A = Ganzjahresreifen

Felgenart: Al = Alufelge; St = Stahlfelge; StR = Stahlfelge mit Radzierblende; Of = Ohne Felge

Seite: R = Rechts; L = Links

Gutachten Nr.: 0524VW342233-H**Datum: 24.05.2024****Serien- und Sonderausstattungen**

-
- | | |
|--|--|
| • Serienqualität | • Rechtsverkehr |
| • Kein Selbstabholer | • Audi AG |
| • Q2 | • Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift |
| • Typprüfand Deutschland | • Betriebserlaubnis Nachtrag |
| • 4-Zyl. Ottomotor 1,5 L/110KW TSI Grundmotor ist: TJ7/N09/T9F/T57 | • Ohne ECO-Funktion |
| • Audi connect Remote & Control (für MMI Navigation plus) | • Regionscode " ECE " für Radio |
| • Ohne Ladedose | • Ohne Ladekabel |
| • Keine Aktionsausführung | • Abwicklung Serie |
| • Ohne Individualeinbau | • Variante Grundausrüstung |
| • Räder der Serie | • Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung |
| • Ohne Kompensor | • Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen |
| • Dämpfung vorn | • S tronic |
| • Audi connect Navigation & Infotainment | • Ottomotor |
| • Infotainmentrechner | • Batterie 420A (70Ah) |
| • Rückfahrkamera | • Kältemittel R1234yf |
| • Ohne Head-up-Display | • Geschlossener Aufbau |
| • Linkslenker | • Federbereich 03 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose |
| • Transportschutz (Ausf.1) | • Audi connect Notruf & Service |
| • Stoff Skript | • Kindersicherheits-Paket |
| • Komfortpaket Sitze | • Navigationspaket |
| • Assistenzpaket Parken | • All-Season-Reifen, Ganzjahresreifen Größe 215/55 R 17 |
| • Ohne Ablagepaket | • Wartungsintervallverlängerung |
| • Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel) | • Ohne Aluminiumoptik im Interieur |
| • Ohne Multifunktionskamera | • Innenbeleuchtung |
| • Ohne Verkehrszeichenerkennung | • Digitaler Radioempfang |
| • Normalsitze vorn | • All-Season-Reifen, Ganzjahresreifen Größe 215/55 R 17 |
| • Steuerung von Aktionspreisen | • 4 Zyl.Ottomotor 1,5L Aggr. 05E.A |
| • Audi music interface | • Anfahrassistent |
| • Entriegelung Hintersitz Standard | • Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H |
| • Fußhebelwerk "Standard" | • Fußgänger- und Radfahrschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend |
| • Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke | • Klima- und Komfortpaket |
| • Steuerungsnummer 8 | • Stabilisator vorn |
| • 5 Türen | • Ohne Stabilisator hinten |
| • Radstand | • Standard |
| • Einbau Differenzierung für Getriebe "DQ 200" -- Fahrzeugteile -- | • Fertigungsablauf Standard |

Gutachten Nr.: 0524VW342233-H**Datum: 24.05.2024**

- Ohne alternativ-Antriebssystem
- Fahrzeugklassen-Differenzierung -GA0-
- Abgasendrohre
- Ohne besondere Farbausstattung
- Gewichtsbereich 3 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
- Elektronisches Stabilisierungsprogramm ESP
- Ohne Anhängervorrichtung
- Aktivkohlebehälter (EVAP)
- Serienfahrwerk
- Radschrauben Standard
- Bordwerkzeug
- Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
- Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion plus
- Scheibenbremsen vorn, 15 Zoll
- Scheibenbremsen hinten, 15 Zoll
- Stoßfänger Serie
- Ohne zusätzliche Bereifung
- Ohne Elektromotor (Hybrid)
- Ohne Trennwand
- Kindersitzbefestigung ISOFIX für den Beifahrersitz
- Beifahrersitz höheneinstellbar
- Dachreling, Entfall
- Sitzheizung vorn
- Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend
- Kindersicherung elektrisch betätigt
- Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
- Modul Boden hinten Ausführung 7
- Airbag für Fahrer und Beifahrer mit Beifahrer-Airbag-Deaktivierung
- Zierleisten standard
- Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
- Dachspoiler
- Dekoreinlagen Diamantlack silbergrau
- Außenspiegel links, asphärisch
- Ohne Feuerlöscher
- Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe
- Sideblades in Wagenfarbe
- Audi pre sense front
- Kofferraumbodenmatte
- Mit spez.Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland
- Hinterachse "Standard"
- Fußmatten vorn und hinten
- Bordliteratur in Deutsch
- Standard-Klimazonen
- Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer
- spezielles Typschild EU
- Reifenreparaturset
- Progressivlenkung
- Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
- Verbandmaterial mit Warndreieck
- Ohne Kühlbox/Handschuhfach-Kühlung
- Frontantrieb
- Serienkraftstoff-Erstbefüllung
- Ohne Audi drive select
- Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch
- Modellbezeichnung gemäß neuer Leistungskennzeichnung
- ISOFIX und Top Tether für Fondsitze außen
- Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)
- Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
- Rücksitzlehne umklappbar
- Kopfstützen hinten (3 Stück)
- Abgaskonzept, EU6 AP
- Frontscheibe mit grauem Colorstreifen
- Komfortschlüssel, ohne Safelock
- Innenspiegel abblendbar
- Fensterheber
- Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem
- Räder, 5-Arm-Y, 7,0Jx17, Reifen 215/55 R17
- Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
- Folienbeklebung
- Außenspiegel rechts (großes Sichtfeld), konvex
- Kopfstützen vorn
- Komfortmittelarmlehne vorn
- Ohne Dekorfolien/Embleme
- Ohne Spurhalteassistent
- Dachhimmel in Stoff in spezifischer Farbe
- Heckblende (ECE)

Gutachten Nr.: 0524VW342233-H**Datum: 24.05.2024**

- Kennzeichenträger vorn
- Wegfahrsperre elektronisch
- Schalt-/Wählhebelknopf
- Ohne Beledung
- Start-Stop-System mit Rekuperation
- Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen
- MMI Navigation plus mit MMI touch
- Einparkhilfe plus
- LED-Scheinwerfer
- Ohne Lichtassistent
- Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
- Nebelschlussleuchten
- Heckleuchten
- Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
- Nicht Heissland
- Nichtraucher Ausführung
- Ohne Zusatz-/Standheizung
- Fahrerinformationssystem mit Farbdisplay
- Bluetooth-Schnittstelle
- Airbag für Fahrer und Beifahrer
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audi connect Notruf & Service
- Audi pre sense front
- Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe
- Dachhimmel in Stoff
- Dekoreinlagen Diamantlack silbergrau
- Elektronische Differentialsperre (EDS)
- Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
- Fahrwerk: Serienfahrwerk
- Frontscheibe mit grauem Colorstreifen
- Fußmatten in Velours
- Getriebe: S tronic 7-Gang
- Heckscheibe beheizbar
- Innenbeleuchtung
- Kindersicherung manuell
- Klimaanlage manuell
- Kopfstützen (3) hinten
- Lackierung: Uni
- LED-Scheinwerfer
- Licht- und Regensensor
- Ottopartikelfilter
- Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar
- Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
- Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
- Reifendruck-Kontrollanzeige
- Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg
- Ohne Windschott
- Ohne erweitertem Sicherheitssystem
- Ohne Spurwechselassistent
- Drehstromgenerator 140 A
- Tagfahrlicht
- 6 Lautsprecher
- Geschwindigkeitsregelanlage
- Waschwasser-Standanzeige
- Doppelton-Signalhorn
- Komfortklimaautomatik
- Ohne Nackengebläse
- Gurtanlegekontrolle
- Bremsbelagverschleißkontrolle
- Landesverkaufsprogramm Deutschland
- Airbag: Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem
- Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR)
- Audi connect Remote & Control
- Außenspiegel elektrisch einstell-/beheizbar
- Bordwerkzeug
- Dachspoiler hinten in Wagenfarbe
- Elektromechanische Parkbremse
- Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC)
- Fahrerinformationssystem
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Funkschlüssel (ohne Safe-Lock)
- Geschwindigkeitsbegrenzer, einstellbarer
- Heckleuchten
- Heckscheibenwischer
- Innenspiegel, manuell abblendbar
- Kindersitzbefestigung ISOFIX vorn, Top Tether und i-Size für die äußeren Fondsitze
- Kopfstützen (2) höhenverstellbar
- Lackierung: Sideblades in Wagenfarbe
- Ladeboden
- Lenkrad im 3-Speichen-Design
- Nichtraucher Ausführung
- Polster: Stoff Skript

Gutachten Nr.: 0524VW342233-H

Datum: 24.05.2024

- Progressivlenkung
- Rad: Stahlräder 6J x 16.
- Reifendruck-Kontrollanzeige
- Sitze, Fahrersitz höheneinstellbar
- Start-Stop-System mit Rekuperation
- Verzurrösen vierfach im Gepäckraum
- Warn- und Kontrollleuchten
- Zentralverriegelung/Funkschlüssel
- Paket Navigationspaket
- Rad: Leichtmetallräder 5-Arm-Y
- Lenkrad: Lederlenkrad im 3-Speichen-Design mit Multifunktion plus
- Rad: All Season Reifen 17. 215/55 R17
- Paket: Kindersicherheit
- Rad: Reifenreparaturset
- Radio: MMI Radio plus
- Sitze (Normalsitze) vorn
- Sitze: Rücksitzlehne umklappbar
- Steckdose 12 Volt
- Wärmeschutzverglasung
- Wegfahrsperre elektronisch
- Paket: Klima- und Komfortpaket
- Paket Assistenzpaket Parken
- Geschwindigkeitsregelanlage
- Paket Komfortpaket Sitze
- Audi connect Navigation & Infotainment -3 Jahre

Gutachten Nr.: 0524VW342233-H**Datum: 24.05.2024****Fahrzeugzustandsbewertung**

Lfd. Nr.	Bezeichnung - Reparaturart
<u>Wertmindernde Faktoren</u>	
1	Unterlagen-HU Bescheinigung fällig - erneuern
2	Motorhaube-Motorhaube Vorschaden - repariert - Wertminderung nach Reparatur
3	Stoßfänger hinten-Stoßfänger hinten Kratzer über 20 mm - lackieren
4	Motorhaube-Motorhaube Steinschlag - auslegen / polieren
5	Verglasung-Frontscheibe Steinschlag - erneuern
<u>Fehlteile</u>	
6	Ausrüstung-Warndreieck fehlt - erneuern
7	Ausrüstung-Tirefit Füllmittel fehlt - erneuern
8	Ausrüstung-Fahrzeugschlüssel fehlt - erneuern
<u>Gebrauchsspuren</u>	
9	Tür vorn links-Türkante Abplatzungen - ohne Reparatur
10	Tür hinten rechts-Türkante Abplatzungen - ohne Reparatur

Gutachten Nr.: 0524VW342233-H

Datum: 24.05.2024

Fahrzeugdaten / Unterlagen

Die technischen Daten wurden den vorgelegten Fahrzeugpapieren entnommen.

Fahrzeugidentifizierung

Die Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung mit den eingesehenen Unterlagen festgestellt.

Probefahrt-/lauf

Eine Probefahrt des in Rede stehenden Fahrzeuges konnte nicht durchgeführt werden.

Ein Probelauf der Antriebsmaschine des in Rede stehenden Fahrzeuges wurde durchgeführt.

Vorschäden

Bei der Besichtigung waren, soweit ohne weitergehende Untersuchungen erkennbar, keine reparierten oder unreparierten Vorschäden feststellbar.

Motorhaube

Besichtigungsbedingungen

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

ohne Hubmittel

Besonderes / Sonstiges

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Am Fahrzeug wurde mind. ein Unfallschaden festgestellt. Die ggf. daraus resultierenden Minderwerte/Reparaturkosten sind in der Minderwertauflistung berücksichtigt.

Folgende Unterlagen wurden vom Sachverständigen versandt: Zulassungsbescheinigung, Kennzeichen

Gutachten Nr.: 0524VW342233-H

Datum: 24.05.2024

Schlusswort

Das vorliegende Gutachten wurde erstellt durch den Sachverständigen
Thomas Plüschow.

Der Sachverständige für Unfall-, Schaden- und Wertgutachten
Bremerhaven, 24.05.2024

Thomas Plüschow.

Dieses Gutachten wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Das Gutachten umfasst - 15 - Seiten incl. der Lichtbildanlage.

Gutachten Nr.: 0524VW342233-H

Datum: 24.05.2024



Bild 1: Schräg vorne links



Bild 2: Schräg vorne rechts



Bild 3: Schräg hinten links



Bild 4: Schräg hinten rechts




Bild 5: Serviceheft etc.



Bild 6: Tachofoto

Gutachten Nr.: 0524VW342233-H

Datum: 24.05.2024



Bild 7: Innenraum vorn




Bild 8: Typenschild



Bild 9: HU Bescheinigung fällig - erneuern



Bild 10: eingeschaltetes Radio/Navigationsgerät



Bild 11: leicht entfernbare/lose Teile



Bild 12: Innenraum hinten

Gutachten Nr.: 0524VW342233-H

Datum: 24.05.2024



Bild 13: Seitenschweller links



Bild 14: Seitenschweller rechts



Bild 15: Motorhaube Vorschaden - repariert -
Wertminderung nach Reparatur



Bild 16: Türkante Abplatzungen - ohne Reparatur




Bild 17: Türkante Abplatzungen - ohne Reparatur



Bild 18: Stossfänger hinten Kratzer über 20 mm -
lackieren

Gutachten Nr.: 0524VW342233-H

Datum: 24.05.2024



Bild 19: Stossfänger hinten Kratzer über 20 mm - lackieren



Bild 20: Türkante Abplatzungen - ohne Reparatur



Bild 21: Türkante Abplatzungen - ohne Reparatur



Bild 22: Motorhaube Steinschlag - auslegen / polieren

Gutachten Nr.: 0524VW342233-H

Datum: 24.05.2024




Bild 23: Motorhaube Steinschlag - auslegen / polieren



Bild 24: Motorhaube Steinschlag - auslegen / polieren



Bild 25: Frontscheibe Steinschlag - erneuern



Bild 26: Frontscheibe Steinschlag - erneuern

Gutachten Nr.: 0524VW342233-H

Datum: 24.05.2024

QR-Code zum Download des vorliegenden Dokuments

