

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-419/2025_E0KAM92

Numer szkody / sprawy SM-419/2025_E0KAM92
Nr kalkulacji 8754

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0123653

Numer rejestracyjny: E0KAM92
Numer nadwozia: WBAJA51040G876197
Marka: BMW
Model: Seria 5 [G30/F90] 16-20
Typ: 530i sport-aut
Data pierwszej rejestracji: 24.08.2017
Rok produkcji: 2017

WYCENA

Nr wyceny: 8637
Data wyceny: 04.09.2025
Wycena na dzień: 04.09.2025
Wersja bazy danych: 2025.09
Wartość:

Numer wyceny **8754**
 Data wyceny **04.09.2025**
 Wycena na dzień **04.09.2025**
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-419/2025_E0KAM92

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
 Adres 54-202 Wrocław
 ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0123653 (V)

Numer rejestracyjny / numer VIN E0KAM92 / WBAJA51040G876197
 Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 24.08.2017 / 97
 Rok produkcji 2017
 Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 149 240 / Odczytany
 Przebieg standardowy / różnica (km) 140 000 / 9 240
 Lakier biały uni
 Liczba właścicieli Nie podano
 Stan pojazdu Dobry
 Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE
 Marka BMW
 Model Seria 5 [G30/F90] 16-20
 Typ 530i sport-aut
 Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Sedan / 4 / 5
 Okres dostępności 01.11.2016 - 31.07.2018
 Pojemność silnika (ccm) 1998
 Moc kW / KM 185 / 252
 Paliwo / katalizator Benzyna / Katalizator (3drozny)
 Układ / liczba cylindrów R / 4
 Skrzynia / liczba biegów A / 8

WYCENA POJAZDU

Zakup

Notowanie Eurotax (baza danych 2025.09) PLN
 Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji PLN
 Korekta na przebieg PLN
 Wartość wyposażenia dealerskiego PLN
 Wartość czynników obniżających wartość PLN
 Korekta na stan opon PLN

Wartość pojazdu (brutto)

PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS
- Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne
- Asystent hamowania
- Asystent uwagi
- Blokada rodzicielska tylnych drzwi
- Czujnik ciśnienia w ogumieniu
- Czujnik deszczu z automatyczną kontrolą świateł mijania
- Czujnik kolizji
- Czujnik zużycia klocków hamulcowych
- Czujniki odległości przy parkowaniu (PDC) - przód i tył
- Dynamiczne światła stop
- Dysze spryskiwaczy podgrzewane
- Dywaniki welurowe
- Felgi aluminiowe 17", V-Spoke 618, z ogumieniem 225/55
- Fotele przednie częściowo regulowane elektrycznie
- Funkcja Follow-Me-Home
- Funkcja Start / Stop
- Gniazdo AUX-IN
- Hamulec postojowy z funkcją automatycznego włączania, elektromechaniczny
- Intelligent Emergency Call (Inteligentne Połączenie Alarmowe)
- Kierownica sportowa, skórzana
- Kierownica wielofunkcyjna
- Klimatyzacja automatyczna z regulacją 2-strefową
- Kolumna kierownicy regulowana mechanicznie w pionie i poziomie
- Komputer pokładowy
- Lakier uni
- Listwy ozdobne ciemne oksydowane srebro, matowe z listwą akcentową w perłowym chromie
- Lusterka boczne składane elektrycznie z funkcją ogrzewania (przyciemniane aut. po str. kierowcy)
- Lusterka zewnętrzne kolorze nadwozia
- Lusterko wsteczne przyciemniane automatycznie
- Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX
- Obramowania szyb - chromowane
- Odtwarzacz CD
- Odzysk energii hamowania
- Oparcie kanapy tylnej dzielone i składane w stosunku 40:20:40
- Oświetlenie powitalne
- Pakiet serwisowy BMW Service Inclusive 5 lat / 100.000 km
- Pasywana ochrona pieszych
- Podłokietnik tylny
- Podłokietnik z przodu
- Progi drzwiowe aluminiowe z delikatnym szlifem i emblematem BMW
- Przełącznik właściwości jezdnych z trybem ECO PRO
- Przyciski ulubionych funkcji, 8 przycisków z funkcją zapamiętywania
- Reflektory przednie diodowe (LED) ze spryskiwaczami
- Servotronic - progresywne wspomaganie układu kierowniczego
- System alarmowy sterowany pilotem
- System nawigacji satelitarnej Business
- System ostrzegający o ryzyku kolizji Active Guard
- Śruby do kół zabezpieczające przed kradzieżą
- Światła przeciwmgielne w technologii LED
- Tapicerka materiałowa
- Technologia Active Air Stream
- TeleServices
- Tempomat z funkcją hamowania
- Uchwyty do mocowania ładunku w bagażniku
- Uchwyty na napoje
- Układ dynamicznej kontroli stabilności DSC
- Usługi ConnectedDrive
- Ustawienia Personal Profile
- Wskaźnik Condition Based Service
- Wzmocnienia boczne
- Zestaw Hi-Fi z 6 głośnikami
- Zestaw naprawczy do opon

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE**Zakup**

- | | |
|--|-----|
| • Fotele przednie sportowe (V) | PLN |
| • Kierownica sportowa typu M (V) | PLN |
| • Oświetlenie ambientowe (V) | PLN |
| • Podsufitka Individual w kolorze antracytowym (V) | PLN |
| • Stylistyka zewnętrzna BMW Individual Shadow Line (V) | PLN |
| • System nawigacji satelitarnej Professional nowej generacji (V) | PLN |
| • Zawieszenie sportowe typu M (V) | PLN |

SUMA**PLN****CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ****Zakup**

- | | |
|--|-----|
| • Brak możliwości sprawdzenia pojazdu w działaniu (-10%) | PLN |
| • Ślady wcześniejszych napraw blacharsko - lakierniczych (-5%) | PLN |
| • Konieczność naprawy pojazdu (-10%) | PLN |

SUMA		PLN
OPONY		Zakup
Oś 1, Opona 1 (lewa), LAUFENN, 245/45R18		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	4	
Zużycie [%]:	66	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Wartość (brutto)		PLN
Oś 1, Opona 2 (prawa), LAUFENN, 245/45R18		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	4	
Zużycie [%]:	66	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Wartość (brutto)		PLN
Oś 2, Opona 1 (lewa), NEXEN, 275/40R18		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5	
Zużycie [%]:	50	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Wartość (brutto)		PLN
Oś 2, Opona 2 (prawa), NEXEN, 275/40R18		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5	
Zużycie [%]:	50	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Wartość (brutto)		PLN
SUMA		PLN

NOTATKI

Notatka do wyceny:

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd niesprawny technicznie.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy AUTO – Przetarg w Łyszkowicach, ul. Targowa 15.

W czasie oględzin NIE dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPEĘDU:

Stwierdzono drobne zapocenia i wycieki płynów eksploatacyjnych.

Mimo prób, silnika nie uruchomiono.

Układ dolotowy częściowo zdemontowany.

Brak cieczy chłodzącej w układzie.

Konieczność weryfikacji sprawności oraz kompletności silnika wraz z osprzętem w warunkach serwisowych.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia bez widocznych braków.

Brak możliwości weryfikacji sprawności układu zawieszenia pojazdu.

Tarcze kół aluminiowe – z zarysowaniami.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Brak możliwości weryfikacji sprawności układu – nie przeprowadzono jazdy próbnej.

UKŁAD HAMULCOWY:

Brak możliwości weryfikacji sprawności układu – nie przeprowadzono jazdy próbnej.

UKŁAD WYDECHOWY:

Brak możliwości weryfikacji sprawności układu – nie przeprowadzono jazdy próbnej.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru białego - lakier dwuwarstwowy uni.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono ślady napraw blacharsko lakierniczych n/w. części nadwozia:

- pokrywa komory silnika [180 µm],
- błotnik przedni lewy [170 µm],
- błotnik przedni prawy [250 µm],
- drzwi przednie lewe [250 µm],

- drzwi przednie prawe [200 µm],
 - drzwi tylne prawe [180 µm],
 - dach [170 µm].
- Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- błotnik tylny prawy – porysowany, odpryski powłoki lakierowej, z ogniskami korozji,
- słupek środkowy prawy – zarysowany,
- rama dachu prawa – wgnieciona.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- wnętrze pojazdu – zabrudzone,
- obicie skórzanego wieńca koła kierownicy – wytarte,
- tapicerka fotela pasażera – przerwana punktowo,
- zderzak przedni – niekompletny, porysowany,
- listwy okienne – oklejone prowizorycznie,
- zderzak tylny – porysowany.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono dwa kluczyki do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Zastrzeżenia ograniczające:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOWNAWCA

Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)
- G bezpłatna opcja wyposażenia
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika





































































































