

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-408/2025_PY33071

Numer szkody / sprawy SM-408/2025_PY33071
Nr kalkulacji 8724

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0159102

Numer rejestracyjny: PY33071
Numer nadwozia: LRW3E7EKXPC909788
Marka: TESLA
Model: Model 3 20-23
Typ: 3 Performance AWD
Data pierwszej rejestracji: 25.08.2023
Rok produkcji: 2023

WYCENA

Nr wyceny: 8607
Data wyceny: 25.08.2025
Wycena na dzień: 25.08.2025
Wersja bazy danych: 2025.08
Wartość:

Numer wyceny **8724**
 Data wyceny **25.08.2025**
 Wycena na dzień **25.08.2025**
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-408/2025_PY33071

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
 Adres 54-202 Wrocław
 ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0159102

Numer rejestracyjny / numer VIN PY33071 / LRW3E7EKXPC909788
 Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 25.08.2023 / 24
 Rok produkcji 2023
 Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 95 306 / Odczytany
 Przebieg standardowy / różnica (km) 38 400 / 56 906
 Lakier biały uni
 Liczba właścicieli Nie podano
 Stan pojazdu Dobry
 Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE
 Marka TESLA
 Model Model 3 20-23
 Typ 3 Performance AWD
 Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Sedan / 4 / 5
 Okres dostępności 01.01.2023 - 31.08.2023
 Pojemność silnika (ccm) 0
 Moc kW / KM 353 / 480
 Paliwo / katalizator Elektryczny / Brak
 Układ / liczba cylindrów - /
 Skrzynia / liczba biegów A / 1

WYCENA POJAZDU

Zakup

Notowanie Eurotax (baza danych 2025.08) PLN
 Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji PLN
 Korekta na przebieg PLN
 Wartość czynników obniżających wartość PLN

Wartość pojazdu (brutto) PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS
- Alarm
- Czujniki parkowania przód/tył
- Dach szklany przyciemniany z ochroną przed promieniowaniem ultrafioletowym i podczerwienią
- Elektryczne regulowane szyby przód/tył
- ESC - system stabilizacji toru jazdy
- Felgi aluminiowe 20 Uberturbine z ogumieniem
- Fotele przednie i tylne podgrzewane
- Fotele przednie regulowane elektrycznie w 12 kierunkach z pamięcią ustawień
- Funkcja niestandardowych profili kierowcy z automatycznymi, łatwymi pozycjami wejścia i wyjścia
- Gniazdo 12V
- Hamulce Performance
- Homelink z obsługą GPS do otwierania i zamykania bram garażowych
- Interfejs Bluetooth z zestawem głośnomówiącym
- Kamera ułatwiająca parkowanie HD
- Kamery - 8 szt.
- Kierownica w kształcie wolantu
- Kłapa bagażnika tylnego otwierana i zamykana automatycznie
- Klimatyzacja automatyczna 2-strefowa
- Konsola centralna z 4 gniazdami USB
- Lakier Multi-Coat, bezpłatny
- Lampy przednie Full LED, dynamiczne
- Lampy tylne LED
- Lusterka boczne podgrzewane
- Lusterka boczne regulowane i składane elektrycznie z pamięcią
- Lusterka przyciemniające się automatycznie
- Ładowarka bezprzewodowa do telefonu
- Łączność Wi-Fi
- Oświetlenie wnętrza Soft LED ambient
- Pedale aluminiowe
- Poduszki powietrzne na głowę i miednice z przodu oraz dwie boczne poduszki kurtynowe
- Reflektory LED, automatyczne, z automatycznym poziomowaniem
- Sonary ultradźwiękowe - 12 szt.
- Spojler tylny z włókna węglowego
- Stacja dokująca dla 2 smartfonów
- Sterowanie aktywowane głosem
- System audio z 14 głośnikami
- System automatycznego kierowania, przyspieszania i hamowania (Autopilot)
- System kontroli trakcji
- System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach
- System nawigacji satelitarnej z mapami
- Światła do jazdy dziennej LED
- Światła drogowe, automatyczne
- Światła przeciwmgielne LED
- Tapicerka skórzana
- Tryb jazdy na torze
- Uchwyty ISOFIX z drugiego rzędu do instalacji fotelików dziecięcych
- Usługa Łączność Premium (30 dni bezpłatnie)
- Wyświetlacz wielofunkcyjny, dotykowy 15 calowy
- Zamek centralny i zdalna kontrola ogrzewania postojowego za pomocą aplikacji
- Zawieszenie obniżone

CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ

Zakup

- | | |
|--|-----|
| • Ślady wcześniejszych napraw blacharsko - lakierniczych (-2%) | PLN |
| • Konieczność naprawy pojazdu (-3%) | PLN |

SUMA

PLN

OPONY

Zakup

Oś 1, Opona 1 (lewa), MICHELIN, 235/45R18

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	50
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 1, Opona 2 (prawa), MICHELIN, 235/45R18

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	50
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 2, Opona 1 (lewa), MICHELIN, 235/45R18

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	50
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 2, Opona 2 (prawa), MICHELIN, 235/45R18

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	50
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

NOTATKI**Notatka do wyceny:****OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.**

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.
Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy CARARENA przy ul. Budowlanych 7 w Baranowie.
W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.
W czasie oględzin stwierdzono:

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPEŁDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.
Silnik uruchomiono.
Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.
Tarcze kół aluminiowe – z zarysowaniami.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru białego - lakier dwuwarstwowy uni.
Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.
Stwierdzono ślady napraw blacharsko lakierniczych n/w. elementów nadwozia:
- błotnik przedni prawy [230 – 1150 µm].
Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:
- zderzak przedni – punktowe odpryski powłoki lakierowej.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do wymiany:
- tablica rejestracyjna – pocięta.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono dwa kluczyki (karty) do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.
Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.
Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.
Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.
Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.
Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.
Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.
Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA
Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)
- G bezpłatna opcja wyposażenia
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika

































