

Zleceniodawca przedstawił kosztorys naprawy do pojazdu w którym wskazano konieczną wymianę silnika. Podczas oględzin w warunkach parkingowych nie stwierdzono nieprawidłowości. Istnieje możliwość wystąpienia usterki dopiero podczas próby ruchowej w warunkach drogowych przy większych prędkościach. Zaleca się weryfikację w warunkach serwisowych.