









Seite 5 24.09.2025



FABRIKAT

SKODA

FZ-IDENT-NR TMBJG8NX3SY143825

ERSTE ZUL 21.07.2025 OCTAVIA (PV) AMTL KZ

LAUFLEIST

TOUR

TYP-CODE

56 1B 18

SCHD-TAG REP-DAUER



AUSFUEHR-VARIANTEN AB 02.2025 UMFELDBEL AMBIENTE FAHRPROFILAUSWAHL KAELTEMITTEL R1234YF ZUSATZLUFTHEIZUNG SCHRIFTZUG H SCHWARZ MITTELARMLEHNE V A-SPIEG AUT ABBLENDB HECKSCHEIBENWISCHER KOMBIINSTRUMENT PLUS ABSCHLEPPSCHUTZ ANHAENGEVORR ELEKTR 1968CCM 85KW GESCHW-/DISTANZREG NOTRAD PLATZSPAREND BREMSE V 288X25 ZIERL STOSSF CHROM COMBI

HECKSPOILER

GEPAECKNETZ SITZLEHNE H EINSTELL RUECKFAHRKAMERA FRONTSCH HEIZBAR HECKKLAPPE ELEKTR KEYLESS ADVANCED SAF KABELLOSES LADESYST INFOTAINMENT 13 ZOLL SOUNDSYSTEM MIT SUBW HECKL LED DYNAMISCH LICHT-/REGENSENSOR SITZ V L HOEHENVERST SITZ V R HOEHENVERST RUECKSITZLEHNE GET MULTIF-LED-LENKR HZB SCHALT-/WAEHLH LEDER SITZE V/H HEIZBAR FRONTKAMERA GETRIEBE 6-GANG REIFEN 205/55 R17..V ABGASNORM EU6 EA SCR SYSTEM SEITEN-/KOPFAIRBAG

GEP-RAUMABD / NETZ KINDERSICHERUNG EL SONNENBL BELEUCHTET VERGLAS H DUNKEL GET 3-ZONEN KLIMAAUTOM I-SPIEG AUT ABBLENDB AUSSTATTUNG STOFF DACHRELING SCHWARZ EINPARKHILFE V/H FRONT ASSIST FELGE 7 J X 17 ALU GENERATOR 180A CENTER-AIRBAG SITZ V NOTRUFSYSTEM E-CALL ABLAGEKASTEN KOFFERR

SERVICE-

SERVICE (OI6)

(FEHLERSPEICHER AUSLESEN)

-OPTIONEN ______

NETZTRENNWAND

A R B E I T S L O H N ZEITBASIS 10 AW=1 STD PREIS/KL 1 =185.00 EUR/STD

PREIS/KL 2 =185.00 EUR/STD PREIS/KL 3 =185.00 EUR/STD

ARB.POS.NR/ INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN KLARB.-ΑW LEIT-NR PREIS KN DIAGNOSE NACH REPARATUR 3 3 55.50 01 50 00 ZAX GFS/GEFUEHRTE FUNKTION 2 37.00 2

SYSTEM AUDATEX



Seite 6 24.09.2025

ARBEIT		S/KL 2	=185.00 =185.00 =185.00	EUR/STD
ARB.POS.NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN	KL	AW	ARB PREIS
44 95 03 00	FAHRZEUG V UND H VERMESSEN (VOR INSTANDSETZUNG) UMFASST: STURZ UND SPUR PRUEFEN, HALTER UND MESSFUEHLER EIN-/AUSBAUEN OHNE EINSTELLARBEITEN	2	9	166.50
63 29 19 01	ABDECKUNG STOSSFAENGER V AUS-/EINBAUEN UMFASST: RAEDER, RADHAUSSCHALEN UND SCHALLSCHUTZWANNE AUS-/EINBAUEN	2	12	222.00
63 29 55 02)	ABDECKUNG STOSSFAENGER V ERSETZEN (AUSGEBAUT) UMFASST: LUEFTUNGSGITTER, KUEHLERGRILL UND ALLE NOTWENDIGE ANBAUTEILE AUS-/EINBAUEN	2	19	351.50
63 29 43 55	•	2	4	74.00
63 40 42 52	ABDECKUNG STOSSFAENGER V 4 HALTER KLEBEN (VERBUNDARBEIT)	2	2	37.00
19 24 19 50	LUFTFUEHRUNG V AUS-/EINBAUEN	2	1	18.50
94 15 19 01)	SCHEINWERFER R AUS-/EINBAUEN (ABDECKUNG F STOSSFAENGER V AUSGEBAUT) OHNE: SCHEINWERFER EINSTELLEN	2	1	18.50
	SCHEINWERFER R ERSETZEN (AUSGEBAUT)	2	1	18.50
	KOTFLUEGEL V R ERSETZEN UMFASST: KOTFLUEGEL V R UND NOTWENDIGE ANBAUTEILE AUS-/EINBAUEN	2	3	55.50
KN	KOTFLUEGELHALTER V R A-E	2	2	37.00
27 06 89 50		2	1	
57 51 19 00	UMFASST: TUER EINSTELLEN	2	4	74.00
•	TUER V R ERSETZEN (AUSGEBAUT) UMFASST: SAEMTLICHE TEILE UMBAUEN	2	30	555.00
	TUER H R ERSETZEN (AUSGEBAUT) UMFASST: SAEMTLICHE TEILE UMBAUEN	2	26	481.00
53 55 53 ZAX	SEITENTEIL H R TEILE DEMONTIEREN UMFASST: STOSSFAENGER MIT TRAEGER, AB- DECKUNG ABSCHLUSSBLECH, SCHLUSSLEUCHTEN, HECKKLAPPENDICHTUNG, RUECKSITZLEHNE, RUECKSITZKISSEN, SICHERHEITSGURT H, SYSTEM AUDATEX	3	19	351.50



Seite 7 24.09.2025

ARBEITS		/KL 2	=185.00	EUR/STD EUR/STD EUR/STD	
ARB.POS.NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN	KL	AW	ARB PREIS	
53 55 59 ZAX	SEITENSCHEIBE UND VERKLEIDUNGEN IM RE- PARATURBEREICH AUSBAUEN. SEITENTEIL H R TEILE MONTIEREN UMFASST: DEMONTIERTE TEILE EINBAUEN, GGF ERNEUERN.		19	351.50	
53 55 55 50	SEITENTEIL H R TEILSTUECK ERSETZEN	3	64	1184.00	
66 77 55 00)	FOLIE SEITENWAND R KLEBEN	2	3	55.50	
66 77 56 00)	FOLIE SEITENWAND R KLEBEN FOLIE SEITENWAND L/R KLEBEN ERG-ARB	2	1	18.50	
	SCHEINWERFER EINSTELLEN	2	2 5	37.00	
91 63 15 10	RADARSENSOR EINSTELLEN	2	5	92.50	
4162	RADHAUS H R A INSTANDSETZEN		15*		
51 01 75 50	KOTFLUEGEL V R HOHLRAUM KONSERVIEREN KAROSSERIETEIL/E HOHLRAUM KONSERVIEREN TUER V R HOHLRAUM KONSERVIEREN	3	1	18.50	
51 01 75 01)	KAROSSERIETEIL/E HOHLRAUM KONSERVIEREN	3	2	37.00	
		3	1	18.50	
51 01 75 50		3	1 1 4	18.50	
51 01 75 50		3	1	18.50	
	KAROSSERIE U-SCHUIZ AUFTRAGEN	3	4	74.00	
51 01 73 50	RADHAUS H R U-SCHUTZ AUFTRAGEN (VERBUNDARBEIT)		2		
LACKIERZEIT SYSTEM SKODA)					
ZEITBASIS 10 AW=1 STD PREIS = 185.00 EUR/STD					
ARB.POS.NR/ LEIT-NR				ARB PREIS	
63 29 61 70	ABDECKUNG STOSSF V NEUTEILLACK S1		8	148.00 92.50 240.50 203.50 259.00	
50 55 61 51	KOTFLUEGEL V R TUER V R TUER H R SEITENWAND H R DACHRAHMEN R RADHAUS H R A NEUTEILLACK S1 NEUTEILLACK S1 NEUTEILLACK S1 NEUTEILLACK S1 OBERFLAECHENLACK S2 OBERFLAECHENLACK S2		5	92.50	
57 51 61 51	TUER V R NEUTEILLACK S1		13	240.50	
58 51 61 51	TUER H R NEUTEILLACK S1		11	203.50	
53 55 61 51	SEITENWAND H R NEUTEILLACK S1		14	259.00	
51 05 79 02	DACHRAHMEN R OBERFLAECHENLACK S2		5 3	92.50	
L 4162	RADHAUS H R A OBERFLAECHENLACK S2				
51 01 71 93	VORBEREITUNGSARBEIT ZUR LACKIERUNG SYSTEM AUDATEX		2	37.00	



Seite 8 24.09.2025

LACKIERU	J N G (LACKIERZEIT	SYSTEM SKODA)	
ZEITBASIS 10 A	AW=1 STD PREIS =	185.00 EUR/STD	
ARB.POS.NR/	ARBEITSGANG MONT-TEI 2-SCHICH	LE AUSGEBAUT T-PERLEFFEKT	AW ARB PREIS
7)	KUNSTSTOFFE) FEIL/E AUSGEBAUT) VERBUNDARBEIT)		
	ORBEREITUNGSZEIT ZUR G ABDECKUNG STOSSFAENGER		3 55.50
51 01 71 13 VO	ORBEREITUNGSARBEIT ZUR EUTEIL S1	·	19 351.50
53 55 61 01) ZI	FEIL/E EINGEBAUT) EITZUSCHLAG FUER EINE : EUTEILLACK STUFE S1 FU	ER SEITENTEIL R	3 55.50
ERSATZTI	 3 I L E		: 01.09.2025 / 01
LEIT-NR MENGE	BEZEICHNUNG	TEILE-NR	PREIS
0283 0298 0307 0308 0309 0310 0318 0320 0328 0336 0338 0397 0.05 L 0398 0562 0742 0766 0812 0842 1482 1510	ABDECKUNG STOSSF V ZIERBL R STOSSF V HALTER SENSOR V A L HALTER SENSOR V A R HALTER SENSOR V I L HALTER SENSOR V I R HALTER A R STOSSF V FUEHRUNG R STOSSF V HALTER R STOSSF V LUFTLITG STOSSF R LUFTFUEHR R STOSSF V KUNSTSTOFFPRIMER APPLIKATOR SCHEINWERFER KPL R KOTFLUEGEL V R HALTER V KOTFL V R SCHRIFTZ KOTFL V R RADHAUSSCHALE V R TUER V R DICHTUNG TUER V R	5E3807834D 9B9 5E3919485C 5E3919486C 5E3919486B 5E3807056B 5E3807042 5E3807724A 5E3121764F 5E3121764G >D 822150A1 D 00950025 5E4941010 5E3821106B 5E3821228 6VA853041D WOQ 5E3809958N 5E3831052C	634.00 20.15 10.50 10.50 10.50 10.50 19.35 16.05 19.50 13.25 13.25 9.85 4.56 656.00 309.00 20.85 17.05 73.80 926.00 31.40
1782 1812 3488	TUER H R DICHTUNG A TUER H R 2K-KLEBER SEITENW R	5E7833052C 5E7839698B 5AP	926.00 34.05 77.59



Seite 9 24.09.2025

LEIT-NR MENGE BEZEICHNUNG TEILE-NR PREIS

3496 SEITENWAND H R 5E7809602C 518.00 3568 FOLIE SEITENWAND H R 5E3807906C 19.00

SYSTEM AUDATEX





Seite 10 24.09.2025

SCHLUSSKALKULATION	EUR	EUR
A R B E I T S L O H N ZEITBASIS 10 AW = 1 STD GESAMT KL 2 119 AW X 185.00 EUR/STD 2 GESAMT KL 3 120 AW X 185.00 EUR/STD 2 VERMESSEN KL 2 9 AW X 185.00 EUR/STD GESAMTSUMME ARBEITSLOHN	220.00 166.50	4 588.00
NEBENKOSTEN UNTERBODENSCHUTZ LOHN KL 3 6 AW X 185.00 EUR/STD MATERIAL HOHLRAUMKONSERV.	111.00	
LOHN KL 3 6 AW X 185.00 EUR/STD MATERIAL GESAMTSUMME NEBENKOSTEN	10.00	242.00
LACKIERUNG ZEITBASIS 10 AW = 1 STD ARBEITSLOHN 86 AW X 185.00 EUR/STD 1 LACKIERMATERIAL 40.00 % GESAMTSUMME LACKIERUNG INKL MATERIAL	636.40	2 227.40
ERSATZTEILE 4 SCHWEMM-MATERIAL GESAMTSUMME ERSATZTEILE	400.70 15.00	4 415.70
REPARATURKOSTEN OHNE MWST	• • • • • •	11 473.10 2 179.89
REPARATURKOSTEN MIT MWST		13 652.99

ERLAEUTERUNGEN:

E-TEILE-PREISE=UPE D HERST/IMPORT > = VON HERST NICHT MEHR LIEFERB. KN = KEINE ERSATZTEIL-/ARB-POS-NR E-TEILEPREISE=UPE D HERST /IMPORT ZAX=ZEITERHEBUNG DURCH AUDATEX * = ANWENDERANGABEN

E-TEILE-NR NICHT UNBEDINGT BST-NR U/H-SCHUTZ IN ARBEIT ENTHALTEN)=ZEITANTEILE IN ANDERER POS ENTH LIZENZ = EN77433

SYSTEM AUDATEX