

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
 Alt-Biesdorf 36  
 12683-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.9.2025

Auftragsnummer:

L58209

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****1. Allgemeine Fahrzeugdaten**

Datenquelle: **VIN-Abfrage**  
 Hersteller: **Ford**  
 Typ: **S-MAX**  
 Fahrgestellnummer: **WF0SXXGBWSC158209**  
 Erstzulassung: **22.10.2012**  
 Getriebe / Gänge: **Automatikgetriebe, 6 Gänge**  
 Schadstoffklasse: **EU5**  
 Vorverwendung: **Privat**

Laufleistung abgelesen: **218.319 km**  
 Kraftstoffart: **Diesel**  
 Farbe: **Brisbane Braun**  
 Leistung: **120 kW / 163 PS**  
 Hubraum: **1997 ccm**  
 Anzahl Schlüssel: **2**  
 Anzahl Vorbesitzer: **2**

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
 Alt-Biesdorf 36  
 12683-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.9.2025

Auftragsnummer:

L58209

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****2. Serien- / Sonderausstattung**

Serienausstattung:

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>
1	Fensterheber elektrisch hinten
2	Frontscheibe Solar-Reflect
3	Gepäckraummatte, Unterseite mit Kunststoffbeschichtung
4	Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
5	Luftdüsen im Fond
6	Nebelscheinwerfer
7	Schalt-/Wählhebelgriff Leder
8	Sportsitze
9	Türgriffe außen Wagenfarbe
10	Außentemperaturanzeige
11	Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
12	Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
13	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
14	Außenspiegel Wagenfarbe
15	Farbdisplay für Bordcomputer und Zeituhr
16	Flexibles Sitzsystem FFS
17	Gepäckraumabdeckung / Rollo
18	Klimaautomatik 2-Zonen
19	Motor 2,0 Ltr. - 120 kW TDCi KAT
20	Reifen-Reparaturkit
21	Tagfahrlicht
22	Wegfahrsperr
23	Winter-Paket
24	Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung
25	Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
26	Bodenleuchte im Außenspiegel
27	Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
28	Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
29	Getränkehalter vorn

<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>
30	Karosserie: 5-türig
31	Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro 5
32	Sitz vorn links elektr. höhenverstellbar
33	Dachhimmel Stoff
34	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
35	Kindersicherung elektrisch
36	Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
37	Zentralverriegelung
38	Bordcomputer
39	Entfall 3.Sitzreihe
40	Fernbedienung für Zentralverriegelung
41	Fußraumleuchte vorn
42	Getriebe 6-Gang - PowerShift Typ: MPS 6
43	Innenspiegel mit Ablendautomatik
44	Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
45	Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
46	Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
47	Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
48	Handbremshebelgriff Leder
49	Anti-Blockier-System (ABS)
50	Einstiegschienen vorn
51	Fußmatten Teppich
52	Intelligent Protection System (IPS)
53	Mittelkonsole mit Armlehne
54	Zusatzheizung
55	Check-Control-System
56	Dachkonsole mit grossem Ablagefach und Zusatzspiegel
57	Dimmer Instrumentenbeleuchtung
58	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
 Alt-Biesdorf 36  
 12683-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter: Schreiber Stephan  
 Besichtigungsdatum: 30.9.2025  
 Auftragsnummer: L58209


**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

**Sonderausstattung:**

Nr.	Bezeichnung
1	Metallic-Lackierung
2	Bi-Xenon-Scheinwerfer mit Abbiegelicht
3	* Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
4	Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
5	Business-Paket 2
6	* Rückfahrkamera
7	* Subwoofer
8	* Premium-Sound-Paket

Nr.	Bezeichnung
9	* Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle
10	* Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
11	* Parkpilotsystem vorn und hinten
12	* USB-Anschluss
13	* AUX-IN-Anschluss
14	* Audiobedienung am Lenkrad
15	* Audio-Navigationssystem Ford Plus mit Touchscreen-Farbdisplay (7 Zoll)
16	LM-Felgen 6,5x16 (5x2-Speichen)
17	Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)

**Zubehör:****3. Ausbauminformationen**

-

**4. Allgemeiner Fahrzeugzustand**

Servicenachweis vorhanden ja:  nein:

Servicenachweis

Fahrgestellnummer WF0SXXGBWSC158209  
 Fahrzeugtyp: Ford S-MAX 120 kW

Nr.	Bezeichnung	Datum	Laufleistung km
1	Wartungsarbeiten	15.12.2024	208888

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
 Alt-Biesdorf 36  
 12683-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.9.2025

Auftragsnummer:

L58209

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Servicenachweis vorhanden

ja:  nein: Servicenachweis

Fahrgestellnummer WF0SXXGBWSCL58209

Fahrzeugtyp: Ford S-MAX 120 kW

Nr.	Bezeichnung	Datum	Laufleistung km
1	Wartungsarbeiten	15.12.2024	208888

Es handelt sich bei diesen Angaben um eine Zusammenstellung der nachweislich am Fahrzeug durchgeführten Arbeiten im Rahmen eines Werkstattaufenthaltes. Bei hohen Laufleistungen kann es im Rahmen der Wartung aus wirtschaftlichen Gründen zu Abweichungen von den Herstellervorgaben kommen.

**HU vorhanden bis 04/27** fahrbereit nicht fahrbereit rollfähig nicht rollfähig (immobil) nicht verkehrssicher

Mängelbeschreibung:

Nichtraucherfahrzeug

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
 Alt-Biesdorf 36  
 12683-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.9.2025

Auftragsnummer:

L58209

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****5. Allgemeine Funktionsfähigkeit**

- ✓ Motor startet eigenständig
- ✓ Motor funktionsfähig
- ✗ Getriebe funktionsfähig
- ✓ Lichtanlage funktionsfähig
- ✓ Fensterheber funktionsfähig
- ✓ Kombiinstrument mit Anzeigen
- ✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
- Getriebe hat kein Vortrieb im warmen Zustand
- Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
- ✓ Entertainment (Radio) funktionsfähig
- ✓ Navigationssystem funktionsfähig

Sonstige Auffälligkeiten beim Probelauf:

✓ = funktionsfähig      ✗ = nicht funktionsfähig      — = nicht vorhanden

**6. Instandgesetzte Unfallschäden und Vorschäden**vorhanden ja  nein 

Es sind keine Vorschäden bekannt.

**7. Fahrzeugschäden und Fehlteile**

Nr.	Teil	Bild Nr.	Schaden	Kommentar
1	Motorhaube	1, 2, 3	Steinschläge mit Korrosionsansatz	
2	Stoßfänger vorn	4, 5, 6	Steinschläge	
3	Kotflügel links	7, 8, 9	Steinschläge	
4	Tür hinten links	10, 11, 12	zerkratzt	
5	Stoßfänger hinten	13, 14	Kratzer	
6	Heckklappe	15, 16	Kratzer	
7	Tür hinten rechts	17, 18	Kratzer	
8	Getriebe	19	wenn warm kein Vortrieb mehr	
9	Reifendichtmittel	20	abgelaufen	

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Alt-Biesdorf 36  
12683-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.9.2025

Auftragsnummer:

L58209

The logo for TÜV NORD, consisting of the text "TUVNORD" in white capital letters on a blue rectangular background.**Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

---

**Besichtigungsbedingungen:**

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauffleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer). Die Besichtigung des Fahrzeugs erfolgte im unzerlegten Zustand. Es können daher keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbareren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert werden. Eine Probefahrt war nicht Bestandteil der Besichtigung.

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
 Alt-Biesdorf 36  
 12683-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.9.2025

Auftragsnummer:

L58209

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****8. Bereifung Räder-Reifen**

Montierte Reifen

Achse	Reifen- u. Felgeninfo.	Reifengröße	Hersteller	Profil (mm)
1 - VL	Sommerreifen / Aluminium	215/60 R16 99V	Falken	3
2 - VR	Sommerreifen / Aluminium	215/60 R16 99V	Falken	3
3 - HL	Sommerreifen / Aluminium	215/60 R16 99V	Hankook	6
4 - HR	Sommerreifen / Aluminium	215/60 R16 99V	Hankook	6



**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Alt-Biesdorf 36  
12683-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.9.2025

Auftragsnummer:

L58209

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9. Fotodokumentation Fahrzeug****9.1 Fahrzeug**

Bild 1: Seitenprofil vorne links



Bild 2: Seitenprofil vorne rechts

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Alt-Biesdorf 36  
12683-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.9.2025

Auftragsnummer:

L58209

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Seitenprofil hinten rechts



Bild 4: Seitenprofil hinten links

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
 Alt-Biesdorf 36  
 12683-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
 SLL Automotive Group GmbH  
 Erika-Mann-Str. 63  
 80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.9.2025

Auftragsnummer:

L58209

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Motorraum



Bild 6: Fahrgestellnummer

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Alt-Biesdorf 36  
12683-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.9.2025

Auftragsnummer:

L58209

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven****9.2 Fahrzeuginnenraum****Bild 1: Fahrertür in Richtung Lenkrad****Bild 2: Fahrertür innen**

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Alt-Biesdorf 36  
12683-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.9.2025

Auftragsnummer:

L58209

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Cockpit gesamt (von hinten)



Bild 4: Innenraum hi. von li.

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Alt-Biesdorf 36  
12683-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.9.2025

Auftragsnummer:

L58209

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 5: Kofferraum / Laderaum



Bild 6: Sonstiges

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Alt-Biesdorf 36  
12683-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.9.2025

Auftragsnummer:

L58209

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 7: Sonstiges



Bild 8: Sonstiges

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Alt-Biesdorf 36  
12683-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.9.2025

Auftragsnummer:

L58209

**TÜVNORD**

**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 9: Sonstiges



Bild 10: Sonstiges

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Alt-Biesdorf 36  
12683-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.9.2025

Auftragsnummer:

L58209



**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 11: Sonstiges



Bild 12: Sonstiges

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Alt-Biesdorf 36  
12683-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.9.2025

Auftragsnummer:

L58209

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 13: Sonstiges



Bild 14: Sonstiges

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Alt-Biesdorf 36  
12683-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.9.2025

Auftragsnummer:

L58209



**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 15: Sonstiges



Bild 16: Sonstiges

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Alt-Biesdorf 36  
12683-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.9.2025

Auftragsnummer:

L58209

**TÜVNORD**

**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 17: Sonstiges



Bild 18: Sonstiges

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Alt-Biesdorf 36  
12683-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.9.2025

Auftragsnummer:

L58209



**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 19: Sonstiges



Bild 20: Sonstiges

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Alt-Biesdorf 36  
12683-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.9.2025

Auftragsnummer:

L58209



**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 21: Sonstiges



Bild 22: Sonstiges

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Alt-Biesdorf 36  
12683-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.9.2025

Auftragsnummer:

L58209



**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 23: Sonstiges

### 9.3 Technische Ausstattung und Zubehör



Bild 1: Entertainmentsystem



Bild 2: Navigationssystem

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Alt-Biesdorf 36  
12683-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.9.2025

Auftragsnummer:

L58209

**TÜVNORD****Zustandsbericht****TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**

Bild 3: Instrumententafel




Bild 4: Zubehörteile (Schlüssel etc.)

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Alt-Biesdorf 36  
12683-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.9.2025

Auftragsnummer:

L58209



**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**




Bild 5: Zulassungsbescheinigung



Bild 6: Serviceheft

## 10. Fotodokumentation Fahrzeugschäden



Bild 1: Karosserie / Motorhaube Steinschläge mit Korrosionsansatz



Bild 2: Karosserie / Motorhaube Steinschläge mit Korrosionsansatz



Bild 3: Karosserie / Motorhaube Steinschläge mit Korrosionsansatz



Bild 4: Karosserie / Stoßfänger vorn Steinschläge



Bild 5: Karosserie / Stoßfänger vorn Steinschläge



Bild 6: Karosserie / Stoßfänger vorn Steinschläge



Bild 7: Karosserie / Kotflügel links Steinschläge



Bild 8: Karosserie / Kotflügel links Steinschläge



Bild 9: Karosserie / Kotflügel links Steinschläge



Bild 10: Karosserie / Tür hinten links zerkratzt



Bild 11: Karosserie / Tür hinten links zerkratzt



Bild 12: Karosserie / Tür hinten links zerkratzt

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Alt-Biesdorf 36  
12683-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.9.2025

Auftragsnummer:

L58209

**TÜVNORD**

**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 13: Karosserie / Stoßfänger hinten Kratzer



Bild 14: Karosserie / Stoßfänger hinten Kratzer



Bild 15: Karosserie / Heckklappe Kratzer



Bild 16: Karosserie / Heckklappe Kratzer



Bild 17: Karosserie / Tür hinten rechts Kratzer



Bild 18: Karosserie / Tür hinten rechts Kratzer

**Besichtigungsort**

Koch Gruppe Automobile AG  
Alt-Biesdorf 36  
12683-Berlin

**Auftraggeber**

Einfach. Ertragreich. 2trde.  
SLL Automotive Group GmbH  
Erika-Mann-Str. 63  
80636 München

Gutachter:

Schreiber Stephan

Besichtigungsdatum:

30.9.2025

Auftragsnummer:

L58209



**Zustandsbericht**

**TÜV NORD Autoservice GmbH - Wurster Straße 92 - 27580 Bremerhaven**



Bild 19: Technik / Getriebe wenn warm kein Vortrieb mehr



Bild 20: Reifen - Felge / Reifendichtmittel abgelaufen