

Wycena wartości

Zamawiający wycenę:	CAR ARENA Budowlanych 7, 62-081 Baranowo
Numer zlecenia:	85/22/09/2025/CarArena STANDARD
Wykonawca wyceny:	Przemysław Kalużny
Przedmiot wyceny:	Dźwig gąsienicowy TAKRAF RDK 160-2
Nr fabryczny:	2339
Data sporządzenia wyceny:	11-10-2025



Treść wyceny

W dniu 08-10-2025r. przeprowadzono oględziny w/w maszyny zgodnie ze zleceniem numer 85/22/09/2025/CarArena STANDARD, przez rzeczoznawcę: Karol Bączkowski. Zleceniodawca zlecił przygotowanie wyceny urządzenia celem jego sprzedaży.

Przedmiot wyceny

Przedmiotem raportu jest dźwig gąsienicowy TAKRAF RDK 160-2.

Dane identyfikacyjne i techniczne

Nazwa:	Dźwig gąsienicowy
Producent:	TAKRAF
Model:	RDK 160-2
Rok budowy:	1983
Nr fabryczny:	2339
Czas pracy:	Brak danych
Udźwig:	16 000 kg
Masa własna:	25 000 kg
Wysokość podnoszenia:	20m
Zasilanie:	Silnik elektryczny Silnik spalinowy (ON)
UDT:	06-2026

Wynik oględzin

Podczas oględzin, urządzenie uruchomiono i przeprowadzono symulację ruchów roboczych bez obciążenia.

Żuraw wyposażony jest w napęd hybrydowy, obejmujący silnik spalinowy o zapłonie samoczynnym współpracujący z silnikiem elektrycznym. Silnika spalinowego nie uruchomiono z powodu braku akumulatorów rozruchowych; według oświadczenia użytkownika oraz wstępnej oceny wizualnej jednostka napędowa jest sprawna technicznie. W trakcie testów nie stwierdzono nieprawidłowości w działaniu układów mechanicznych, jednak należy zaznaczyć, że istnieje ryzyko ujawnienia wad lub niesprawności podczas pracy pod obciążeniem.

Urządzenie użytkowane jest sporadycznie, w trybie awaryjnym, i znajduje się w stanie sprawnym, posiadając aktualne badania UDT.

W trakcie oględzin stwierdzono typowe ślady eksploatacyjne w postaci zarysowań, deformacji, wgnieceń oraz miejscowych ognisk korozji itp., wynikających z wieku oraz charakteru eksploatacji. Pozostałe uszkodzenia i ubytki wizualne udokumentowano fotograficznie.

Dokumentacja serwisowa urządzenia nie została okazana.

Dane techniczne przyjęto na podstawie tabliczki znamionowej oraz materiałów producenta dostępnych w źródłach internetowych. Nie można wykluczyć iż mogą wystąpić rozbieżności.

Podsumowanie

Stan techniczny przedmiotowego urządzenia na dzień oględzin ocenia się jako dość dobry.

Wnioski

W wyniku przeprowadzonych oględzin oraz zgodnie z notowaniami rynkowymi podobnych maszyn jak również wiedzą własną rzeczoznawcy wartość rynkowa omawianej maszyny została ustalona na kwotę:

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.

























































































