

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-442/2025_DW4VG17

Numer szkody / sprawy SM-442/2025_DW4VG17
Nr kalkulacji 8802

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko: Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0154855

Numer rejestracyjny: DW4VG17
Numer nadwozia: JMZKH0HB401119653
Marka: MAZDA
Model: CX-60 22-
Typ: CX-60 2.5 PHEV Takumi AWD aut
Data pierwszej rejestracji: 27.03.2023
Rok produkcji: 2022

WYCENA

Nr wyceny: 8685
Data wyceny: 25.09.2025
Wycena na dzień: 25.09.2025
Wersja bazy danych: 2025.09

Numer wyceny 8802
Data wyceny 25.09.2025
Wycena na dzień 25.09.2025
Numer licencji / użytkownik 35006 / Walewski Andrzej

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-442/2025_DW4VG17

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander ConsumerMultirent Sp. z o.o.
Adres 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0154855

Numer rejestracyjny / numer VIN DW4VG17 / JMZKH0HB401119653
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 27.03.2023 / 30
Rok produkcji 2022
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 97 745 / Odczytany
Przebieg standardowy / różnica (km) 54 000 / 43 745
Lakier biały metalik
Marka MAZDA
Model CX-60 22-
Typ CX-60 2.5 PHEV Takumi AWD aut
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Kombi / 5 / 5
Okres dostępności 01.03.2022 - ...
Pojemność silnika (ccm) 2488
Moc kW / KM 141 / 191
Paliwo / katalizator Benzyna / Katalizator (3drozny)+GPF
Układ / liczba cylindrów R / 4
Skrzynia / liczba biegów A / 8

WYCENA POJAZDU

Notowanie Eurotax (baza danych 2025.09)
Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji
Korekta na przebieg
Korekta na rok produkcji
Wartość wyposażenia dealerskiego
Wartość czynników obniżających wartość

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- 8 głośników
- Alarm
- Aplikacja MyMazda - pakiet darmowych usług połączonych
- Apple Carplay i Android Auto
- Boczek drzwi obszyte ekologiczną skórą
- Czujnik ciśnienia w oponach
- Czujnik deszczu
- Czujnik zmierzchu
- Czujniki parkowania, przód i tył
- Felgi aluminiowe 20 czarno-srebrne z ogumieniem 235/50
- Fotel kierowcy regulowany w 8 płaszczyznach
- Fotel pasażera regulowany w 6 płaszczyznach
- Fotele przednie podgrzewane
- Fotele przednie regulowane elektrycznie (w 10 płaszczyznach)
- Fotele przednie wentylowane
- Fotele tylne podgrzewane
- Funkcja Auto Hold
- Gniazdo 12V
- Gniazdo USB-C (2x) - przód
- Gniazdo USB-C (2x) - tył
- Kabel ładujący (z domową wtyczką)
- Kabel ładujący (ze złączem "Type 2")
- Kamera cofania
- Kanapa tylna dzielona 40:20:40
- Kierownica i dźwignia zmiany biegów pokryte skórą
- Kierownica podgrzewana
- Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa
- Kolumna kierownicy z elektryczną regulacją położenia
- Kurtyny powietrzne
- Lakier uni
- Listwy wokół okien w kolorze czarnym
- Listwy zewnętrzne chromowane
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie, ogrzewane
- Lusterka boczne składane elektrycznie z funkcją AUTO
- Lusterka boczne z funkcją pamięci ustawień
- Łopatkę do zmiany biegów
- Nawiew na tylny rząd siedzeń
- Oświetlenie KODO - przód i tył
- Oświetlenie podłogi w I rzędzie
- Oświetlenie podłogi w II rzędzie
- Oświetlenie przedniej konsoli
- Oświetlenie wewnętrzne, ambientowe
- Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy
- Poduszki powietrzne boczne, przód
- Poduszki powietrzne boczne, tył
- Poduszki powietrzne przednie
- Przycisk do uruchamiania silnika
- Radio FM
- Reflektory przednie, diodowe LED
- Schowek, podświetlany
- Siatka w przestrzeni bagażowej
- Smart Keyless
- Spoiler dachowy
- Spryskiwacze reflektorów
- System automatycznego hamowania SCBS (zapobiegający kolizjom przy małych prędkościach)
- System automatycznego włączania świateł drogowych (HBC)
- System dostosowania optymalnej pozycji za kierownicą
- System e-Call - system powiadamiania ratunkowego
- System inteligentnego wspomagania hamowania - SBS
- System monitorowania martwego pola BSM
- System monitorujący ruch poprzeczny przy cofaniu (RCTA)
- System multimedialny HMI (Human Machine Interface)
- System ostrzegania przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu (LDW)
- System rozpoznający znaki ograniczenia prędkości - TSR
- System rozpoznawania twarzy (Driver Monitor) z funkcją pamięci ustawień
- System ułatwiający wsiadanie i wysiadanie kierowcy
- System wspomagający ruszanie na wzniesieniu
- System wspomagający utrzymanie pojazdu w pasie ruchu (LAS)
- System wykrywający znużenie kierowcy - Driver Alert
- Światła LED do jazdy dziennej
- Tapicerka skórzana Nappa
- Tempomat
- Tuner radia cyfrowego
- Wybór trybu jazdy
- Wycieraczki przedniej szyby podgrzewane
- Wyświetlacz centralny 12.3 cali
- Wyświetlacz Head-up (na przedniej szybie)
- Zarządzanie zdalne klimatyzacją (za pomocą aplikacji MyMazda)
- Zegary cyfrowe
- Zestaw głośnomówiący Bluetooth

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE

- Dach panoramiczny
- Lakier metalik (trójwarstwowy) Rhodium White
- Pakiet Convenience & Sound

- Gniazdo 1500W
- Gniazdo 150W
- Kłapa bagażnika sterowana elektrycznie (z funkcją bezdotykową)
- Ładowarka bezprzewodowa
- Moduł oświetlenia dla I i II rzędu siedzeń
- System audio BOSE (12 głośników)
- System kamer 360
- Szyby boczne tylne i szyba tylna przyciemniane

CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ

- Konieczność naprawy pojazdu

OPONY

Oś 1, Opona 1 (lewa), YOKOHAMA, 235/50 R20 104V

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6
Zużycie [%]:	33
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 1, Opona 2 (prawa), YOKOHAMA, 235/50 R20 104V

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6
Zużycie [%]:	33
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 2, Opona 1 (lewa), YOKOHAMA, 235/50 R20 104V

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6
Zużycie [%]:	33
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 2, Opona 2 (prawa), YOKOHAMA, 235/50 R20 104V

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6
Zużycie [%]:	33
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

NOTATKI

Notatka do wyceny:

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU

Do oceny przedstawiono pojazd zarejestrowany w kraju.

Oględziny pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy DAWRO, ul. Wodzisławska 8, 52-017 Wrocław.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

Brak książki serwisowej pojazdu.

Pojazd posiada książkę serwisową. Ostatni wpis przy przebiegu km.

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik wraz z komorą silnikową - brudny, drobne zapoczenia w miejscach uszczelnień.

Silnik uruchomiono.

Wskazania komputera pokładowego: usterka silnika – kontrolka „check engine”.

Konieczność weryfikacji silnika wraz z osprzętem w warunkach serwisowych.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD WYDECHOWY:

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru białego - lakier trójwarstwowy metalik.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono brak śladów napraw blacharsko lakierniczych nadwozia.

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- pokrywa komory silnika – odprysk powłoki lakierowej z ogniskiem korozji,
- drzwi przednie lewe – odpryski powłoki lakierowej na krawędzi,
- drzwi przednie prawe – odpryski powłoki lakierowej na krawędzi,
- drzwi tylne lewe – zarysowane w okolicy klamki,
- drzwi tylne prawe – wgniecione.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- zderzak przedni – odpryski powłoki lakierowej,
- obudowa lusterka zewnętrznego prawego - odprysk powłoki lakierowej,
- obicie tapicerskie siedziska kanapy tylnej – zabrudzone.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono dwa klucze do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA

Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)
- G bezpłatna opcja wyposażenia
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika










































































































2025/09/18



2025/09/18





