

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-321/2025_EL3HC61

Numer szkody / sprawy SM-321/2025_EL3HC61
Nr kalkulacji 8554

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko: Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0158475

Numer rejestracyjny: EL3HC61
Numer nadwozia: VF1JL000970153044
Marka: RENAULT
Model: Trafic Blue dCi 150 Euro 6 1997ccm - 150KM 2,8/3t 21-
Typ: Trafic Kombi 2.0 Blue dCi L2 Equilibre
Data pierwszej rejestracji: 30.01.2023
Rok produkcji: 2023

WYCENA

Nr wyceny: 8437
Data wyceny: 01.07.2025
Wycena na dzień: 01.07.2025
Wersja bazy danych: 2025.07
Wartość:

Numer wyceny **8554**
 Data wyceny **01.07.2025**
 Wycena na dzień **01.07.2025**
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-321/2025_EL3HC61

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
 Adres 54-202 Wrocław
 ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0158475 (V)

Numer rejestracyjny / numer VIN	EL3HC61 / VF1JL000970153044
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	30.01.2023 / 30
Rok produkcji	2023
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	509 066 / Odczytany
Przebieg standardowy / różnica (km)	90 000 / 419 066
Lakier	szary metalik
Liczba właścicieli	Nie podano
Stan pojazdu	Dobry
Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe	NIE
Marka	RENAULT
Model	Trafic Blue dCi 150 Euro 6 1997ccm - 150KM 2,8/3t 21-
Typ	Trafic Kombi 2.0 Blue dCi L2 Equilibre
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Kombi / 4 / 9
Okres dostępności	01.12.2022 - ...
Pojemność silnika (ccm)	1997
Moc kW / KM	110 / 150
Paliwo / katalizator	Diesel / SCR+EGR+DPF+DOC
Układ / liczba cylindrów	R / 4
Skrzynia / liczba biegów	M / 6
Dopuszczalna masa całkowita	3 070
Masa własna / ładowność	2 105 /
Rozstaw osi 1 / 2	3 498 /

WYCENA POJAZDU

Zakup

Notowanie Eurotax (baza danych 2025.07)	PLN
Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji	PLN
Korekta na przebieg	PLN
Wartość wyposażenia dealerskiego	PLN
Wartość czynników obniżających wartość	PLN
Korekta na stan opon	PLN

Wartość pojazdu (brutto)

PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- 2. rząd siedzeń: siedzenie 3-os.
- ESC+Extended Grip
- Felgi stalowe 16 z ogumieniem
- Fotel pasażera komfortowy, pojedynczy z regulacją wysokości i podłokietnikiem
- Gwarancja 2 lata
- Immobilizer
- Kanapa 2-miejscowa po stronie pasażera z przodu, z dodatkowym schowkiem pod siedziskiem
- Kierownica z regulacją wysokości i nachylenia
- Kierownica ze skóry ekologicznej
- Klimatyzacja manualna z przodu
- Koło zapasowe
- Komputer pokładowy
- Lakier uni
- Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
- Lusterko wsteczne elektrochromatyczne
- Poduszka powietrzna kierowcy
- Poduszka powietrzna pasażera
- Przesłona przestrzeni bagażowej
- Radio Connect R&Go
- System kontroli ciśnienia w oponach
- System wspomagania ruszania pod górę Hill Start Assist
- Szyba tylna ogrzewana
- Szyby przednie elektryczne z włącznikiem impulsowym po stronie kierowcy
- Ścianka działowa z oknem
- Światła do jazdy dziennej LED
- Tryb ECO
- TSA - Trailer Stability Assist
- Uchwyty ISOFIX do inst. fotelika
- Wskaźnik temperatury zewnętrznej
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Wycieraczka szyby tylnej
- Zamek centralny z pilotem

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE**Zakup**

- Lakier metalik (V) PLN
- Ładowarka indukcyjna do smartfonów (V) PLN
- Pakiet Easy Park (V) PLN
 - Czujniki parkowania - przód i tył
 - Kamera cofania
- Pakiet Komfort (V) PLN
 - Klimatyzacja manualna przednia i tylna z dodatkową nagrzewnicą
 - Ogrzewanie dodatkowe
- Pakiet ozdobny Maxi (V) PLN
 - Zderzak przedni i lusterka boczne, lakierowane
- Pakiet Vision (V) PLN
 - Czujnik deszczu i zmierzchu
 - Światła przeciwmgielne
- Pakiet Wizualny 2 (V) PLN
 - Felgi aluminiowe 17
 - Pakiet ozdobny Maxi
 - Szyby boczne tylne oraz tylna przyciemniane
- Przygotowanie do montażu alarmu (V) PLN
- Radio Easy Link DAB z nawigacją (V) PLN
- Światła drogowe automatyczne (V) PLN
- Usługi Online (V) PLN

SUMA**PLN****CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ****Zakup**

- Ślady wcześniejszych napraw blacharsko - lakierniczych (-5%) PLN
- Konieczność naprawy pojazdu (-15%) PLN

SUMA**PLN****OPONY****Zakup****Oś 1, Opona 1 (lewa), MICHELIN, 215/60R17**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	66
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)**PLN**

Oś 1, Opona 2 (prawa), MICHELIN, 215/60R17

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	66
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)**PLN****Oś 2, Opona 1 (lewa), MICHELIN, 215/60R17**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6
Zużycie [%]:	55
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)**PLN****Oś 2, Opona 2 (prawa), MICHELIN, 215/60R17**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6
Zużycie [%]:	55
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)**PLN****SUMA****PLN****NOTATKI****Notatka do wyceny:**

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy DAWRO we Wrocławiu, ul. Wodzisławska 8.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

Kontrolka serwisowa świecąca stale podczas pracy silnika.

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPEĘDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik wraz z komorą silnikową - brudny.

Silnik uruchomiono.

Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

Tarcze kół aluminiowe – porysowane.

UKŁAD KIEROWNICZY:

UKład kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

UKład hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD WYDECHOWY:

UKład wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru szarego - lakier dwuwarstwowy metalik.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono ślady napraw blacharsko lakierniczych n/w. elementów nadwozia:

- błotnik przedni prawy [280 – 300 µm],

- drzwi przednie prawe [120 – 140 µm],

- drzwi tylne prawe [160 – 180 µm],

- poszycie boku lewego [160 – 300 µm].

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Stwierdzono wymianę szyby czołowej.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- pokrywa komory silnika – wgnieciona,

- błotnik przedni prawy – wgnieciony, zarysowany,

- drzwi przednie prawe – wgniecione punktowo, zarysowane,

- drzwi skrzydłowe tylne – wgniecione, porysowane.

- słupek środkowy lewy – wgnieciony, zarysowany, listwa ochronna porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do wymiany:

- błotnik przedni lewy – pocięty,

- drzwi przednie lewe – pocięte, listwa ochronna porysowana,

- drzwi tylne prawe – pocięte, listwa ochronna porysowana,
- poszycie boku lewego – pocięte, listwy ochronne porysowane,
- poszycie boku prawego – pocięte, listwy ochronne porysowane.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- wnętrze pojazdu – zabrudzone,
- podłokietnik fotela kierowcy – tapicerka rozerwana miejscowo,
- obudowy wnęk kół tylnych (lewego oraz prawego) – porysowane,
- czujniki parkowania – niesprawne, komunikat na komputerze pokładowym,
- szyba czołowa – punktowe odpryski,
- obudowa lusterka zewnętrznego lewego – porysowana,
- zderzak tylny – porysowany,
- lampa zespolona tylna prawa – klosz porysowana.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do wymiany:

- zderzak przedni – pęknięty, listwa dolna pęknięta, reflektor przeciwmgłowy prawy wyłamany z zamocowań.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono dwa kluczyki do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOWNAWCA

Marcin Szura

Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)
- G bezpłatna opcja wyposażenia
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika













































































































































































































































