

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-464/2025_SK810XJ

Numer szkody / sprawy SM-464/2025_SK810XJ
Nr kalkulacji 8843

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0154678

Numer rejestracyjny: SK810XJ
Numer nadwozia: JMZKBAC310A275396
Marka: MAZDA
Model: 2 Hybrid 22-24
Typ: 2 1.5 Hybrid Agile CVT
Data pierwszej rejestracji: 01.03.2023
Rok produkcji: 2023

WYCENA

Nr wyceny: 8726
Data wyceny: 08.10.2025
Wycena na dzień: 08.10.2025
Wersja bazy danych: 2025.10
Wartość:

Numer wyceny **8843**
Data wyceny **08.10.2025**
Wycena na dzień **08.10.2025**
Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-464/2025_SK810XJ

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0154678

Numer rejestracyjny / numer VIN SK810XJ / JMZKBAC310A275396
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 01.03.2023 / 31
Rok produkcji 2023
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 54 121 / Odczytany
Przebieg standardowy / różnica (km) 36 500 / 17 621
Lakier biały uni
Liczba właścicieli Nie podano
Stan pojazdu Dobry
Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE
Marka MAZDA
Model 2 Hybrid 22-24
Typ 2 1.5 Hybrid Agile CVT
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Hatchback / 5 / 5
Okres dostępności 01.02.2022 - 31.01.2024
Pojemność silnika (ccm) 1490
Moc kW / KM 68 / 92
Paliwo / katalizator Benzyna / Katalizator (3drozny)
Układ / liczba cylindrów R / 3
Skrzynia / liczba biegów A / 1

WYCENA POJAZDU**Zakup**

Notowanie Eurotax (baza danych 2025.10) PLN
Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji PLN
Korekta na przebieg PLN
Wartość wyposażenia dealerskiego PLN
Wartość czynników obniżających wartość PLN

Wartość pojazdu (brutto) PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- 6 głośniki
- ABS
- Apple Carplay & Android Auto
- Czujnik deszczu
- Driver Alert — system wykrywający znużenie kierowcy
- Drzwi przednie i tylne wykończone filcową tkaniną
- Felgi aluminiowe 15 z ogumieniem 185/65
- Fotel kierowcy z regulacją wysokości
- Fotele przednie podgrzewane
- Gałka dźwigni zmiany biegów wykończona skórą
- Gniazdo 12V
- Gniazdo USB
- Immobilizer
- Kamera cofania
- Kierownica ogrzewana
- Kierownica skórzana
- Klimatyzacja automatyczna
- Kurtyny powietrzne dla obu rzędów
- Lakier uni
- Lampy tylne LED
- Lusterka boczne - ogrzewane
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie
- Obudowy lusterek zewnętrznych w kolorze nadwozia
- Podłokietnik centralny
- Podsufitka w kolorze szarym
- Poduszki powietrzne centralne
- Poduszki powietrzne przednie i boczne
- Przycisk uruchamiania silnika
- Spojler dachowy
- System bezkluczykowego dostępu do pojazdu
- System e-Call
- System wspomagający utrzymanie pojazdu w pasie ruchu (LDWS+LKA)
- System zapobiegania kolizjom na skrzyżowaniach
- Szyby sterowane elektrycznie, przód i tył
- Światła drogowe, automatyczne
- Światła przeciwmgielne
- Tapicerka materiałowa Medium
- Tempomat aktywny (MRCC)
- Tryb wyboru jazdy
- TSR - system rozpoznający znaki ograniczenia prędkości
- Tuner cyfrowy DAB
- Układ wspomagający ruszanie na wzniesieniu HLA
- Wspomaganie hamowania z systemem wykrywania pieszych i rowerzystów
- Wspomaganie kierownicy w razie ryzyka zderzenia
- Wyświetlacz centralny 8-calowy ze sterowaniem dotykowym
- Zamek centralny sterowany zdalnie
- Zestaw głośnomówiący Bluetooth

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE**Zakup**

- Pakiet Comfort PLN
 - Fotel pasażera z regulacją wysokości
 - Fotele sportowe - przód
 - Kierunkowskazy tylne LED
 - Klimatyzacja automatyczna - dwustrefowa
 - Lusterka boczne składane elektrycznie z funkcją auto
 - Reflektory przednie LED
 - Światła przeciwmgielne LED
 - Tapicerka materiałowa łączona z ekologiczną skórą
 - Zegary cyfrowe
- Pakiet Safety PLN
 - Czujniki parkowania - przód i tył
 - Lusterko wsteczne elektrochromatyczne
 - System monitorowania martwego pola BSM
 - System monitorowania ruchu poprzecznego przy cofaniu RCTA

SUMA**PLN****CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ****Zakup**

- Konieczność naprawy pojazdu (-5%) PLN

SUMA**PLN****OPONY****Zakup****Oś 1, Opona 1 (lewa), BRIDGESTONE, 185/65R15**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	50
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 1, Opona 2 (prawa), BRIDGESTONE, 185/65R15

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	50
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 2, Opona 1 (lewa), BRIDGESTONE, 185/65R15

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	50
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 2, Opona 2 (prawa), BRIDGESTONE, 185/65R15

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	50
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

NOTATKI**Notatka do wyceny:**

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy DAWRO we Wrocławiu, ul. Wodzisławska 8.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik wraz z komorą silnikową - brudny.

Silnik uruchomiono.

Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

Elementy cierne układu hamulcowego z powierzchniowymi ogniskami korozji.

Słyszalne tarcie podczas pracy układu.

Konieczność weryfikacji w warunkach serwisowych.

UKŁAD WYDECHOWY:

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru białego - lakier dwuwarstwowy uni.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono brak śladów napraw blacharsko lakierniczych nadwozia.

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- drzwi przednie lewe – zarysowane,
- drzwi tylne lewe – zarysowane,
- błotnik tylny lewy – zarysowany,
- drzwi tyłu nadwozia - zarysowane,
- próg prawy – zarysowany.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- zderzak tylny – zarysowany.

BRAKI w wyposażeniu pojazdu:

- półka bagażnika.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono dwa kluczyki do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA

Marcin Szura

Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)
- G bezpłatna opcja wyposażenia
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika




















2025/10/06




2025/10/06







































































2025/10/06

































