

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-451/2025_WH6088A

Numer szkody / sprawy SM-451/2025_WH6088A
Nr kalkulacji 8824

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0146606

Numer rejestracyjny: WH6088A
Numer nadwozia: WF0FXXWPMHNM17158
Marka: FORD
Model: Kuga 20-24
Typ: Kuga 2.5 FHEV AWD Titanium X
Data pierwszej rejestracji: 26.09.2022
Rok produkcji: 2022

WYCENA

Nr wyceny: 8707
Data wyceny: 02.10.2025
Wycena na dzień: 02.10.2025
Wersja bazy danych: 2025.10
Wartość:

Numer wyceny **8824**
Data wyceny **02.10.2025**
Wycena na dzień **02.10.2025**
Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-451/2025_WH6088A

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0146606 (V)

Numer rejestracyjny / numer VIN WH6088A / WF0FXXWPMHNM17158
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 26.09.2022 / 37
Rok produkcji 2022
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 89 664 / Odczytany
Przebieg standardowy / różnica (km) 66 400 / 23 264
Lakier czarny metalik
Liczba właścicieli Nie podano
Stan pojazdu Dobry
Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE
Marka FORD
Model Kuga 20-24
Typ Kuga 2.5 FHEV AWD Titanium X
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Kombi / 5 / 5
Okres dostępności 01.10.2020 - 30.06.2024
Pojemność silnika (ccm) 2483
Moc kW / KM 140 / 190
Paliwo / katalizator Benzyna / Katalizator (3drozny)+GPF
Układ / liczba cylindrów R / 4
Skrzynia / liczba biegów A / 1

WYCENA POJAZDU**Zakup**

Notowanie Eurotax (baza danych 2025.10) PLN
Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji PLN
Korekta na przebieg PLN
Wartość wyposażenia dealerskiego PLN
Wartość czynników obniżających wartość PLN

Wartość pojazdu (brutto) PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS
- Blokada zamków tylnych drzwi – uniemożliwiająca otwarcie od środka przez dzieci
- Centralny zamek – sterowany pilotem
- Czujniki odległości przy parkowaniu - przód
- Czujniki odległości przy parkowaniu - tył
- Drzwi bagażnika – zamykane/ otwierane elektrycznie i bezdotykowo
- Dywaniki podłogowe welurowe z przodu
- Dywaniki podłogowe welurowe z tyłu
- EBD - system rozdziału siły hamowania
- Elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne
- ESC
- Felgi aluminiowe 17", z wykończeniem w kolorze Shadow Silver, z ogumieniem 225/65
- Ford KeyFree - system centralnego zamka z kluczem elektronicznym
- Ford MyKey - funkcja programowania i przypisania właściwości kluczykowi
- FordPass Connect z modemem GSM
- Fotel kierowcy – elektryczna regulacja podparcia odcinka lędźwiowego
- Fotel kierowcy regulowany elektrycznie w 10 kierunkach
- Fotel pasażera regulowany manualnie w 6 kierunkach
- Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego
- Fotele przednie - styl sportowy
- Gniazda USB oraz USB-C z tyłu konsoli centralnej
- Gniazdko 12V w bagażniku
- Hamulec pokolizyjny
- Hamulec postojowy elektryczny
- Immobiliser PATS
- Kamera cofania
- Kanapa tylna przesuwana, składana, dzielona w proporcji 60:40, z regulacją pochylenia oparcia
- Kierownica trójramienna, wykończona skórą
- Kieszenie w oparciach foteli przednich
- Klimatyzacja elektroniczna, dwustrefowa z automatyczną regulacją temperatury (DEATC)
- Kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach
- Komputer pokładowy
- Konsola centralna z podłokietnikiem
- Lakier zwykły Blazer Blue
- Lampki do czytania
- Lampy tylne LED
- Lusterka boczne - obudowy lakierowane w kolorze nadwozia
- Lusterka boczne sterowane, podgrzewane i składane elektrycznie, z lampkami oświetlającymi podłoże
- Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie
- Mocowania do fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnej kanapie
- Nakładki na progi przednich drzwi ze stali nierdzewnej
- Obramowania szyb bocznych w kolorze aluminium
- Oświetlenie wnętrza diodami LED z elementami nastrojowego oświetlenia
- Poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne przód i tył
- Przycisk Ford Power - uruchamianie pojazdu za pomocą przycisku
- Radio SYNC 3, DAB+, nawigacja, B&O, wysłuchanie 8" i 12.3", Applink, ACP, AA, Bluetooth, 10 głośników, USB, sterowanie kierowcą.
- Reflektory automatyczne – włączające się automatycznie w zależności od poziomu natężenia światła
- Reflektory statyczne LED, zawierają światła przeciwmgielne LED
- Relingi bagażnika dachowego – z wykończeniem w kolorze aluminium
- Roleta zasłaniająca przestrzeń bagażową
- Spoiler tylny
- System automatycznego sterowania światłami drogowymi (Auto High Beam)
- System Auto-Start-Stop
- System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)
- System poprawiający stabilność w zakrętach (TVC)
- System Pre-Collision Assist zapobiegający kolizjom z pojazdami, pieszymi i rowerzystami (do 120 km/h)
- System wspomagający utrzymanie pojazdu na pasie ruchu (LKA)
- System wyboru trybów jazdy (Normalny, Eko, Sportowy, Śliska nawierzchnia, Głęboki śnieg/Piasek)
- Szyby boczne w przednich drzwiach – z dodatkową warstwą akustyczną
- Szyby tylne dodatkowo przyciemniane
- Światła awaryjnego hamowania - pulsujące światła stop, włączające się podczas gwałtownego hamowania
- Tapicerka częściowo skórzana ciemna Cuir łączona ze skórą ekologiczną Sensico
- Tempomat
- Tylne kanapa ze składanym podłokietnikiem na środku, z uchwytyami na kubki
- Układ ułatwiający ruszanie na wzniesieniach (HSA)
- Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne (EPAS)
- Wycieraczka szyby tylnej
- Wycieraczki automatyczne z czujnikiem deszczu
- Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera
- Wyświetlacz na tablicy zegarów - 12.3" kolorowy, konfigurowalny
- Zaczepy do mocowania bagażu
- Zestaw do naprawy przebitej opony

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE

- Lakier metalizowany Agate Black (V)
- Pakiet Winter (V)
 - ☐ Fotele przednie podgrzewane
 - ☐ Fotele tylne podgrzewane
 - ☐ Kierownica ogrzewana
 - ☐ Szyba przednia podgrzewana (Quickclear)

SUMA	PLN
CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ	
• Ślady wcześniejszych napraw blacharsko - lakierniczy (-2%)	PLN
• Konieczność naprawy pojazdu (-3%)	PLN
SUMA	PLN
OPONY	
Oś 1, Opona 1 (lewa), BRIDGESTONE, 225/65R17	
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7
Zużycie [%]:	50
Obniżka na zniszczenie [%]:	0
Oś 1, Opona 2 (prawa), BRIDGESTONE, 225/65R17	
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7
Zużycie [%]:	50
Obniżka na zniszczenie [%]:	0
Oś 2, Opona 1 (lewa), BRIDGESTONE, 225/65R17	
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7
Zużycie [%]:	50
Obniżka na zniszczenie [%]:	0
Oś 2, Opona 2 (prawa), BRIDGESTONE, 225/65R17	
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7
Zużycie [%]:	50
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

NOTATKI

Notatka do wyceny:

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy CARARENA przy ul. Budowlanych 7 w Baranowie.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPEŁDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik wraz z komorą silnikową - brudny.

Silnik uruchomiono.

Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

Tarcze kół aluminiowe – z zarysowaniami.

UKŁAD KIEROWNICZY:

UKład kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

UKład hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD WYDECHOWY:

UKład wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru czarnego - lakier dwuwarstwowy metalik.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono ślady napraw blacharsko lakierniczych n/w. elementów nadwozia:

- drzwi przednie prawe [140 µm].

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- pokrywa komory silnika – punktowe odpryski powłoki lakierowej,
- drzwi przednie lewe – punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,
- drzwi przednie prawe – zarysowane,
- drzwi tylne prawe – zarysowane.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- wnętrze pojazdu – znacznie zabrudzone.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do wymiany:

- mata wygłuszająca ściany grodziowej – porwana.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono jeden kluczyk do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOWNAWCA

Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)
- G bezpłatna opcja wyposażenia
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika



































