



Vorgangs-Nr. 3872478

**Bei Rückfragen bitte Vorgangs-Nr. und
Datum angeben**

Datum: 05.09.2025

TÜV SÜD Auto Service GmbH, Römeräcker 1, 76351 Linkenheim - Hochstetten

Courtin GmbH & Co. KG
Bosch-Service
Hafenstr. 90
68159 Mannheim OT Jungbusch

Basisbewertung

Sehr geehrter Kunde,

beigefügt erhalten Sie eine Lichtbildanlage.

Mit freundlichen Grüßen

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Schaden- und Wertgutachten

Lichtbildanlage zu Vorgang Nr.: 3872478



Bild 1



Bild 2

Lichtbildanlage zu Vorgang Nr.: 3872478



Bild 3



Bild 4

Lichtbildanlage zu Vorgang Nr.: 3872478



Bild 5



Bild 6

Lichtbildanlage zu Vorgang Nr.: 3872478



Bild 7



Bild 8

Lichtbildanlage zu Vorgang Nr.: 3872478



Bild 9



Bild 10

Lichtbildanlage zu Vorgang Nr.: 3872478



Bild 11

Scharnier
Motorhauben-
arretierung
verbogen



Bild 12

Stoßfänger vorn
rechts und links
verschrammt

Lichtbildanlage zu Vorgang Nr.: 3872478



Bild 13

Stoßfänger vorn
rechts und links
verschrammt



Bild 14

Stoßfänger vorn
rechts und links
verschrammt

Lichtbildanlage zu Vorgang Nr.: 3872478



Bild 15

Schutzleiste hinten
rechts verschürft




Bild 16

Lichtbildanlage zu Vorgang Nr.: 3872478



Bild 17

Fz. - Unterseite
von vorn