

Wycena wartości

Zamawiający wycenę:	CAR ARENA Budowlanych 7, 62-081 Baranowo
Numer zlecenia:	88/08/10/2025/CarArena STANDARD
Wykonawca wyceny:	Przemysław Kalużny
Przedmiot wyceny:	Ładowarka kołowa Fadroma Ł-201
Nr fabryczny:	Brak danych
Data sporządzenia wyceny:	19-10-2025



Treść wyceny

W dniu 13-10-2025r. przeprowadzono oględziny w/w maszyny zgodnie ze zleceniem numer 88/08/10/2025/CarArena STANDARD, przez rzeczoznawcę: Andrzej Pawlik. Zleceniodawca zlecił przygotowanie wyceny urządzenia celem jego sprzedaży.

Przedmiot wyceny

Przedmiotem raportu jest ładowarka kołowa ładowarka kołowa Fadroma Ł-201.

Ładowarka kołowa to maszyna budowlana używana do przemieszczania i ładowania różnych materiałów, takich jak ziemia, żwir, piasek, gruz, kamienie, beton i inne.

Dane identyfikacyjne i techniczne

Nazwa:	Ładowarka kołowa
Producent:	Fadroma
Model:	Ł-201
Rok budowy:	Brak danych
Nr fabryczny:	Brak danych
Czas pracy:	Brak danych
Moc silnika:	Ok 115 KM
Masa własna:	Ok 9200 kg
Siła na łożyce:	2500kg
Wysokość wysypu:	2690 mm
Układ jezdny:	AWD

Wynik oględzin

Maszyna znajduje się wewnątrz budynku, zabezpieczona przed wpływem czynników atmosferycznych. Z uzyskanych informacji wynika, że ładowarka pozostaje wyłączona z eksploatacji od około 1,5 roku. Ze względu na rozładowane akumulatory nie dokonano uruchomienia silnika ani próby ruchowej, w związku z czym nie potwierdzono sprawności układów napędowych i roboczych. Istnieje ryzyko wystąpienia wad i niesprawności poszczególnych podzespołów.

Stan wizualny oceniono jako przeciętny, odpowiadający typowym śladom eksploatacyjnym dla maszyn o podobnym wieku i przeznaczeniu. Na powierzchniach zewnętrznych widoczne są zarysowania, miejscowe ogniska korozji oraz zabrudzenia eksploatacyjne. Wnętrze kabiny nosi oznaki zużycia, tapicerka fotela jest miejscami uszkodzona, a elementy sterujące wykazują ślady długotrwałego użytkowania. Ogumienie w stanie przeciętnym, z widocznymi pęknięciami i uszkodzeniami mechanicznymi. Na połączeniach hydraulicznych oraz siłownikach zauważono miejscowe zapocenia olejowe i zabrudzenia.

Podczas oględzin nie odnaleziono tabliczki znamionowej, a numer wybity na elemencie stalowym nie był widoczny. Zleceniodawca nie posiada żadnej dokumentacji technicznej ani eksploatacyjnej urządzenia. Dane identyfikacyjne i

techniczne przyjęto na podstawie informacji dostępnych w wyspecjalizowanych witrynach internetowych oraz materiałach producenta.

Zgodnie z tymi źródłami Fadroma Ł-201 była produkowana przez zakłady Bumar-Fadroma we Wrocławiu w latach około 1988–1994. Należy jednak podkreślić, że faktyczne parametry i wyposażenie ocenianego egzemplarza mogą różnić się od wartości przyjętych na podstawie danych literaturowych.

Podsumowanie

Stan wizualny przedmiotowego urządzenia na dzień oględzin określa się jako przeciętny. Przed ponowny uruchomieniem oraz wprowadzeniem do czynnej eksploatacji zaleca się przeprowadzenie przeglądu serwisowego.

Wnioski

W wyniku przeprowadzonych oględzin oraz zgodnie z notowaniami rynkowymi podobnych maszyn jak również wiedzą własną rzeczoznawcy wartość rynkowa omawianej maszyny została ustalona na kwotę:

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.

























