

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8895088 vom: 20.08.2025

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002060823

Besichtigt am: 20.08.2025 11:45

Berichts-Nr: 8895088

FIN: WVGZZZ5N0PM038770







Fahrzeugansicht - diagonal vorne links

Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts

Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

Seite 1 von 13 FIN: WVGZZZ5N0PM038770 Berichts-Nr: 8895088



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8895088 vom: 20.08.2025

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie: Personenkraftwagen

Fahrzeugart: SUV

Hersteller: Volkswagen

Modell: Tiguan

HSN / TSN: 0603 / BZG

Erstzulassungsdatum: 18.01.2023

Laufleistung: 151.605 km

Farbe: Pure White Farbe Dach: Pure White

Antriebsart: Frontantrieb

Motorisierung/Kraftstoff: Diesel

Hubraum: 2.000 ccm

Leistung: 110 kW (150 PS)

Fahrzeuglänge:

Fahrzeughöhe:

Fahrzeugbreite:

Zulässiges Gesamtgewicht:

Radstand:

Anzahl Achsen: 2

Zylinder:

Schadstoffklasse: Euro 6

Anzahl Türen: 4
Anzahl Sitze: 5

Getriebe: Automatik 7-Gang

Polsterart: Teilleder

Interieurfarbe: Noisette-Titanschwarz/Titanschwarz/Stormgrey

Anzahl vorhandene Schlüssel: 2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:

Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden: Ja

Zulassungsbescheinigung entgegengenommen: Ja

Kennzeichen entgegengenommen:

Beide
Wartungsheft:

Digital

Wartungsnachweis: Nicht prüfbar

Datum der letzten Wartung:

Km-Stand bei letzter Wartung:

Seite 2 von 13 FIN: WVGZZZ5N0PM038770 Berichts-Nr: 8895088



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8895088 vom: 20.08.2025

» Fahrzeugausstattung

"Business Premium"-Paket inkl. Navigation

"Easy Open & Close" - Heckklappe mit sensorgesteuerter Öffnung und Schließung, mit Fernentriegelung

"Easy Open & Close"-Paket mit Safe-Sicherung

12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum

2 LED-Leseleuchten vorn und 2 hinten

2 USB-C-Schnittstellen vorn, 1 USB-C-Ladebuchse an der Mittelkonsole hinten

230-V-Steckdose

3 Kopfstützen hinten

4 Leichtmetallräder "Victoria Falls" 7 J x 19

4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 I

4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 I TDI, 110 kW

7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF

Abbiege- und Schlechtwetterlicht Abdeckungen für Leichtmetallräder

Abgasnorm EU6 AP

Ablagefach mit Deckel auf der Instrumententafel

Ablagefächer in der Dachkonsole

Adaptive Fahrwerksregelung DCC

Adaptive Fahrwerksregelung DCC inkl. Fahrprofilauswahl

Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung, inkl. Knie-Airbag auf Fahrer- & Beifahrerseite

AirStop®-Reifen 235/50 R 19

Ambientebeleuchtung 30-farbig

Ambientepaket

Anhängerrangierassistent "Trailer Assist" inkl. Parklenkassistent "Park Assist" und Einparkhilfe

Anhängevorrichtung anklappbar, mit elektrischer Entriegelung

App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto

Applikationen an Spiegeleinstell-, Fensterheberschaltern, Türzuziehgriffen

Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch

Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp-, beheizbar, mit Memory-Funktionund Umfeldbeleuchtung

Außenspiegel rechts, konvex

Außenspiegelgehäuse silber lackiert

Automatische Distanzregelung ACC "stop &go", mit

Geschwindigkeitsbegrenzer

Batterie 420A (70Ah)

Batterie/Generator Kapazität Standard

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Beifahrersitzlehne nicht umklappbar

Betriebserlaubnis Nachtrag

Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)

Bordwerkzeug

Chromleisten an den Seitenfenstern

Dachhimmel

Dachreling silber eloxiert

Dämpfung hinten

Dämpfung vorn

Dekoreinlagen "Barrel Craft" für Instrumententafel und

Türverkleidungen vorn

Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-

Horn und Abschleppschutz

Diebstahlwarnanlage mit Safe-Sicherung

Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile

wählbar

Digitaler Radioempfang DAB+

Diversity-Antenne für FM-Empfang

Doppelkupplungsgetriebe DQ381

Doppelton-Signalhorn

Drehstromgenerator 180 A

Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz

Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die

äußeren Rücksitzplätze

Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vornmit Höheneinstellung

und Gurtstraffer

Dynamischer Fernlichtassistent "Dynamic Light Assist" für

LED-Matrix-Scheinwerfer

ECO-Funktion

Einstiegsleisten vorn in Aluminium, beleuchtet

Elektrische Luftzusatzheizung

Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion

Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit

Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS, MSR und

Gespannstabilisierung

Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der

Gepäckraumklappe

Entfall Tire Mobility Set

Fahrassistent "Travel Assist", Spurhalteassistent "Lane Assist"

und "Emergency Assist"

Fahrerassistenzpaket "Plus", ohne "Side Assist" und

Proaktives Insassenschutzsystem

Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie

"Coming home"- und "Leaving home"-Funktion

Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung -55N-

Federbereich 05 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fernentriegelung für Rücksitzlehne

Fertigungsablauf Mexiko

Frontantrieb

Frontscheibe drahtlos beheizbar und infrarot-reflektierend Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, drahtlos beheizbar

und infrarot-reflektierend

Seite 3 von 13 FIN: WVGZZZ5N0PM038770 Berichts-Nr: 8895088



- Protokoll der Fahrzeugbewertung

Berichts-Nr: 8895088

vom: 20.08.2025

Fußgängererkennung Fußhebelwerk "Standard" Gepäcknetz

Gepäckraumabdeckung Gepäckraumauskleidung in Textil

Gepäckraumbeleuchtung zusätzlich, herausnehmbar und als Taschenlampe nutzbar

Gepäckraumboden in 2 Stufen höheneinstellbar Gewichtsbereich 16 nur Einbausteuerung keine

Bedarfsprognose

Halterung für Verbandkasten/Warndreieck

Head-up-Display

Innenspiegel automatisch abblendend IQ.LIGHT - LED-Matrix-Scheinwerfer

IQ.LIGHT - LED-Matrix-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht,

Kurvenfahrlicht und dynamischer Blinkleuchte

ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den

Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze

Kältemittel R1234yf

Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kennzeichenbeleuchtung in LED-Technik

Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)

Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienelementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometerund Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser

Komfortausstattung

Kraftstoffsystem Diesel

Kühlergrill Kurzheck

Landesverkaufsprogramm Deutschland

Lederpaket "Vienna" inkl. Vordersitze mit Memory-Funktion

LED-Rückleuchten dunkelrot Leergewichtsbereich Standard

Leiste zwischen den Scheinwerfern beleuchtet

Lendenwirbelstützen vorn elektrisch einstellbar

Leuchte im Fußraum vorn

Leuchtweitenregulierung dynamisch, mit dynamischem

Kurvenfahrlicht Linkslenker

Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden

Mit zusätzlichen Transportschutz- Maßnahmen

Mittelarmlehne vorn Motorenstart Standard Müdigkeitserkennung

Multifunktionskamera

Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar, mit Schaltwippen

Navigationssystem "Discover Pro" inkl. "Streaming & Internet"

Navigationssystem "Discover Pro" inkl. "Streaming & Internet"

Nebelschlussleuchte

Netztrennwand

Nicht Heissland

Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose

Normal-Lackierung

Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische

Distanzregelung ACC bis 210 km/h)

Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei

Auslieferung aktiviert

Ohne 2. Batterie

Ohne Ablagenpaket/box

Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR Ohne alternativ-Antriebssystem

Ohne Aufkleber und Embleme

Ohne Berg-Anfahr/ Abfahrhilfe/ Komfort- fahrhilfe

Ohne besondere Karosseriemaßnahmen

Ohne Dacheinsatz (Volldach)

Ohne Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)

Ohne Feuerlöscher

Ohne Garagentoröffner

Ohne Heckspoiler

Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne

Ohne Ladedose

Ohne Ländercode (kein DVD-Player im FZG)

Ohne Scheinwerferreinigungsanlage

Ohne Schubladen unter den Vordersitzen

Ohne Spurwechselassistent

Ohne Überführungsausrüstung

Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz

Ohne Zusatz-/Standheizung

Ohne zusätzliche Bereifung

Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-

Verbund

Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front

Assist" Radio

Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz

Radstand

Rechtsverkehr Regensensor

Regionscode " ECE " für Radio

Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke

Reifendruck-Kontrollsystem

FIN: WVGZZZ5N0PM038770 8895088 Berichts-Nr: Seite 4 von 13



- Protokoll der Fahrzeugbewertung

Berichts-Nr: 8895088 vom: 20.08.2025

Winterpaket, zusätzlich mit beheizbaren äußeren Rücksitzen

Rücksitzbank asymmetrisch teilbar; längs verschieb- und klappbar; mit Durchlademöglichkeit und Mittelarmlehne

Schalthebelknauf in Leder

Scheibenbremsen hinten

Scheibenbremsen vorn

Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt

Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Access" mit Safe-Sicherung

Seitenairbags für die äußeren Sitze der 2. Sitzreihe, inkl.

Seitenairbags vorn sowie Kopfairbagsystem

Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt

Seitenschutzleiste

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)

Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt

Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und

höheneinstellbar

Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren

Rücksitzplätze in Leder "Vienna" gelocht

Soundsystem "Harman Kardon", 8+1 Lautsprecher, 480 Watt Gesamtleistung, digitaler 16-Kanal-Verstärker, Subwoofer

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sprachbedienung

Stabilisator hinten

Stabilisator vorn

Standard-Klimazonen

Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung

Stoßfänger in Wagenfarbe, -unterteile schwarz

Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion

Textilfußmatten vorn und hinten

Top-Komfortsitze vorn

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie, Insert in Kunstleder

Typprüfland Deutschland

Umgebungsansicht "Area View" inkl. Rückfahrkamera "Rear View'

Variante co2

Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste

Verkehrszeichenerkennung

Victoria Falls 7 J x 19, AirStop®-Reifen 235/50 R 19

Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"

Vordersitze elektrisch einstellbar, mit Memory-Funktion; mit

Komforteinstieg aufder Fahrerseite

Vordersitze mit aktiver Klimatisierung

Vordersitze und äußere Rücksitze beheizbar

Warnleuchte für Waschwasserstand

Warnton und -leuchte für nicht angelegteGurte vorn und hinten

Wartungsintervallverlängerung

FIN: WVGZZZ5N0PM038770 8895088 Berichts-Nr: Seite 5 von 13



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8895088 vom: 20.08.2025

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Тур	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	235/50 R 19 99 V	2,0 mm
Hankook	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	235/50 R 19 99 V	2,0 mm
Hankook	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	235/50 R 19 99 V	2,0 mm
Hankook	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	235/50 R 19 99 V	2,0 mm

Reifen zulässig: Ja
Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Derzeit befinden sich ein oder mehrere Reifen im Fahrzeug, die nicht zum Lieferumfang gehören.

Seite 6 von 13 FIN: WVGZZZ5N0PM038770 Berichts-Nr: 8895088



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8895088 vom: 20.08.2025

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tür vorne links	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
2	Vorbereitungszeit Metall-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
3	Tür hinten links	Delle(n)	Kaltdrücken
4	Stoßfänger hinten	Kratzer	Smart Repair

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Seite 7 von 13 FIN: WVGZZZ5N0PM038770 Berichts-Nr: 8895088

DEKRA Automobil GmbH - Handwerkstraße 15 - 70565 Stuttgart

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8895088 vom: 20.08.2025

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:

Vorschäden feststellbar:

Nein

Nachlackierungen vorhanden:

Nein

Lackschichtdickenmessung durchgeführt: Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

Seite 8 von 13 FIN: WVGZZZ5N0PM038770 Berichts-Nr: 8895088



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8895088 vom: 20.08.2025

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Bewertungsumfang:

Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung: WVGZZZ5N0PM038770

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Schlechter Allgemeinzustand Allgemeinzustand:

Besichtigungsbedingungen: Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt: Ja Motorenlauf durchgeführt: Ja Fahrprobe durchgeführt: Nein

FIN: WVGZZZ5N0PM038770 8895088 Berichts-Nr: Seite 9 von 13



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8895088 vom: 20.08.2025

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Seite 10 von 13 FIN: WVGZZZ5N0PM038770 Berichts-Nr: 8895088



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8895088 vom: 20.08.2025

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag



Innenraum - Kofferraum

Seite 11 von 13 FIN: WVGZZZ5N0PM038770 Berichts-Nr: 8895088



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8895088 vom: 20.08.2025



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Zubehör - Sonderausstattung



Equipment - Anhängerkupplung



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Unterbodenscan



Innenraum -Navigationsgerät/Radio

Seite 12 von 13 FIN: WVGZZZ5N0PM038770 Berichts-Nr: 8895088



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8895088 vom: 20.08.2025

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Tür vorne links - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren










2 - Vorbereitungszeit Metall-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

3 - Tür hinten links - Delle(n) - Kaltdrücken







4 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Smart Repair







Seite 13 von 13 FIN: WVGZZZ5N0PM038770 Berichts-Nr: 8895088