# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9223180 vom: 14.10.2025

### » Übersicht

**Auftrags-Nr**: 1002126168

**Besichtigt am:** 14.10.2025 18:10

Berichts-Nr: 9223180

FIN: WAUZZZF17SD005495







Fahrzeugansicht - diagonal vorne links

Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts

Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

Seite 1 von 16 FIN: WAUZZZF17SD005495 Berichts-Nr: 9223180

## Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9223180

14.10.2025 vom:

#### » Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie: Personenkraftwagen

SUV Fahrzeugart: Hersteller: Audi Modell: Q8

HSN / TSN: 0588 / BPQ 30.10.2024 Erstzulassungsdatum: Laufleistung: 19.606 km

Farbe: Mythosschwarz Metallic **Farbe Dach:** Mythosschwarz Metallic

Antriebsart: Allrad Motorisierung/Kraftstoff: Diesel **Hubraum:** 3.000 ccm

Leistung: 170 kW (232 PS)

4.992 mm Fahrzeuglänge: 1.697 mm Fahrzeughöhe: Fahrzeugbreite: 1.995 mm **Zulässiges Gesamtgewicht:** 2.900 kg Radstand: 2.998 mm

**Anzahl Achsen:** 2 Zylinder: 6

Schadstoffklasse:

**Anzahl Türen:** 4 **Anzahl Sitze:** 5

Getriebe: Automatik 8-Gang

Polsterart: Leder

Interieurfarbe: okapibraun-okapibraun-stahlgrau/ schwarz-

schwarz/schwarz/mondsilber

Anzahl vorhandene Schlüssel:

#### » Dokumente & Wartung

Nächste HU:

Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden: Nein Zulassungsbescheinigung entgegengenommen: Nein Kennzeichen entgegengenommen: Keine Wartungsheft: Digital

Wartungsnachweis: Nicht prüfbar

Datum der letzten Wartung: Km-Stand bei letzter Wartung:

FIN: WAUZZZF17SD005495 9223180 Berichts-Nr: Seite 2 von 16

## Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9223180 vom: 14.10.2025

#### » Fahrzeugausstattung

48 Volt Bordnetz

4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze

4-Zonen-Komfortklimaautomatik

6 Zyl.Dieselmotor 3,0L Aggr. 059.P

6-Zyl.Turbodieselmotor 3,0 L/170 KW V6, TDI Common-Rail

Grundmotor ist: T7V

Abgaskonzept, WLTP3 M1, N1-I//EU6EA

Abwicklung Serie

adaptive air suspension

Adaptiver Fahrassistent mit Notfallassistent Adaptiver Geschwindigkeitsassistent mit

Geschwindigkeitsbegrenzer, Effizienz-, Ausweich- und

Abbiegeassistent

AdBlue-Tank mit erhöhtem Füllvolumen
Airbags vorn, Beifahrerairbag deaktivierbar

Ambiente-Lichtpaket

Anhängevorrichtung inkl. Anhängerassistent

Assistenzpaket Parken mit Parkassistent plus

Assistenzpaket Stadt Assistenzpaket Tour

Audi AG

Audi Application Store und Smartphone-Interface

Audi connect Navigation & Infotainment

Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote &

Control

Audi drive select

Audi music interface

Audi phone box

Audi pre sense front Audi pre sense rear

Audi Soundsystem

Audi virtual cockpit plus

Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch

Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar,

automatisch abblendend mit Memory-Funktion

Außenspiegel links, asphärisch Außenspiegel rechts, asphärisch

Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe lackiert

Automatisches Sperrdifferenzial

Basis

Batterie 380A (68Ah)

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Bedientasten schwarz glänzend mit haptischem Feedback

und Aluminiumoptik Interieur

Beklebung RdW

Betriebserlaubnis Nachtrag

Bordliteratur in Deutsch

Bordwerkzeua

Dach ohne Glaseinsatz

Dachhimmel Stoff, Farbe spezifisch

Dachkantenspoiler inklusive dritter Bremsleuchte

Dachreling in Aluminium

Datenmodul Europa

Dekoreinlagen Diamantlack silbergrau

Diebstahlwarnanlage

Dieselmotor

Digitaler Radioempfang

Doppelton-Signalhorn

Einbauteile f.6 Zyl.Motor

Einfüllstutzen-Modul 1 ohne Einsatz

Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorne und hinten

Elektrische Laderaumabdeckung

Elektrische Luftzusatzheizung

Elektromechanische Servolenkung

Erhöh.der Serienkraftstofferstbefüllung

Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung -4MF-

Fernlichtassistent

Fertigungsablauf Standard

Fußgängerschutzmaßnahmen Standard

Fußhebelwerk "Standard"

Fußmatten vorn und hinten

Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend

Geschwindigkeitsregelanlage inklusive

Geschwindigkeitsbegrenzer

Gewichtsbereich 9 nur Einbausteuerung keine

Bedarfsprognose

Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 10

Glanzpaket

Grundausstattung

Halteassistent

Heckblende (ECE)

Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos

Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H

Interieurelement oben mit Kontrastnaht

Kältemittel R1234yf

Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung

Seite 3 von 16 FIN: WAUZZZF17SD005495 Berichts-Nr: 9223180

Karosserieform Variante 1

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Kein Selbstabholer

Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kennzeichenträger vorn

Kindersitzbefestigung ISOFIX für den Beifahrersitz

Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die

Rücksitzbank

Komfortmittelarmlehne vorn

Komfortschlüssel in Verbindung mit Diebstahlwarnanlage

Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Gepäckraumentriegelung, mit Safelock Kraftstoffbehälter mit erhöhtem Füllvolumen

Kraftstoffsystem Diesel

Kreuzungsassistent

Ladeboden

Ladekantenschutz aus Edelstahl

Landesverkaufsprogramm Deutschland

Langer Radstand

Leder/Kunstleder mono.pur 550-Kombination

Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion, Schaltwippen und

Lenkradheizung

LED-Heckleuchten plus

Linkslenker

LTE-Unterstützung für Audi phone box

Manuell betätigte Türen

Mild-Hybrid

Mit Multifunktionskamera

Mit spez. Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für

. Deutschland

Modellkennzeichnung am Heck

N.N.N. Ausführung 1 Nicht Heissland

Normalsitze vorn

Ohne Aktion

Ohne aktive Wankstabilisierung

Ohne akustisches Fahrzeug-Warnsystem

Ohne Allradlenkung

Ohne Audi connect Schlüssel

Ohne besondere Karosseriemaßnahmen

Ohne CD-Wechsler/CD-Player

Ohne Elektromotor (Hybrid)

Ohne Embleme

Ohne e-tron Ladesystem kompakt (AC), ohne Netzkabel für

Haushaltsstecker

Ohne Fahrzeugladekabel

Ohne Feuerlöscher

Ohne Frontspoiler

Ohne Garagentoröffner

Ohne Head-up-Display

Ohne integriertes Mautsystem

Ohne kombinierte Längs- und Querführung

Ohne Ladedose

Ohne Ladekabel Mode 3 für öffentliches Laden (AC)

Berichts-Nr:

vom:

9223180

14.10.2025

Ohne Luftqualität-Paket

Ohne Multimedia" im Fahrzeug

Ohne Nachtsichtsystem

Ohne Netzkabel für Industriestecker für das e-tron

Ladesystem

Ohne Scheinwerferreinigungsanlage

Ohne Sitzbelüftung, Massagefunktion

Ohne Sonnenschutzrollo

Ohne Trittstufe

Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)

Ohne Vorkonditionierung

Ohne Wandhalterung

Ohne Zündanlaß-Schloß-Sperrsystem, ohne Lenkungssperre

Ohne zus. Dichtungen außen

Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz

Ohne zus.Warnleuchten
Ohne Zusatz-/Standheizung

Ohne zusätzliche Bereifung

Parkassistent mit Einparkhilfe plus

Parkassistent plus

PKW-Ausführung

quattro (mit selbstsperrendem Mittendifferenzial)

Räder der Serie

Räder, 5-Arm, 9,0Jx20, Reifen 275/50 R20

Radschrauben Standard

Rechtsverkehr

Regionscode " ECE " für Radio

Reifen 275/50 R20 113Y xl Rollwiderstandsoptimiert

Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke

Reifendruck-Kontrollanzeige

Reifenreparaturset

Riemenstartergenerator RSG 48V 110-250 A

Rücksitzbank plus

Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung

Seite 4 von 16 FIN: WAUZZZF17SD005495 Berichts-Nr: 9223180

## Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9223180

14.10.2025 vom:

Scheibenbremsen hinten, 18 Zoll (ECE)

Scheibenbremsen vorn, 18 Zoll (ECE)

Scheibenwischerarme und -blätter Standard

Scheinwerfer

Seitenairbags vorn und hinten und Kopfairbagsystem

Serienqualität

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)

Sicherheitslenksäule

Singleframe Maske in Wagenfarbe

Sitzbelegungserkennung

Sitzheizung vorn

Sondersteuerung I/VP

Sonnenblenden vorn

Sonnenschutzverglasung abgedunkelt

spezielles Typschild EU

Spurwechselwarnung mit Ausstiegswarnung und

Querverkehrassistent hinten

Standardabgasanlage

Standard-Ausstattung

Standard-Klimazonen

Start-Stop-System

Steuerung SWIN

Steuerungsnummer

Stoßfänger Serie

Tagfahrlicht

tiptronic

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutz (Ausf.1)

Trennnetz

Typprüfland Deutschland

Umgebungskameras

Variabel faltbare Gepäckraummatte

variable Kopfstützen für die Vordersitze

Verbandmaterial mit Warndreieck

Vorbereitung für Functions on Demand

Vordersitze elektrisch einstellbar inklusive Memory-Funktion

für beide Vordersitze

Vordersitze elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion

Wärmeschutzverglasung Frontscheibe

Zigarettenanzünder und Aschenbecher

FIN: WAUZZZF17SD005495 9223180 Berichts-Nr: Seite 5 von 16



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9223180 vom: 14.10.2025

#### » Bereifung

#### **MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Тур	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	275/50 R 20 113 Y	7,0 mm
Continental	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	275/50 R 20 113 Y	7,0 mm
Continental	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	275/50 R 20 113 Y	7,0 mm
Continental	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	275/50 R 20 113 Y	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja
Reifen verkehrssicher: Ja

#### **ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR**

Bordwerkzeug vorhanden: Ja
Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 10.2029

Kompressor vorhanden: Ja

Seite 6 von 16 FIN: WAUZZZF17SD005495 Berichts-Nr: 9223180



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9223180 vom: 14.10.2025

### » Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Motorhaube	Steinschlag	Lackieren
2	Tür vorne links	Kratzer	Lackieren
3	Tür hinten rechts	Kratzer	Lackieren
4	Stoßfänger hinten	Kratzer	Lackieren
5	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
6	Kotflügel vorne links	Kratzer	Lackieren
7	Sitzverkleidung innen links	Kratzer	Smart Repair
8	Heckklappenverkleidung	Kratzer	Smart Repair
9	Stoßfänger vorne links	Kratzer	Polieren
10	Stoßfänger vorne rechts	Kratzer	Polieren
11	Tür vorne rechts	Kratzer	Polieren
12	Spiegelkappe Aussenspiegel rechts (Oberhalb)	Kratzer	Polieren
13	Stoßfänger vorne rechts	Steinschlag	Auslegen + Polieren
14	Mittelkonsole	Anhaftung	Chemische Reinigung
15	Windschutzscheibe	Beklebt / beschriftet	Beschriftung entfernen

## » Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Sitzbezug vorne links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Seite 7 von 16 FIN: WAUZZZF17SD005495 Berichts-Nr: 9223180



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9223180

vom: 14.10.2025

### » Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt: Nein Vorschäden feststellbar: Nein Nachlackierungen vorhanden: Nein

Lackschichtdickenmessung durchgeführt: Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

#### **ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG**

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

FIN: WAUZZZF17SD005495 9223180 Berichts-Nr: Seite 8 von 16

## Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9223180 vom: 14.10.2025

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Bewertungsumfang:

Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung: WAUZZZF17SD005495

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand: Gereinigt

Besichtigungsbedingungen: Unzureichende Lichverhältnisse, Nässe

Hebebühne/Hubmittel benutzt: Nein Motorenlauf durchgeführt: Ja Fahrprobe durchgeführt: Nein

FIN: WAUZZZF17SD005495 9223180 Berichts-Nr: Seite 9 von 16

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG - Am Tüv 1 - 30519 Hannover

**TUVNORD** 

## Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9223180 vom: 14.10.2025

### » Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Seite 10 von 16 FIN: WAUZZZF17SD005495 Berichts-Nr: 9223180

## Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

#### Berichts-Nr: 9223180 vom: 14.10.2025

#### » Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen




Equipment - Boardmappe/ Securitybag

Seite 11 von 16 FIN: WAUZZZF17SD005495 Berichts-Nr: 9223180

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -





Innenraum - Kofferraum



Equipment - Anhängerkupplung



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum Tirefit



Innenraum -Navigationsgerät/Radio

Seite 12 von 16 FIN: WAUZZZF17SD005495 Berichts-Nr: 9223180



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 9223180 vom: 14.10.2025


### » Beschädigungsfotos

#### WERTMINDERNDE FAKTOREN

#### 1 - Motorhaube - Steinschlag - Lackieren







2 - Tür vorne links - Kratzer - Lackieren





3 - Tür hinten rechts - Kratzer - Lackieren









4 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Lackieren











5 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen

Seite 13 von 16 FIN: WAUZZZF17SD005495 Berichts-Nr: 9223180

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9223180 vom: 14.10.2025

#### 6 - Kotflügel vorne links - Kratzer - Lackieren





7 - Sitzverkleidung innen links - Kratzer - Smart Repair





8 - Heckklappenverkleidung - Kratzer - Smart Repair











9 - Stoßfänger vorne links - Kratzer - Polieren





Seite 14 von 16 FIN: WAUZZZF17SD005495 Berichts-Nr: 9223180

## Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9223180 vom: 14.10.2025

#### 10 - Stoßfänger vorne rechts - Kratzer - Polieren







11 - Tür vorne rechts - Kratzer - Polieren









12 - Spiegelkappe Aussenspiegel rechts (Oberhalb) - Kratzer - Polieren





13 - Stoßfänger vorne rechts - Steinschlag - Auslegen + Polieren







14 - Mittelkonsole - Anhaftung - Chemische Reinigung

Kommentar

Folgekosten möglich





Seite 15 von 16 FIN: WAUZZZF17SD005495 Berichts-Nr: 9223180



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9223180


vom: 14.10.2025

15 - Windschutzscheibe - Beklebt / beschriftet - Beschriftung entfernen

Kommentar

Kosten Erweiterung möglich





#### **GEBRAUCHSSPUREN**

1 - Sitzbezug vorne links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)





FIN: WAUZZZF17SD005495 Berichts-Nr: 9223180 Seite 16 von 16