

Wycena wartości

Zamawiający wycenę:	CAR ARENA Budowlanych 7, 62-081 Baranowo
Numer zlecenia:	71/09/10/2025/CarArena STANDARD
Wykonawca wyceny:	Przemysław Kalużny
Przedmiot wyceny:	Kosiarka samojezdna WISCONSIN W-2900
Nr fabryczny:	Brak danych
Data sporządzenia wyceny:	30-10-2025



Treść wyceny

W dniu 24-10-2025r. przeprowadzono oględziny w/w maszyny zgodnie ze zleceniem numer 71/09/10/2025/CarArena STANDARD, przez rzeczoznawcę: Dariusz Korzeniec. Zleceniodawca zlecił przygotowanie wyceny urządzenia celem jego sprzedaży.

Przedmiot wyceny

Przedmiotem raportu jest kosiarka samojezdna WISCONSIN W-2900.

Dane identyfikacyjne i techniczne

Nazwa:	Kosiarka samojezdna
Producent:	WISCONSIN
Model:	W-2900
Rok budowy:	Brak danych
Nr fabryczny:	Brak danych
Czas pracy:	1565h
Moc silnika:	20KM
Producent silnika:	Kawasaki FS600V
Zasilanie:	Pb
Szerokość koszenia:	102cm
Pojemność zbiornika na trawę:	410l
Zakres wysokości koszenia:	30-100 mm
Wymiary:	250×109×110 cm
Masa własna:	Ok 194kg

Wynik oględzin

Podczas oględzin urządzenie znajdowało się w hali magazynowej. Z uwagi na rozładowany akumulator, nie było możliwości uruchomienia urządzenia. W związku z tym nie przeprowadzono próby ruchowej ani symulacji pracy urządzenia. Brak wglądu do dokumentacji maszyny uniemożliwia pełną weryfikację jej parametrów technicznych oraz historii serwisowej. Zgodnie z relacją użytkownika, maszyna posiada uszkodzony mechanizm koszący. Do zweryfikowania przez wyspecjalizowany serwis. Istnieje ryzyko wykrycia dodatkowych wad i uszkodzeń.

Podczas oględzin stwierdzono zły ogólny stan techniczny kosiarki. Urządzenie nosi liczne ślady długotrwałej eksploatacji oraz magazynowania. Na powierzchniach widoczne są zarysowania, wgniecenia oraz znaczne zabrudzenia.

Ogumienie znajduje się w stanie dość dobrym, bez widocznych ubytków ani poważnych uszkodzeń mechanicznych. Jedna z opon nie posiada powietrza.

Brak tabliczki identyfikacyjnej, nie okazano żadnej dokumentacji do przedmiotu. W związku z czym dane techniczne przyjęto na podstawie informacji widniejących w wyspecjalizowanych witrynach internetowych. Nie można wykluczyć iż mogą wystąpić rozbieżności.

Podsumowanie

Stan wizualny przedmiotowego urządzenia na dzień oględzin określa się jako zły.

Wnioski

W wyniku przeprowadzonych oględzin oraz zgodnie z notowaniami rynkowymi podobnych maszyn jak również wiedzą własną rzeczoznawcy wartość rynkowa omawianej maszyny została ustalona na kwotę:

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.





























