

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-429/2025_SK395YM

Numer szkody / sprawy SM-429/2025_SK395YM
Nr kalkulacji 8768

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko: Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48 B

DANE POJAZDU - kod EC 0109697

Numer rejestracyjny: SK395YM
Numer nadwozia: WDD2052361F708060
Marka: MERCEDES-BENZ
Model: C Klasa Kombi [S 205] 14-18
Typ: C 180 (BlueTEC) d
Data pierwszej rejestracji:
Rok produkcji: 2018

WYCENA

Nr wyceny: 8651
Data wyceny: 16.10.2025
Wycena na dzień: 10.09.2025
Wersja bazy danych: 2025.09
Wartość:

Numer wyceny **8768**
 Data wyceny **16.10.2025**
 Wycena na dzień **10.09.2025**
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-429/2025_SK395YM

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
 Adres 54-202 Wrocław
 ul. Legnicka 48 B

DANE POJAZDU - kod EC 0109697

Numer rejestracyjny / numer VIN SK395YM / WDD2052361F708060
 Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach /
 Rok produkcji 2018
 Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 235 357 / Odczytany
 Przebieg standardowy / różnica (km) 191 400 / 43 957
 Lakier biały uni
 Liczba właścicieli Nie podano
 Stan pojazdu Dobry
 Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE
 Marka MERCEDES-BENZ
 Model C Klasa Kombi [S 205] 14-18
 Typ C 180 (BlueTEC) d
 Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Kombi / 5 / 5
 Okres dostępności 01.01.2015 - 31.05.2018
 Pojemność silnika (ccm) 1598
 Moc kW / KM 85 / 116
 Paliwo / katalizator Diesel / Katalizator (Oxy)+DPF
 Układ / liczba cylindrów R / 4
 Skrzynia / liczba biegów M / 6

WYCENA POJAZDU

Zakup

Notowanie Eurotax (baza danych 2025.09) PLN
 Korekta na przebieg PLN
 Wartość wyposażenia dealerskiego PLN
 Wartość czynników obniżających wartość PLN

Wartość pojazdu (brutto) PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania
- Adaptacyjne, migające światła hamowania
- AGILITY CONTROL - komfortowy układ jezdny z selektywnym systemem amortyzacji
- Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne)
- Airbag chroniący kolana - KNEEBAG
- Airbag chroniący miednicę - PELVISBAG
- Alarm antywłamaniowy (EDW)
- ASSYST - system aktywnego serwisowania pojazdu
- Asystent ESP dynamicznej jazdy na zakrętach
Attention Assist - asystent wspomagania koncentracji (monitorowanie parametrów zachowania kierowcy)
- Automatyczne włączanie świateł mijania
- ECO start/stop - funkcja wyłączania silnika podczas postoju
- El. podnoszenie szyb, przód i tył
- ESP - układ stabilizacji toru jazdy
- Felgi aluminiowe 16, 10-ramienne z ogumieniem 205/60
- Filtr cząstek stałych - DPF
- Fotele przednie z częściową regulacją elektryczną
- Hamulec postojowy - elektroniczny
- Hill Start Assist - wspomaganie ruszania na wzniesieniu
- Immobilizer
- Instalacja radiowa z systemem Frontbass + 10 głośników
- Interfejs Bluetooth
- Kierownica wielofunkcyjna 3-ramienna - skórzana
- Klimatyzacja automatyczna 2-strefowa THERMATIC
- Kolumna kierownicy z manualną regulacją
- Komputer pokładowy
- Lakier uni
- Lampy tylne LED
- Listwy progowe z napisem Mercedes-Benz, przód
- Lusterka prawe i lewe ustawiane elektrycznie i podgrzewane
- Lusterka w kolorze nadwozia
- Pasy bezpieczeństwa 3-punktowe
- Podsufitka materiałowa - szara
- Przedni podłokietnik ze schowkiem
- Radio Audio 20 USB (7 calowy wyświetlacz, Bluetooth, interfejs Apple, internet, SD)
- Relingi dachowe, czarne, błyszczące
- Siatka na bagaż w bagażniku
- Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa
- Sygnalizacja spadku ciśnienia w oponach
- System automatycznego rozpoznawania fotelika dziecięcego na fotelu pasażera
- System powiadamiania o wypadkach
- Szyby atermiczne
- Światła do jazdy dziennej LED
- Tapicerka materiałowa Aberdeen
- Termometr zewnętrzny
- Tirefit - zestaw do naprawy przebitej opony
- Trzecie światło stop
- Tylne oparcie składane, dzielone
- Uchwyty ISOFIX do inst. fotelika dziecięcego, tył
- Zamek centralny z pilotem

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE**Zakup**

• Aktywny asystent układu hamulcowego system unikania i zapobiegania kolizji	PLN	70
• Asystent martwego punktu	PLN	240
• Automatycznie odłączana poduszka pasażera	PLN	50
• EASY-PACK kłapa tylna (automatyczna kłapa bagażnika)	PLN	210
• Felgi letnie	PLN	90
• Fotele przednie podgrzewane	PLN	170
• Hak holowniczy składany elektrycznie	PLN	450
• Lampy przednie LED (diodowe)	PLN	460
• Pakiet aranżacji przestrzeni bagażowej	PLN	140
□ Uchwyty na kubki w konsoli środkowej		
□ Zestaw siatek w bagażniku		
• Pakiet Asystenta Parkowania	PLN	800
□ Asystent parkowania z Parktronic - aktywny (system automatycznego		
□ Kamera ułatwiająca parkowanie z pomocniczymi liniami- tył		
□ Kamery ułatwiające parkowanie 360		
• Pakiet AVANTGARDE elementy wewnętrzne	PLN	530
□ Boczek drzwi obszyte sztuczną skórą ARTICO		
□ Deska rozdzielcza górna część w kolorze czarnym, dolna część w		
□ Dysze wylotowe powietrza - z chromowanymi elementami		
□ Dźwignia zmiany biegów w skórze Nappa z chromowanymi		

□ Kierownica wielofunkcyjna 3-ramienna - skórzana (Nappa) □ Kieszenie w oparciach foteli przednich □ Konsola centralna w kolorystyce wnętrza wykończona elementami w □ Pakiet oświetlenia wnętrza □ Podsufitka materiałowa - szara □ Tapicerka łączona - imitacja skóry ARTICO / materiał Norwich □ Wykończenie wnętrza - aluminium polerowane wzdłużnie	PLN
● Pakiet AVANTGARDE Exterior	PLN
□ AGILITY CONTROL - komfortowy układ jezdny z selektywnym □ Chromowane końcówki układu wydechowego □ Felgi aluminiowe 17, 5-podwójnych ramion (szarość Himalajów) z □ Listwy boczne w kolorze aluminium □ Obramowanie okien w kolorze aluminium □ Osłona chłodnicy z 2 chromowanymi listwami i zintegrowaną gwiazdą □ Spojlery boczne w kolorze nadwozia z chromowanymi wstawkami □ Zderzak przedni dynamiczny z chromowanym wykończeniem □ Zderzak tylny ze zintegrowanym czarnym dyfuzorem	PLN
● Pakiet komfortowych siedzeń	PLN
□ Fotele przednie z 4 stopniową regulacją lędźwi	PLN
● Pakiet Lusterka	PLN
□ Lusterka boczne składane elektrycznie □ Lusterko boczne kierowcy oraz wsteczne automatycznie	PLN
● Przełącznik AGILITY SELECT z pięcioma trybami pracy	PLN
● Relingi dachowe z anodyzowanego aluminium	PLN
● System COMAND Online (system nawigacji) ze zintegrowaną przeglądarką	PLN
● System kontroli ciśnienia w oponach - RDK	PLN
● Tempomat z regulowanym ogranicznikiem prędkości Speedtronic	PLN
● Wycieraczka przedniej szyby sterowana czujnikiem deszczu	PLN
● Zbiornik paliwa o zwiększonej pojemności	PLN
SUMA	PLN
CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ	
Zakup	
● Ślady wcześniejszych napraw blacharsko - lakierniczy (-3%)	PLN
● Konieczność naprawy pojazdu (-15%)	PLN
SUMA	PLN
OPONY	
Zakup	
Oś 1, Opona 1 (lewa), DĘBICA, 225/50R17	
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	50
Obniżka na zniszczenie [%]:	0
Oś 1, Opona 2 (prawa), DĘBICA, 225/50R17	
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	50
Obniżka na zniszczenie [%]:	0
Oś 2, Opona 1 (lewa), IMPERIAL, 225/50R17	
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	50
Obniżka na zniszczenie [%]:	0
Oś 2, Opona 2 (prawa), IMPERIAL, 225/50R17	
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	50
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

NOTATKI

Komentarz do korekty na miesiąc 1. rejestracji:

Brak dowodu rejestracyjnego pojazdu - brak możliwości ustalenia daty I rejestracji.
Do wyliczenia przyjęto datę neutralną, tj. 15.05.2018r.

Notatka do wyceny:

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy DAWRO we Wrocławiu, ul. Wodzisławska 8.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

Brak dowodu rejestracyjnego pojazdu - brak możliwości ustalenia daty I rejestracji.

Rok produkcji ustalono na podstawie informacji z bazy zewnętrznej.

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPEŁDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik wraz z komorą silnikową – brudny, zaolejony.

Silnik uruchomiono.

Kontrolka „check engine” aktywna stale podczas pracy silnika.

Konieczność weryfikacji w warunkach serwisowych.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

UKŁAD KIEROWNICZY:

UKład kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

UKład hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD WYDECHOWY:

UKład wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru białego - lakier dwuwarstwowy uni.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono ślady napraw blacharsko lakierniczych n/w. elementów nadwozia:

- błotnik przedni lewy [260 – 610 µm],
- błotnik tylny lewy [180 – 190 µm],
- błotnik tylny prawy [150 – 160 µm].

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- pokrywa komory silnika – punktowe odpryski powłoki lakierowej,
- błotnik przedni lewy – zarysowany,
- błotnik przedni prawy - punktowe odpryski powłoki lakierowej,
- drzwi przednie lewe – zarysowane, punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,
- drzwi przednie prawe – zarysowane, punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,
- drzwi tylne lewe – zarysowane,
- drzwi tylne prawe – zarysowane,
- błotnik tylny lewy – zarysowany,
- błotnik tylny prawy – wgnieciony, zarysowany.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- wnętrze pojazdu – zabrudzone,
- obicie tapicerskie drzwi przednich lewych – listwa ozdobna porysowana,
- szyba czołowa – punktowe odpryski,
- zderzak przedni – zarysowany, punktowe odpryski powłoki lakierowej,
- obudowa lusterka zewnętrznego lewego wraz z lampą kierunkowskazu – porysowana,
- obudowa lusterka zewnętrznego prawego – porysowana,
- zderzak tylny – porysowany,
- listwy ram okien – porysowane.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do wymiany:

- lampa zespolona tylna prawa – połamana.

BRAKI w wyposażeniu pojazdu:

- nakładka podstawy fotela pasażera.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono jeden kluczyk do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA

Marcin Szura

Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)
- G bezpłatna opcja wyposażenia
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika


































































2025/09/08



2025/09/08






































































1. Technische Erklärung der Daten der Mercedes-Benz Fahrzeug gemäß Verordnung (EU) 2017/1151 2. Technische Erklärung 3. Technische Erklärung 4. Technische Erklärung 5. Technische Erklärung 6. Technische Erklärung 7. Technische Erklärung 8. Technische Erklärung 9. Technische Erklärung 10. Technische Erklärung 11. Technische Erklärung 12. Technische Erklärung 13. Technische Erklärung 14. Technische Erklärung 15. Technische Erklärung 16. Technische Erklärung 17. Technische Erklärung 18. Technische Erklärung 19. Technische Erklärung 20. Technische Erklärung 21. Technische Erklärung 22. Technische Erklärung 23. Technische Erklärung 24. Technische Erklärung 25. Technische Erklärung 26. Technische Erklärung 27. Technische Erklärung 28. Technische Erklärung 29. Technische Erklärung 30. Technische Erklärung 31. Technische Erklärung 32. Technische Erklärung 33. Technische Erklärung 34. Technische Erklärung 35. Technische Erklärung 36. Technische Erklärung 37. Technische Erklärung 38. Technische Erklärung 39. Technische Erklärung 40. Technische Erklärung 41. Technische Erklärung 42. Technische Erklärung 43. Technische Erklärung 44. Technische Erklärung 45. Technische Erklärung 46. Technische Erklärung 47. Technische Erklärung 48. Technische Erklärung 49. Technische Erklärung 50. Technische Erklärung 51. Technische Erklärung 52. Technische Erklärung 53. Technische Erklärung 54. Technische Erklärung 55. Technische Erklärung 56. Technische Erklärung 57. Technische Erklärung 58. Technische Erklärung 59. Technische Erklärung 60. Technische Erklärung 61. Technische Erklärung 62. Technische Erklärung 63. Technische Erklärung 64. Technische Erklärung 65. Technische Erklärung 66. Technische Erklärung 67. Technische Erklärung 68. Technische Erklärung 69. Technische Erklärung 70. Technische Erklärung 71. Technische Erklärung 72. Technische Erklärung 73. Technische Erklärung 74. Technische Erklärung 75. Technische Erklärung 76. Technische Erklärung 77. Technische Erklärung 78. Technische Erklärung 79. Technische Erklärung 80. Technische Erklärung 81. Technische Erklärung 82. Technische Erklärung 83. Technische Erklärung 84. Technische Erklärung 85. Technische Erklärung 86. Technische Erklärung 87. Technische Erklärung 88. Technische Erklärung 89. Technische Erklärung 90. Technische Erklärung 91. Technische Erklärung 92. Technische Erklärung 93. Technische Erklärung 94. Technische Erklärung 95. Technische Erklärung 96. Technische Erklärung 97. Technische Erklärung 98. Technische Erklärung 99. Technische Erklärung 100. Technische Erklärung		Mercedes-Benz EG-Übereinstimmungsbescheinigung für Kraftfahrzeuge 1. Fahrzeugtyp 2. Fahrzeugtyp 3. Fahrzeugtyp 4. Fahrzeugtyp 5. Fahrzeugtyp 6. Fahrzeugtyp 7. Fahrzeugtyp 8. Fahrzeugtyp 9. Fahrzeugtyp 10. Fahrzeugtyp 11. Fahrzeugtyp 12. Fahrzeugtyp 13. Fahrzeugtyp 14. Fahrzeugtyp 15. Fahrzeugtyp 16. Fahrzeugtyp 17. Fahrzeugtyp 18. Fahrzeugtyp 19. Fahrzeugtyp 20. Fahrzeugtyp 21. Fahrzeugtyp 22. Fahrzeugtyp 23. Fahrzeugtyp 24. Fahrzeugtyp 25. Fahrzeugtyp 26. Fahrzeugtyp 27. Fahrzeugtyp 28. Fahrzeugtyp 29. Fahrzeugtyp 30. Fahrzeugtyp 31. Fahrzeugtyp 32. Fahrzeugtyp 33. Fahrzeugtyp 34. Fahrzeugtyp 35. Fahrzeugtyp 36. Fahrzeugtyp 37. Fahrzeugtyp 38. Fahrzeugtyp 39. Fahrzeugtyp 40. Fahrzeugtyp 41. Fahrzeugtyp 42. Fahrzeugtyp 43. Fahrzeugtyp 44. Fahrzeugtyp 45. Fahrzeugtyp 46. Fahrzeugtyp 47. Fahrzeugtyp 48. Fahrzeugtyp 49. Fahrzeugtyp 50. Fahrzeugtyp 51. Fahrzeugtyp 52. Fahrzeugtyp 53. Fahrzeugtyp 54. Fahrzeugtyp 55. Fahrzeugtyp 56. Fahrzeugtyp 57. Fahrzeugtyp 58. Fahrzeugtyp 59. Fahrzeugtyp 60. Fahrzeugtyp 61. Fahrzeugtyp 62. Fahrzeugtyp 63. Fahrzeugtyp 64. Fahrzeugtyp 65. Fahrzeugtyp 66. Fahrzeugtyp 67. Fahrzeugtyp 68. Fahrzeugtyp 69. Fahrzeugtyp 70. Fahrzeugtyp 71. Fahrzeugtyp 72. Fahrzeugtyp 73. Fahrzeugtyp 74. Fahrzeugtyp 75. Fahrzeugtyp 76. Fahrzeugtyp 77. Fahrzeugtyp 78. Fahrzeugtyp 79. Fahrzeugtyp 80. Fahrzeugtyp 81. Fahrzeugtyp 82. Fahrzeugtyp 83. Fahrzeugtyp 84. Fahrzeugtyp 85. Fahrzeugtyp 86. Fahrzeugtyp 87. Fahrzeugtyp 88. Fahrzeugtyp 89. Fahrzeugtyp 90. Fahrzeugtyp 91. Fahrzeugtyp 92. Fahrzeugtyp 93. Fahrzeugtyp 94. Fahrzeugtyp 95. Fahrzeugtyp 96. Fahrzeugtyp 97. Fahrzeugtyp 98. Fahrzeugtyp 99. Fahrzeugtyp 100. Fahrzeugtyp
---	--	--

