

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-475/2025_WW103AK

Numer szkody / sprawy SM-475/2025_WW103AK
Nr kalkulacji 8864

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko: Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48 B

DANE POJAZDU - kod EC 0148617

Numer rejestracyjny: WW103AK
Numer nadwozia: U5YH1519AML125745
Marka: KIA
Model: Ceed Hatchback 18-21
Typ: Ceed 1.6 CRDi mHEV S
Data pierwszej rejestracji: 27.07.2021
Rok produkcji: 2021

WYCENA

Nr wyceny: 8746
Data wyceny: 20.10.2025
Wycena na dzień: 20.10.2025
Wersja bazy danych: 2025.10
Wartość:

Numer wyceny **8864**
 Data wyceny **20.10.2025**
 Wycena na dzień **20.10.2025**
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-475/2025_WW103AK

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
 Adres 54-202 Wrocław
 ul. Legnicka 48 B

DANE POJAZDU - kod EC 0148617

Numer rejestracyjny / numer VIN WW103AK / U5YH1519AML125745
 Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 27.07.2021 / 51
 Rok produkcji 2021
 Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 102 820 / Odczytany
 Przebieg standardowy / różnica (km) 111 900 / -9 080
 Lakier biały uni
 Liczba właścicieli Nie podano
 Stan pojazdu Dobry
 Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE
 Marka KIA
 Model Ceed Hatchback 18-21
 Typ Ceed 1.6 CRDi mHEV S
 Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Hatchback / 5 / 5
 Okres dostępności 01.12.2020 - 30.11.2021
 Pojemność silnika (ccm) 1598
 Moc kW / KM 100 / 136
 Paliwo / katalizator Diesel / Katalizator (SCR)
 Układ / liczba cylindrów R / 4
 Skrzynia / liczba biegów M / 6

WYCENA POJAZDU

Zakup

Notowanie Eurotax (baza danych 2025.10) PLN
 Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji PLN
 Korekta na przebieg PLN
 Wartość czynników obniżających wartość PLN

Wartość pojazdu (brutto) PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania
- Alarm obwodowy
- Asystent utrzymania pasa ruchu
- Automatyczne włączanie świateł
- Czujnik ciśnienia w oponach
- Czujnik zmierzchu
- ESC - układ stabilizacji toru jazdy
- Felgi stalowe 15 z ogumieniem 195/65
- Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości
- Gniazdo 12V
- HAC - system wspomagający pokonywanie podjazdów
- Immobilizer
- Kia Driver Attention Alert - system ostrzegania o zmęczeniu kierowcy
- Kia Forward Collision Avoidance Assist - system autonomicznego hamowania
- Kia High Beam Assist - funkcja automatycznego przełączania świateł drogowych na mijania
- Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia
- Klimatyzacja manualna
- Kolumna kierownicy regulowana manualnie w dwóch płaszczyznach
- Komputer pokładowy z wyświetlaczem 3,5 cala
- Konsola centralna z podłokietnikiem i schowkiem
- Lakier uni
- Lampki do czytania z przodu
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane
- Lusterka boczne w kolorze nadwozia
- Mata wygłuszająca pod pokrywą silnika
- Osłony przeciwsłoneczne z lusterkami
- Pasy bezpieczeństwa z czujnikiem obecności pasażera, przód i tył
- Podłokietnik przedni ze schowkiem
- Poduszki powietrzne 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny)
- Radio DAB+,MP3 sterowanie w kierownicy, USB, 6 głośników
- Regulacja wysokości przednich pasów bezpieczeństwa
- Schowek na okulary
- System EcoDynamics - funkcja automatycznego wyłączania silnika
- Szyby barwione
- Szyby przednie i tylne sterowane elektrycznie
- Światła do jazdy dziennej LED
- Światła mijania typu projekcyjnego
- Tapicerka materiałowa Beat
- Tempomat + ogranicznik prędkości
- Tylina kanapa składana, dzielona 60:40
- Tylne spojler wraz ze światłem stop wykonanym w technologii LED
- Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego
- Wspomaganie kierownicy - elektryczne, progresywne
- Wykończenie wnętrza w kolorze srebrnym
- Zamek centralny z pilotem
- Zderzaki w kolorze nadwozia
- Zestaw głośnomówiący z Bluetooth

CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ

Zakup

- Konieczność naprawy pojazdu (-10%)

PLN

SUMA

PLN

OPONY

Zakup

Oś 1, Opona 1 (lewa), LAUFENN, 195/65R15

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	50
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 1, Opona 2 (prawa), LAUFENN, 195/65R15

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	50
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 2, Opona 1 (lewa), LAUFENN, 195/65R15

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6
Zużycie [%]:	33
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 2, Opona 2 (prawa), LAUFENN, 195/65R15

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6
Zużycie [%]:	33
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

NOTATKI

Notatka do wyceny:

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy AUTO - Przetarg w Warszawie, ul. Zatorze 1.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik wraz z komorą silnikową – brudny.

Silnik uruchomiono.

Sprzęgło wykazujące oznaki zużycia.

Konieczność weryfikacji w warunkach serwisowych.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD WYDECHOWY:

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru białego - lakier dwuwarstwowy uni.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono brak śladów napraw blacharsko lakierniczych nadwozia.

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- pokrywa komory silnika – punktowe odpryski powłoki lakierowej,
- drzwi przednie lewe – punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej, klamka zewnętrzna zarysowana,
- drzwi przednie prawe – punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,
- drzwi tylne prawe – punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,
- próg prawy – punktowe ogniska korozji.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- wnętrze pojazdu – zabrudzone,
- zderzak przedni – porysowany, punktowe odpryski powłoki lakierowej,
- szyba czołowa – punktowe odpryski,
- zderzak tylny – zarysowany.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono dwa kluczyki do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA
Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika*
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)*
- G bezpłatna opcja wyposażenia*
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax*
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika*































































