



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8309959
vom: 07.05.2025

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1001920782
Besichtigt am: 07.05.2025 15:45
Berichts-Nr: 8309959
FIN: WAUZZZF21PN093907



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8309959
vom: 07.05.2025

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Audi
Modell:	A6
HSN / TSN:	0588 / BVY
Erstzulassungsdatum:	22.03.2024
Laufleistung:	21.205 km
Farbe:	Mythoschwarz Metallic
Farbe Dach:	Mythoschwarz Metallic
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	195 kW (266 PS)
Fahrzeuglänge:	4.939 mm
Fahrzeughöhe:	1.467 mm
Fahrzeugbreite:	1.886 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	2.330 kg
Radstand:	2.924 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	schwarz-schwarz/schwarz-schwarz/schwarz/mondsilber
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	03.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	13.100



Zustandsbericht

Berichts-Nr: 8309959
vom: 07.05.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

» Fahrzeugausstattung

2-Zonen-Komfortklimaautomatik	Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorne und hinten
4 Zyl.Ottomotor 2,0L Aggr. 06N.B 888evo4	Entfall Modellbezeichnung und Leistungs-/Technologie-Schriftzug
4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze	Erhöhd. der Serienkraftstoffstbefüllung
4-Zylinder-Ottomotor 2,0 L/195 KW (16V) Turbo FSI, homogen GM: TA2/TT6/T57/T2B/T3V/T4H/T1F/T3J/T4E	Fahrerinformationssystem mit Farbdisplay
Abgaskonzept, EU6 AP	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Abwicklung Serie	Fahrzeugklassen-Differenzierung-4K0/4KA-
Adaptiver Fahrassistent mit Notfallassistent	Federung Standard
Adaptiver Geschwindigkeitsassistent mit Geschwindigkeitsbegrenzer, Effizienz-, Ausweich- und Abbiegeassistent	Fernlichtassistent
Airbags vorn, Beifahrerairbag deaktivierbar	Fertigungsablauf Standard
Ambiente-Lichtpaket	Folienbeklebung
Assistenzpaket Tour	Frontscheibe in Wärmeschutzverglasung
Audi AG	Funkschlüssel, ohne Safelock
Audi connect Navigation & Infotainment	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control	Fußhebelwerk "Standard"
Audi drive select	Fußmatten vorn und hinten
Audi music interface	Ganzjahresreifen 225/55 R 18
Audi Neuwagen-Reifengarantie	Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend
Audi pre sense basic	Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage
Audi pre sense front	Gewichtsbereich 7 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Audi Soundsystem	Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 9
Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch	Glanzpaket
Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar	Heckblende (ECE)
Außenspiegel links, asphärisch	Heckspoiler
Außenspiegel rechts, asphärisch	Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Batterie 380A (68Ah)	Instrumententafel und Türverkleidung einteilig-einfarbig
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Kältemittel R1234yf
Bedientasten schwarz matt	Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung
Betriebserlaubnis Nachtrag	Kein Selbstabholer
Bluetooth-Schnittstelle	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Bordliteratur in Deutsch	Keine Aktionsausführung
Bordwerkzeug	Kennzeichenträger vorn
Dachhimmel in Stoff schwarz	Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äußeren Fondsitze
Dachreling in Aluminium	Komfortmittelarmlehne vorn
Datenmodul Europa	Kopfstützen vorn
Dekoreinlagen Aluminium Fragment	Kraftstoffbehälter
Digitaler Radioempfang	Kraftstoffsystem Otto-Direkteinspritzung(FSI)
Doppelton-Signalhorn	Ladeboden
Einbauteile f.4 Zyl.Motore	Ländergruppe A
Einparkhilfe plus mit Umgebungsanzeige	Landesverkaufsprogramm Deutschland



Zustandsbericht

Berichts-Nr: 8309959
vom: 07.05.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion und Schaltwippen	Ohne Parkassistent / Garagenpilot
LED-Heckleuchten	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
LED-Scheinwerfer	Ohne Schriftzugsatz (ohne Typbezeichnung)
Linkslenker	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Manuell betätigte Türen	Ohne Sonnenschutzrollo
Mild-Hybrid	Ohne Spurwechselassistent
Mit Multifunktionskamera	Ohne Stadt / Kreuzungsassistent
Mit spez.Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
MMI Navigation plus mit MMI touch response	Ohne Trennwand
N.N.N. Ausführung 1	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Nicht Heissland	Ohne Vorkonditionierung
Nichtraucherausführung	Ohne Wandhalterung
Ohne Ablagepaket	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Ohne AdBlue-Tank	Ohne Zentrale Bedieneinheit
Ohne akustisches Fahrzeug-Warnsystem	Ohne Zündanlaß-Schloß-Sperrsystem, ohne Lenkungssperre
Ohne Allradlenkung	Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich(Steinschlagschutz)
Ohne Anhängavorrichtung	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Ohne Beifahrersitzverstellung vom Fond	Ohne zus.Warnleuchten
Ohne Belederung	Ohne Zusatz-/Standheizung
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Ohne zusätzliche Bereifung
Ohne Car2X	Ottomotor
Ohne CD-Wechsler/CD-Player	PKW-Ausführung
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Progressivlenkung
Ohne Dekorfolien/Embleme	quattro
Ohne Elektromotor (Hybrid)	quattro (mit ultra Technologie)
Ohne e-tron Ladesystem kompakt (AC), ohne Netzkabel für Haushaltsstecker	Räder der Serie
Ohne Feuerlöscher	Räder, 5-Arm, 8,0Jx18, Reifen modellspezifisch
Ohne Frontspoiler	Radschrauben Standard
Ohne Garagentoröffner	Rechtsverkehr
Ohne Geräuschkompensation	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne Head-up-Display	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne integriertes Mautsystem	Reifendruck-Kontrollanzeige
Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)	Reifenreparaturset
Ohne kombinierte Längs- und Querführung	Riemenstartergenerator RSG 12V 130-200 A
Ohne Kompensor	Rückfahrkamera
Ohne Ladedose	Rücksitzlehne, geteilt umklappbar
Ohne Ladekabel Mode 3 für öffentliches Laden (AC)	S tronic (für Allrad)
Ohne Lederteilumfang	Schalt-/Wählhebelknopf
Ohne Luftqualität-Paket	Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Ohne Multimedia" im Fahrzeug	Scheibenbremsen hinten, 17 Zoll (ECE)
Ohne Nachtsichtsystem	Scheibenbremsen vorn, 17 Zoll (ECE)
Ohne Netzkabel für Industriestecker für das e-tron Ladesystem	Scheibenwischerarme und -blätter Standard
	Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8309959
vom: 07.05.2025

Serienfahrwerk
Serienqualität
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Sicherheitslenksäule
Sitzbelegungserkennung
Sitzheizung vorn
Smartphone-Interface
Sonnenblenden vorn
Sonnenschutzverglasung abgedunkelt
spezielles Typschild EU
sport
Sportsitze vorn
Standardabgasanlage
Standardelektrik
Standard-Klimazonen
Start-Stop-System
Steuerungsnummer 8
Stoff Rhythmus
Stoßfänger sport line
Tagfahrlicht
Top-Infotainment Premium (MIB3)
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutz (Ausf.1)
Typprüfland Deutschland
Variant/Avant
Variante Grundausstattung
Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnwesten
Vorbereitung für Functions on Demand
Vordersitze manuell einstellbar
Wegfahrsperrung elektronisch



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8309959
vom: 07.05.2025

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Michelin	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	225/55 R 18 102 V	5,0 mm
Michelin	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	225/55 R 18 102 V	6,0 mm
Michelin	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	225/55 R 18 102 V	6,0 mm
Michelin	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	225/55 R 18 102 V	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja**Tirefit vorhanden:** Ja**Tirefit Ablaufdatum:** 07.2028**Kompressor vorhanden:** Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8309959
vom: 07.05.2025

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Alufelge vorne rechts	Kratzer	Ersetzen Sicherheitsrelevanter Schaden
2	Alufelge hinten rechts	Kratzer	Ersetzen Sicherheitsrelevanter Schaden
3	Seitenwand hinten rechts	Kratzer	Lackieren
4	Tür hinten rechts	Kratzer	Lackieren
5	Stoßfänger hinten	Kratzer	Lackieren
6	Stoßfänger vorne	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
7	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8309959
vom: 07.05.2025

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

Berichts-Nr: 8309959
vom: 07.05.2025

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WAUZZZF21PN093907

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8309959
vom: 07.05.2025

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 8309959
vom: 07.05.2025



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Alufelge vorne rechts - Kratzer - Ersetzen
Sicherheitsrelevanter Schaden



2 - Alufelge hinten rechts - Kratzer - Ersetzen
Sicherheitsrelevanter Schaden





3 - Seitenwand hinten rechts - Kratzer - Lackieren



4 - Tür hinten rechts - Kratzer - Lackieren



5 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Lackieren



6 - Stoßfänger vorne - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren



7 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen