

Nr zlecenia: 94/13/11/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 2025/11/13

Zleceniodawca:CARARENA
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo**Rzeczoznawca:**

Albert Kaluźny/zatw. pion weryfikacyjny eRzeczoznawcy



Wycena wartości

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [C] XI-2025
Rodzaj pojazdu:	Samochód ciężarowy	VIN: Z C F C 2 6 5 D 0 0 5 1 4 2 7 5 3
Marka:	IVECO	Nr rejestracyjny: RT60731
Model pojazdu:	65C18 Daily MR`16 E6 6.5t	Nr Info-Ekspert: 142-06575
Wersja:		Rok produkcji: 2017
Wskaźnik drogowy	371609 km	
Data pierwszej rejestracji	2017/07/04, (w Polsce: 2024/07/05)	
Data ważności badania technicznego	2026/07/23	
Rodzaj zabudowy	chłodnia z agregatem	
Rodzaj kabiny	krótka	
Dop. masa całkowita / Ładowność	6500 kg / 2320 kg	
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / 4x2 / automatyczna	
Rozstaw osi	3750 mm	
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym	
Pojemność / Moc silnika	2998 ccm / 132kW (179KM)	
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza	
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	4 / rzędowy	
Norma spalin	E6	
Kolor powłoki lakierowej kabiny	Srebrny 2-warstwowy z efektem metalicznym	

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
- 2 Fotel kierowcy regulowany
- 3 Koło zapasowe

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 6 Przygotowanie do montażu radia
- 7 System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
- 8 Szyby przednie regulowane elektrycznie

- | | | | |
|---|------------------------------|----|-----------------------------------|
| 4 | Kosz na koło zapasowe | 9 | +Tachograf |
| 5 | Poduszka powietrzna kierowcy | 10 | Zamek centralny zdalnie sterowany |

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- | | |
|---|---|
| 1 | Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie |
| | Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie |
| | Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie |

WYPOSAŻENIE DODATKOWE**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- | | |
|---|--|
| 1 | +Lakier metalizowany |
| 2 | Pakiet Business |
| | Klimatyzacja |
| | Światła p/mgielne przednie |
| | Kierownica wielofunkcyjna |
| | Półka pod dachem w kabinie |
| | Radioodtwarzacz CD + MP3 |
| | Złącze "USB" |
| | Fotel pasażera podwójny ze stolikiem w oparciu |

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*GOODYEAR 225/75 R16C 118/116R VECTOR4SEASON CARGO TL	4,0
Przednie prawe:	*GOODYEAR 225/75 R16C 118/116R VECTOR4SEASON CARGO TL	4,0
Tylne LZ:	MICHELIN 225/75 R16C 118/116R AGILIS CROSSCLIMATE TL	3,0
Tylne LW:	MICHELIN 225/75 R16C 118/116R AGILIS CROSSCLIMATE TL	3,0
Tylne PZ:	MICHELIN 225/75 R16C 118/116R AGILIS CROSSCLIMATE TL	3,0
Tylne PW:	MICHELIN 225/75 R16C 118/116R AGILIS CROSSCLIMATE TL	3,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA ZMIANĘ PARAMETRÓW ZABUDOWY	(+)
WARTOŚĆ WINDY ZAŁADOWCZEJ	(+)
WARTOŚĆ URZĄDZENIA CHŁODNICZEGO	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Pojazd wyposażony w windę załadowczą BAR BC100S4
Ważność badania UDT: 07.2027

Agregat chłodniczy Frigoblock FK.11L
Nr fabryczny: 1070.133

Pojazd zweryfikowany w bazie danych historiapojazdu.gov.pl

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Oględziny wykonał: Mateusz Wasilewski

Wycena wykonana: Albert Kaluźny

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy		
2	Błotnik przedni	P	Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy		
3	Ściana boczna tylna	L	Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy		

Na pozostałych elementach obblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)



KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		141	
2	Słupek przedni kabiny	L	201	
3	Drzwi	L	136	
4	Ściana boczna	L	146	
5	Słupek przedni kabiny	P	185	

6	Drzwi	P	143	
7	Ściana boczna	P	143	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Pęknięcia, zarysowania		
2	Lampa kierunkowskazu przedniego	L	Pęknięty klosz		
3	Lampa kierunkowskazu przedniego	P	Pęknięty klosz		



KABINA KIEROWCY – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni	L	Rozerwany		
2	Poszycie tablicy rozdzielczej		Zarysowania, otwory		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.



UKŁAD KIEROWNICZY

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Koło kierownicy		Przetarcie materiału		

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|---|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 4 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |
| 5 | Działanie drogom. i szybkościomierza | BEZ UWAG |
| 6 | Wskaźnik temperatury silnika | BEZ UWAG |
| 7 | Skuteczność ogrzewania i przewietrzania | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na zimnym silniku w warunkach parkingowych z prędkością do 15km/h.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

- ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raportu
- ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warszatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonej wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.
- ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.
- ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu
- ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.
- ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.
- ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.
- ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.
- ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.
- ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postępu (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.)
- ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”.
- ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu.
- ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7




Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19




Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28




Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50




Fot. nr 51



Fot. nr 52




Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56




Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60

DT-141 RAP-RT-141-87 (odkroczony) MR, BL, Opatk. WPK_CZYNNOSCI_2023/01-19/2027

07-EAS WPK-MR, BL, SIGMA, PROT. UNOSZ 11-19/2027-03-25 08:00:00 - 14072-04-0608108

Dozujący QDT: 14

URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO
Jednostka inspekcyjna akredytowana przez PCA, NR AK 001
Raport po wykonaniu czynności dozoru technicznego
Oddział terenowy w Łodzi

Strona 1/2

Rodzaj urządzenia: 21A

Wynik pozytywny

Data wykonania: 02.07.2024

Urządzenie: PODEST RUCHOMY (rodzaj, typ): BC 1000 S4

Wydawca: GERD BAR GMBH, NIEMCY

Numer fabryczny/budowy: 0906756/2010

Numer technologiczny: -

Numer ewidencyjny: 8714012914

Miejsce wykonania czynności: WISKITKI KULINARNA 6

Wykonawca: OKTAWIUSZ CICHON

Termin następnego badania: -

Kontrolne lipiec 2027

Documenty odniesienia: Ustawa z 21.12.2000 (Dz. U. z 2023 r. poz. 1622) i rozp. Min. Przemysłu i Energii z 30.10.2018 r. w sprawie warunków technicznych DT w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji DT

Uwagi: Załącznik: dokumentacja techniczna.

Zalecenia:

- urządzenie oznaczyć nr ewidencyjnym UDT,
- na bieżąco prowadzić dziennik konserwacji urządzenia,
- przy wyłączeniu urządzenia z eksploatacji dokonywać starannej kwalifikacji zawieszki,
- do obsługi urządzenia wyznaczyć osoby, które zapoznają się z instrukcją obsługi.

Przypominam się o konieczności rejestrowania przebiegu eksploatacji UTB oraz monitorowania stopnia wykonania resursu urządzenia.

Konserwujący: Tomasz Sobolewski - K30306333/23

Obiekty: -

L.p.	Treść Uwagi	Wartość:
1	Powierzył odbiór protokołu	upewnił się
2	Czy nr VIN zgodny z parametrem UT	Tak
3	2.1 Sprawdzenie kompletności i prawidłowości dokumentacji (instrukcja eksploatacji, dziennik konserwacji, itd.)	Wykonano
4	Sprawdzenie dokumentacji uzupełniającej	Nie dotyczy
5	2.2 Sprawdzenie stanu technicznego	Wykonano
6	2.3 przeprowadzenie prób ruchowych bez obciążenia	Wykonano
7	2.4 przeprowadzenie prób z obciążeniem	Wykonano
8	Czy dodać nogule resursu?	Tak
9	Czy podczas badania uzgodniono naprawę urządzenia?	Nie

Parametry urządzenia 8714012914

L.p.	Opis	Wartość
1	nr VIN	ZCF C265D905142753
2	napęd	hydrauliczny
3	miejsce sterowania	paleniz / roboczo / palenizna

Fot. nr 61

DT-141 WPK-MR, BL, SIGMA, PROT. UNOSZ 11-19/2027-03-25 08:00:00 - 14072-04-0608108

07-EAS WPK-MR, BL, SIGMA, PROT. UNOSZ 11-19/2027-03-25 08:00:00 - 14072-04-0608108

Dozujący QDT: 14

URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO
Jednostka inspekcyjna akredytowana przez PCA, NR AK 001
Protokół z wykonania czynności dozoru technicznego
Oddział terenowy w Łodzi

Strona 1/1

Urządzenie: PODEST RUCHOMY

Typ: BC 1000 S4

Wydawca: GERD BAR GMBH, NIEMCY

Numer ewidencyjny: 8714012914

Numer fabryczny: 0906756

Rok budowy: 2010

Udźwieg: 1.000 t

Nr VIN: ZCF C265D905142753

Dokumenty odniesienia: Ustawa z 21.12.2000 (Dz. U. z 2023 r. poz. 1622) i rozp. Min. Przemysłu i Energii z 30.10.2018 r. w sprawie warunków technicznych DT w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji UTB

Wykonano badanie: badanie odbiorcze

Wynik badania: pozytywny

Uwagi, zalecenia, uwagi: Dokumentacja techniczna stanowiąca podstawę badania dostępna jest pod adresem <https://eudt.gov.pl/>

Załączniki: dokumentacja techniczna

Zalecenia:

- urządzenie oznaczyć nr ewidencyjnym UDT,
- na bieżąco prowadzić dziennik konserwacji urządzenia,
- konserwację urządzenia powierzyć osobom posiadającym stosowne kwalifikacje za wodowe,
- do obsługi urządzenia wyznaczyć osoby, które zapoznają się z instrukcją obsługi.

Przypominam się o konieczności rejestrowania przebiegu eksploatacji UTB oraz monitorowania stopnia wykonania resursu urządzenia.

Termin następnego badania: lipiec 2027

p. Rafał Parczyk

Osoba upoważniona przez Eksploatacyjnego

URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

INSPEKTOR

OKTAWIUSZ CICHON

DT-141

DT-141 RAP-RT-141-87 (odkroczony) MR, BL, RAP_WPK_CZYNNOSCI_2023/01-19/2027

URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO
Jednostka inspekcyjna akredytowana przez PCA, NR AK 001

Fot. nr 62

SPEED COOL
 Szkoła Serwisowa Soczka
 Działowa 20 A
 email: Speed.Cool@wp.pl

PROTOKÓŁ KONTROLI SZCZELNOŚCI

Numer: 283/szcz/2025
 Jednostka sprawdzająca: Speed Cool naprawa agregatów chłodniczych Grzegorz Małola
 ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 8 lok.28 05-870 Błonie

PRZEDMIOT SPRAWDZENIA:
 AGREGAT CHŁODNICZY:
 Producent: FRIGOSILUCK
 Model: FK 11L
 Nr seryjny: 1070.133
 Rok produkcji: 2010
 Ciężarowniki: 9450A
 Normatywne ładunki czynnika chłodniczego: 3,46
 Ciężarowniki: 9450A

12 miesięcy

UWAGA
 Protokół traci ważność w przypadku nieobecności operatora w czasie badania. W celu uniknięcia daty jego ważności, operator musi oświadczyć zgodność z warunkami użytkowania i niezwłocznie podpisać.

METODA BADANIA:
 Metoda badania zgodna z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 606/2007.
 Model: ROLEAK PLUS
 Nr seryjny: 0306020C
 Producent: ROTHENBERGER

DETEKTOR:
 NIESZCZELNOŚCI NIE STWIERDZONO

WYNIK SPRAWDZENIA:
 GRZEGORZ MAŁOLA
 POKŁ. 01/27/00409/18
 21.05.2025
 27.05.2027


POMIARY WYKONAŁ:
 Nr certyfikatu:

DATA SPRAWDZENIA:
DATA WAŻNOŚCI:

Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu