

Nr zlecenia DEKRA: SANC FM/SUL/85508/25/11/05
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 05-11-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
Santander CFM Plac
Santander Leasing - Pion CFM
Trakt Brzeski 142, 05-070 Sulejów

Rzeczoznawca:
Jan Rybołowik
DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0145544	AUDI, A3 Limousine 20-24, S3 TFSI Quattro S tronic				sedan
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km]	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem iskrowym	1984	310/228	automatyczna	39 941	4/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
GD9H110	WAUZZZGY6PA116110		24-05-2023/2023	24-05-2026	czerwony /2-warstwowy metalizowany

Data oględzin: 14-11-2025

Miejsce oględzin:

Piaskowa
Trakt Brzeski 152
05-070 Sulejów

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

ABS, Akcenty w tonacji aluminium we wnętrzu, Alarm, Apteczka i trójkąt ostrzegawczy, Audi drive select (zmiana charakterystyki trybu jazdy) - tryby comfort, auto, dynamic, efficiency, Audi parking system - czujniki parkowania tył, Czujnik zmierzchowy świateł z czujnikiem deszczu, Dywaniki podłogowe welurowe obszyte kontrastowym szwem, przód/tył, ESC - układ stabilizacji toru jazdy, Elementy dekoracyjne wnętrza - ciemne aluminium, Felgi aluminiowe 18 (5 podwójnych ramion) szary grafit z ogumieniem 225/40, Fotele przednie sportowe, Gniazdo 12V, Hamulce tarczowe z tyłu (17"), z zaciskami w kolorze czarnym S, Hamulec postojowy - elektromechaniczny, Kierownica 3-ramienna wielofunkcyjna plus, z funkcją zmiany przełożenia, obszyta skórą, Klimatyzacja automatyczna, 2-strefowa, Lakier uni, Lampy LED, Lampy tylne LED z dynamicznymi kierunkowskazami, Listwy wokół szyb bocznych, czarne, Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane, Lusterka boczne z aluminiowymi obudowami, Lusterka do makijażu - podświetlane, Lusterko wewnętrzne, przyciemniane, Nakładki na pedały ze stali szlachetnej, Nakładki na progi z elementami aluminium z przodu, podświetlane, z logo S, Ogranicznik prędkości, Oznaczenie modelu i typu silnika, Oświetlenie wnętrza, Pakiet dla niepalących, Pilot sterujący zamkiem centralnym, Podsufitka materiałowa w kolorze czarnym, Poduszki powietrzne boczne w oparciach przednich siedzeń wraz z kurtynami powietrznymi, Poduszki powietrzne czołowe z funkcją dezaktywacji pasażera, przód, Podłokietnik przedni o regulowanym kącie i możliwością przesuwania przód/tył, Podłokietniki przednich i tylnych drzwi obszyte skórą ekologiczną, Progresywny układ kierowniczy, Quattro, Radio MMI plus, Ręcznie otwierana pokrywa bagażnika, Spoiler tylny w kolorze nadwozia, Spryskiwacze lamp przednich, System Start/Stop, Szyba przednia akustyczna, Tapicerka kombinacja mikrofibra Dinamica/skóra ekologiczna mono.pur 500, Tylnie oparcie składane, dzielone, Wskaźnik kontroli ciśnienia w oponach, Zabezpieczenie przed otwarciem drzwi tylnych, manualne, Zagłówki przednie, Zagłówki tylne, Zawieszenie sportowe S, Zestaw do naprawy przebitej opony, Zestaw wskaźników - cyfrowy 10,25', Złącze Bluetooth, i-Size i top tether dla skrajnych tylnych siedzeń, Światła do jazdy dziennej.

Wypożyczenie dealerskie

Adaptacyjny asystent jazdy (Adaptive Cruise Assist) z emergency assist, Asystent parkowania z Audi parking plus - parkowanie bez udziału kierowcy z czujnikami przód/tył, Audi Smartphone Interface, Audi

connect Navigation & Infotainment plus (GoogleEarth, głosowe sterowanie, radio internetowe) → [Audi connect Navigation & Infotainment (informacje o ruchu, niebezpieczeństwach, pogodzie, WiFi)], Audi drive select (zmiana charakterystyki trybu jazdy) dla zawieszenia z regulacją tłumienia, Audi hold assist - wspomaganie ruszania pod górę, Audi pre sense basic - system wspomagający bezpieczeństwo kierowcy i pasażerów, Audi side assist z ostrzeżeniem przy wysiadaniu i asystentem ochrony przed kolizją z tyłu → [Audi side assist - układ monitorowania martwego pola lusterka zewn., System ostrzegania przy wysiadaniu, Asystent ochrony przed kolizją z tyłu], Brak oznaczenia modelu/silnika, Dach szklany panoramiczny, Element ozdobny w stylistyce Carbon Atlas Structure, Fotele przednie elektrycznie regulowane, Gniazdo 12V, porty USB z funkcją ładowania z tyłu, Kamera cofania, Lakier metalik, Lampy Matrix LED, światła tylne LED i układ zmywania reflektorów, Lusterka boczne regulowane elektrycznie, ogrzewane, składane i automatycznie przyciemniane, Obudowy lusterek bocznych Carbon, Pakiet dodatkowych schowków → [Kieszenie w oparciach foteli przednich, Gniazdo 12V w bagażniku, Siatka zabezpieczająca bagaż w bagażniku, Schowek po stronie kierowcy, Schowek podręczny, zamykany, Gniazdo 12V w konsoli środkowej z tyłu, Uchwyt na kubek deluxe, Siatka zabezpieczająca bagaż w bagażniku, Kieszenie w oparciach foteli przednich, Gniazdo 12V w bagażniku, Gniazdo 12V w konsoli środkowej z tyłu, Uchwyt na kubek deluxe], Pakiet optyczny Czerń (Singleframe, listwy wokół szyb bocznych, listwy w zderzakach) czarne, Pakiet oświetlenia Ambiente plus → [Oświetlenie ambiente drzwi przednich/tylnych (wielokolorowe), Oświetlenie konturowe drzwi przednich/tylnych (wielokolorowe), Oświetlenie przy wsiadaniu na spodzie tylnych drzwi, Oświetlenie konturów deski rozdzielczej (wielokolorowe), Oświetlenie schowka w konsoli centralnej (wielokolorowe), Oświetlenie ambiente, Oświetlenie przy wsiadaniu na spodzie tylnych drzwi, Oświetlenie schowka w konsoli centralnej (wielokolorowe)], Pakiet promocyjny Comfort → [Fotele przednie ogrzewane, Fotele przednie z elektryczną regulacją podparcia kręgosłupa, Tempomat, Klimatyzacja automatyczna, 2-strefowa, Alarm antywłamaniowy, kluczyk komfortowy z funkcją Safelock, Tempomat, Podparcie odcinka lędźwiowego dla foteli przednich 4-zakresowe, Fotele przednie ogrzewane], Pakiet promocyjny Technology → [Audi sound system, Wzmocnienie odbioru LTE, System nawigacji satelitarnej MMI Navigation plus z MMI touch, Audi Virtual Cockpit Plus - w pełni cyfrowy zestaw wskaźników z dodatkowymi funkcjami, Audi phone box, Audi connect Navigation & Infotainment (informacje o ruchu, niebezpieczeństwach, pogodzie, WiFi), Kierownica 3-ramienna wielofunkcyjna plus, z funkcją zmiany przełożenia, obszyta skórą], Spojler tylny Carbon, System nagłośnienia Bang&Olufsen 3D premium sound system, 15 głośników 680W, System rozpoznawania znaków drogowych, Szyby tylne przyciemnione (szyby privacy), Tempomat adaptacyjny - Adaptive Cruise Control, Zabezpieczenie przed otwarciem drzwi tylnych, sterowane elektrycznie, Zaciski hamulców lakierowane w kolorze czerwonym, Zawieszenie sportowe typu S z regulacją tłumienia, Śruby zabezpieczające do kół.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	PIRELLI, PZERO	225/40 R18 92Y	4,5 mm
	lewe	PIRELLI, PZERO	225/40 R18 92Y	4,5 mm
tylna	prawe	PIRELLI, PZERO	225/40 R18 92Y	4,5 mm
	lewe	PIRELLI, PZERO	225/40 R18 92Y	4,5 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), Wpisano informację o użytkowniku poj. wypełniając pole "Pojazd użytkowany przez" w zakładce "Dane obiektu". (Tak.), Poziom oleju w silniku (Więcej niż stan min.), Układ klimatyzacji nie występuje lub – na podstawie badania organoleptycznego - funkcjonuje poprawnie. (TAK. Bez uwag.), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (TAK), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), [AKCESORIA POJ.] - Koło zapasowe lub zestaw naprawczy (TAK), Podnośnik (NIE), Kpl. narzędzi (NIE), Radio/Radio-CD (Tak. Markę oraz model podano poniżej: - Fabryczne), W kalkulacji kosztów napraw przyjęto stawki 120 zł/120 zł (netto) (NIE - .), W oparciu o ustalenia poczynione

ze Zleceńdodawcą, w ekspertyzie nie podano danych dot. Użytkownika pojazdu. (TAK)

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Nadwozie brudne- brak możliwości zweryfikowania ewentualnych uszkodzeń powłoki lakierniczej;

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do wymiany

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Szyba prz. barwiona aterm. z pask. barw.	8Y0845099FNVB	pęknięcie/rozerwanie	

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Błotnik tylny R	8Y5809838	wgniecenie/odkształcenie	1

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Błotnik tylny K R	III		

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1



Fot. 2



Fot. 3




Fot. 4



Fot. 5



Fot. 6



Fot. 7



Fot. 8

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9



Fot. 10



Fot. 11



Fot. 12



Fot. 13



Fot. 14



Fot. 15



Fot. 16

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17




Fot. 18



Fot. 19



Fot. 20



Fot. 21



Fot. 22



Fot. 23




Fot. 24

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25



Fot. 26



Fot. 27