

Nr zlecenia DEKRA: SANCNM/SUL/85511/25/11/05
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 05-11-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
Santander CFM Plac
Santander Leasing - Pion CFM
Trakt Brzeski 142, 05-070 Sulejów

Rzeczoznawca:
Jan Rybołowik
DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0139139	AUDI, A4 [8W] 19-24, A4 35 TFSI mHEV S Line S tronic				sedan
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km]	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem iskrowym	1984	150/110	automatyczna	27 427	4/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
KK81916	WAUZZZF41PN018559		26-04-2023/2023	26-04-2026	grafitowy/2-warstwowy metalizowany

Data oględzin: 14-11-2025

Miejsce oględzin:

Piaskowa
Trakt Brzeski 152
05-070 Sulejów

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

ABS, Alarm z zabezpieczeniem przed odholowaniem pojazdu, Aplikacje dekoracyjne wnętrza lakier diamentowy srebrnoszary, Apteczka z trójkątem ostrzegawczym i kamizelkami odblaskowymi, Czujnik ciśnienia w oponach, Dywaniki podłogowe przód, ESP - układ stabilizacji toru jazdy, Elementy dekoracyjne wnętrza - czarny mat, Felgi aluminiowe 18 (5 ramienne), stylistyka S z ogumieniem 245/40, Fotele przednie z manualną regulacją wysokości, Hamulec postojowy - elektromechaniczny, Immobilizer, Instalacja radiowa + 8 głośników, Kierownica wielofunkcyjna 3-ramienna, obszyta skórą, Klimatyzacja automatyczna, Komputer pokładowy, Końcówki rur wydechowych, chromowane, Lakier uni, Listwy ozdobne wokół szyb w kolorze czarnym, Listwy progowe w przednich drzwiach ze wstawkami z aluminium z logo S, podświetlane, Lusterka w kolorze nadwozia, Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane, Lusterko wewnętrzne manualnie przyciemniane, Ogrzewanie powietrzne elektryczne dodatkowe, Oparcie tylnych siedzeń, dzielone i składane, Opony zoptymalizowane pod kątem oporów toczenia z ograniczeniem prędkości, Oznaczenie modelu według nowego oznakowania mocy, Oświetlenie wnętrza, Pilot sterujący zamkiem centralnym, Podsufitka tkaninowa, szary Titan lub beżowy Atlas, Poduszki powietrzne boczne w oparciach przednich siedzeń wraz z kurtynami powietrznymi, Poduszki powietrzne czołowe z funkcją dezaktywacji poduszki pasażera , przód, Podłokietnik przedni, Pokrywa bagażnika, otwierana automatycznie, Reflektory przednie w technologii LED, Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa, System Start/Stop, Szyba przednia, akustyczna, Szyby termoizolacyjne, Tapicerka tkaninowa Index, Tempomat z ogranicznikiem prędkości, Uchwyty ISOFIX - tył z funkcją Top Tether, Wariant dla niepalących, Wspomaganie układu kierowniczego, elektromechaniczne, Zabezpieczenie przed otwarciem drzwi tylnych, manualne, Zagłówki przednie, Zawieszenie sportowe, Zderzaki, wzmocnione, Zestaw do naprawy przebitej opony, Zestaw narzędzi, Zniesienie ograniczenia prędkości maksymalnej do 210 km/h, Złącze Bluetooth, Światła do jazdy dziennej.

Wyposażenie dealerskie

Audi Smartphone Interface, Audi Virtual Cockpit Plus - w pełni cyfrowy zestaw wskaźników z dodatkowymi funkcjami, Audi hold assist - wspomaganie ruszania pod górę, Dywaniki podłogowe przód i tył, Fotele przednie sportowe, Kamera cofania, Kierownica wielofunkcyjna plus 3-ramienna, sportowa, spłaszczona u

dołu - skórzana, Pakiet oświetlenia konturowego i Ambiente, wielokolorowy → [Pakiet oświetlenia Ambiente, Diody w dolnej części drzwi z tyłu (białe), Uchwyty na kubki z przodu (oświetlenie wielokolorowe), Oświetlenie ambiente drzwi przednich/tylnych (wielokolorowe), Oświetlenie konturowe drzwi przednich/tylnych (wielokolorowe), Oświetlenie konturów deski rozdzielczej (wielokolorowe), Pakiet oświetlenia Ambiente, Pakiet oświetlenia Ambiente], Pakiet promocyjny Comfort → [Klimatyzacja automatyczna - 3 strefowa, Dodatkowe oświetlenie wnętrza w technice LED, Audi Parking System plus - czujniki parkowania przód/tył, Pakiet oświetlenia Ambiente, Fotele przednie ogrzewane, Kluczyk komfortowy z czujnikiem zwalniającym blokadę bagażnika i autoalarmem, Kluczyk komfortowy, Podłokietnik przedni komfortowy], Pakiet stylistyczny Competition → [Spojler tylny, Felgi aluminiowe 19 (10-ramienne) Audi Sport, antracytowo-czarne z ogumieniem, Pakiet optyczny Czerń z pierścieniami Audi w kolorze czarnym, Lakier metalik, Oznaczenie modelu z tyłu bez oznaczenia], Rezygnacja z opon zoptymalizowanych pod kątem oporów toczenia, zniesienie ograniczenia prędkości 19cali, Rezygnacja z oznaczenia pojemności, Tapicerka tkaninowa System, Zbiornik paliwa - 54l.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	HANKOOK, VENTUS S1 EVO2	245/35 R19 93Y	4,0 mm
	lewe	HANKOOK, VENTUS S1 EVO2	245/35 R19 93Y	4,0 mm
tylna	prawe	HANKOOK, VENTUS S1 EVO2	245/35 R19 93Y	5,0 mm
	lewe	HANKOOK, VENTUS S1 EVO2	245/35 R19 93Y	5,0 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), Wpisano informację o użytkowniku poj. wypełniając pole "Pojazd użytkowany przez" w zakładce "Dane obiektu". (Tak.), Poziom oleju w silniku (Więcej niż stan min.), Układ klimatyzacji nie występuje lub – na podstawie badania organoleptycznego - funkcjonuje poprawnie. (TAK. Bez uwag.), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (TAK), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), [AKCESORIA POJ.] - Koło zapasowe lub zestaw naprawczy (TAK), Podnośnik (NIE), Kpl. narzędzi (NIE), Radio/Radio-CD (Tak. Markę oraz model podano poniżej: - Fabryczne), W kalkulacji kosztów napraw przyjęto stawki 120 zł/120 zł (netto) (NIE - .), W oparciu o ustalenia poczynione ze Zleceniodawcą, w ekspertyzie nie podano danych dot. Użytkownika pojazdu. (TAK)

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Nadwozie brudne- brak możliwości zweryfikowania ewentualnych uszkodzeń powłoki lakierniczej;

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Do naprawy

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Błotnik tylny L	8W5809837A	wgniecenie/odkształcenie	1

Do lakierowania

Poz.	Nazwa części	Rodzaj lakierowania	Opis uszkodzenia	NS [%]
1	Błotnik tylny K L	III		

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Pokrywa przednia	8W0823029A	wgniecenie/odkształcenie	
2	Okładzina zderzaka tylnego	8W5807067FGRU	rysa/odprysk	

3	Felga tylna R		rysa/odprysk	
---	---------------	--	--------------	--

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1



Fot. 2



Fot. 3



Fot. 4



Fot. 5



Fot. 6



Fot. 7



Fot. 8

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9



Fot. 10



Fot. 11




Fot. 12



Fot. 13



Fot. 14



Fot. 15



Fot. 16

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17



Fot. 18



Fot. 19



Fot. 20



Fot. 21



Fot. 22



Fot. 23



Fot. 24

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25



Fot. 26



Fot. 27



Fot. 28



Fot. 29



Fot. 30



Fot. 31



Fot. 32