

Nr zlecenia DEKRA: SANC FM/SUL/85533/25/11/05
Nr zlecenia/szkody:
Data zlecenia: 05-11-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
Santander CFM Plac
Santander Leasing - Pion CFM
Trakt Brzeski 142, 05-070 Sulejów

Rzeczoznawca:
Jan Rybołowik
DEKRA Polska - Centrala

Ocena stanu technicznego pojazdu

Eurotax-Kod EC	Marka, model, typ pojazdu				Rodzaj nadwozia
0156357	LEXUS, RX 22-, RX 500h F Sport				KOM
Rodzaj silnika	Pojemność [ccm]	Moc [KM/kW]	Skrzynia biegów	Stan licznika [km]	Ilość drzwi/miejsc
z zapłonem iskrowym	2393	275/200	automatyczna	46 393	5/5
Nr rej. pojazdu	Nr nadwozia (VIN)		Data 1-rej./rok prod.	Następne bad. tech.	Lakier
WZ444GU	JTJCM BHAX02006013		16-10-2023/2023	16-10-2025	grafitowy/2-warstwowy metalizowany

Data oględzin: 14-11-2025

Miejsce oględzin:

Piaskowa
Trakt Brzeski 152
05-070 Sulejów

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

ABS, Asystent głosowy inteligentny Lexus Concierge z usługami Connected - na 4 lata, Asystent utrzymywania pasa ruchu (LKA) z korektą toru jazdy, Asystent wyprzedzania na drogach szybkiego ruchu (LCA), Bezprzewodowy Apple CarPlay i przewodowy Android Auto, Czujniki parkowania z funkcją samoczynnego hamowania, rozp. obiekty, pojazdy i pieszych, Dywaniki tekstylne, Elektrycznie otwierana i zamykana pokrywa bagażnika, sterowana ruchem nogi, Felgi aluminiowe 21", F Sport, z ogumieniem 235/50, Filtr Nanoex, Fotele przednie ogrzewane, Fotele przednie regulowane elektrycznie w 8 kierunkach, Fotele przednie wentylowane, Fotele przednie z regulacją lędźwiową w 2-kierunkach, Fotele tylne wentylowane, Gałka dźwigni zmiany biegów skórzana F SPORT, Hamulec postojowy elektryczny (EPB), Immobilizer, Kamera cofania z panoramicznym widokiem 360 stopni dookoła samochodu, Kanapa tylna składana, dzielona w stosunku 40:20:40, Kierownica podgrzewana, Kierownica skórzana F Sport z panelem sterującym audio, telefonem i wyświetlaczem, dotykowe przyciski, Kierunkowskazy LED - przód, Kierunkowskazy LED - tył, Klamka elektryczna, elektroniczne otwieranie i zamykanie samochodu, Klimatyzacja automatyczna, trzystrefowa, Kolumna kierownicy z elektryczną regulacją wysokości i wysunięcia, Lakier metalizowany, Lampy doświetlające zakręty, Lampy przeciwmieglne LED, przód, Lampy tylne z sygnalizacją gwałtownego hamowania, Listwa świetlna LED, Lusterka zewnętrzne elektrochromatyczne automatycznie składane, podgrzewane i ułatwiające cofanie, Lusterko wewnętrzne cyfrowe, Lusterko wsteczne elektrochromatyczne (przyciemniające się automatycznie), Manetki do zmiany biegów przy kierownicy, Nakładki progowe, Nawigacja Lexus Link Pro+: radio AM/FM,DAB,system audio Mark Levinson 21 głośników, wysł. dotykowy 14", Nawigacja chmurowa (z usługami Connected przez 4 lata), Obsługa Bluetooth, Oświetlenie ambientowe, 64-kolorowe, Pamięć ustawień fotela kierowcy i lusterek zewnętrznych (3 ustawienia), Pedał przyspieszenia z funkcją kick-down, Poduszki powietrzne boczne w oparciach foteli przednich (TAP), Poduszki powietrzne chroniące kolana kierowcy i pasażera, Poduszki powietrzne dwustopniowe kierowcy i pasażera przedniego fotela, Poduszki powietrzne kurtynowe boczne, Podłokietnik przedni, Podłokietnik w oparciach tylnej kanapy z dwoma uchwytami na kubek, Port USB-A z przodu, 5 portów USB-C (trzy z przodu i dwa z tyłu), Powłoka lakieru chroniąca przed drobnymi zarysowaniami, Projektor kolorowy 10" wyświetlający dane na przedniej szybie samochodu (HUD), Przycisk uruchamiający silnik, Reflektory przednie w technologii Full LED (światła mijania, dzienne i

drogowe), Relingi dachowe zintegrowane w kolorze czarnym, Selektor trybów jazdy: 3 tryby (Eco. Normal, Sport), Spryskiwacze reflektorów, System AVAS (dźwięk podczas jazdy w trybie EV poniżej 25km/h), System Inteligentny kluczyk, z klamkami zewnętrznymi podświetlanymi LED, System automatycznych świateł drogowych (AHB), System kontroli trakcji TRC, System monitorowania martwego pola (BSM), System ochrony przedzderzeniowej PCS z wykrywaniem pieszych, rowerzystów i motocyklistów, System ostrzegający o zmęczeniu kierowcy (SWAY), System ostrzegania o niskim ciśnieniu w oponach (TPMS), System ostrzegania o ruchu poprzecznym z przodu pojazdu (FCTA), System ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu (RCTA), System rozdzielający siłę hamowania (EBD), System rozpoznawania znaków drogowych, System stabilizacji toru jazdy VSC, System wspomagania hamowania awaryjnego (BA), System wspomagania wjazdu pod górę HAC, System zapobiegający otwarciu drzwi w sytuacji zagrożenia kolizją - Safe Exit Assist, Szyby regulowane elektrycznie - przód + tył, Szyby tylne przyciemniane, Tapicerka z naturalnej skóry F Sport, z elementami ze skóry syntetycznej, Tempomat aktywny działający w pełnym zakresie prędkości, rozpoznający znaki DRCC, Tuner DAB, Uchwyty na kubki - przód/tył, Uciąg 2.000 kg, Usługi łączności Connected pozwalające na sterowanie otwieraniem, zamykaniem auta, Wspomaganie układu kierowniczego zależne od prędkości jazdy (EPS), Wycieraczki inteligentne z czujnikiem deszczu, Wykończenie wnętrza ze wstawkami Aluminium, Zaczepy do mocowania fotelika dziecięcego w systemie ISOFIX na tylnych siedzeniach, Zamek centralny z podwójną blokadą, Zawieszenie adaptacyjne o zmiennej sztywności (AVS), Ładowarka bezprzewodowa indukcyjna do smartfonów, Światła drogowe adaptacyjne dynamiczne Blade Scan (AHS), Światła tylne LED.

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	PIRELLI, WINTER 2 SCORPION	235/50 R21 104V	6,0 mm
	lewe	PIRELLI, WINTER 2 SCORPION	235/50 R21 104V	6,0 mm
tylna	prawe	PIRELLI, WINTER 2 SCORPION	235/50 R21 104V	6,5 mm
	lewe	PIRELLI, WINTER 2 SCORPION	235/50 R21 104V	6,5 mm

Kompletność dokumentów poj./wyposażenia/akcesoriów/inne

[Dokumenty rej.] - POLISA UBEZP. (Nie.), Kluczyki (TAK - 2), Tablice rejestracyjne (TAK - 2), Dowód rejestracyjny (TAK), Karta pojazdu (NIE), Wpisano informację o użytkowniku poj. wypełniając pole "Pojazd użytkowany przez" w zakładce "Dane obiektu". (Tak.), Poziom oleju w silniku (Więcej niż stan min.), Układ klimatyzacji nie występuje lub – na podstawie badania organoleptycznego - funkcjonuje poprawnie. (TAK. Bez uwag.), [AKCESORIA POJ. (obowiązkowe)] - Apteczka pierw. pomocy (TAK), Gaśnica (TAK), Trójkąt ostrzegawczy (TAK), [AKCESORIA POJ.] - Koło zapasowe lub zestaw naprawczy (TAK), Podnośnik (NIE), Kpl. narzędzi (NIE), Radio/Radio-CD (Tak. Markę oraz model podano poniżej: - Fabryczne), W kalkulacji kosztów napraw przyjęto stawki 120 zł/120 zł (netto) (NIE - .), W oparciu o ustalenia poczynione ze Zleceniodawcą, w ekspertyzie nie podano danych dot. Użytkownika pojazdu. (TAK)

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Nadwozie brudne- brak możliwości zweryfikowania ewentualnych uszkodzeń powłoki lakierniczej; niska sprawność akumulatora;

Opis stwierdzonych uszkodzeń

Uszkodzenia niekalkulowane

Poz.	Nazwa części	Nr katalogowy	Opis uszkodzenia	Czas [rbg]
1	Drzwi przednie (nieuzbrojone) L	6700248160	rysa/odprysk	
2	Klamka zewnętrzna drzwi przednich L	6922048070C0	rysa/odprysk	
3	Felga przednia R		rysa/odprysk	

Oznaczenia:

NS - amortyzacja %, L - lakierowanie >> I - część nowa, II - wierzchnie, III - po naprawie do 50%, IV - po naprawie pow 50%, K1R - tworzywa szt części

nowe, K1N - tworzywa szt części nowe, K1G - tworzywa szt części nowe, K2 - tworzywa szt wierzchnie, K3 - tworzywa szt po naprawie

Uwagi końcowe

DEKRA Polska nie bierze odpowiedzialności za wykorzystanie niniejszej oceny technicznej jako źródła informacji o pojeździe przy jego zakupie.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1



Fot. 2



Fot. 3



Fot. 4



Fot. 5



Fot. 6



Fot. 7



Fot. 8

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9



Fot. 10




Fot. 11




Fot. 12




Fot. 13



Fot. 14



Fot. 15



Fot. 16

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17



Fot. 18



Fot. 19




Fot. 20



Fot. 21



Fot. 22



Fot. 23



Fot. 24

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25



Fot. 26



Fot. 27



Fot. 28



Fot. 29