

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9372522
vom: 05.11.2025

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002158482
Besichtigt am: 03.11.2025 10:14
Berichts-Nr: 9372522
FIN: WAUZZZF28LN086303



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9372522
vom: 05.11.2025

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Audi
Modell:	A6
HSN / TSN:	0588 / BNG
Erstzulassungsdatum:	17.07.2020
Laufleistung:	97.164 km
Nachweis Kilometerstand:	
Farbe:	Mythossschwarz Metallic
Farbe Dach:	Mythossschwarz Metallic
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	3.000 ccm
Leistung:	170 kW (232 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	6
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 8-Gang
Polsterart:	Leder
Interieurfarbe:	schwarz-schwarz/schwarz-schwarz/schwarz/mondsilber
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	02.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Unvollständig
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	-7.100 KM



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9372522
vom: 05.11.2025

» Fahrzeugausstattung

48 Volt Bordnetz	Dieselmotor
4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze	Digitaler Radioempfang
4-Zonen-Komfortklimaautomatik	Doppelton-Signalhorn
6 Zyl.Dieselmotor 3,0L Aggr. 059.N	Einbauteile f.6 Zyl.Motor
6-Zyl.Turbodieselmotor 3,0 L/170 KW V6, TDI Common-Rail	Einparkhilfe plus
Grundmotor ist: T7V	Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorne und hinten
Abgasendrohre	Elektrische Luftzusatzheizung
Abgaskonzept, EU6 DG	Erhö.h. der Serienkraftstoffertbefüllung
Abwicklung Serie	Fahrwerk mit Dämpferregelung
Adaptive Scheibenwischer mit integrierten Waschdüsen	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
AdBlue-Tank mit erhöhtem Füllvolumen	Fahrzeugklassen-Differenzierung-4K0/4KA-
Airbag für Fahrer und Beifahrer mit Beifahrer-Airbag- Deaktivierung	Federung Standard
Aluminium-Gussräder im 5-Arm-Design 8 J x 18, Reifen modellspezifisch	Fernlichtassistent
Anhängervorrichtung inkl. Anhängerassistent	Fertigungsablauf Standard
Audi AG	Folienbeklebung
Audi connect Diebstahl-Ortungssystem	Frontscheibe in Wärmeschutzverglasung
Audi connect Navigation & Infotainment	Funkschlüssel, ohne Safelock
Audi connect Navigation & Infotainment	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control	Fußhebelwerk "Standard"
Audi drive select	Fußmatten vorn und hinten
Audi music interface	Ganzjahresreifen 225/55 R 18
Audi phone box	Ganzjahresreifen 225/55 R18 102V XL
Audi pre sense front	Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend
Audi pre sense rear	Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage
Audi Smartphone Interface	Geschwindigkeitsregelanlage mit Geschwindigkeitsbegrenzer
Audi sound system	Gewichtsbereich 9 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Audi virtual cockpit plus	Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 13
Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch	Glanzpaket
Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, mit Memoryfunktion	Heckblende (ECE)
Außenspiegel links, asphärisch	Heckspoiler
Außenspiegel rechts, asphärisch	Innenbeleuchtung
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	Innenspiegel abblendbar
Batterie 420A (70Ah)	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Instrumententafel und Türverkleidung einteilig-einfarbig
Bedientasten schwarz matt	Kältemittel R1234yf
Betriebserlaubnis Nachtrag	Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung
Bordliteratur in Deutsch	Kein Selbstabholer
Bordwerkzeug	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Dachhimmel in Stoff schwarz	Keine Aktionsausführung
Dachreling in Aluminium	Kennzeichenträger vorn
Dekoreinlagen Aluminium Fragment	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9372522
vom: 05.11.2025

Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äußeren Fondsitze	Ohne kombinierte Längs- und Querführung
Kofferraumbodenmatte	Ohne Ladedose
Komfortmittellarmlehne vorn	Ohne Ladekabel Mode 3 für öffentliches Laden
Kopfstützen vorn	Ohne Lederteilumfang
Kraftstoffbehälter mit erhöhtem Füllvolumen	Ohne Luftqualität-Paket
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Multimedia" im Fahrzeug
Ladeboden	Ohne Nachtsichtsystem
Ländergruppe A	Ohne Netzkabel für Haushaltsstecker für das e-tron Ladesystem
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Netzkabel für Industriestecker für das e-tron Ladesystem
Leder Valcona	Ohne Parkassistent / Garagenpilot
LED-Heckleuchten	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
LED-Scheinwerfer	Ohne Schriftzugsatz (ohne Typbezeichnung)
Linkslenker	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
LTE-Unterstützung für Audi phone box	Ohne Sonnenschutzrollo
Manuell betätigte Türen	Ohne Stadt / Kreuzungsassistent
Memory-Funktion für den Fahrersitz	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Mild-Hybrid	Ohne Trennwand
Mit Multifunktionskamera	Ohne Vorkonditionierung
Mit spez.Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland	Ohne Wandhalterung
MMI Navigation plus mit MMI touch response	Ohne Zentrale Bedieneinheit
MMI Navigation plus mit MMI touch response	Ohne Zündanlaß-Schloß-Sperrsystem, ohne Lenkungssperre
MMI Navigation plus mit MMI touch response und Audi virtual cockpit	Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich(Steinschlagschutz)
Modellbezeichnung gemäß neuer Leistungskennzeichnung	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
N.N.N. Ausführung 1	Ohne zus.Warnleuchten
Nicht Heissland	Ohne Zusatz-/Standheizung
Nichtraucherausführung	Ohne zusätzliche Bereifung
Ohne Ablagepaket	Panorama-Glasdach
Ohne akustisches Fahrzeug-Warnsystem	PKW-Ausführung
Ohne Allradlenkung	Privacy Verglasung (Scheiben abgedunkelt)
Ohne Beifahrersitzverstellung vom Fond	Progressivlenkung
Ohne Beledung	quattro
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	quattro (mit selbstsperrendem Mittendifferenzial)
Ohne CD-Wechsler/CD-Player	Räder der Serie
Ohne connect Plus	Radschrauben Standard
Ohne Dekorfolien/Embleme	Rechtsverkehr
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne Feuerlöscher	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne Frontspoiler	Reifendruck-Kontrollanzeige
Ohne Garagentoröffner	Reifenreparaturset
Ohne Geräuschkompensation	Riemenstartergenerator RSG 48V 110-250 A
Ohne Head-up Display	Rückfahrkamera
Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)	Rücksitzbank umklappbar (Fondsitze 2+1 Sitzer)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9372522
vom: 05.11.2025

Schalt-/Wählhebelknopf
Scheibenbremsen hinten, 17 Zoll (ECE)
Scheibenbremsen vorn, 17 Zoll (ECE)
Seitenairbags vorn und hinten inkl. Kopfairbagsystem und
beleuchteten Gurtschlössern
Serienqualität
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Sicherheitslenksäule
Sitzbelegungserkennung
Sitzheizung vorn
Sonnenblende auf Fahrer- und Beifahrerseite
spezielles Typschild EU
sport
Sportlederlenkrad mit Multifunktion und Schaltwippen
Sportsitze vorn
Spurverlassenswarnung mit Notfall-, Fernlichtassistent und
kamerabasierter Verkehrszeichenerkennung
Spurverlassenswarnung mit Notfallassistent
Spurwechselwarnung mit Audi pre sense rear,
Ausstiegswarnung und Querverkehrsassistent hinten
Spurwechselwarnung mit Ausstiegswarnung und
Querverkehrsassistent hinten
Standard-Klimazonen
Start-Stop-System
Steuerungsnummer
Steuerungsnummer direkt
Stoßfänger sport line
Tagfahrlicht
tiptronic (für Allrad)
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutz (Ausf.1)
Typprüfland Deutschland
Variant/Avant
Variante Grundausstattung
Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnwesten
Vordersitze elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion für den
Fahrsitz
Wärmeschutzverglasung
Wegfahrsperre elektronisch



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9372522
vom: 05.11.2025

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Michelin	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	225/55 R 18 102 V	5,0 mm
Michelin	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	225/55 R 18 102 V	4,0 mm
Michelin	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	225/55 R 18 102 V	4,0 mm
Michelin	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	225/55 R 18 102 V	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 05.2025

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9372522
vom: 05.11.2025

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Wartung	Wartung fällig	Ausführen
2	Ölwechsel	Wartung fällig	Ausführen
3	Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Kotflügel hinten rechts	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Kofferraumabdeckung (Rollo)	Fehlt	Ersetzen



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9372522
vom: 05.11.2025

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt: Ja
Vorschäden feststellbar: Ja
Nachlackierungen vorhanden: Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt: Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt: Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Vollkaskoschaden		€ 5.500,00
2	Andere	Vollkaskoschaden		€ 5.500,00
Summe (ohne MwSt.):				€ 11.000,00

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Seitenwand hinten links (µm)	172,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9372522
vom: 05.11.2025

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WAUZZZF28LN086303

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9372522
vom: 05.11.2025

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9372522
vom: 05.11.2025


» Ansichtsfotos

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
vorne rechtsFahrzeugansicht - diagonal
hinten linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung




Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links





Seitenansicht - Schweller rechts

Fahrzeug -
Typenschild/FahrgestellnummerRäder - Rad montiert vorne
linksRäder - Rad montiert vorne
rechtsRäder - Rad montiert hinten
linksRäder - Rad montiert hinten
rechts


Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen

Equipment - Boardmappe/
Securitybag


Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Zubehör - Sonderausstattung



Equipment - Anhängerkupplung




Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 9372522
vom: 05.11.2025




Lackstärke Seitenwand hinten links



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Unterbodenscan




Innenraum -
Navigationsgerät/Radio


» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Wartung - Wartung fällig - Ausführen



2 - Ölwechsel - Wartung fällig - Ausführen





3 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Kotflügel hinten rechts - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)





Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9372522
vom: 05.11.2025

FEHLTEILE

1 - Kofferraumabdeckung (Rollo) - Fehlt - Ersetzen

