



Wycena numer: WF0PXXGCHPKK71375_3

z dnia: 2025/11/25

Wykonawca opinii: Moto-Rzeczoznawcy, 93-264 Łódź, Broniewskiego 68

Zadanie: Ocena stanu technicznego pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] XI-2025

Marka: FORD

Rok produkcji: 2019

Model: Focus 1.0 EcoBoost MR`18 E6

Wersja: Trend Edition

Nr rejestracyjny: EL8M825

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

VIN: WF0PXXGCHPKK71375



Nr INFO-EKSPERT

011-10514

Data pierwszej rejestracji

2019/04/12

Data ważności badania technicznego

2026/03/28

Data oględzin

2025/11/21

Miejsce oględzin

ŁÓDŹ ŁÓDŹ_
łódzkie

Wskazanie drogomierza

155198 km

Okres eksploatacji pojazdu (19/04/12-25/11/25)

79 mies.

Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)

SREBRNY 2-warstwowy z efektem metalicznym

Dop. masa całkowita

1890 kg

Rodzaj nadwozia

kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe

Jednostka napędowa

z zapłonem iskrowym (wtrysk)

Pojemność / Moc silnika

999 ccm / 92kW (125KM)

Doładowanie

Turbosp. z chłodn. powietrza

Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów

3 / rzędowy / 12

Rodzaj skrzyni biegów

manualna

Rodzaj napędu

przedni (4x2)

ZAŁĄCZNIKI

- 1 Ocena techniczna
- 2 Dokumentacja fotograficzna
- 3 Opis powłoki lakierowej



OCENA TECHNICZNA nr: WF0PXXGCHPKK71375_3

z dnia: 2025/11/25

Wykonawca opinii: Moto-Rzeczoznawcy, 93-264 Łódź, Broniewskiego 68

Zadanie: Ocena stanu technicznego pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] XI-2025

Marka: FORD

Rok produkcji: 2019

Model: Focus 1.0 EcoBoost MR`18 E6

Wersja: Trend Edition

Nr rejestracyjny: EL8M825

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

VIN: WF0PXXGCHPKK71375

Nr INFO-EKSPERT	011-10514
Data pierwszej rejestracji	2019/04/12
Data ważności badania technicznego	2026/03/28
Data oględzin	2025/11/21
Miejsce oględzin	ŁÓDŹ ŁÓDŹ_
	łódzkie
Wskazanie drogomierza	155198 km
Okres eksploatacji pojazdu (19/04/12-25/11/25)	79 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	SREBRNY 2-warstwowy z efektem metalicznym
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	999 ccm / 92kW (125KM)
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)

WYPOSAŻENIE (2019.01-2020.05)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS + EBD - system dystrybucji siły hamowania	30	Poduszki powietrzne boczne
2	Asystent pasa ruchu Lane Assist	31	Radioodtwarzacz CD + MP3 z Ford SYNC 3 (ICFAF)
3	Autoalarm obwodowy i pojemnościowy	32	Relingi dachowe w kolorze srebrnym
4	+Czujniki parkowania - przód/tył; akcesoryjny	33	Roleta do bagażnika
5	Dywaniki welurowe przednie	34	Siedzenia tylne dzielone i składane 60/40
6	Fotel kierowcy regulowany w 4 kierunkach	35	Spoiler tylny dachowy
7	Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego	36	System Auto Start/Stop
8	Fotel pasażera regulowany w 2 kierunkach	37	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
9	Fotele przednie sportowe	38	System Ford Easy Fuel
10	Gniazdo 12V w bagażniku	39	System Ford MyKey
11	Hamulec postojowy automatyczny	40	System kontroli trakcji ESC
12	Immobilizer	41	System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach TPMS
13	Kierownica 3-ramienna pokryta skórą	42	System ułatwiający ruszanie na wzniesieniu HSA
14	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa	43	System wyboru profilu jazdy
15	Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach	44	Szyby przednie regulowane elektrycznie
16	Koło zapasowe dojazdowe	45	Szyby tylne dodatkowo przyciemniane
17	Komputer pokładowy	46	Szyby tylne regulowane elektrycznie
18	Konsola sufitowa	47	Światła do jazdy dziennej
19	Kurtyny powietrzne boczne	48	Światła p/mgielne tylne
20	Lakier metalizowany Diffused Silver	49	Tapicerka materiałowa

21	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	50	Tarcze kół aluminiowe 16" 5-ramienne
22	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	51	Tempomat
23	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	52	Wspomaganie układu kierowniczego elektryczne EPAS
24	Lusterka zewnętrzne z kierunkowskazami	53	Wycieraczki z czujnikiem deszczu
25	Mocowanie ISOFIX na skrajnych siedzeniach II rzędu	54	Wykładzina bagażnika
26	Ogranicznik prędkości inteligentny	55	Wyświetlacz 4,2" na tablicy zegarów monochromatyczny
27	Pakiet Winter 2	56	Zamek centralny zdalnie sterowany
28	Poduszka powietrzna kierowcy	57	Zestaw naprawczy opon
29	Poduszka powietrzna pasażera		

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	BRIDGESTONE 205/60 R16 92H T 001 TL	5,5	50
Przednie prawe:	BRIDGESTONE 205/60 R16 92H T 001 TL	5,9	50
Tylne lewe:	MICHELIN 205/60 R16 92H E PRIMACY TL FR	5,1	50
Tylne prawe:	MICHELIN 205/60 R16 92H E PRIMACY TL FR	4,9	50

UWAGI

Przy ustalaniu kompletacji pojazdu posłużono się danymi uzyskanymi z programu InfoEkspert oraz danymi wynikającymi z oględzin pojazdu.

Dokumenty ,kompletacja

Oględzin pojazdu dokonano w obecności zleceniodawcy ,który przedłożył do wglądu :

- Dowód rejestracyjny (nr/seria): 1644299 / BAP
- Dowód ubezpieczenia OC (zakład ubezpieczeniowy ,nr/seria) : n/okazano
- Kluczyki (szt./rodzaj) : 1 kpl.
- Książkę przeglądów serwisowych (ostatni wpis z dn./przebieg) : 09.10.2023 / 114900 km

Numer identyfikacyjny pojazdu odczytano z natury i potwierdzono jego zgodność z zapisem w dowodzie rejestracyjnym. Nie badano poprawności i budowy numeru VIN.

Zespół napędowy ,komora silnika

Silnik o zapłonie iskrowym uruchomiono w trybie awaryjnym. Jednostka napędowa pracowała bez nadmiernej głośności i dymienia, praca w dostępnym dla biegu jałowego spectrum prędkości obrotowych wału korbowego przebiegała prawidłowo ,równomiernie. Nie stwierdzono śladów wycieków oleju na elementach silnika i jego osprzęcie.

Stwierdzono usterki w obrębie n/w elementów :

- akumulator rozruchowy - brak możliwości rozruchu , realizacji funkcji start/stop ; krytycznie rozładowany, zużyty
- zespół chłodnic (kondensator A/C , intercooler , chłodnica cieczy) - przełamane , przemieszczone
- zespół wentylatora chłodnic - przełamany , przemieszczony do wnętrza

W skrzyni biegów nie stwierdzono nieprawidłowości związanych z załączaniem biegów.

Nie przeprowadzono jazdy próbnej.

Układ zawieszenia , układ kierowniczy i elementy podwozia

Stwierdzono usterki w obrębie n/w elementów :

- obręcz koła TL ze stopu lekkiego - odkształcenie na krawędzi zewnętrznej , ubytek

Weryfikacja przeprowadzona została w warunkach parkingowych.

Układ hamulcowy

Na podstawie przeprowadzonej na terenie parkingu próby ruchowej stwierdzono ,że zarówno hamulec zasadniczy jak i pomocniczy działają. Nie przeprowadzano próby określenia stopnia sprawności układów hamulcowych.

Układy komfortu jazdy

Stwierdzono usterki w obrębie n/w elementów :

- brak możliwości oceny

Zabezpieczenie antykradzieżowe

Immobiliser fabryczny : nie weryfikowano sprawności

Alarm : nie weryfikowano sprawności

Karoseria /nadwozie ,poszycie zewnętrzne

Stwierdzono usterki w obrębie n/w elementów :

- krata wlotu powietrza - połamana
- zderzak P - popękany w części dolnej
- zderzak T - porysowany ,miejscowo odkształcony
- osłona dolna zderzaka P - przełamana
- wytłumienie błotnika PP&PL - rozerwane

Karoseria /nadwozie ,wyposażenie zewnętrzne

Stwierdzono usterki w obrębie n/w elementów :

- błotnik PP&PL - lekko odkształcony w przedniej części
- pas przedni - przełamany
- błotnik TP - porysowany liniowo do warstwy podkładu

Karoseria /nadwozie ,wyposażenie wewnętrzne

Stwierdzono usterki w obrębie n/w elementów :

- wykładziny podłogi ,poszycie tapicerki siedzeń I i II rzędu - zabrudzone
- wykładzina tapicerska drzwi TL - porysowana faktura; ubytki materiału

Wyposażenie uzupełniające ,kompletacja

- zestaw narzędzi fabrycznych - tak
- podnośnik samochodowy - tak
- gaśnica - tak
- trójkąt ostrzegawczy - tak

Usterki , wady wpływające na obniżenie wartości rynkowej przedmiotowego pojazdu

- Poszczególne elementy poszycia karoserii jak i pozostałe elementy nadwozia noszą ślady drobnych zarysowań powłok lakierowanych o różnej intensyfikacji i miejscu występowania. Uszkodzenia te mają charakter eksploatacyjny ,można usunąć je w procesie polerowania powłok lakierowanych.
- Nadwozie znacznie zabrudzone, możliwe wady ukryte w sferze powłok lakierniczych poszycia zewnętrznego

Uwagi dodatkowe

- Pochodzenie pojazdu : salon Polska
- Poziom paliwa : 25%
- Weryfikacja prawdziwości danych pojazdu(m.in. rok produkcji) : nie przeprowadzono ,przyjęto wg okazanych dokumentów

- Weryfikacja przebiegu : nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Nie przeprowadzano badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Oszacowanie sporządzono na podstawie oględzin wycenianego pojazdu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Oszacowanie kosztu naprawy przeprowadzono tylko w oparciu o obraz uszkodzeń. Wyliczony faktyczny koszt naprawy (w oparciu o części alternatywne) może być znacznie niższy.
- Kwalifikacja uszkodzeń przyjęta wg zasady przywrócenia pojazdu do stanu sprzed zdarzenia.
- Opracowanie wraz z załącznikami stanowi integralną całość. Żaden z załączników ani samo opracowanie nie mogą być interpretowane oddzielnie.

Zastrzeżenia ograniczające

Rzecznawca nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte niemożliwe do stwierdzenia metodami, którymi prowadzono badania i ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

Niniejsze oszacowanie nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być używane w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość

Opracowanie może być wykorzystane tylko przez Zleceniodawcę dla celu jak podano w tytule opracowania.

Opracowanie nie może być publikowane i rozporzechniane w całości lub części bez zgody autora. Opinia stanowi przedmiot praw autorskich i podlega ochronie zgodnie z ustawą z dnia 04-02-1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.nr24 poz93) oraz ustawie z dnia 08-06-1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.nr47 poz211)

Rzecznawca/biegły dokonując niniejsze opracowanie nie odpowiada za :

- Ukryte przed nim celowo lub niezamierzenie wady materiałowe ,montażu lub inne wady i uszkodzenia pojazdu.
- Treść opracowania ,która oparta została na informacjach ,co do których został wprowadzony w błąd przez Zleceniodawcę (użytkownika lub właściciela pojazdu)
- Analizę stanu prawnego przedmiotu wyceny (tytuł własności oraz prawa rzeczowe nie były przedmiotem analizy)
- Wady oszacowania powstałe z przyjęcia stanu przedmiotu wg. informacji i oświadczeń przekazywanych rzeczoznawcy przez zleceniodawcę (użytkownika ,właściciela).
- Zakres oraz metodologia badania stanu technicznego pojazdu nie wykluczają wystąpienia wad ukrytych w pojeździe podczas jego dalszej eksploatacji
- Opracowanie sporządzono w danym dniu na "dany" dzień. Ustalenia zawarte w opracowaniu są aktualne jedynie do końca miesiąca kalendarzowego w którym wykonano opracowanie

Oszacowanie wartości rynkowej pojazdu jest niezależną opinią rzeczoznawcy/biegłego posiadającego wymagane prawem uprawnienia . Oszacowanie wartości dokonano w oparciu o obowiązującą Instrukcję Stowarzyszenia Rzecznawców Samochodowych

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] XI-2025

Marka: FORD

Rok produkcji: 2019

Model: Focus 1.0 EcoBoost MR`18 E6

Wersja: Trend Edition

Nr rejestracyjny: EL8M825

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy






































































































































Wykonawca opinii : Moto-Rzeczoznawcy ,93-264 Łódź ,Broniewskiego 68

Zadanie: Ocena stanu technicznego pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] XI-2025

Marka: FORD

Rok produkcji: 2019


Model: Focus 1.0 EcoBoost MR`18 E6

Wersja: Trend Edition

Nr rejestracyjny: EL8M825

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

OPIS POWŁOKI LAKIEROWEJ



INFORMACJE DODATKOWE

- podano skrajne ,zmierzone wartości grubości powłoki lakierowanej w zaokrągleniu do pełnych wartości.
- Jednostka miary : μm
- pomiary wykonano z wykorzystaniem urządzenia : GL-PRO-2-FAZ ,Prodig-Tech ;