

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-523/2025_PY98537

Numer szkody / sprawy SM-523/2025_PY98537
Nr kalkulacji 8941

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko: Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48 B

DANE POJAZDU - kod EC 0115442

Numer rejestracyjny: PY98537
Numer nadwozia: UU1JSDDV555776233
Marka: DACIA
Model: Lodgy 12-22
Typ: Lodgy 1.6 SCe Ambiance S&S
Data pierwszej rejestracji: 05.07.2016
Rok produkcji: 2016

WYCENA

Nr wyceny: 8823
Data wyceny: 19.11.2025
Wycena na dzień: 19.11.2025
Wersja bazy danych: 2025.11
Wartość:

Numer wyceny **8941**
 Data wyceny **19.11.2025**
 Wycena na dzień **19.11.2025**
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-523/2025_PY98537

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
 Adres 54-202 Wrocław
 ul. Legnicka 48 B

DANE POJAZDU - kod EC 0115442

Numer rejestracyjny / numer VIN PY98537 / UU1JSDDV555776233
 Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 05.07.2016 / 112
 Rok produkcji 2016
 Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 242 026 / Odczytany
 Przebieg standardowy / różnica (km) 137 400 / 104 626
 Lakier brązowy metalik
 Liczba właścicieli Nie podano
 Stan pojazdu Dobry
 Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE
 Marka DACIA
 Model Lodgy 12-22
 Typ Lodgy 1.6 SCe Ambiance S&S
 Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Kombi / 5 / 7
 Okres dostępności 01.08.2015 - 30.06.2016
 Pojemność silnika (ccm) 1598
 Moc kW / KM 75 / 102
 Paliwo / katalizator Benzyna / Katalizator (3drozny)
 Układ / liczba cylindrów R / 4
 Skrzynia / liczba biegów M / 5

WYCENA POJAZDU

Zakup

Notowanie Eurotax (baza danych 2025.11) PLN
 Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji PLN
 Korekta na przebieg PLN
 Wartość wyposażenia dealerskiego PLN
 Wartość czynników obniżających wartość PLN
 Korekta na stan opon PLN

Wartość pojazdu (brutto)

PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS
- Airbag - 4 sztuki (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód)
- El. podnoszenie szyb, przód
- ESP - system stabilizacji toru jazdy
- Felgi stalowe 15 z ogumieniem
- Immobilizer
- Kanapa w trzecim rzędzie niedzielona z możliwością złożenia do pionu
- Klamki drzwi w kolorze czarnym
- Komputer pokładowy
- Lakier uni
- Listwy boczne
- Podłokietniki w drzwiach w kolorze beżowym
- Popielniczka + zapalniczka
- Relingi dachowe
- Schowek w desce rozdzielczej - zamykany
- Sygnalizacja niezapięcia pasa bezpieczeństwa kierowcy
- Sygnalizacja niezapięcia pasa bezpieczeństwa pasażera
- System kontroli ciśnienia w oponach
- System wspomagania hamowania
- Tapicerka materiałowa
- Tylne kanapa składana i dzielona
- Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego z tyłu
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Wycieraczka tylnej szyby
- Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera
- Zamek centralny z pilotem
- Zderzaki - dwubarwne
- Zestaw do naprawy przebitej opony

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE**Zakup**

- Klimatyzacja manualna PLN
- Lakier metalik PLN
- Radio Dacia Plug & Radio - CD/MP3 z funkcją sterowania w kolumnie kierownicy + Bluetooth (USB i Jack) PLN
- ☐ Radio CD/MP3 z funkcją sterowania w kolumnie kierownicy +
 - Światła przeciwmgielne PLN

SUMA**PLN****CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ****Zakup**

- Konieczność naprawy pojazdu (-30%) PLN

SUMA**PLN****OPONY****Zakup****Oś 1, Opona 1 (lewa), UNIROYAL, 185/65R15**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	4
Zużycie [%]:	66
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)**PLN****Oś 1, Opona 2 (prawa), UNIROYAL, 185/65R15**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	4
Zużycie [%]:	66
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)**PLN****Oś 2, Opona 1 (lewa), UNIROYAL, 185/65R15**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	50
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)**PLN****Oś 2, Opona 2 (prawa), UNIROYAL, 185/65R15**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	50
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)**PLN****SUMA****PLN**

NOTATKI

Notatka do wyceny:

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy CARARENA przy ul. Budowlanych 7 w Baranowie.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik wraz z komorą silnikową - brudny.

Silnik uruchomiono.

Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

Stwierdzono stuki podczas pracy zawieszenia.

Konieczność weryfikacji w warunkach serwisowych.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Stwierdzono stuki podczas pracy układu.

Konieczność weryfikacji w warunkach serwisowych.

UKŁAD HAMULCOWY:

Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD WYDECHOWY:

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru brązowego - lakier dwuwarstwowy metalik.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono brak śladów napraw blacharsko lakierniczych nadwozia.

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- pokrywa komory silnika – punktowe odpryski powłoki lakierowej, z ogniskami korozji,
- błotnik przedni lewy – wgnieciony, porysowany,
- błotnik przedni prawy – wgnieciony, odpryski powłoki lakierowej, z ogniskami korozji,
- drzwi przednie lewe – zarysowane, punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,
- drzwi przednie prawe – wgniezione, zarysowane, punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,
- drzwi tylne lewe – wgniezione punktowo, punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,
- drzwi tylne prawe – zarysowane, punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,
- błotnik tylny lewy – wgnieciony punktowo,
- błotnik tylny prawy – porysowany,
- słupek środkowy lewy – zarysowany.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do wymiany:

- drzwi tyłu nadwozia – pocięte.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- wnętrze pojazdu – zabrudzone,
- zderzak przedni – porysowany,
- zderzak tylny – porysowany.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do wymiany:

- szyba czołowa – pęknięta,
- uszczelka ramy drzwi przednich prawych – porwana,
- mata wygłuszająca ściany grodziowej – porwana.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono jeden kluczyk do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki

innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA

Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)
- G bezpłatna opcja wyposażenia
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika













































