



MOTOEXPERT

RZECZOZNAWSTWO TECHNIKI SAMOCHODOWEJ MASZYN I URZĄDZEŃ

www.motoexpert.pl
www.rzeczoznawcy-motoexpert.pl

BIURO: 05-420 Józefów, ul. Parkowa 4
NIP: 532-18-76-721

tel./fax: +48 / 22 789 31 25
e-mail: motoexpert@motoexpert.pl

OCENA TECHNICZNA nr: DAW-2147/25

z dnia: 2025/10/31

Wykonawca opinii : mgr inż. Andrzej Walewski CCRS411/04/08/11/14/17/20

Zlecniodawca: SUPERTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres: ul. Przemysłowa 2, 05-480 Karczew

Właściciel: SUPERDROB ZAKŁADY DROBIARSKO-MIĘSNE SPÓŁKA AKCYJNA

Adres: ul. Armii Krajowej 80, 05-480 Karczew

Zadanie: Określenie wartości pojazdu z uwzględnieniem sprzedaży wymuszonej

PODSTAWA OPINII

Wycena na podstawie oględzin pojazdu z uwzględnieniem dokumentów pojazdu na terenie parkingu firmy SUPERTRANS ul. Przemysłowa 2, 05-480 Karczew.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [O] X-2025

Marka: HYUNDAI

Rok produkcji: 2015

Model: i30 1.6 MR`15 E6

Wersja: Classic Plus

Nr rejestracyjny: WOT51264

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

VIN: TMAD281BAFJ091867

Data pierwszej rejestracji	2015/05/11
Data ważności badania technicznego	2026/06/12
Wskazanie drogomierza	269537 km
Okres eksploatacji pojazdu (15/05/11-25/10/31)	126 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Biały
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1591 ccm / 88kW (120KM)
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)

WYPOSAŻENIE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	27	Schówek chłodzony
2	Autoalarm	28	Schówek pod podłogą bagażnika
3	Czujniki ciśnienia w oponach	29	Siatka oddzielająca przestrzeń bagażową
4	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	30	Spoiler dachowy
5	Głośniki 4 szt.	31	Sterowanie radiem w kierownicy
6	Gniazdo 12V	32	Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa
7	Gniazdo 12V w bagażniku	33	System Bluetooth
8	Immobilizer	34	System doświetlania zakrętów statyczny
9	Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia	35	System kontroli podjazdu HAC
10	Klimatyzacja	36	System kontroli trakcji VSM
11	Kolumna kierownicy regulowana	37	System stabilizacji toru jazdy ESC

12	Koło zapasowe dojazdowe	38	System sygnalizacji spadku ciśnienia w oponach
13	Komputer pokładowy	39	Szyby przednie regulowane elektrycznie
14	Kurtyny powietrzne boczne	40	Światła do jazdy dziennej LED
15	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	41	Światła p/mgielne przednie
16	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	42	Tapicerka drzwi z tkaniny
17	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	43	Tapicerka tekstylna
18	Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX	44	+Tempomat
19	Nawiew powietrza na siedzenia tylne	45	Wspomaganie układu kierowniczego Flex Steer
20	Oparcie siedzeń tylnych dzielone asymetrycznie	46	Zabezpieczenie drzwi tylnych przed otwarciem od wewnątrz
21	Poduszka powietrzna kierowcy	47	Zamek centralny zdalnie sterowany
22	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	48	Zegar cyfrowy
23	Poduszki powietrzne boczne przednie	49	Złącze "AUX"
24	Radioodtwarzacz CD + MP3	50	Złącze "iPod"
25	Relingi dachowe	51	Złącze "USB"
26	Roleta do bagażnika		

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	*BARUM 195/65 R15 91H BRA VURIS 6	6,5	31
Przednie prawe:	*BARUM 195/65 R15 91H BRA VURIS 6	6,0	38
Tylne lewe:	*BARUM 195/65 R15 91H BRA VURIS 6	7,5	17
Tylne prawe:	*BARUM 195/65 R15 91H BRA VURIS 6	6,5	31

STAN TECHNICZNY POJAZDU

Do oceny przedstawiono pojazd zarejestrowany w kraju.

Ogłędziny pojazdu dokonano na terenie firmy SUPERTRANS ul. Przemysłowa 2, 05-480 Karczew.

W czasie ogłędzin dokonano próby ruchowej.

W czasie ogłędzin stwierdzono:

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik uruchomiono.

Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD WYDECHOWY:

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru białego.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono naprawy blacharsko lakiernicze:

- błotnik lewy przedni,

- drzwi lewe przednie,
- drzwi lewe tylne,

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- pokrywa komory silnika – odpryski, w lewym narożu zdarty lakier, ogniska korozji
- drzwi lewe parzenie – obtarte,
- błotnik lewy tylny – obtarcie,
- pokrywa bagażnika – odpryski, zarysowania, ogniska korozji,
- drzwi tylne prawe – odpryski,
- drzwi przednie prawe – wgniecenie, odprysk, ogniska korozji,
- próg prawy w części przedniej – wgniecenie, zarysowania, ubytki lakieru, ogniska korozji,
- błotnik prawy przedni – wgniecenie, ubytki lakieru, ogniska korozji,

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- zderzak przedni – pęknięcia, obtarcia, odpryski,
- osłona lusterka zewnętrznego lewego – obtarta,
- osłona lusterka zewnętrznego prawego – obtarta,
- zderzak tylny – zarysowania, obtarcie,
- listwa wewnętrzna drzwi przednich prawych – wytarta,
- listwa wewnętrzna drzwi przednich lewych – wytarta,
- fotel kierowcy – punktowo wytarty,

WYPOSAZENIE:

Do oględzin przedstawiono jeden kluczyk do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

Zastrzeżenia ograniczające:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. powyżej nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do opinii nr: DAW-2147/25

z dnia: 2025/10/31

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [O] X-2025

Marka: HYUNDAI

Rok produkcji: 2015

Model: i30 1.6 MR`15 E6


Wersja: Classic Plus

Nr rejestracyjny: WOT51264

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy





























ARKUSZ BADANIA POWŁOKI LAKIEROWEJ

do opinii nr: DAW-2147/25

z dnia: 2025/10/31

Wykonawca opinii : mgr inż. Andrzej Walewski CCRS411/04/08/11/14/17/20

Zleceniodawca: SUPERTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres: ul. Przemysłowa 2, 05-480 Karczew

Właściciel: SUPERDROB ZAKŁADY DROBIARSKO-MIĘSNE SPÓŁKA AKCYJNA

Adres: ul. Armii krajowej 80, 05-480 Karczew

Zadanie: Określenie wartości pojazdu z uwzględnieniem sprzedaży wymuszonej

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [O] X-2025

Marka: HYUNDAI

Rok produkcji: 2015

Model: i30 1.6 MR`15 E6

Wersja: Classic Plus

Nr rejestracyjny: WOT51264

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

OPIS POWŁOKI LAKIEROWEJ

