

GKK Gutachten GmbH
Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

05.12.2025
Tel.: +49 (0) 211 6 87 80 60
Bei Rückfragen bitte
Auftrags-Nr. angeben

Avis Budget Autovermietung GmbH & Co. KG
Zimmersmühlenweg 21
61437 Oberursel

>>>

1602532

<<<

Verkaufsgutachten

Schadenummer (MVA-Nummer): 11194105
Auftrag vom: 02.12.2025
Besichtigung am: 04.12.2025
Besichtigungsort: ATU
Nenndorfer Chaussee 13, DE-30453 Hannover
Besichtigung durch: Helmut Zakohli
Amtliches Kennzeichen: EU-IW 4947
Fahrzeugart: PKW
Aufbauart: Kombilimousine
Türen: 5
Fabrikat: Cupra
Typ: CUPRA ATECA AT
Fahrzeugidentifikationsnummer: VSSZZZ5F4S6533501
Motorart: Reihenmotor / Benzin
Leistung: 110 kW
Hubraum: 1.498 ccm
Erste Zulassung: 01.08.2025
Bereifung: v: 235/40 R19 96Y - Hankook
Sommerreifen auf Leichtmetallrad
h: 235/40 R19 96Y - Hankook
Sommerreifen auf Leichtmetallrad
Laufleistung abgelesen: 9.163 km
Laufleistung angegeben: 9.163 km
Laufleistung geschätzt: 9.163 km
Farbe/ Farbart: Grau / 2-Schicht metallic
Ausstattung: Serien- und Sonderausstattung siehe Kopfzeile der Kalkulation
Besichtigungszustand: unzerlegt, unrepariert, fahrfähig, nicht verkehrssicher
Schadenkurzbeschreibung: Alle Schäden in einer Kalkulation
reparierte Vorschäden: keine festgestellt

Zusammenfassung:

Reparaturschaden

Reparaturkosten ohne MwSt.:	5.185,08 €
MwSt. 19 % aus Reparaturkosten:	985,17 €
Reparaturkosten mit MwSt.:	6.170,25 €
Reparaturdauer in Arbeitstagen:	2

R E P A R A T U R - K A L K U L A T I O N NR. 1602532/1 05.12.2025

FZ-HALTER	AVIS BUDGET AUTOVERM	ZIMMERSMÜHLENWEG 21	
	61440 OBERURSEL		
AKTENZEICH	11194105		
FABRIKAT	SEAT	CUPRA	ATECA
FZ-IDENT-NR	VSSZZZ5F4S6533501	AMTL KZ EU-IW 4947	TYP-CODE 49 AT 20
ERSTE ZUL	01.08.2025	NAECH HU 08.2026	LAUFLEIST 9163
BES-DATUM	04.12.2025		
AUSFUEHR- VARIANTEN	AB 04.2024 CLIMATRONIC SCHL-L ZUG-/STARTSYS GEPAECKRAUMB TEILBAR MOTORUNTERSCHUTZ EINSTIEGL BELEUCHTET SCHALENSITZE V LED-SCHEINWERFER KPL LORDOSENST SITZ V ALU PEDALE SONNENBL BELEUCHTET UMFELDBELEUCHTUNG LEDERLENKRAD STOSSFAENGER SPORT NOTBREMSYSTEM HECKSPOILER AKTIVKOHLEFILTER TRENNETZ 235/40 R19 96Y * RADSCHR-SICHERUNG BREMSSCH H 272X10 KNIEAIRBAG ZENTR-VERR / FERNBED ZIERL RADHAUS LACK	VORRUESTUNG ANH-VORR VERGLASUNG H ABGED A-SPIEG EL/HZB/KLAPP RUECKFAHRKAMERA KOMFORT TELEFONIE NAVIGATIONSSYSTEM SITZLEHNE H EINSTELL LEUCHTW-REG AUTOMAT SITZE V HEIZBAR STECKDOSE 230V NEBELSCHEINW LED AUDIO DAB STOP-START-ANLAGE AUTOM DIST-REGELUNG LICHTMASCHINE 140A 1498CCM 110KW 7-GANG DSG FRONTANTRIEB SOMMERREIFEN * REIFENFUELLSYSTEM TOTWINKELASSISTENT SEITENAIRBAG H TUERVERKL ALCANTARA	LICHT-/REGENSENSOR LICHT/COMING HOME ZENTR-VERR SAFESICH KOMFORT-OEFF HECKKL APP-CONNECT 8-LAUTSPRECHER LED-HECKL DYNAMISCH AUSSTATT ALCANTARA SITZE V VERSTELLBAR DOPPEL LESELICHT V/H INNENSPIEGEL AUTOM ACTIVE INFO DISPLAY BORDCOMPUTER COLOUR A-SPIEG/TUERGR LACK PARKASSISTENT KAELTEMITTEL R1234YF FRONTKAMERA DYNAMIKLENKUNG FELGE 8 J X 19 ALU BREMSSCH V 312X25 GURTSTRAFFER H DACHRELING SCHWARZ ZIERL F-RAHM SCHW GL

SERVICE- SERVICE (QI6)
 -OPTIONEN

 E R S A T Z T E I L E PREISSTAND : 01.12.2025 / 01

LEIT-NR	BEZEICHNUNG	TEILE-NR	PREIS
7025	STUETZE QUERLENKER L	5Q0199517E	19.50
7035	GELENKWELLE L KPL	3Q0407271AA	677.52
7047	QUERLENKER V L	3Q0407151S	245.83
7061	ACHSGELENK V L	3C0407365B	70.73
7081	ACHSSCHENKEL V L	5Q0407253C	365.58
7087	STOSSDAEMPFER V L	5Q0413032F	392.45
7091	HALTER STOSSD V L	5WA412331A	38.68
7095	LAGER STOSSD V L	;5Q0412249E	28.62
7131	RADNABE/RADLAGER V L	5WA407621B	277.92
7201	SCHEIBENRAD V L	:575601025T 10V	672.32
7203	DRUCKVENTIL V L	311601361	1.91
	SYSTEM AUDATEX		BLATT 1

REPARATUR - KALKULATION NR. 1602532/1 05.12.2025

ERSATZTEILE PREISSTAND : 01.12.2025 / 01

LEIT-NR	BEZEICHNUNG	TEILE-NR	PREIS
7227	REIFEN V L		100.33*
7277	GELENKSTANGE L	5Q0411315D	50.92
7279	DECKEL ACHSLENKER L	3Q0407117B	5.87
7300	SERVOLENKGETRIEBE	5Q1423056P	1941.65
7309	SPURSTANGE L	5WA423810D	60.94
7311	SPURSTANGENKOPF L	1K0423811K	74.38

ARBEITSLOHN ZEITBASIS 10 AW=1 STD PREIS/KL 1 = 65.00 EUR/STD
PREIS/KL 2 = 65.00 EUR/STD
PREIS/KL 3 = 65.00 EUR/STD

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS-/ EINZEL-/	VERBUNDARBEITEN	KL	AW	ARB.- PREIS
01 50 00 ZAX	GFS/GEFUHRTE FUNKTION (FEHLERSPEICHER AUSLESEN)		2	2	13.00
66 44 19 50)	LUFTGITTER L RAHMEN WIND-SCHEIBE A-E		2	1	6.50
66 44 20 50)	LUFTGITTER L/R RAHMEN WIND-SCHEIBE A-E		2	1	6.50
92 25 20 00	SCHEIBENWISCHERARME AUS-/EINBAUEN		2	4	26.00
10 82 19 00	DAEMMUNG U AUS-/EINBAUEN		2	3	19.50
48 35 19 00)	SERVOLENKGETRIEBE AUS-/EINBAUEN		2	7	45.50
48 35 55 50	SERVOLENKGETRIEBE ERSETZEN (AUSGEBAUT) UMFASST: SPURSTANGEN UND FALTENBAELGE F LENKGEHAEUSE UMBAUEN		2	5	32.50
40 07 19 02)	VORDERACHSTRAEGER LOESEN / BEFESTIGEN		2	2	13.00
40 77 19 00)	STABILISATOR V LOES-BEF		2	1	6.50
44 05 20 00)	RAD (RAEDER) AUS-/EINBAUEN (ERG-ARB)		2	1	6.50
44 12 55 50)	SCHEIBENRAD/BEREIFUNG V L ERSETZEN (RAD AUSGEBAUT) UMFASST: REIFEN AB-/AUFMONTIEREN, VENTIL EINBAUEN UND RAD AUSWUCHTEN		2	2	13.00
44 05 19 00)	RAD V R AUS-/EINBAUEN		2	1	6.50
44 05 19 00)	RAD V L AUS-/EINBAUEN		2	1	6.50
40 85 19 50)	FEDERBEIN V L AUS-/EINBAUEN (RAD AUSGEBAUT)		2	2	13.00
40 50 55 50)	ACHSSCHENKEL V L ERSETZEN		2	3	19.50
40 90 19 50)	STOSSDAEMPFER V L AUS-/EINBAUEN (SCHRAUBENFEDER AUSGEBAUT)		2	1	6.50
40 75 19 50)	SCHRAUBENFEDER V L AUS-/EINBAUEN (FEDERBEIN AUSGEBAUT)		2	1	6.50
40 50 19 50)	ACHSSCHENKEL V L AUS-/EINBAUEN UMFASST: BREMSSCHEIBE V L, ABDECKBLECH V L UND SENSOR ABS V L AUS-/EINBAUEN		2	4	26.00
40 75 20 50)	SCHRAUBENFEDER V AUS-/EINBAUEN ERG-ARB		2	2	13.00
40 17 19 10)	ACHSLENKER V U L AUS-/EINBAUEN		2	3	19.50
47 39 19 50)	BREMSSATTEL V L LOES-BEF		2	1	6.50
40 17 19 00)	QUERLENKER L LOES-BEF		2	2	13.00
40 41 19 00)	GELENKWELLE V L AUS-/EINBAUEN		2	6	39.00
	SYSTEM AUDATEX			BLATT	2

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN	KL	AW	ARB.- PREIS
REPARATUR - KALKULATION	NR. 1602532/1			05.12.2025
ARBEITSLOHN	ZEITBASIS 10 AW=1 STD			PREIS/KL 1 = 65.00 EUR/STD
				PREIS/KL 2 = 65.00 EUR/STD
				PREIS/KL 3 = 65.00 EUR/STD
KN	GELENKWELLE V L ERNEuern (AUSGEBAUT)	2	6	39.00
40 90 20 50)	STOSSDAEMPFER V AUS-/EINBAUEN ERG	2	1	6.50
40 50 20 50)	ACHSSCHENKEL V AUS-/EINBAUEN ERG-ARB	2	1	6.50
40 50 56 50)	ACHSSCHENKEL V ERNEuern ERG	2	1	6.50
40 17 20 10)	LENKER U AUS-/EINBAUEN ERG-ARB	2	3	19.50
44 12 56 50)	SCHLEIBENRAD/BEREIFUNG AUS-/EINB ERG-ARB	2	1	6.50
40 17 19 00)	QUERLENKER R LOES-BEF	2	2	13.00
44 95 03 00	ACHSGEOMETRIE V UND H KONTROLLIEREN	2	10	65.00
44 89 15 50	STURZ V EINSTELLEN	2	5	32.50
44 88 15 50	SPUR V EINSTELLEN	2	2	13.00

S C H L U S S K A L K U L A T I O N	EUR	EUR

ERSATZTEILE	5 025.15	
ABZUG 10.00%	502.52-	
KLEINERSATZTEILE (2.0%)	90.45	
GESAMTSUMME ERSATZTEILE		4 613.08
ARBEITSLOHN ZEITBASIS 10 AW = 1 STD		
GESAMT KL 2 81 AW X 65.00 EUR/STD	526.50	
VERMESSEN KL 2 7 AW X 65.00 EUR/STD	45.50	
GESAMTSUMME ARBEITSLOHN		572.00
REP A R A T U R K O S T E N OHNE MWST.....		5 185.08

MWST 19.00 %		985.17
REP A R A T U R K O S T E N MIT MWST.....		6 170.25

ERLAEUTERUNGEN:

E-TEILE-PREISE=UPE D HERST/IMPORT * = ANWENDERANGABEN
E-TEILE-NR NICHT UNBEDINGT BST-NR : = ET LACKIERT/GEFAERBT GELIEFERT
; = TEILE-NR NICHT GUELT ALS BST-NR KN = KEINE ERSATZTEIL-/ARB-POS-NR
)=ZEITANTEILE IN ANDERER POS ENTH ZAX=ZEITERHEBUNG DURCH AUDATEX
LIZENZ = 67324195

SYSTEM AUDATEX

BLATT 3

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

Fotoanlage




Bild 5



Bild 6

Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

Fotoanlage




Bild 11




Bild 12

Fotoanlage



Bild 13



Bild 14

Fotoanlage



Bild 15



Bild 16 Radabstand links

Fotoanlage



Bild 17 Radabstand rechts