

Nr zlecenia: 57/08/12/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 2025/12/08

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

mgr inż. Adam Jabłoński/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] XII-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	V N K K G 3 D 3 1 0 A 1 6 3 7 3 6
Marka:	TOYOTA	Nr rejestracyjny:	PZ152TY
Model pojazdu:	Yaris 1.5 MR`17 E6c	Nr Info-Ekspert:	037-02961
Wersja:	Active	Rok produkcji:	2019
Wskazanie drogomierza	362635 km		
Data pierwszej rejestracji	2019/10/29		
Data ważności badania technicznego	2026/09/08		
Rodzaj nadwozia	hatchback 5 drzwiowy		
Dop. masa całkow.	1545 kg		
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)		
Pojemność / Moc silnika	1496 ccm / 82kW (111KM)		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16		
Rodzaj skrzyni biegów	manualna		
Rodzaj napędu	przedni (4x2)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Biały 2-warstwowy typu uni		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	18	System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD
2	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	19	System kontroli ciśnienia w oponach
3	Funkcja Follow-Me-Home	20	System ochrony przedzderzeniowej PCS
4	Immobilizer	21	System sygnalizacji opuszczenia pasa ruchu (LDA)
5	Kierownica wielofunkcyjna	22	System wspomagania nagłego hamowania
6	Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia	23	System wspomagania ruszania na wzniesieniu HAC
7	Klimatyzacja	24	Szyby przednie regulowane elektrycznie
8	Kolumna kierownicy regulowana	25	Światła do jazdy dziennej

9	Komputer pokładowy	26	Światła drogowe automatyczne AHB
10	Kurtyny powietrzne boczne	27	Tapicerka materiałowa w kolorze czarnym
11	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	28	Tarcze kół stalowe 15"
12	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	29	Wspomaganie układu kierowniczego
13	Poduszka powietrzna kierowcy	30	Wycieraczki z czujnikiem deszczu
14	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy	31	Zamek centralny zdalnie sterowany
15	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	32	Zderzaki w kolorze nadwozia
16	Poduszki powietrzne boczne przednie	33	Złącze "USB"
17	System Bluetooth		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- System audio: radio + CD + MP3 + WMA + 6 głośników
Głośniki 6 szt.
Radioodtwarzacz CD + MP3
Odtwarzacz WMA
- Systemy VSC + TRC
System kontroli trakcji TRC
System stabilizacji toru jazdy VSC

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	BRIDGESTONE 175/65 R15 84H ECOPIA EP 25 TL	5,0
Przednie prawe:	BRIDGESTONE 175/65 R15 84H ECOPIA EP 25 TL	5,0
Tylne lewe:	BRIDGESTONE 175/65 R15 84H ECOPIA EP 25 TL	3,0
Tylne prawe:	BRIDGESTONE 175/65 R15 84H ECOPIA EP 25 TL	4,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Pojazd zarejestrowany jako ciężarowy.

Liczna miejsc w pojeździe ogółem/siedzących: 2

W pojeździe znajduje się dodatkowa para opon.

Kormoran Road Performance 175/65 R15 84H. Wysokość bieżnika: 4-5 mm.

Oględziny wykonywał: Mirela Słomińska

Wycenę wykonał: Adam Jabłoński


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU**NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Ogniska korozji		
2	Błotnik przedni	P	Ogniska korozji		
3	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy		

4	Drzwi boczne przednie	P	Wgniecione z zarysowaniami powłoki lakierowej		
5	Próg	L	Odpryski powłoki lakierowej, wgniecenia		
6	Próg	P	Odpryski powłoki lakierowej		
7	Błotnik tylny	L	Odpryski powłoki lakierowej, wgniecenie		
8	Błotnik tylny	P	Ogniska korozji		

Wnęka drzwi tylnych P - Wgniecenia, zarysownaia
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.
Na pozostałych elementach oblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).

NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		80-90	
2	Dach		70-80	
3	Błotnik przedni	L	70-80	
4	Drzwi przednie	L	70-80	
5	Słupkowy	L	70-80	
6	Drzwi tylne	L	70-80	
7	Błotnik tylny	L	100-110	
8	Błotnik przedni	P	70-80	
9	Drzwi przednie	P	70-80	

10	Drzwi tylne	P	70-80	
11	Błotnik tylny	P	90-110	
12	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		90-110	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Pęknięty, zarysowania		
2	Zderzak tylny		Pęknięty, zarysowania, wgniecenia		

Pióro wycieraczki - brak



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Zabrudzony		
2	Fotel przedni kpl.	P	Zabrudzony		
3	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	L	Zabrudzone		
4	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	P	Zabrudzone		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zużycie wszystkich elementów.
Wnętrze zabrudzone.



UKŁAD KIEROWNICZY

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Kierownica wielofunkcyjna		Przetarta		

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|--|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stuki) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 5 | Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego | BEZ UWAG |
| 6 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 7 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

POZOSTAŁE INFORMACJE

- Pochodzenie pojazdu**
Krajowy

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z DR.

3 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z licznika.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych pozaokończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcysp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy

programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12




Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24




Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42




Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45




Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52




Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67




Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95



Fot. nr 96



Fot. nr 97



Fot. nr 98



Fot. nr 99



Fot. nr 100



Fot. nr 101



Fot. nr 102



Fot. nr 103



Fot. nr 104

Dane identyfikacyjne pojazdu

Kod modelu	NSP131L-CHFRBW
Nr VIN	VNKGJ3D310A163736
Typ/Nr Silnika	2NR 7164059
Nr książki gwarancyjnej	C/847322/070
Kod koloru	040
Kod koloru tapicerki	FA20

Data wydania : 31 październik 2019 r.
Delivery date: 31 October 2019 y.

070-POZNAN-UKLEJA Sporządził: Jankowski Tomasz 08:33:33

Ze względów bezpieczeństwa Toyota nie zamieszcza w książce gwarancyjnej szczegółowych informacji. Takie postępowanie zabezpiecza przed możliwością dostania się tych ważkich informacji w niepowołane ręce w przypadku włamania do samochodu lub jego kradzieży. Radzimy również naszym klientom, aby nie zostawiali w samochodzie innych dokumentów, takich jak np. ubezpieczenie czy dowód rejestracyjny.

Pieczętka Sprzedawcy


Tomasz Jankowski

Kontakt do działu obsługi posprzedażnej

Pieczętka Działu Obsługi Posprzedażnej


UKLEJA Sp. J.
64-850 Uście, ul. Piłska 45
62-002 Suchy Las, ul. Obornicka 132
NIP 764-266-25-80, REGON 301983917
KRS 0000403270, BDO 000116808

Fot. nr 105

Przegląd wykonany Przebieg: <u>16.678 km</u> Data: <u>13.06.2020</u> A.S.O. HARASIMOWICZ s.c. Bogdan Harasimowicz Paweł Harasimowicz Nowa Wieś, ul. Gen. de Gaulle'a 37 82-200 MALBORK, tel. 55 272-68-31 REGON 170405950 NIP 579-17-35-567	Przegląd wykonany Przebieg: <u>27726</u> Data: <u>24.04.2020</u> A.S.O. HARASIMOWICZ s.c. Bogdan Harasimowicz Paweł Harasimowicz Nowa Wieś, ul. Gen. de Gaulle'a 37 82-200 MALBORK, tel. 55 272-68-31 REGON 170405950 NIP 579-17-35-567
Przegląd wykonany Przebieg: <u>44150 km</u> Data: <u>27.08.2020</u> A.S.O. HARASIMOWICZ s.c. Bogdan Harasimowicz Paweł Harasimowicz Nowa Wieś, ul. Gen. de Gaulle'a 37 82-200 MALBORK, tel. 55 272-68-31 REGON 170405950 NIP 579-17-35-567	Przegląd wykonany Przebieg: <u>59753 KM</u> Data: <u>05.11.2020</u> A.S.O. HARASIMOWICZ s.c. Bogdan Harasimowicz Paweł Harasimowicz Nowa Wieś, ul. Gen. de Gaulle'a 37 82-200 MALBORK, tel. 55 272-68-31 REGON 170405950 NIP 579-17-35-567
Przegląd wykonany Przebieg: <u>76221 km</u> Data: <u>25.02.21</u> A.S.O. HARASIMOWICZ s.c. Bogdan Harasimowicz Paweł Harasimowicz Nowa Wieś, ul. Gen. de Gaulle'a 37 82-200 MALBORK, tel. 55 272-68-31 REGON 170405950 NIP 579-17-35-567	Przegląd wykonany Przebieg: <u>90868</u> Data: <u>03.03.2021</u> A.S.O. HARASIMOWICZ s.c. Bogdan Harasimowicz Paweł Harasimowicz Nowa Wieś, ul. Gen. de Gaulle'a 37 82-200 MALBORK, tel. 55 272-68-31 REGON 170405950 NIP 579-17-35-567

Potwierdzenie wykonania przeglądu konieczne jest tylko w przypadku, gdy w danym kraju nie jest stosowany system elektronicznej rejestracji przeglądów okresowych.

Fot. nr 106

Przegląd wykonany

Przebieg: 106 386 km

Data: 18.08.2021

A.S.O. HARASIMOWICZ S.C.
Bogdan Harasimowicz
Ryszard Harasimowicz
Nowa Wieś, ul. Gen. de Gaulle'a 37
82-200 MALBORK, tel. 55 272-68-31
REGON 170405950 NIP 579-17-35-567

Przegląd wykonany

Przebieg: 117 953 km

Data: 04.11.2021

A.S.O. HARASIMOWICZ S.C.
Bogdan Harasimowicz
Ryszard Harasimowicz
Nowa Wieś, ul. Gen. de Gaulle'a 37
82-200 MALBORK, tel. 55 272-68-31
REGON 170405950 NIP 579-17-35-567

Przegląd wykonany

Przebieg: 137 000

Data: 02.05.2022

A.S.O. HARASIMOWICZ S.C.
Bogdan Harasimowicz
Ryszard Harasimowicz
Nowa Wieś, ul. Gen. de Gaulle'a 37
82-200 MALBORK, tel. 55 272-68-31
REGON 170405950 NIP 579-17-35-567

Przegląd wykonany

Przebieg: 155 000

Data: 30.06.2022

A.S.O. HARASIMOWICZ S.C.
Bogdan Harasimowicz
Ryszard Harasimowicz
Nowa Wieś, ul. Gen. de Gaulle'a 37
82-200 MALBORK, tel. 55 272-68-31
REGON 170405950 NIP 579-17-35-567

Przegląd wykonany

Przebieg: 170 000

Data: 24.09.2022

A.S.O. HARASIMOWICZ S.C.
Bogdan Harasimowicz
Ryszard Harasimowicz
Nowa Wieś, ul. Gen. de Gaulle'a 37
82-200 MALBORK, tel. 55 272-68-31
REGON 170405950 NIP 579-17-35-567

Przegląd wykonany

Przebieg: 184 400

Data: 12.01.2023

A.S.O. HARASIMOWICZ S.C.
Bogdan Harasimowicz
Ryszard Harasimowicz
Nowa Wieś, ul. Gen. de Gaulle'a 37
82-200 MALBORK, tel. 55 272-68-31
REGON 170405950 NIP 579-17-35-567

Potwierdzenie wykonania przeglądu konieczne jest tylko w przypadku, gdy w danym kraju nie jest stosowany system elektronicznej rejestracji przeglądów okresowych.

Fot. nr 107

Przegląd wykonany

Przebieg: 200 000

Data: 06.04.2023

A.S.O. HARASIMOWICZ S.C.
Bogdan Harasimowicz
Ryszard Harasimowicz
Nowa Wieś, ul. Gen. de Gaulle'a 37
82-200 MALBORK, tel. 55 272-68-31
REGON 170405950 NIP 579-17-35-567

Przegląd wykonany

Przebieg: 206 728

Data: 05.07.2023

A.S.O. HARASIMOWICZ S.C.
Bogdan Harasimowicz
Ryszard Harasimowicz
Nowa Wieś, ul. Gen. de Gaulle'a 37
82-200 MALBORK, tel. 55 272-68-31
REGON 170405950 NIP 579-17-35-567

Przegląd wykonany

Przebieg: 221 132

Data: 29.09.23

A.S.O. HARASIMOWICZ S.C.
Bogdan Harasimowicz
Ryszard Harasimowicz
Nowa Wieś, ul. Gen. de Gaulle'a 37
82-200 MALBORK, tel. 55 272-68-31
REGON 170405950 NIP 579-17-35-567

Przegląd wykonany

Przebieg: 263 500

Data: 17.01.24

A.S.O. HARASIMOWICZ S.C.
Bogdan Harasimowicz
Ryszard Harasimowicz
Nowa Wieś, ul. Gen. de Gaulle'a 37
82-200 MALBORK, tel. 55 272-68-31
REGON 170405950 NIP 579-17-35-567

Przegląd wykonany

Przebieg: 285 000

Data: 25.04.24

A.S.O. HARASIMOWICZ S.C.
Bogdan Harasimowicz
Ryszard Harasimowicz
Nowa Wieś, ul. Gen. de Gaulle'a 37
82-200 MALBORK, tel. 55 272-68-31
REGON 170405950 NIP 579-17-35-567

Przegląd wykonany

Przebieg: 300 000

Data: 19.07.24

A.S.O. HARASIMOWICZ S.C.
Bogdan Harasimowicz
Ryszard Harasimowicz
Nowa Wieś, ul. Gen. de Gaulle'a 37
82-200 MALBORK, tel. 55 272-68-31
REGON 170405950 NIP 579-17-35-567

Potwierdzenie wykonania przeglądu konieczne jest tylko w przypadku, gdy w danym kraju nie jest stosowany system elektronicznej rejestracji przeglądów okresowych.

NATGPNY SERWIS 375 000 km

Fot. nr 108

RODZAJ POJAZDU		SAMOCHÓD CIĘŻAROWY	
PRZEZNACZENIE		---	
ROK PRODUKCYI	2019		
DOPUSZCZALNA ŁADOWNOŚĆ	470 kg		
NAMIESZY DGP NACISKA OSI	8,33 kN		
M/KARTY POVAZDU	AAC8806143		
SERIA DR/BAP	4715534		

WSPOLNOTA EUROPEJSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA Dowód Rejestracyjny			
STAROSTA POZNAŃSKI UL. JACKOWSKIEGO 10 60-509 POZAŃ			
ORGAN WYDAWCY			
A	PZ 152TY		
0.1 TOYOTA 0.2 XP13M(A)/N --NSP13(MH) --NSP13L1-CHFRBW(1P)			
D	0.3 YARIS-TMPL		
E	VNKKG3D310A163736		
B	29.10.2019	/ 30.10.2019	H ---
SERIA DR/BAP	4715534		

F ₁	1545 kg	F ₂	1545 kg	F ₃	2380 kg
G	1075 kg		J	N1	
K	e20*2007/46*0278*05				
L	2	O ₁	835 kg	O ₂	550 kg
P ₁	1496,00 cm³	P ₂	82,00 kW		
P ₃	p	Q	---		
S ₁	2	S ₂	---		

SERIA DR/BAP 4715534

Fot. nr 109

X TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO		X TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO	
DATA	29.10.2022	DATA	2023-10-05
PODPIS		PODPIS	
m.p.		m.p.	
SKP GSZ/0004		SKP GSZ/0004	
GSZ/DI/0004		GSZ/DI/0003	
DATA		DATA	
2022-10-05		2022-10-05	
PDR		PDR	
m.p.		m.p.	
TSB 34		TSB 34	
DATA		DATA	
2022-10-05		2022-10-05	
PDR		PDR	
m.p.		m.p.	
TSB 34		TSB 34	
DATA		DATA	
2022-10-05		2022-10-05	
PDR		PDR	
m.p.		m.p.	
TSB 34		TSB 34	
DATA		DATA	
2022-10-05		2022-10-05	
PDR		PDR	
m.p.		m.p.	
TSB 34		TSB 34	
DATA		DATA	
2022-10-05		2022-10-05	
PDR		PDR	
m.p.		m.p.	
TSB 34		TSB 34	
DATA		DATA	
2022-10-05		2022-10-05	
PDR		PDR	
m.p.		m.p.	
TSB 34		TSB 34	
DATA		DATA	
2022-10-05		2022-10-05	
PDR		PDR	
m.p.		m.p.	
TSB 34		TSB 34	
DATA		DATA	
2022-10-05		2022-10-05	
PDR		PDR	
m.p.		m.p.	
TSB 34		TSB 34	
DATA		DATA	
2022-10-05		2022-10-05	
PDR		PDR	
m.p.		m.p.	
TSB 34		TSB 34	
DATA		DATA	
2022-10-05		2022-10-05	
PDR		PDR	
m.p.		m.p.	
TSB 34		TSB 34	
DATA		DATA	
2022-10-05		2022-10-05	
PDR		PDR	
m.p.		m.p.	
TSB 34		TSB 34	
DATA		DATA	
2022-10-05		2022-10-05	
PDR		PDR	
m.p.		m.p.	
TSB 34		TSB 34	
DATA		DATA	
2022-10-05		2022-10-05	
PDR		PDR	
m.p.		m.p.	
TSB 34		TSB 34	
DATA		DATA	
2022-10-05		2022-10-05	
PDR		PDR	
m.p.		m.p.	
TSB 34		TSB 34	
DATA		DATA	
2022-10-05		2022-10-05	
PDR		PDR	
m.p.		m.p.	
TSB 34		TSB 34	
DATA		DATA	
2022-10-05		2022-10-05	
PDR		PDR	
m.p.		m.p.	
TSB 34		TSB 34	
DATA		DATA	
2022-10-05		2022-10-05	
PDR		PDR	
m.p.		m.p.	
TSB 34		TSB 34	
DATA		DATA	
2022-10-05		2022-10-05	
PDR		PDR	
m.p.		m.p.	
TSB 34		TSB 34	
DATA		DATA	
2022-10-05		2022-10-05	
PDR		PDR	
m.p.		m.p.	
TSB 34		TSB 34	
DATA		DATA	
2022-10-05		2022-10-05	
PDR		PDR	
m.p.		m.p.	
TSB 34		TSB 34	
DATA		DATA	
2022-10-05		2022-10-05	
PDR		PDR	
m.p.		m.p.	
TSB 34		TSB 34	
DATA		DATA	
2022-10-05		2022-10-05	
PDR		PDR	
m.p.		m.p.	
TSB 34		TSB 34	
DATA		DATA	
2022-10-05		2022-10-05	
PDR		PDR	
m.p.		m.p.	
TSB 34		TSB 34	
DATA		DATA	
2022-10-05		2022-10-05	
PDR		PDR	
m.p.		m.p.	
TSB 34		TSB 34	
DATA		DATA	
2022-10-05		2022-10-05	
PDR		PDR	
m.p.		m.p.	
TSB 34		TSB 34	
DATA		DATA	
2022-10-05		2022-10-05	
PDR		PDR	
m.p.		m.p.	
TSB 34		TSB 34	
DATA		DATA	
2022-10-05		2022-10-05	
PDR		PDR	
m.p.		m.p.	
TSB 34		TSB 34	
DATA		DATA	
2022-10-05		2022-10-05	

Fot. nr 110

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu