

Nr zlecenia: 54/08/12/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 2025/12/08

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

mgr inż. Adam Jabłoński/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] XII-2025	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	V N K K G 3 D 3 5 0 A 0 6 5 4 8 5
Marka:	TOYOTA	Nr rejestracyjny:	PZ539PR
Model pojazdu:	Yaris 1.5 MR`17 E6c	Nr Info-Ekspert:	037-02961
Wersja:	Active	Rok produkcji:	2018
Wskazanie drogomierza	371351 km		
Data pierwszej rejestracji	2018/05/15		
Data ważności badania technicznego	2026/05/12		
Rodzaj nadwozia	hatchback 5 drzwiowy		
Dop. masa całk.	1545 kg		
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)		
Pojemność / Moc silnika	1496 ccm / 82kW (111KM)		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16		
Rodzaj skrzyni biegów	manualna		
Rodzaj napędu	przedni (4x2)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Biały 2-warstwowy typu uni		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	18	System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBD
2	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	19	System kontroli ciśnienia w oponach
3	Funkcja Follow-Me-Home	20	System ochrony przedzderzeniowej PCS
4	Immobilizer	21	System sygnalizacji opuszczenia pasa ruchu (LDA)
5	Kierownica wielofunkcyjna	22	System wspomagania nagłego hamowania
6	Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia	23	System wspomagania ruszania na wzniesieniu HAC
7	Klimatyzacja	24	Szyby przednie regulowane elektrycznie
8	Kolumna kierownicy regulowana	25	Światła do jazdy dziennej

9	Komputer pokładowy	26	Światła drogowe automatyczne AHB
10	Kurtyny powietrzne boczne	27	Tapicerka materiałowa w kolorze czarnym
11	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	28	Tarcze kół stalowe 15"
12	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	29	Wspomaganie układu kierowniczego
13	Poduszka powietrzna kierowcy	30	Wycieraczki z czujnikiem deszczu
14	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy	31	Zamek centralny zdalnie sterowany
15	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	32	Zderzaki w kolorze nadwozia
16	Poduszki powietrzne boczne przednie	33	Złącze "USB"
17	System Bluetooth		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- System audio: radio + CD + MP3 + WMA + 6 głośników
Głośniki 6 szt.
Radioodtwarzacz CD + MP3
Odtwarzacz WMA
- Systemy VSC + TRC
System kontroli trakcji TRC
System stabilizacji toru jazdy VSC

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*KORMORAN ROAD Performance 175/65 R15 84H	6,0
Przednie prawe:	*KORMORAN ROAD Performance 175/65 R15 84H	6,0
Tylne lewe:	*KORMORAN ROAD Performance 175/65 R15 84H	5,0
Tylne prawe:	*KORMORAN ROAD Performance 175/65 R15 84H	5,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Weryfikacja serwisowa	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Pojazd zarejestrowany jako ciężarowy.

Liczba miejsc w pojeździe ogółem/siedzących: 2

Oględziny wykonywał: Mirela Słomińska

Wycenę wykonał: Adam Jabłoński


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU**NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Odpryski powłoki lakierowej		
2	Błotnik przedni	P	Zarysowania powłoki lakierowej, wybrakowany	Nadkole - odstaje	
3	Pokrywa przednia		Odpryski, zarysowania, spękania lakieru, ogniska korozji	Mata wygłuszająca - rozerwana	
4	Drzwi boczne przednie	L	Zarysowania powłoki lakierowej		

5	Drzwi boczne przednie	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
6	Drzwi boczne tylne	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
7	Drzwi boczne tylne	P	Zarysowania powłoki lakierowej		
8	Próg	L	Ogniska korozji, zarysowania		
9	Błotnik tylny	L	Wgnieciony z zarysowaniami powłoki lakierowej		
10	Błotnik tylny	P	Wgnieciony z zarysowaniami powłoki lakierowej		

Wnęka drzwi tylnych P - wgniecenia, zarysowania
Wnęka drzwi tylnych L - wgniecenia, zarysowania
Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.
Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).

NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		100-110	
2	Dach		80-90	
3	Błotnik przedni	L	80-90	
4	Drzwi przednie	L	80-90	
5	Drzwi tylne	L	80-100	
6	Błotnik tylny	L	100-110	
7	Błotnik przedni	P	80-90	
8	Drzwi przednie	P	80-90	

9	Drzwi tylne	P	80-100	
10	Błotnik tylny	P	100-120	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		130-140	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykaczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowany		
2	Obudowa lusterka bocznego	L	Ubytki lakieru		
3	Zderzak tylny		Zarysowany		

Pojazd pokryty okleinami reklamowymi - możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń po rozklejeniu.



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Zabrudzony		
2	Fotel przedni kpl.	P	Zabrudzony		
3	Poszycie tablicy rozdzielczej		Zarysowane, zabrudzone		
4	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	L	Zabrudzone		
5	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	P	Zabrudzone		

Poszycie przestrzeni ładunkowej - zabrudzone, zarysowane

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zużycie wszystkich elementów.

Wnętrze zabrudzone.



SILNIK z osprzętem, układem paliwowym i wydechowym

Aktywna kontrolka silnika "check-engine"

Konieczność weryfikacji w warunkach serwisowych.



UKŁAD KIEROWNICZY

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Kierownica wielofunkcyjna		Przetarta		

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|--|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Głośność (stukoty) zawieszenia | BEZ UWAG |
| 4 | Zmiana biegów, działanie sprzęgła | BEZ UWAG |
| 5 | Głośność skrzyni biegów / bloku napędowego | BEZ UWAG |
| 6 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 7 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z

prędkością do 15 km/h.

POZOSTAŁE INFORMACJE

1 Pochodzenie pojazdu

Krajowy

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z DR.

3 Weryfikacja odczytanego stanu dromomierza

Odczytany z licznika.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych pozaokńczeni umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcysp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5




Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9




Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18




Fot. nr 19



Fot. nr 20




Fot. nr 21




Fot. nr 22




Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37




Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43




Fot. nr 44




Fot. nr 45




Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49

PMO

STAN LICZNIKA: 352000

DATA: 25.04.2025

☐ 0W ☒ 5W ☐ 10W ☐ 15W ☐ 20W

☐ 20 ☒ 30 ☐ 40 ☐ 50 ☐ 60

PŁYN CHŁODNICZY

INNE

WYMIANA FILTRA:

☒ powietrza ☒ oleju ☐ paliwa

☐ kabinowy

PŁYN HAMULCOWY

MIEJSCE NA PIECZĄTKĘ

PNY PRZEGŁAD: 363000

Fot. nr 50




Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60




Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72




Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 77



Fot. nr 78



Fot. nr 79



Fot. nr 80



Fot. nr 81



Fot. nr 82



Fot. nr 83



Fot. nr 84



Fot. nr 85



Fot. nr 86



Fot. nr 87



Fot. nr 88



Fot. nr 89



Fot. nr 90



Fot. nr 91



Fot. nr 92



Fot. nr 93



Fot. nr 94



Fot. nr 95




Fot. nr 96



Fot. nr 97



Fot. nr 98



Fot. nr 99



Fot. nr 100




Fot. nr 101



Fot. nr 102



Fot. nr 103



Fot. nr 104



Fot. nr 105



Fot. nr 106



Fot. nr 107



Fot. nr 108



Fot. nr 109



Fot. nr 110



Fot. nr 111



Fot. nr 112



Fot. nr 113



Fot. nr 114



Fot. nr 115



Fot. nr 116



Fot. nr 117



Fot. nr 118



Fot. nr 119



Fot. nr 120



Fot. nr 121



Fot. nr 122

Dane identyfikacyjne pojazdu

Kod modelu	NSP131L-CHFRBW
Nr VIN	VNKKG3D350A065485
Typ/NrSilnika	2NR 7065876
Nr książki gwaranc.	C/728181/070
Kod koloru	040
Kod koloru tapicerki	FA20

Data wydania : 17 maj 2018 r.
Delivery date: 17 May 2018 y.

Ze względów bezpieczeństwa Toyota nie zamieszcza w książce gwarancyjnej szczegółowych informacji. Takie postępowanie zabezpiecza przed możliwością dostania się tych ważkich informacji w niepożądane ręce w przypadku włamania do samochodu lub jego kradzieży. Radzimy również naszym klientom, aby nie zostawiali w samochodzie innych dokumentów, takich jak np. ubezpieczenie czy dowód rejestracyjny.

Pieczętka Sprzedawcy


Tomasz Jankowski

Kontakt do działu obsługi posprzedażnej

Pieczętka autoryzowanej stacji obsługi
AUTORYZOWANA STACJA DEALERSKA

UKLEJA Sp. J.
62-002 Suchy Las, ul. Obornicka 132
tel. 61 811 75 70, fax 61 811 75 73
NIP 764-266-25-80 KRS 000003270 REGON 301982917

1

Fot. nr 123

Przebieg wykonany Przebieg: <u>16803</u> Data wykonania: <u>11.5.2018</u> AUTO PIKUL  AUTO PIKUL, Marlena Pikul 24-100 Pulawy, ul. Lubuska 63A NIP 716-100-52-94, REGON 430555570 www.pikul.pl tel. 81 888 58 30, 81 888 58 31, fax 81 888 58 33 Przebieg wykonany Przebieg: <u>196223</u> Data wykonania: <u>01.06.2018</u> AUTO PIKUL  AUTO PIKUL, Marlena Pikul 24-100 Pulawy, ul. Lubuska 63A NIP 716-100-52-94, REGON 430555570 www.pikul.pl tel. 81 888 58 30, 81 888 58 31, fax 81 888 58 33 Przebieg wykonany Przebieg: <u>163435</u> Data wykonania: <u>17.09.2018</u> AUTO PIKUL  AUTO PIKUL, Marlena Pikul 24-100 Pulawy, ul. Lubuska 63A NIP 716-100-52-94, REGON 430555570 www.pikul.pl tel. 81 888 58 30, 81 888 58 31, fax 81 888 58 33 Przebieg wykonany Przebieg: <u>181135</u> Data wykonania: <u>30.12.2018</u> AUTO PIKUL  AUTO PIKUL, Marlena Pikul 24-100 Pulawy, ul. Lubuska 63A NIP 716-100-52-94, REGON 430555570 www.pikul.pl tel. 81 888 58 30, 81 888 58 31, fax 81 888 58 33 Przebieg wykonany Przebieg: <u>203085</u> Data wykonania: <u>13.05.2019</u> AUTO PIKUL  AUTO PIKUL, Marlena Pikul 24-100 Pulawy, ul. Lubuska 63A NIP 716-100-52-94, REGON 430555570 www.pikul.pl tel. 81 888 58 30, 81 888 58 31, fax 81 888 58 33 Przebieg wykonany Przebieg: <u>218921</u> Data wykonania: <u>06.05.2019</u> AUTO PIKUL  AUTO PIKUL, Marlena Pikul 24-100 Pulawy, ul. Lubuska 63A NIP 716-100-52-94, REGON 430555570 www.pikul.pl tel. 81 888 58 30, 81 888 58 31, fax 81 888 58 33	Przebieg wykonany Przebieg: <u>322008</u> Data wykonania: <u>25.03.2019</u> AUTO-BAYER  Wiesław Lagoda 08-119 Siedlce Siemka, ul. Sienkowska 177 NIP 821-100-08-63 tel. 25 633 34 47, 606 132 491 Przebieg wykonany Przebieg: <u>321183</u> Data wykonania: <u>30.08.2019</u> AUTO-BAYER  Wiesław Lagoda 08-119 Siedlce Siemka, ul. Sienkowska 177 NIP 821-100-08-63 tel. 25 633 34 47, 606 132 491 Przebieg wykonany Przebieg: <u>336284</u> Data wykonania: <u>10.12.2019</u> "CarsStell" PIOTR STELEGOWSKI 05-300 Sokół Podlaski Przywórkę, ul. ks. Brzóska 47 tel. 605 079 500 NIP: 8231391134, REGON: 71255435 Przebieg wykonany Przebieg: <u>352092</u> Data wykonania: <u>25.04.2020</u> "CarsStell" PIOTR STELEGOWSKI 05-300 Sokół Podlaski Przywórkę, ul. ks. Brzóska 47 tel. 605 079 500 NIP: 8231391134, REGON: 71255435 Przebieg wykonany Przebieg: <u> </u> Data wykonania: <u> </u> Przebieg wykonany Przebieg: <u> </u> Data wykonania: <u> </u>
---	---

Potwierdzenie wykonania przeglądu konieczne jest tylko w przypadku, gdy w danym kraju nie jest stosowany system elektronicznej rejestracji przeglądów okresowych.

Potwierdzenie wykonania przeglądu konieczne jest tylko w przypadku, gdy w danym kraju nie jest stosowany system elektronicznej rejestracji przeglądów okresowych.

29

Fot. nr 124

DRPOL3021<<<BA0208251539839535<<<<<3
VNKG3D350A065485<<<<<<<<<<<<<<<<<8
PZ539PR<<<7<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<00265001800002301

SAMOCHOÓD CIĘŻAROWY

PROJEKCYJNE

ROK PRODUKCJI 2018

DOPUSZCZALNA CIĘŻAROWOŚĆ 493 kg

NAJWIEKSZY DOP. NACISK OSI 8,33 kN

NR KARTY POJAZDU AAC5897372

SERIA DR/BAO 2082515

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA
RZECZPOSPOLITA POLSKA
Dowód Rejestracyjny

STAROSTA POZNAŃSKI
UL. JACKOWSKIEGO 18
60-509 POZNAŃ

ORGAN WYDAJĄCY
A PZ 539PR

0.1 TOYOTA
0.2 XP13W(A)/H
-NSP13(MH)
-NSP131L-CHFRBW(3L)
0.3 YARIS-TNPL

D VNKG3D350A065485

E 15.05.2018 16.05.2018 H ---

SERIA DRBAO 2082515

E1 1545 kg E2 1545 kg E3 2380 kg

G 1052 kg J N1

K e20*2007/46*0278*01

L 2 O1 835 kg O2 550 kg

P1 1496,00 cm³ P2 82,00 kW

P3 P Q ---

S1 2 S2 ---

SERIA DRBAO 2082515

Fot. nr 125

X TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO 15.05.2021

X TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO 2023-05-15

X TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO 2024-05-15

X TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO 13.05.2025

X TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO 12.05.2026

X TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO 12.05.2025

SKP LPU/018
LPU/D/0008

OSKP LPU/037
LPU/D/0034

SKP WRO/009
DB/D/0004

SKP WRO/009
WOR/D/0054

POZIOM EMISJA SPALIN - EURO 6 W
---ZESPÓŁ 2380 KG---

POUČENIE:
Właściciel pojazdu jest zobowiązany zgłosić w ciągu 30 dni organowi, który wydał dowód rejestracyjny, wszelkie zmiany danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

Fot. nr 126

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu