

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-541/2025_WX5717E

Numer szkody / sprawy SM-541/2025_WX5717E
Nr kalkulacji 8589

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0118468

Numer rejestracyjny: WX5717E
Numer nadwozia: VF1RFD00060112639
Marka: RENAULT
Model: Talisman Grandtour 16-20
Typ: Talisman 1.6 Energy dCi Intens EDC
Data pierwszej rejestracji:
Rok produkcji: 2018

WYCENA

Nr wyceny: 8472
Data wyceny: 02.12.2025
Wycena na dzień: 02.12.2025
Wersja bazy danych: 2025.12
Wartość:

Numer wyceny **8589**
 Data wyceny **02.12.2025**
 Wycena na dzień **02.12.2025**
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-541/2025_WX5717E

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
 Adres 54-202 Wrocław
 ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0118468 (V)

Numer rejestracyjny / numer VIN WX5717E / VF1RFD00060112639
 Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach /
 Rok produkcji 2018
 Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 191 180 / Odczytany
 Przebieg standardowy / różnica (km) 195 000 / -3 820
 Lakier szary metalik
 Liczba właścicieli Nie podano
 Stan pojazdu Przeciętny
 Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE

Marka RENAULT
 Model Talisman Grandtour 16-20
 Typ Talisman 1.6 Energy dCi Intens EDC
 Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Kombi / 5 / 5
 Okres dostępności 01.03.2016 - 31.08.2018
 Pojemność silnika (ccm) 1598
 Moc kW / KM 118 / 160
 Paliwo / katalizator Diesel / Katalizator (Oxy)+DPF
 Układ / liczba cylindrów R / 4
 Skrzynia / liczba biegów A / 6

WYCENA POJAZDU

Zakup

Notowanie Eurotax (baza danych 2025.12) PLN
 Korekta na przebieg PLN
 Wartość wyposażenia dealerskiego PLN
 Wartość czynników obniżających wartość PLN
 Wartość korekt PLN

Wartość pojazdu (brutto) PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS
- Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne)
- Automatyczna blokada drzwi podczas jazdy
- Chromowane obramowanie szyb bocznych
- Czujnik deszczu i światła
- Czujniki parkowania tył
- Dostęp do usług interaktywnych
- ESC - układ stabilizacji toru jazdy
- Felgi aluminiowe 18 z ogumieniem
- Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości i części lędźwiowej oraz lędźwiową funkcją masażu
- Fotel pasażera z regulacją manualną wysokości i części lędźwiowej
- Funkcja automatycznej zmiany światła drogowych na mijania (AHL)
- Hamulec postojowy - automatyczny
- Karta Renault Handsfree
- Kierownica skórzana ze sterowaniem radia
- Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia
- Klimatyzacja automatyczna 2-strefowa
- Komputer pokładowy wielofunkcyjnym 7-calowym kolorowym ekranem TFT
- Konsola środkowa z podłokietnikiem i schowkiem
- Lakier uni
- Lampy przednie Full LED Pure Vision
- Lampy tylne Full LED
- Lampy z funkcją Follow me home
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane
- Lusterka boczne składane elektrycznie
- Lusterka boczne w kolorze nadwozia
- Lusterka boczne z oświetleniem podłoża
- Lusterko wsteczne elektrochromatyczne
- Mapa elektroniczna Europy - wersja rozszerzona
- Osłony przeciwsłoneczne z lusterkami
- Oświetlenie sufitowe LED
- Oświetlenie wnętrza Ambiente
- Pasy bezpieczeństwa 3 punktowe z napinaczami, przód
- Pasy bezpieczeństwa 3 punktowe z ogranicznikami napięcia, tył
- Przygotowanie do montażu alarmu
- Radio USB/Jack, Bluetooth, wyświetlacz 4,2 cala
- Relingi dachowe
- Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa
- System ESM (Energy Smart Management) - system odzyskiwania energii
- System kontroli ciśnienia w oponach
- System kontroli pasa ruchu (LDW)
- System multimedialny R-Link 2 8,7 cala ekran, nawigacja, DAB
- System Multi-Sense w wersji podstawowej (konf. zegarów, czas reakcji silnika, siła wspomagania)
- System ostrzegania o nadmiernej prędkości, z funkcją rozpoznawania znaków drogowych (OSP/TSR)
- System Start/Stop
- System wspomagania parkowania przód/tył
- System wspomagania ruszania na wzniesieniu
- Szyby przednie i tylne, elektrycznie
- Światła do jazdy dziennej LED (diodowe)
- Światła przeciwmgielne LED
- Tapicerka materiałowa łączona z elementami skóry ekologicznej
- Tempomat
- Tylne kanapa składana w układzie 1/3 - 2/3 z otworem do przewożenia nart
- Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, tył
- Visio system - rozpozn. znaków sys. kontroli pasa ruchu + auto. zmiana światła drogowych na mijania
- Zamek centralny z pilotem
- Zestaw do naprawy przebitej opony

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE**Zakup**

- | | |
|--|-----|
| • Koło zapasowe - dojazdowe (V) | PLN |
| • Lakier metalik (V) | PLN |
| • Żaluzje przeciwsłoneczne szyb w drugim rzędzie siedzeń (V) | PLN |

SUMA**PLN****CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ****Zakup**

- | | |
|--|-----|
| • Brak możliwości sprawdzenia pojazdu w działaniu (-15%) | PLN |
| • Ślady wcześniejszych napraw blacharsko - lakierniczych (-5%) | PLN |
| • Konieczność naprawy pojazdu (-30%) | PLN |
| • Długotrwały przestój (-10%) | PLN |

SUMA**PLN****KOREKTY****Zakup**

Stan pojazdu	PLN
--------------	-----

SUMA	PLN
OPONY	Zakup
Oś 1, Opona 1 (lewa), TROCMAX, 245/45ZR18	
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	50
Obniżka na zniszczenie [%]:	0
Oś 1, Opona 2 (prawa), TROCMAX, 245/45ZR18	
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	50
Obniżka na zniszczenie [%]:	0
Oś 2, Opona 1 (lewa), TROCMAX, 245/45ZR18	
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	50
Obniżka na zniszczenie [%]:	0
Oś 2, Opona 2 (prawa), TROCMAX, 245/45ZR18	
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	50
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

NOTATKI

Komentarz do korekty na miesiąc 1. rejestracji:

Brak dowodu rejestracyjnego pojazdu - brak możliwości ustalenia daty I rejestracji.
Do wyliczenia przyjęto datę neutralną, tj. 15.05.2018r.

Notatka do wyceny:

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd niesprawny technicznie, uszkodzony w wyniku kolizji.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy CARARENA przy ul. Budowlanych 7 w Baranowie.

W czasie oględzin NIE dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

Brak możliwości ustalenia wskazań drogomierza.

Brak dowodu rejestracyjnego pojazdu - brak możliwości ustalenia daty I rejestracji.

Rok produkcji ustalono na podstawie informacji z bazy zewnętrznej.

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPEĘDU:

Stwierdzono drobne zapocenia i wycieki płynów eksploatacyjnych.

Mimo prób (z użyciem zasilania zewnętrznego – akumulator pojazdu całkowicie rozładowany), silnika nie uruchomiono.

Konieczność weryfikacji sprawności oraz kompletności silnika wraz z osprzętem w warunkach serwisowych.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia bez widocznych braków.

Brak możliwości weryfikacji sprawności układu zawieszenia pojazdu.

Tarcze kół aluminiowe – z zarysowaniami.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Brak możliwości weryfikacji sprawności układu – nie przeprowadzono jazdy próbnej.

UKŁAD HAMULCOWY:

Brak możliwości weryfikacji sprawności układu – nie przeprowadzono jazdy próbnej.

UKŁAD WYDECHOWY:

Brak możliwości weryfikacji sprawności układu – nie przeprowadzono jazdy próbnej.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru szarego - lakier dwuwarstwowy metalik.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono ślady napraw blacharsko lakierniczych n/w. części nadwozia:

- drzwi przednie prawe [160 µm],

- drzwi tylne lewe [180 µm],
 - drzwi tylne prawe [170 µm],
 - błotnik tylny prawy [170 µm],
 - dach [210 µm].
- Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- próg lewy – wgnieciony.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do wymiany:

- pokrywa komory silnika – pognięta.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- wnętrze pojazdu – zabrudzone, zawilgocone, ślady pleśni.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do wymiany:

- zderzak przedni – połamany,
- wzmocnienie czołowe – pognięte,
- osłona dolna silnika – połamana,
- kurtyna powietrzna lewa – otwarta,
- podsufitka – przełamana.

UWAGA!

Brak możliwości dokładnej weryfikacji stanu technicznego (sprawność, kompletność) nadwozia wraz z wyposażeniem. Konieczność weryfikacji sprawności oraz kompletności wyposażenia nadwozia w warunkach serwisowych!

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono jeden kluczyk (kartę) do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Zastrzeżenia ograniczające:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA

Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika*
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)*
- G bezpłatna opcja wyposażenia*
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax*
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika*





























































