

Nr zlecenia: 69/09/01/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 20.01.2026

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Maksymilian Horyd/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



WYCENA WARTOŚCI

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [O] I-2026	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	T M B J P 6 N J 7 N Z 0 3 0 9 9 2
Marka:	SKODA	Nr rejestracyjny:	PY05293
Model pojazdu:	Fabia III 1.0 TSI MR`19 E6d	Nr Info-Ekspert:	034-04073
Wersja:	Ambition	Rok produkcji:	2022
Wskazanie drogomierza	94979 km		
Data pierwszej rejestracji	31.08.2022		
Data ważności badania technicznego	31.08.2026		
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe		
Dop. masa całk.	1596 kg		
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)		
Pojemność / Moc silnika	999 ccm / 70kW (95KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	3 / rzędowy / 12		
Rodzaj skrzyni biegów	manualna		
Rodzaj napędu	przedni (4x2)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Srebrny 2-warstwowy z efektem metalicznym		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	20	Relingi dachowe czarne
2	Blokada mechanizmu różnicowego centralnego elektroniczna EDL	21	Roleta do bagażnika
3	Blokada mechanizmu różnicowego XDS	22	Schówek na okulary
4	Bluetooth	23	Sygnalizacja zmęczenia kierowcy
5	Dywaniki	24	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
6	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	25	System kontroli ciśnienia w oponach
7	Fotel pasażera z regulacją wysokości	26	System p/poślizgowy MSR
8	Głośniki 4 szt.	27	System p/poślizgowy przy przyspieszaniu

9	Gniazdo 12V	28	ASR
10	Immobilizer	29	System pokolizyjny ACS
11	Kieszenie w oparciach foteli przednich	30	System Start/Stop
12	Klimatyzacja	31	System wspomagania nagłego hamowania
13	Kolumna kierownicy z regulacją wysokości i głębokości	32	System wspomagania ruszania pod górę
14	Konsola centralna	33	Szyby przednie regulowane elektrycznie
15	Kurtyny powietrzne boczne	34	Tarcze kół stalowe 6Jx15
16	Ogranicznik prędkości	35	Tuner radiowy cyfrowy DAB+
17	Poduszka powietrzna kierowcy	36	Wspomaganie układu kierowniczego zmienne
18	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	37	Wycieraczka szyby tylnej
19	Poduszki powietrzne boczne przednie	38	Zamek centralny zdalnie sterowany
			Zestaw naprawczy opon

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- Komputer pokładowy z wyświetlaczem Maxi-DOT
Komputer pokładowy
Wyświetlacz Maxi-DOT
- Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie wkolorze nadwozia
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- Radioodtwarzacz Skoda SWING CD/MP3 SD + USB + AUX-in
Wyświetlacz 5" dotykowy, kolorowy
- Reflektory halogenowe ze światłami do jazdy dziennej LED
Reflektory halogenowe
Światła do jazdy dziennej LED

WYPOSAŻENIE DODATKOWE**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- Kierownica i dźwignia zmiany biegów pokryte skórą
Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą
Kierownica 3-ramienna pokryta skórą
- Pakiet Comfort (dopłata)
Tarcze kół aluminiowe 6Jx15
Głośniki 2 szt. dodatkowe
Tempomat
Czujniki parkowania - tył
Wyświetlacz 6,5" dotykowy, kolorowy
Funkcja SMART LINK dla radia Swing
Kierownica wielofunkcyjna 2-ramienna pokryta skórą, radio, telefon

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	FULDA 185/60 R15 84T KRISTALL MONTERO 2 TL	5,7
Przednie prawe:	FULDA 185/60 R15 84T KRISTALL MONTERO 2 TL	5,6
Tylne lewe:	FULDA 185/60 R15 84T KRISTALL MONTERO 2 TL	4,9
Tylne prawe:	FULDA 185/60 R15 84T KRISTALL MONTERO 2 TL	5,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Zadana szacunkowa korekta z tytułu wcześniejszych napraw	(-)
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Regionalna sytuacja rynkowa	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Oględziny wykonał: Maksymilian Horyd

Wycena wykonana: Maksymilian Horyd

Korekta „Regionalna sytuacja rynkowa” została zadana ze względu na zauważalne różnice między cenami lokalnymi a średnimi wartościami na rynku krajowym. Odzwierciedla aktualne warunki sprzedaży w regionie oraz lokalną atrakcyjność danego typu pojazdu.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU**NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	P	Wgnieciony, ślady korozji		
2	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej		
3	Drzwi boczne tylne	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
4	Drzwi tyłu nadwozia		Zarysowania powłoki lakierowej		


Pojazd w trakcie oględzin zabrudzony oraz pokryty okleinami reklamowymi, możliwość wykrycia dodatkowych uszkodzeń po umyciu i rozklejeniu.

Pojazd nosi typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (niewielkie zarysowania, odpryski itp.).

Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		188	
2	Dach		170	
3	Błotnik przedni	L	166	
4	Drzwi przednie	L	170	
5	Drzwi tylne	L	168	
6	Błotnik tylny	L	158	
7	Błotnik przedni	P	162	
8	Drzwi przednie	P	197	
9	Drzwi tylne	P	302	
10	Błotnik tylny	P	146	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		229	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykroczyć poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowany, pęknięcie		
2	Zderzak tylny		Starcia powłoki lakierowej, zarysowania		

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Fotel przedni kpl.	L	Poplamiony		
2	Fotel przedni kpl.	P	Poplamiony		
3	Kanapa tylna		Poplamiona		
4	Poszycie tablicy rozdzielczej		Zabrudzone		
5	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	L	Zabrudzone		
6	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych przednich	P	Zabrudzone		
7	Poszycie tapicerskie drzwi bocznych tylnych	L	Zabrudzone		
8	Poszycie tapicerskie drzwi tyłu nadwozia		Zabrudzone		

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

JAZDA KONTROLNA

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

POZOSTAŁE INFORMACJE**1 Pochodzenie pojazdu**

Krajowy

2 Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z DR.

3 Weryfikacja prawdziwości danych obiektu

Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z CEPIK.

4 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z licznika.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu – oferent, powinien samodzielnie zweryfikować wskazania, np. za pośrednictwem dostępnych źródeł takich jak historia pojazdu.gov.pl

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24




Fot. nr 25



Fot. nr 26




Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31




Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38




Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49




Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58




Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62




Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66

ROZDZIAŁ IV		SAMOCHOŃ OSOBOWY																						
REGISTRACJA																								
MIEJSCOWOŚĆ		---																						
KOD REGIONS	2022																							
KONTROLA		---																						
NAPĘDZANIE I KIEROWNIC	7,94 kW																							
SIŁKI CIĄGIENIA		---																						
SERIA DR BAV 5579741																								
<table border="1"> <tr> <td>F.1 1585 kg</td> <td>F.2 1585 kg</td> <td>F.3 2585 kg</td> </tr> <tr> <td>G 1109 kg</td> <td>I M1</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">K e8*2007746*8319*14</td> </tr> <tr> <td>L 2</td> <td>O.1 1000 kg</td> <td>O.2 560 kg</td> </tr> <tr> <td>P.1 999,00 cm³</td> <td>P.2 70,00 kW</td> <td></td> </tr> <tr> <td>P.3 p</td> <td>Q ---</td> <td></td> </tr> <tr> <td>S.1 5</td> <td>S.2 ---</td> <td></td> </tr> </table>				F.1 1585 kg	F.2 1585 kg	F.3 2585 kg	G 1109 kg	I M1		K e8*2007746*8319*14			L 2	O.1 1000 kg	O.2 560 kg	P.1 999,00 cm ³	P.2 70,00 kW		P.3 p	Q ---		S.1 5	S.2 ---	
F.1 1585 kg	F.2 1585 kg	F.3 2585 kg																						
G 1109 kg	I M1																							
K e8*2007746*8319*14																								
L 2	O.1 1000 kg	O.2 560 kg																						
P.1 999,00 cm ³	P.2 70,00 kW																							
P.3 p	Q ---																							
S.1 5	S.2 ---																							
SERIA DR BAV 5579741																								
WSPÓLNOTA EUROPEJSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA POZNAN PREZYDENT MIASTA POZNANIA PL. KOŁEGIACKI 17 61-841 POZNAN ORGAN WYDAJĄCY <table border="1"> <tr> <td>A</td> <td>PY 05293</td> </tr> <tr> <td>D.1 SKODA</td> <td>D.2 SJ</td> </tr> <tr> <td>-ACDKLDX01</td> <td>-NFM5FMSCF002481N1B7A</td> </tr> <tr> <td>D D.3 FABIA</td> <td>D.4 05293</td> </tr> <tr> <td>E TMBJP6NJ7NZ0308992</td> <td></td> </tr> <tr> <td>B 31.08.2022</td> <td> 13.11.2025 H ---</td> </tr> </table> SERIA DR BAV 5579741				A	PY 05293	D.1 SKODA	D.2 SJ	-ACDKLDX01	-NFM5FMSCF002481N1B7A	D D.3 FABIA	D.4 05293	E TMBJP6NJ7NZ0308992		B 31.08.2022	13.11.2025 H ---									
A	PY 05293																							
D.1 SKODA	D.2 SJ																							
-ACDKLDX01	-NFM5FMSCF002481N1B7A																							
D D.3 FABIA	D.4 05293																							
E TMBJP6NJ7NZ0308992																								
B 31.08.2022	13.11.2025 H ---																							

Fot. nr 67

[illegible]

Fot. nr 68

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu