

Nr zlecenia: 36/16/01/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 16.01.2026

Zlecniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzecznawca:

Albert Kaluźny/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzecznawcy



Wycena wartości

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)		Dane: [O] I-2026	
Rodzaj pojazdu:	Samochód osobowy	VIN:	WVWZZZ7NZKV300084
Marka:	VOLKSWAGEN	Nr rejestracyjny:	KK5089T
Model pojazdu:	Sharan PA 2.0 TDI-CR MR`16 E6d	Nr Info-Ekspert:	040-08315
Wersja:	Comfortline BMT SCR	Rok produkcji:	2019
Wskaźnik drogowości	252069 km		
Data pierwszej rejestracji	29.11.2019		
Data ważności badania technicznego	28.08.2026		
Rodzaj nadwozia	van 5 drzwiowy		
Dop. masa całkowita	2340 kg		
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym		
Pojemność / Moc silnika	1968 ccm / 85kW (116KM)		
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza		
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16		
Rodzaj skrzyni biegów	manualna		
Rodzaj napędu	przedni (4x2)		
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Szary 2-warstwowy z efektem metalicznym		

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
- 2 Asystent toru jazdy Lane Assist
- 3 Blokada mechanizmu różnicowego EDS
- 4 Dywaniki

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 30 Relingi dachowe czarne
- 31 Stoliki w oparciach foteli
- 32 Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa przednich
- 33 Sygnalizacja otwartych drzwi i pokrywy

5	Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą	34	bagażnika
6	Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną	35	Sygnalizacja zmęczenia kierowcy
7	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	36	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
8	Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego	37	System Front Assist
9	Fotel pasażera z regulacją wysokości	38	System kontroli ciśnienia w oponach
10	Fotele tylne składane	39	System p/poślizgowy MSR
11	Fotele tylne z regulacją wzdłużną	40	System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
12	Gniazdo 12V w bagażniku	41	System stabilizacji toru jazdy przyczepy TSA
13	Hamulec postojowy elektryczny	42	System Start/Stop
14	Immobilizer	43	System XDS
15	Kieszenie w oparciach foteli przednich	44	Szyba przednia z izolacją akustyczną
16	Klimatyzacja automatyczna Climatronic 3 strefowa	45	Szyby atermiczne
17	Kolumna kierownicy regulowana	46	Szyby przednie regulowane elektrycznie
18	Komputer pokładowy MFA Plus	47	Szyby tylne regulowane elektrycznie
19	Kurtyny powietrzne boczne	48	Światła do jazdy dziennej
20	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	49	Światła mijania włączane automatycznie
21	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	50	Światła tylne LED
22	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie	51	Tarcze kół aluminiowe 16" opony 215/60
23	Oświetlenie progów drzwi przednich	52	Uchwyty do mocowania ładunków
24	Oświetlenie progów drzwi tylnych	53	Wskaźnik poziomu płynu do spryskiwaczy
25	Podłokietnik centralny przedni	54	Wspomaganie układu kierowniczego zmienne elektryczne
26	Poduszka powietrzna kierowcy	55	Wycieraczki z czujnikiem deszczu
27	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy	56	Zabezpieczenie drzwi tylnych przed otwarciem od wewnątrz elektryczne
28	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	57	Zamek centralny zdalnie sterowany
29	Poduszki powietrzne boczne przednie		Zasłona części bagażowej

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Audio System "Composition Colour"
 - Głośniki 8 szt.
 - Złącze "AUX"
 - Złącze kart SD
 - Radioodtwarzacz CD/MP3
 - Wyświetlacz 5" dotykowy
- 2 Drzwi boczne przesuwne
 - Drzwi boczne lewe przesuwne
 - Drzwi boczne prawe przesuwne
- 3 Kierownica wielofunkcyjna
 - Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą
 - Kierownica wielofunkcyjna
 - Kierownica pokryta skórą
- 4 Pakiet Czujnik deszczu
 - Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie
 - Wycieraczki z czujnikiem deszczu
 - Oświetlenie progów drzwi przednich
 - Światła mijania włączane automatycznie
- 5 Tempomat aktywny z systemem ACC i Front Assist
 - System ACC - automatyczna regulacja odległości
 - System Front Assist

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 Lakier metalizowany

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	CONTINENTAL 205/65 R16 95H WIN.CONTACT TS 870 TL	4,3
Przednie prawe:	CONTINENTAL 205/65 R16 95H WIN.CONTACT TS 870 TL	5,2
Tylne lewe:	CONTINENTAL 205/65 R16 95H WIN.CONTACT TS 870 TL	4,6
Tylne prawe:	CONTINENTAL 205/65 R16 95H WIN.CONTACT TS 870 TL	5,6

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Pojazd zweryfikowany w bazie danych historiapojazdu.gov.pl

Oględziny wykonał: Krzysztof Gryszka

Wycena wykonana: Albert Kaluźny

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU




NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Błotnik przedni	L	Odpryski powłoki lakierowej		
2	Błotnik przedni	P	Wgniecenia		
3	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej		
4	Drzwi boczne przednie	L	Odpryski powłoki lakierowej		
5	Drzwi boczne tylne	P	Wgniecione, Odpryski powłoki lakierowej		
6	Słupek przedni	L	Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy		
7	Słupek przedni	P	Odpryski powłoki lakierowej		
8	Dach		Odpryski powłoki lakierowej z miejscową korozją blachy		

Na pozostałych elementach obblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [μm]	Opis
1	Pokrywa przednia		56	
2	Dach		63	
3	Błotnik przedni	L	71	
4	Drzwi przednie	L	73	
5	Drzwi tylne	L	55	
6	Błotnik tylny	L	104	
7	Błotnik przedni	P	56	
8	Drzwi przednie	P	61	
9	Drzwi tylne	P	49	
10	Błotnik tylny	P	55	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		79	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykroczyć poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Odpryski powłoki lakierowej		
2	Zderzak tylny		Odpryski powłoki lakierowej		
3	Szyba przednia		Odpryski warstwy zewnętrznej		

**NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne**

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA**

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		

JAZDA KONTROLNA

1	Głośność pracy silnika	BEZ UWAG
2	Praca układu kierowniczego	BEZ UWAG
3	Skuteczność hamulca zasadniczego	BEZ UWAG
4	Skuteczność hamulca pomocniczego	BEZ UWAG
5	Działanie drogom. i szybkościomierza	BEZ UWAG
6	Wskaźnik temperatury silnika	BEZ UWAG
7	Skuteczność ogrzewania i przewietrzania	BEZ UWAG

Próba ruchowa przeprowadzona na zimnym silniku w warunkach parkingowych z prędkością do 15km/h.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.
- ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.
- ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu
- ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.
- ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.
- ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.
- ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.
- ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.
- ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.
- ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.
- ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny
- ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).
- ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.
- ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.
- ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4




Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16




Fot. nr 17




Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43




Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64



Fot. nr 65



Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73




Fot. nr 74




Fot. nr 75



Fot. nr 76



Fot. nr 79



Fot. nr 80

Volkswagen
Service-Nachweis

Inspektion mit Ölwechsel (Rückab)

Datum: 2022-12-24
Laufleistung: 149032 km
Angefragter: 2022051418
Durchgeführte Zusatzarbeiten:
✓ Ölwechsel
✓ Ölwanne reinigen
✓ Luftfilterwechsel
✓ Bremsen-Inspektion
✓ Elektrische Inspektion
Aus rechtlichen Gründen sind Angaben zum durchgeführten Servicebetriebe nur enthalten, soweit der Servicebetriebe auch der Ersteller dieses Nachweises des Digitalen Serviceplans ist.

Automatischer Volkswagen Service Partner
Nachfolgende:

Inspektion mit Ölwechsel (Rückab)

Datum: 2022-12-22
Laufleistung: 131819 km
Angefragter: 2022051419
Durchgeführte Zusatzarbeiten:
✓ Bremsen-Inspektion
✓ Elektrische Inspektion
Aus rechtlichen Gründen sind Angaben zum durchgeführten Servicebetriebe nur enthalten, soweit der Servicebetriebe auch der Ersteller dieses Nachweises des Digitalen Serviceplans ist.

Automatischer Volkswagen Service Partner
Nachfolgende:

Inspektion mit Ölwechsel (Rückab)

Datum: 2022-12-22
Laufleistung: 131819 km
Angefragter: 2022051419
Durchgeführte Zusatzarbeiten:
✓ Bremsen-Inspektion
✓ Elektrische Inspektion
Aus rechtlichen Gründen sind Angaben zum durchgeführten Servicebetriebe nur enthalten, soweit der Servicebetriebe auch der Ersteller dieses Nachweises des Digitalen Serviceplans ist.

Automatischer Volkswagen Service Partner
Nachfolgende:

Inspektion mit Ölwechsel (Rückab)

Datum: 2022-12-22
Laufleistung: 131819 km
Angefragter: 2022051419
Durchgeführte Zusatzarbeiten:
✓ Bremsen-Inspektion
✓ Elektrische Inspektion
Aus rechtlichen Gründen sind Angaben zum durchgeführten Servicebetriebe nur enthalten, soweit der Servicebetriebe auch der Ersteller dieses Nachweises des Digitalen Serviceplans ist.

Seite 2 von 4

Fot. nr 81

Volkswagen
Service-Nachweis

Inspektion mit Ölwechsel (Rückab)

Datum: 2022-12-22
Laufleistung: 131819 km
Angefragter: 2022051419
Durchgeführte Zusatzarbeiten:
✓ Bremsen-Inspektion
✓ Elektrische Inspektion
Aus rechtlichen Gründen sind Angaben zum durchgeführten Servicebetriebe nur enthalten, soweit der Servicebetriebe auch der Ersteller dieses Nachweises des Digitalen Serviceplans ist.

Automatischer Volkswagen Service Partner
Nachfolgende:

Inspektion mit Ölwechsel (Rückab)

Datum: 2022-12-22
Laufleistung: 131819 km
Angefragter: 2022051419
Durchgeführte Zusatzarbeiten:
✓ Bremsen-Inspektion
✓ Elektrische Inspektion
Aus rechtlichen Gründen sind Angaben zum durchgeführten Servicebetriebe nur enthalten, soweit der Servicebetriebe auch der Ersteller dieses Nachweises des Digitalen Serviceplans ist.

Automatischer Volkswagen Service Partner
Nachfolgende:

Inspektion mit Ölwechsel (Rückab)

Datum: 2022-12-22
Laufleistung: 131819 km
Angefragter: 2022051419
Durchgeführte Zusatzarbeiten:
✓ Bremsen-Inspektion
✓ Elektrische Inspektion
Aus rechtlichen Gründen sind Angaben zum durchgeführten Servicebetriebe nur enthalten, soweit der Servicebetriebe auch der Ersteller dieses Nachweises des Digitalen Serviceplans ist.


Automatischer Volkswagen Service Partner
Nachfolgende:

Inspektion mit Ölwechsel (Rückab)


Datum: 2022-12-22
Laufleistung: 131819 km
Angefragter: 2022051419
Durchgeführte Zusatzarbeiten:
✓ Bremsen-Inspektion
✓ Elektrische Inspektion
Aus rechtlichen Gründen sind Angaben zum durchgeführten Servicebetriebe nur enthalten, soweit der Servicebetriebe auch der Ersteller dieses Nachweises des Digitalen Serviceplans ist.

Seite 1 von 3



Fot. nr 82





Fot. nr 83



Fot. nr 84





Volkswagen
Service Nachweis

Komplettanachweis

Inspektionen

WVWZ277NWX20084
SABBAK CIBAT 085 TDM4F
2019-11-29

Inspektion mit Checkliste (Rechtlich)

2021-11-12
88736 km
2021012610

✓ Brandauslöschmittel
✓ Rückfahrkamera
✓ Luftdruckkontrolle

✓ F. Elmer
Werner Straße 48
8600 Bruck - Murr
Osterrreich

Ja
In Ihre Anzeige Service

Inspektion mit Checkliste (Rechtlich)

2021-09-05
81954 km
202109121

✓ Spaltöl-Regelung
✓ Rückfahrkamera
✓ Erweiterter Inspektionsumfang

✓ F. Elmer
Werner Straße 48
8600 Bruck - Murr
Osterrreich

Ja
In Ihre Anzeige Service

Werner Straße 48
8600 Bruck - Murr
Osterrreich
2021-09-05 14:10

Seite 1 von 2

Fot. nr 89

Volkswagen
Service Nachweis

Komplettanachweis

Inspektionen

WVWZ277NWX20084
SABBAK CIBAT 085 TDM4F
2019-11-29

Inspektion mit Checkliste (Rechtlich)

2021-09-05
81954 km
202109121

✓ Spaltöl-Regelung
✓ Rückfahrkamera
✓ Erweiterter Inspektionsumfang

✓ F. Elmer
Werner Straße 48
8600 Bruck - Murr
Osterrreich

Ja
In Ihre Anzeige Service

Inspektion mit Checkliste (Rechtlich)

2020-09-17
80163 km
202009160


✓ Rückfahrkamera
✓ F. Elmer
Werner Straße 48
8600 Bruck - Murr
Osterrreich

Ja
In Ihre Anzeige Service


Werner Straße 48
8600 Bruck - Murr
Osterrreich
2021-09-05 14:10

Seite 2 von 2


Fot. nr 90




Fot. nr 93




Fot. nr 94



Fot. nr 97



Fot. nr 98



Fot. nr 99

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu