

## Wycena wartości

|                                  |                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Zamawiający wycena:</b>       | CAR ARENA<br>Budowlanych 7, 62-081 Baranowo |
| <b>Numer zlecenia:</b>           | 140/22/01/2026/CarArena STANDARD            |
| <b>Wykonawca wyceny:</b>         | Albert Kalużny                              |
| <b>Przedmiot wyceny:</b>         | Agregat ścierniskowy KVERNELAND SCLD 13     |
| <b>Nr fabryczny:</b>             | 884 0501                                    |
| <b>Data sporządzenia wyceny:</b> | 28-01-2026                                  |
| <b>Wartość rynkowa:</b>          |                                             |



## Cel i przeznaczenie wyceny

W dniu 27-01-2026r. przeprowadzono oględziny przez rzeczoznawcę: Mariusz Netzel w/w maszyny zgodnie ze zleceniem numer 140/22/01/2026/CarArena STANDARD. Zleceniodawca zlecił przygotowanie wyceny urządzenia celem jego sprzedaży.

## Przedmiot wyceny

Przedmiotem wyceny jest agregat ścierniskowy KVERNELAND SCLD 13.

### Dane identyfikacyjne i techniczne

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| <b>Nazwa:</b>           | Agregat ścierniskowy |
| <b>Producent:</b>       | KVERNELAND           |
| <b>Typ/model:</b>       | SCLD 13              |
| <b>Numer fabryczny:</b> | 884 0501             |
| <b>Rok produkcji:</b>   | 2001                 |
| <b>Liczba radlic:</b>   | 13                   |

### Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Urządzenie znajduje się na placu, nie zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych. Zleceniodawca nie posiada żadnej dokumentacji technicznej.

Podczas oględzin urządzenie pokryte opadami atmosferycznymi, istnieje ryzyko wykrycia dodatkowych uszkodzeń. Wizualnie przedmiot w stanie pogorszonym z widocznymi zabrudzeniami, deformacjami czy śladami korozji. Rama w widocznymi pęknięciami oraz śladami nieprofesjonalnych napraw. Wsporniki przednie urwane. Stan urządzenia ocenia się jako przeciętny.

Dane techniczne przyjęto na podstawie tabliczki identyfikacyjnej.  
Szczegółowy stan zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

## Podsumowanie

Przedmiot wizualnie w stanie przeciętnym. Przed dalszą czynną eksploatacją zaleca się weryfikację serwisową

## Wnioski

W wyniku przeprowadzonych oględzin oraz zgodnie z notowaniami rynkowymi podobnych maszyn jak również wiedzą własną rzeczoznawcy wartość rynkowa omawianej maszyny została ustalona na kwotę:

## Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy wycenę/opinię zastrzega, że:

- Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejsza wycena nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejsza wycena został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

## Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.



















