

## EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-546/2025\_DW1SH60

Numer szkody / sprawy SM-546/2025\_DW1SH60  
Nr kalkulacji 8986

### DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej  
Nr licencji 35006

### DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko: Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.  
Adres: 54-202 Wrocław  
ul. Legnicka 48 B

### DANE POJAZDU - kod EC 0154314

Numer rejestracyjny: DW1SH60  
Numer nadwozia: VXEYCBPFB12U20092  
Marka: OPEL  
Model: Movano CDTI Euro 6 2179ccm - 140KM 3,5t 21-24  
Typ: Movano CDTI L2H2 Edition  
Data pierwszej rejestracji: 09.12.2021  
Rok produkcji: 2021

### WYCENA

Nr wyceny: 8868  
Data wyceny: 04.12.2025  
Wycena na dzień: 04.12.2025  
Wersja bazy danych: 2025.12  
Wartość:

Numer wyceny **8986**  
 Data wyceny **04.12.2025**  
 Wycena na dzień **04.12.2025**  
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

#### DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-546/2025\_DW1SH60

#### DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.  
 Adres 54-202 Wrocław  
 ul. Legnicka 48 B

#### DANE POJAZDU - kod EC 0154314 (V)

Numer rejestracyjny / numer VIN DW1SH60 / VXEYCBPFB12U20092  
 Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 09.12.2021 / 48  
 Rok produkcji 2021  
 Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 156 947 / Odczytany  
 Przebieg standardowy / różnica (km) 163 200 / -6 253  
 Lakier biały uni  
 Liczba właścicieli Nie podano  
 Stan pojazdu Dobry  
 Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE

Marka OPEL  
 Model Movano CDTI Euro 6 2179ccm - 140KM 3,5t 21-24  
 Typ Movano CDTI L2H2 Edition  
 Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Furgon, wysoki dach / 4 / 3  
 Okres dostępności 01.12.2021 - 31.10.2022  
 Pojemność silnika (ccm) 2179  
 Moc kW / KM 103 / 140  
 Paliwo / katalizator Diesel / SCR+EGR+DPF+DOC  
 Układ / liczba cylindrów R / 4  
 Skrzynia / liczba biegów M / 6  
 Dopuszczalna masa całkowita 3 500  
 Masa własna / ładowność 2 065 / 1 435  
 Rozstaw osi 1 / 2 3 450 /

#### WYCENA POJAZDU

**Zakup**

Notowanie Eurotax (baza danych 2025.12) PLN  
 Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji PLN  
 Korekta na przebieg PLN  
 Wartość wyposażenia dealerskiego PLN  
 Wartość czynników obniżających wartość PLN

#### Wartość pojazdu (brutto)

**PLN**

**WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU**

- ABS
- Airbag kierowcy
- Alarm dźwiękowy ostrzegający w trakcie manewru cofania
- BAS - wspomaganie hamowania awaryjnego
- Drzwi boczne prawe przesuwne, bez okna
- Drzwi tylne nieprzeszkłone, otwierane pod kątem 180 st.
- Felgi stalowe 15 z ogumieniem letnim 215/70
- Fotel kierowcy regulowany w 6 kierunkach i z podłokietnikami
- Fotel kierowcy z regulacją lędźwiową oraz szufladą pod fotelem
- Gniazdo 12 V w przedziale ładunkowym
- Immobilizer
- Klimatyzacja manualna z przodu
- Koło zapasowe pełnowymiarowe
- Komputer pokładowy
- Lakier uni
- Listwy boczne i obudowy lusterek zewnętrznych w kolorze czarnym
- Lusterka boczne sterowane i podgrzewane elektrycznie
- Oświetlenie przedziału ładunkowego
- Przegroda kabiny pełna bez okna
- Radio Multimedia z 5 calowym ekranem dotykowym i tunerem radia cyfrowego DAB
- Schowek w środkowej części kokpitu, zamykany + uchwyt na telefon
- System stabilizacji toru jazdy ESP, zaw. układ wspomagania ruszania na pochyłościach
- Szyby przednie sterowane elektrycznie
- Światła do jazdy dziennej
- Tapicerka tekstylna Darko
- Tempomat z ogranicznikiem prędkości
- Uchwyt na dokumenty na desce rozdzielczej
- Uchwyty do mocowania ładunku
- Zagłówki komfortowe w fotelach przednich
- Zamek centralny ze zdalnym sterowaniem
- Zbiornik paliwa 90 litrów

**WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE****Zakup**

- |                                                                                |     |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|
| • Chłapacze przód i tył (V)                                                    | PLN |
| • Drzwi tylne nieprzeszkłone, otwierane pod kątem 270 st. (V)                  | PLN |
| • Pakiet dla palących (popielniczka i zapalniczka) (V)                         | PLN |
| • Panele do połowy wysokości ścian przestrzeni ładunkowej z laminatu Tefor (V) | PLN |
| • Półki sufitowe dla kierowcy i pasażera (V)                                   | PLN |
| • Zawieszenie tylne wzmocnione, resor dwu-piórowy (V)                          | PLN |

**SUMA****PLN****CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ****Zakup**

- |                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| • Konieczność naprawy pojazdu (-20%) | PLN |
|--------------------------------------|-----|

**SUMA****PLN****OPONY****Zakup****Oś 1, Opona 1 (lewa), CONTINENTAL, 215/70R15C**

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Nominalna głębokość bieżnika [mm]:   | 11 |
| Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]: | 6  |
| Zużycie [%]:                         | 55 |
| Obniżka na zniszczenie [%]:          | 0  |

**Oś 1, Opona 2 (prawa), CONTINENTAL, 215/70R15C**

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Nominalna głębokość bieżnika [mm]:   | 11 |
| Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]: | 6  |
| Zużycie [%]:                         | 55 |
| Obniżka na zniszczenie [%]:          | 0  |

**Oś 2, Opona 1 (lewa), CONTINENTAL, 215/70R15C**

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Nominalna głębokość bieżnika [mm]:   | 11 |
| Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]: | 6  |
| Zużycie [%]:                         | 55 |
| Obniżka na zniszczenie [%]:          | 0  |

**Oś 2, Opona 2 (prawa), CONTINENTAL, 215/70R15C**

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Nominalna głębokość bieżnika [mm]:   | 11 |
| Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]: | 6  |
| Zużycie [%]:                         | 55 |
| Obniżka na zniszczenie [%]:          | 0  |

**NOTATKI****Notatka do wyceny:**

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy DAWRO we Wrocławiu, ul. Wodzisławska 8.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

**SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPEŁDU:**

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik wraz z komorą silnikową - brudny.

Silnik uruchomiono.

Wg wskazań komputera pokładowego: „Skontrolować silnik”.

Konieczność weryfikacji w warunkach serwisowych.

**PODWOZIE:**

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

**UKŁAD KIEROWNICZY:**

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

**UKŁAD HAMULCOWY:**

Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

**UKŁAD WYDECHOWY:**

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

**NADWOZIE:**

Nadwozie koloru białego - lakier dwuwarstwowy uni.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono brak śladów napraw blacharsko lakierniczych nadwozia.

Nadwozie oklejone reklamą firmową.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- błotnik przedni lewy – zarysowania folii,
- błotnik przedni prawy - zarysowania folii,
- drzwi przednie lewe – zarysowania/ubytki folii,
- drzwi przesuwne prawe – zarysowane, zarysowania folii,
- poszycie boku lewego – zarysowane, zarysowania folii, listwa ochronna zarysowana,
- poszycie boku prawego – zarysowane, zarysowania folii, listwa ochronna zarysowana,
- drzwi skrzydłowe tylne – powgniatane punktowo, punktowe odpryski powłoki lakierowej, listwy ochronne porysowane,
- próg lewy – ubytki powłoki lakierowej,
- słupek środkowy prawy – wgnieciony,
- dach – wgnieciony.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do wymiany:

- próg prawy – pocięty.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- czujniki parkowania – komunikat na komputerze pokładowym,
- obudowy wnęk kół tylnych (lewego oraz prawego) – powgniatane.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do wymiany:

- wnętrze pojazdu – znacznie zabrudzone,
- obudowa dolna fotela pasażera – połamana,
- ściana działowa – pocięta,
- obicia drzwi skrzydłowych tylnych – połamane,
- obicia ścian przestrzeni ładunkowej – połamane,
- zderzak przedni – pęknięty, porysowany,
- obudowa lusterka zewnętrznego prawego – połamana,
- zderzak tylny – pęknięty, porysowany, brak 1 szt. czujnika parkowania,
- lampa zespolona tylna prawa – pęknięta.

## WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono jeden kluczyk do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

## ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

## RZECZOZNAWCA

Marcin Szura

Andrzej Walewski

## Objaśnienia:

- \* wartość zmodyfikowana przez użytkownika
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)
- G bezpłatna opcja wyposażenia
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika
























































2025/12/03



2025/12/03






















































































































































Wykonanie czynności serwisowych jest dokumentowane na kolejnych stronach Książeczki serwisowej.

Obsługa okresowa należy przeprowadzać za każdym razem, gdy pojawi się odpowiedni komunikat na wyświetlaczu, oraz nie później niż przed upływem okresów międzyprzeglądowych podanych w Instrukcji obsługi.

Dopuszczalne klasy jakości oraz lepkości oleju silnikowego są podane w Instrukcji obsługi.

W przypadku pojazdów z silnikami benzynowymi wymagany jest zatankowany zbiornik paliwa.

|     |   |                                     |
|-----|---|-------------------------------------|
| Tak | = | plyn lub element zostal wymienniony |
| Nie | = | wymiana nie byla konieczna          |

Uwaga  
Zapisanych informacji  
szczegółowych nie wolno  
modyfikować.

Pitagoras Unknows ☐      Solving ☐  
 Date 28.04.2023      96973

Day 17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31

Strzałek przepięcia napięcia  
zawieszonych, plan czysty

Bateria (pod dziesięć  
 godzinne uciążliwie)  
 Filtr przeciwpyłowy  
 Wkład filtra powietrza  
 Pojemnik na śmieci  
 Płaski zbiornik  
 Filtr powietrza  
 Długość przewodu  
 Płyn hamulcowy  
 Zestaw do naprawy opon  
 Elementy zawieszki hamulcowej  
 2 przewody 12 V  
 Bateria zapłonowa  
 Płyn do smarowania  
 Włókna, drut

DATE: 28.04.2015 96 P20

2025/12/03

Dodatkowa wymiana oleju silnikowego i filtra oleju

**Dodatkowa wymiana  
oleju silnikowego  
i filtra oleju**

Dopuszczalne klasy jakości oraz lepkości oleju silnikowego są podane w instrukcji obsługi.

data 10.10.23 km 21496

Olej silnikowy \_\_\_\_\_  
 Jakość \_\_\_\_\_ 0 W 30  
 Lepkość \_\_\_\_\_

Opuszczenie lub wymiana filtra paliwa ☐  
do silników wysokoprężnych

Autoryzowany DEALER  
GPEL F.R. S.A. POLETT PL 55  
ul. Wesołego Piśa 28, tel. 075/642 146  
58-50 JELENIA GÓRA  
NIP 411-10-60-104

|                |    |
|----------------|----|
| Data           | km |
| Olej silnikowy |    |
| Jakość:        |    |
| Lepkość:       | W- |

Osuszenie lub wymiana filtra paliwa do silników wysokoprężnych ☐

Podpis i pieczęć  
autoryzowanego serwisu

Date \_\_\_\_\_ 8/17/

Служба информации  
Иркутск

Legkość

Oczyszczenie lub wymiana filtra paliwa  
do silników wysokoprężnych

| Data | Year |
|------|------|
|------|------|

Olej silnikowy

Jakość: \_\_\_\_\_  
Lekkość: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Osuszenie lub wymiana filtra powietrza do silników wysokoprężnych





2025/12/03