

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-552/2025_PO3XN35

Numer szkody / sprawy SM-552/2025_PO3XN35
Nr kalkulacji 8999

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48 B

DANE POJAZDU - kod EC 0145353

Numer rejestracyjny: PO3XN35
Numer nadwozia: WBA51BL090WX60433
Marka: BMW
Model: Seria 5 [G30/F90] 20-23
Typ: 520d xDrive mHEV M Sport sport-aut
Data pierwszej rejestracji: 23.02.2022
Rok produkcji: 2021

WYCENA

Nr wyceny: 8881
Data wyceny: 10.12.2025
Wycena na dzień: 10.12.2025
Wersja bazy danych: 2025.12
Wartość:

Numer wyceny **8999**
 Data wyceny **10.12.2025**
 Wycena na dzień **10.12.2025**
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-552/2025_PO3XN35

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
 Adres 54-202 Wrocław
 ul. Legnicka 48 B

DANE POJAZDU - kod EC 0145353 (V)

Numer rejestracyjny / numer VIN PO3XN35 / WBA51BL090WX60433
 Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 23.02.2022 / 46
 Rok produkcji 2021
 Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 144 878 / Odczytany
 Przebieg standardowy / różnica (km) 106 000 / 38 878
 Lakier czarny metalik
 Liczba właścicieli Nie podano
 Stan pojazdu Dobry
 Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE
 Marka BMW
 Model Seria 5 [G30/F90] 20-23
 Typ 520d xDrive mHEV M Sport sport-aut
 Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Sedan / 4 / 5
 Okres dostępności 01.07.2020 - 30.06.2023
 Pojemność silnika (ccm) 1995
 Moc kW / KM 140 / 190
 Paliwo / katalizator Diesel / Katalizator (SCR)
 Układ / liczba cylindrów R / 4
 Skrzynia / liczba biegów A / 8

WYCENA POJAZDU

Zakup

Notowanie Eurotax (baza danych 2025.12) PLN
 Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji PLN
 Korekta na przebieg PLN
 Korekta na rok produkcji PLN
 Wartość wyposażenia dealerskiego PLN
 Wartość czynników obniżających wartość PLN

Wartość pojazdu (brutto)

PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- Active Guard (ostrzeganie przed kolizją z poprzedzającym pojazdem, asystent uwagi)
- BMW ID
- BMW Live Cockpit Professional (Nawigacja, cyfrowe wskaźniki 12.3 cali, ekran dot. 12,3 cali)
- Czujnik deszczu z automatyczną kontrolą świateł mijania
- Czujniki odległości przy parkowaniu (PDC) - przód i tył
- Dywaniki welurowe
- Felgi aluminiowe 18", Double-Spoke 662 M, z ogumieniem 245/45
- Fotele przednie częściowo regulowane elektrycznie
- Fotele przednie sportowe
- Hamulec elektromechaniczny parkingowy z funkcją Auto Hold
- Intelligent Emergency Call (Inteligentne Połączenie Alarmowe)
- Kierownica skórzana sportowa M
- Kierownica wielofunkcyjna
- Klimatyzacja automatyczna z regulacją 2-strefową, rozszerzony zakres funkcji
- Kolumna kierownicy regulowana mechanicznie w pionie i poziomie
- Końcówki układu wydechowego w kształcie rombu, po lewej i po prawej stronie
- Lakier uni
- Listwy ozdobne aluminium Rhombic Smoke Grey, z listwą akcentową w perłowym chromie
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie, ogrzewane
- Lusterka boczne składane elektrycznie z automatyczną funkcją parkowania po stronie pasażera
- Lusterko kierowcy przyciemniające się automatycznie
- Lusterko wsteczne przyciemniane automatycznie
- Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX
- Obramowania M Shadow Line, czarne na wysoki połysk
- Oparcie kanapy tylnej składane i dzielone w stosunku 40:20:40
- Oświetlenie ambientowe
- Oświetlenie powitalne
- Pakiet aerodynamiczny M
- Pasywana ochrona pieszych
- Podgrzewane dysze spryskiwaczy
- Podłokietnik przedni
- Podłokietnik tylny
- Podsufitka M Antracite
- Poduszki powietrzne przednie, boczne oraz kurtyny powietrzne
- Polska wersja językowa + polska instrukcja obsługi
- Przełącznik właściwości jezdnych
- Przygotowanie do Apple CarPlay, Android Auto
- Real Time Traffic Information
- Reflektory LED z tyłu
- Reflektory przednie diodowe (LED)
- Servotronic
- System alarmowy
- System bezkluczykowy Start/Stop
- Szyby atermiczne
- Śruby do kół zabezpieczające przed kradzieżą
- Tapicerka - połączenie tkaniny Rhombic i Alcantary
- Technologia Active Air Stream
- Telefonía komfortowa z rozszerzoną łącznością ze smartfonem
- Tempomat z funkcją hamowania
- Tuner DAB do odbioru cyfrowych stacji radiowych
- Uchwyt na napoje
- Uchwyty do mocowania ładunku w bagażniku
- Układ dynamicznej kontroli stabilności i trakcji DSC
- Usługi Concierge
- Usługi ConnectedDrive
- Usługi zdalne (Remote Services)
- Zestaw 6 głośników stereo
- Zestaw naprawczy do opon

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE

Zakup

- | | |
|-----------------------------------|-----|
| • Dostęp komfortowy (V) | PLN |
| • Fotele przednie ogrzewane (V) | PLN |
| • Kamera cofania (V) | PLN |
| • Lakier metalik (V) | PLN |
| • Zawieszenie sportowe typu M (V) | PLN |

SUMA

PLN

CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ

Zakup

- | | |
|--|-----|
| • Ślady wcześniejszych napraw blacharsko - lakierniczych (-5%) | PLN |
|--|-----|

SUMA**PLN****OPONY****Zakup****Oś 1, Opona 1 (lewa), KLEBER, 245/45R18**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6
Zużycie [%]:	33
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 1, Opona 2 (prawa), KLEBER, 245/45R18

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6
Zużycie [%]:	33
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 2, Opona 1 (lewa), KLEBER, 245/45R18

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6
Zużycie [%]:	33
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 2, Opona 2 (prawa), KLEBER, 245/45R18

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6
Zużycie [%]:	33
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

NOTATKI**Notatka do wyceny:**

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy CARARENA przy ul. Budowlanych 7 w Baranowie.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPEŁDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik wraz z komorą silnikową - brudny.

Silnik uruchomiono.

Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

Tarcze kół aluminiowe – z zarysowaniami.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD WYDECHOWY:

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru czarnego - lakier dwuwarstwowy metalik.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono ślady napraw blacharsko lakierniczych n/w. elementów nadwozia:

- pokrywa komory silnika [190 – 210 µm],

- błotnik przedni lewy [210 – 250 µm],

- błotnik przedni prawy [870 – 1050 µm],

- drzwi przednie prawe [140 – 250 µm],

- drzwi tylne prawe [140 µm],

- błotnik tylny prawy [130 – 160 µm].

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- drzwi przednie lewe – zarysowane,
- drzwi tylne lewe – zarysowane.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- zderzak przedni – zarysowany.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono jeden klucz do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA

Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)
- G bezpłatna opcja wyposażenia
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika

















































