

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-483/2025_PY51184

Numer szkody / sprawy SM-483/2025_PY51184
Nr kalkulacji 8874

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko: Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48 B

DANE POJAZDU - kod EC 0146942

Numer rejestracyjny: PY51184
Numer nadwozia: YARVEEHTMGZ257992
Marka: TOYOTA
Model: Proace Verso 16-24
Typ: Proace Verso 2.0 D4-D Long Business
Data pierwszej rejestracji: 16.08.2023
Rok produkcji: 2023

WYCENA

Nr wyceny: 8756
Data wyceny: 21.10.2025
Wycena na dzień: 21.10.2025
Wersja bazy danych: 2025.10
Wartość:

Numer wyceny 8874
Data wyceny 21.10.2025
Wycena na dzień 21.10.2025
Numer licencji / użytkownik 35006 / Walewski Andrzej

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-483/2025_PY51184

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48 B

DANE POJAZDU - kod EC 0146942 (V)

Numer rejestracyjny / numer VIN PY51184 / YARVEEHTMGZ257992
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 16.08.2023 / 26
Rok produkcji 2023
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 102 655 / Odczytany
Przebieg standardowy / różnica (km) 59 800 / 42 855
Lakier biały uni
Liczba właścicieli Nie podano
Stan pojazdu Dobry
Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE
Marka TOYOTA
Model Proace Verso 16-24
Typ Proace Verso 2.0 D4-D Long Business
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Kombi / 4 / 9
Okres dostępności 01.12.2020 - 30.06.2024
Pojemność silnika (ccm) 1997
Moc kW / KM 106 / 145
Paliwo / katalizator Diesel / Katalizator (SCR)
Układ / liczba cylindrów R / 4
Skrzynia / liczba biegów M / 6

WYCENA POJAZDU**Zakup**

Notowanie Eurotax (baza danych 2025.10) PLN
Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji PLN
Korekta na przebieg PLN
Wartość czynników obniżających wartość PLN

Wartość pojazdu (brutto) PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- 4 głośniki, 4 tweetery
- ABS
- Antena dachowa
- BA - system wspomagania hamowania
- Czujnik ciśnienia w oponach
- Czujnik deszczu
- Czujnik zmięczenia
- Drzwi po prawej i lewej stronie przesuwne sterowane manualnie
- ESC - układ stabilizacji toru jazdy
- Felgi stalowe 16 z kołpakami i ogumieniem 215/65
- Gniazdo 12V (x2)
- Gniazdo 12V w bagażniku
- HAC - system wspomagający pokonywanie podjazdów
- Klamki w kolorze nadwozia
- Klimatyzacja manualna
- Kluczyki (x2)
- Koło zapasowe pełnowymiarowe
- Lakier uni
- Lampka dachowa w kabinie pasażerskiej
- Lampka po lewej stronie bagażnika
- Listwy boczne w kolorze nadwozia
- Listwy progowe plastikowe w 1. i 2. rzędzie
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane
- Lusterka boczne składane elektrycznie
- Lusterko wsteczne elektrochromatyczne (przyciemniające się)
- Odciecie paliwa w przypadku uderzenia
- Podłoga w przestrzeni pasażerskiej wykończona plastikiem
- Poduszki powietrzne boczne - przód
- Poduszki powietrzne czołowe (2 pasażerów)
- Półka za 3 rzędem siedzeń - zabezpieczająca bagaż
- Przystosowanie do montażu haka holowniczego
- Radio ze zintegrowanym wyświetlaczem (Bluetooth, USB), 4 głośniki
- Schowek otwarty w centralnej części deski rozdzielczej mieszczący format A4
- Schowek po stronie pasażera zamykany, podświetlany
- Schowki w drzwiach przednich
- System Stop&Start
- Szyba przednia akustyczna
- Szyby przednie regulowane elektrycznie z funkcją automatycznego domykania
- Szyby w 2 i 3 rzędzie przyciemniane (przepuszczalność światła: 30%)
- Światła do jazdy dziennej
- Światła przeciwmgielne
- Tapicerka materiałowa
- Tempomat z ogranicznikiem prędkości
- VSC - system stabilizacji toru jazdy
- Wyświetlacz monochromatyczny między zegarami
- Zamek centralny
- Zderzak przedni i tylny w kolorze nadwozia nielakierowany centralnie

CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ**Zakup**

- Ślady wcześniejszych napraw blacharsko - lakierniczych (-2%) PLN
- Konieczność naprawy pojazdu (-2%) PLN

SUMA**PLN****OPONY****Zakup****Oś 1, Opona 1 (lewa), RIKEN, 215/65R16C**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	50
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 1, Opona 2 (prawa), RIKEN, 215/65R16C

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	50
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 2, Opona 1 (lewa), RIKEN, 215/65R16C

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7
Zużycie [%]:	16
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 2, Opona 2 (prawa), RIKEN, 215/65R16C

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7
Zużycie [%]:	16
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

NOTATKI**Notatka do wyceny:**

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy CARARENA przy ul. Budowlanych 7 w Baranowie.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

Kontrolka serwisowa aktywna stale podczas pracy silnika.

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik wraz z komorą silnikową - brudny.

Silnik uruchomiono.

Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD WYDECHOWY:

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru białego - lakier dwuwarstwowy uni.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono ślady napraw blacharsko lakierniczych n/w. elementów nadwozia:

- drzwi przesuwne prawe [150 µm].

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- wnętrze pojazdu – zabrudzone,
- obicia tapicerskie drzwi skrzydłowych tylnych – porysowane,
- obudowa lusterka zewnętrznego prawego – zarysowana,
- zderzak tylny – porysowany.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono dwa kluczyki do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA
Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika*
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)*
- G bezpłatna opcja wyposażenia*
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax*
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika*





































