

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-577/2025_ST3450U

Numer szkody / sprawy SM-577/2025_ST3450U
Nr kalkulacji 9053

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko: Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0117277

Numer rejestracyjny: ST3450U
Numer nadwozia: W0VBD8EKXJ8058213
Marka: OPEL
Model: Astra V Sports Tourer 15-19
Typ: Astra V 1.6 CDTI Enjoy
Data pierwszej rejestracji: 28.09.2018
Rok produkcji: 2018

WYCENA

Nr wyceny: 8935
Data wyceny: 29.12.2025
Wycena na dzień: 29.12.2025
Wersja bazy danych: 2025.12
Wartość:

Numer wyceny **9053**
 Data wyceny **29.12.2025**
 Wycena na dzień **29.12.2025**
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-577/2025_ST3450U

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
 Adres 54-202 Wrocław
 ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0117277

Numer rejestracyjny / numer VIN ST3450U / W0VBD8EKXJ8058213
 Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 28.09.2018 / 87
 Rok produkcji 2018
 Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 352 867 / Odczytany
 Przebieg standardowy / różnica (km) 170 100 / 182 767
 Lakier szary metalik
 Liczba właścicieli Nie podano
 Stan pojazdu Dobry
 Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE
 Marka OPEL
 Model Astra V Sports Tourer 15-19
 Typ Astra V 1.6 CDTI Enjoy
 Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Kombi / 5 / 5
 Okres dostępności 01.11.2015 - 31.07.2018
 Pojemność silnika (ccm) 1598
 Moc kW / KM 81 / 110
 Paliwo / katalizator Diesel / Katalizator (Oxy)+DPF
 Układ / liczba cylindrów R / 4
 Skrzynia / liczba biegów M / 6

WYCENA POJAZDU

Zakup

Notowanie Eurotax (baza danych 2025.12) PLN
 Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji PLN
 Korekta na przebieg PLN
 Wartość wyposażenia dealerskiego PLN
 Wartość czynników obniżających wartość PLN
 Korekta na stan opon PLN

Wartość pojazdu (brutto)

PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS
- Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne
- Chromowana listwa z logo na osłonie chłodnicy
- Dodatkowe elektryczne ogrzewanie w systemie nawiewu powietrza
- Elektryczne szyby przednie
- Elektryczne szyby, tył
- Elektryczny podajnik pasa bezpieczeństwa
- ESP + TCS
- Felgi stalowe 15 z ogumieniem
- Fotel kierowcy z regulacją wysokości
- Kierownica skórzana
- Klimatyzacja
- Kolumna kierownicy z regulacją położenia w dwóch płaszczyznach
- Komputer pokładowy
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane
- Lusterka boczne w kolorze nadwozia
- Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia
- Mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX w 2. rzędzie foteli
- Nawiew wentylacji-ogrzewania w drugim rzędzie siedzeń
- Przyciski sterowania na kierownicy
- Przyciski sterowania na kierownicy oraz tempomat
- Relingi dachowe, czarne
- Spojler tylny
- System monitorujący ciśnienie w oponach
- System monitorujący ciśnienie w poszczególnych oponach niezależnie
- System multimedialny R4.0 IntelliLink (Bluetooth, 4 głośniki, ekran dotykowy 7 cali)
- Światła do jazdy dziennej LED
- Tapicerka materiałowa
- Tempomat z ogranicznikiem prędkości
- Tylne oparcie składane, dzielone 60:40
- Układ wspomagania ruszania pod górę HSA
- Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera
- Wyświetlacz graficzny wskaźników kierowcy

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE**Zakup**

- Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył PLN
- Felgi aluminiowe 16 z ogumieniem PLN
- Lakier metalik PLN
- Pakiet Dobrej Widoczności PLN
 - Automatyczny włącznik świateł z czujnikiem tunelu
 - Czujnik deszczu
 - Lusterko wsteczne światłoczułe
- Pakiet Fotel Ergonomiczny Kierowcy PLN
 - Fotel kierowcy regulowany w 8 kierunkach
 - Fotel kierowcy z elektryczną regulacją lędźwiową w 4 kierunkach
 - Fotel kierowcy z regulacją długości siedziska
 - Fotel pasażera regulowany w 4 kierunkach
 - Kieszenie w oparciach foteli przednich
- Światła przeciwmgielne z przodu PLN

SUMA**PLN****CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ****Zakup**

- Ślady wcześniejszych napraw blacharsko - lakierniczych (-8%) PLN
- Konieczność naprawy pojazdu (-30%) PLN

SUMA**PLN****OPONY****Zakup****Oś 1, Opona 1 (lewa), DĘBICA, 205/55R16**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	4
Zużycie [%]:	66
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)**PLN**

Oś 1, Opona 2 (prawa), DĘBICA, 205/55R16

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	4
Zużycie [%]:	66
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)**PLN****Oś 2, Opona 1 (lewa), DĘBICA, 205/55R16**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	4
Zużycie [%]:	66
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)**PLN****Oś 2, Opona 2 (prawa), DĘBICA, 205/55R16**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	4
Zużycie [%]:	66
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)**PLN****SUMA****PLN****NOTATKI****Notatka do wyceny:**

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy DAWRO we Wrocławiu, ul. Wodzisławska 8.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPEĘDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik wraz z komorą silnikową - brudny.

Silnik uruchomiono.

Wg wskazań komputera pokładowego:

- „Wymień olej silnikowy”,
- „Moc silnika ograniczona”,
- „Oddaj pojazd do serwisu”.

Konieczność weryfikacji w warunkach serwisowych.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

Tarcze kół aluminiowe – z zarysowaniami.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

Elementy cierne układu hamulcowego z powierzchniowymi ogniskami korozji.

Słyszalne tarcie podczas pracy układu.

Konieczność weryfikacji w warunkach serwisowych.

UKŁAD WYDECHOWY:

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru szarego - lakier dwuwarstwowy metalik.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono ślady napraw blacharsko lakierniczych n/w. elementów nadwozia:

- pokrywa komory silnika [160 – 180 µm],
- błotnik przedni lewy [210 – 230 µm],
- drzwi przednie lewe [210 – 230 µm],
- drzwi przednie prawe [170 – 190 µm],
- drzwi tylne lewe [390 – 400 µm],
- drzwi tylne prawe [190 – 210 µm],
- błotnik tylny lewy [260 – 860 µm],
- błotnik tylny prawy [180 – 190 µm],
- drzwi tyłu nadwozia [130 – 220 µm].

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- pokrywa komory silnika – porysowana, wgnieciona punktowo, punktowe odpryski powłoki lakierowej,
- drzwi przednie lewe – porysowane, punktowe odpryski powłoki lakierowej,
- drzwi przednie prawe – porysowane, punktowe odpryski powłoki lakierowej,
- drzwi tylne lewe – porysowane, punktowe odpryski powłoki lakierowej,
- błotnik tylny lewy – zarysowany, punktowe odpryski powłoki lakierowej,
- błotnik tylny prawy - zarysowany, wgnieciony punktowo,
- drzwi tyłu nadwozia – zarysowane,
- rama drzwi tylnych prawych – powgniatana punktowo, zarysowana,
- dach – powgniatany punktowo, zarysowany, punktowe odpryski powłoki lakierowej.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- wnętrze pojazdu – zabrudzone,
- deska rozdzielcza – rozłączona miejscowo,
- obicia tapicerskie drzwi (5 szt.) – porysowane,
- szyba czołowa – punktowe odpryski,
- zderzak przedni – porysowany, wyłamany z zamocowań,
- reflektor lewy – odpryski klosza,
- obudowa lusterka zewnętrznego lewego – porysowana,
- zderzak tylny – porysowany.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono dwa kluczyki do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA

Marcin Szura


Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)
- G bezpłatna opcja wyposażenia
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika





















































































































2025/12/23



2025/12/23

























































































