

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-497/2025_WH3228C

Numer szkody / sprawy SM-497/2025_WH3228C
Nr kalkulacji 8890

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko: Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48 B

DANE POJAZDU - kod EC 0116849

Numer rejestracyjny: WH3228C
Numer nadwozia: SAJBB4BN4GCY12947
Marka: JAGUAR
Model: XF 15-20
Typ: XF 2.0 i4D Prestige aut
Data pierwszej rejestracji:
Rok produkcji: 2017

WYCENA

Nr wyceny: 8772
Data wyceny: 28.10.2025
Wycena na dzień: 28.10.2025
Wersja bazy danych: 2025.10
Wartość:

Numer wyceny **8890**
 Data wyceny **28.10.2025**
 Wycena na dzień **28.10.2025**
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-497/2025_WH3228C

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
 Adres 54-202 Wrocław
 ul. Legnicka 48 B

DANE POJAZDU - kod EC 0116849

Numer rejestracyjny / numer VIN WH3228C / SAJBB4BN4GCY12947
 Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach /
 Rok produkcji 2017
 Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 167 490 / Odczytany
 Przebieg standardowy / różnica (km) 207 250 / -39 760
 Lakier szary metalik
 Liczba właścicieli Nie podano
 Stan pojazdu Dobry
 Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE
 Marka JAGUAR
 Model XF 15-20
 Typ XF 2.0 i4D Prestige aut
 Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Sedan / 4 / 5
 Okres dostępności 01.10.2015 - 30.11.2020
 Pojemność silnika (ccm) 1999
 Moc kW / KM 132 / 180
 Paliwo / katalizator Diesel / Katalizator (Oxy)+DPF
 Układ / liczba cylindrów R / 4
 Skrzynia / liczba biegów A / 8

WYCENA POJAZDU

Zakup

Notowanie Eurotax (baza danych 2025.10) PLN
 Korekta na przebieg PLN
 Wartość wyposażenia dealerskiego PLN
 Wartość czynników obniżających wartość PLN

Wartość pojazdu (brutto) PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne
- Aktywny system ochrony pieszych
- Asystent ruszania
- Autonomiczny system awaryjnego hamowania
- Bluetooth
- Czujnik deszczu
- Dywaniki
- Felgi aluminiowe 17 Lightweight, 15-ramienne, srebrne
- Fotele przednie regulowane elektrycznie 10/10
- Gniazdo 12V z przodu i z tyłu
- Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa
- Lakier Uni
- Lampy Bi-ksenonowe ze światłami do jazdy dziennej LED
- Lusterka zewnętrzne - elektrycznie regulowane, ogrzewane, z wbudowanymi kierunkowskazami
- Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX
- Nakładki na progi drzwi, metalowe
- Oświetlenie wnętrza - rozszerzone
- Podsufitka Light Oyster
- Port USB
- Spryskiwacze reflektorów
- System monitorowania ciśnienia w oponach - TPMS
- System nagłośnienia Jaguar 80W, radio, dynamiczna kontrola głośności, 8 głośników
- System naprawy opon IMS
- System ostrzegający o opuszczeniu pasa jazdy po którym porusza się samochód
- Tapicerka skórzana Taurus
- Tempomat z automatycznym ograniczeniem prędkości
- Uchwyty na kubki z przodu
- Wejście AUX-in
- Wykończenie wnętrza Gloss Black
- Zegary analogowe z kolorowym wyświetlaczem 5"

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE**Zakup**

- Felgi aluminiowe 18 Helix, 10-ramienne, srebrne PLN
- Koło zapasowe - dojazdowe, 18 cali PLN
- Lakier metalik PLN
- Pakiet Business Premium PLN
 - Czujnik odległości przy parkowaniu - przód
 - Czujnik odległości przy parkowaniu - tył
 - Fotele przednie ogrzewane
 - Kamera ułatwiająca parkowanie, tył
 - Lusterko wsteczne elektrochromatyczne (przyciemniające się)
 - System nawigacji satelitarnej InControl Touch

SUMA**PLN****CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ****Zakup**

- Konieczność naprawy pojazdu (-10%) PLN

SUMA**PLN****OPONY****Zakup****Oś 1, Opona 1 (lewa), MICHELIN, 235/50R18**

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6
Zużycie [%]:	33
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 1, Opona 2 (prawa), MICHELIN, 235/50R18

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6
Zużycie [%]:	33
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 2, Opona 1 (lewa), MICHELIN, 235/50R18

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6
Zużycie [%]:	33
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Oś 2, Opona 2 (prawa), MICHELIN, 235/50R18

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6
Zużycie [%]:	33
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

NOTATKI**Notatka do wyceny:****OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.**

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy DAWRO w Warszawie, ul. Mrówcza 79.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

Brak dowodu rejestracyjnego pojazdu - brak możliwości ustalenia daty I rejestracji.

Rok produkcji ustalono na podstawie informacji z bazy zewnętrznej.

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPEĘDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik wraz z komorą silnikową – brudny.

Silnik uruchomiono przy użyciu zasilania zewnętrznego – akumulator pojazdu całkowicie rozładowany.

Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD WYDECHOWY:

Wyczuwalna woń spalin we wnętrzu pojazdu.

Konieczność weryfikacji w warunkach serwisowych.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru szarego - lakier dwuwarstwowy metalik.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono brak śladów napraw blacharsko lakierniczych nadwozia.

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- pokrywa komory silnika – powgniatana punktowo,
- drzwi przednie lewe – wgniecione punktowo, zarysowane,
- drzwi przednie prawe – punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,
- drzwi tylne lewe – wgniecione punktowo, zarysowane,
- drzwi tylne prawe – wgniecione punktowo, zarysowane,
- błotnik tylny lewy – zarysowany,
- błotnik tylny prawy – zarysowany,
- dach – zarysowany.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- wnętrze pojazdu – zabrudzone, nieprzyjemny zapach,
- tapicerka fotela kierowcy – wytarta miejscowo,
- zderzak przedni – zarysowany, niedopasowany na zamocowaniach,
- obudowa lusterka zewnętrznego prawego – porysowana,
- zderzak tylny – porysowany, powłoka lakierowa pęknięta,
- plastikowa nakładka wnęki koła przedniego lewego – połamana.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono jeden kluczyk do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu

opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA

Andrzej Walewski


Objaśnienia:


- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)
- G bezpłatna opcja wyposażenia
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika








































































SAJBB4BN4GCY12947

JAGUAR
PILKINGTON

II >PVB< laminated
E1 TRANSP. 70% min.
43R-001585
AS1 M1250-1 DOT682
CCC E 000231

N

OCP N° 0003

15 . . .





















































