

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-19/2026_WW021TK

Numer szkody / sprawy SM-19/2026_WW021TK
Nr kalkulacji 9099

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0108550

Numer rejestracyjny: WW021TK
Numer nadwozia: WF0FXXWPCFJA15397
Marka: FORD
Model: Mondeo Kombi 14-19
Typ: Mondeo 2.0 TDCi Titanium
Data pierwszej rejestracji: 25.01.2019
Rok produkcji: 2018

WYCENA

Nr wyceny: 8981
Data wyceny: 20.01.2026
Wycena na dzień: 20.01.2026
Wersja bazy danych: 2026.01
Wartość:

Numer wyceny **9099**
 Data wyceny **20.01.2026**
 Wycena na dzień **20.01.2026**
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-19/2026_WW021TK

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
 Adres 54-202 Wrocław
 ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0108550 (V)

Numer rejestracyjny / numer VIN WW021TK / WF0FXXWPCFJA15397
 Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 25.01.2019 / 84
 Rok produkcji 2018
 Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 204 734 / Odczytany
 Przebieg standardowy / różnica (km) 186 600 / 18 134
 Lakier szary metalik
 Liczba właścicieli Nie podano
 Stan pojazdu Dobry
 Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE
 Marka FORD
 Model Mondeo Kombi 14-19
 Typ Mondeo 2.0 TDCi Titanium
 Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Kombi / 5 / 5
 Okres dostępności 01.09.2014 - 31.10.2019
 Pojemność silnika (ccm) 1997
 Moc kW / KM 110 / 150
 Paliwo / katalizator Diesel / Katalizator (Oxy)+DPF
 Układ / liczba cylindrów R / 4
 Skrzynia / liczba biegów M / 6

WYCENA POJAZDU

Zakup

Notowanie Eurotax (baza danych 2026.01) PLN
 Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji PLN
 Korekta na przebieg PLN
 Korekta na rok produkcji PLN
 Wartość wyposażenia dealerskiego PLN
 Wartość czynników obniżających wartość PLN
 Korekta na stan opon PLN

Wartość pojazdu (brutto)

PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS
- Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne
- Airbag chroniący kolana kierowcy
- Czujnik deszczu aktywujący wycieraczki
- Czujniki odległości przy parkowaniu, przód i tył
- Dolny pas zderzaka przedniego i tylnego lakierowany w kolorze nadwozia
- Dywaniki welurowe z przodu i z tyłu
- EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania
- Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy ESC (zaw. TA, EBA i TVC)
- Elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne
- Elektryczny hamulec postojowy z funkcją auto-hold
- Felgi aluminiowe 17 (wzór 5x2-ramienny) z ogumieniem 235/50
- Fotel kierowcy z elektryczną regulacją położenia w 4. kierunkach (góra-dół, przód-tył)
- Fotel kierowcy z regulacją lędźwiową
- Fotel pasażera z regulacją lędźwiową
- Fotel pasażera z regulacją w 4 kierunkach
- Fotele przednie sportowe
- Funkcja wyłączania świateł z opóźnieniem
- HSA - system wspomagający ruszanie pod górę
- Immobilizer
- Inteligentny System Bezpieczeństwa (IPS)
- Kamera ułatwiająca parkowanie tyłem
- Kierownica oraz uchwyt dźwigni zmiany biegów wykończone skórą
- Klamki w kolorze nadwozia
- Klimatyzacja dwustrefowa z automatyczną regulacją temperatury (DEATC)
- Kluczyk Ford My Key
- Kolumna kierownicy skórzana regulowana w dwóch płaszczyznach
- Koło zapasowe dojazdowe
- Konsola centralna z podłokietn., schowkiem, przycisk. hamulca ręcz., uchwyt. na kubki i gniazdk. 12V
- Lakier Uni
- Lampy tylne LED
- Listwy progowe lakierowane w kolorze nadwozia
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane
- Lusterka boczne składane elektrycznie, z lampkami oświetlającymi podłoże
- Lusterka boczne w kolorze nadwozia
- Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie
- Obramowanie szyb bocznych w kolorze chromu
- Obudowy przednich świateł przeciwmgielnych lakierowane w kolorze czarnym
- Oświetlenie wnętrza diodami LED z elementami nastrojowego oświetlenia
- Podgrzewana szyba przednia (Quickclear) i podgrzewane dysze spryskiwaczy
- Podgrzewane przednie fotele
- Podłokietnik tylny z uchwytami na kubki
- Podsufitka materiałowa w jasnej tonacji
- Przycisk rozrusznika Ford Power
- Reflektory automatyczne, włączające się w zależności od poziomu natężenia światła
- Relingi dachowe z wykończeniem w kolorze aluminium
- Roleta zasłaniająca przestrzeń bagażową
- System automatycznego sterowania światłami drogowymi (Auto High Beam)
- System Auto-Start-Stop
- System centralnego zamka z kluczem elektronicznym Ford KeyFree
- System monitorowania ciśnienia w ogumieniu
- System monitorowania koncentracji kierowcy (Driver Alert)
- System nawigacji satelitarnej Sony CD/SD z DAB+, nagłośnienie Premium, Ford SYNC 3
- System rozpoznawania znaków drogowych (Traffic Sign Recognition)
- System wspomagający parkowanie równoległe i prostopadłe oraz wyjazd z miejsca parkingowego
- System wspomagający utrzymanie pojazdu na pasie ruchu (Lane Keeping Aid)
- Szyba przednia podgrzewana (Quickclear) i podgrzewane dysze spryskiwaczy
- Światła do jazdy dziennej, diodowe (LED) w obudowanie świateł przeciwmgielnych
- Światła przeciwmgielne ze statycznym doświetlaniem zakrętów
- Tapicerka materiałowa Prada (ze sportowymi fotelami)
- Tempomat z Intelligent Speed Limiter
- Tylne oparcie składane, dzielone w proporcji 60/40
- Wspomaganie układu kierowniczego, elektryczne
- Wyłącznik deaktywujący czołową poduszkę powietrzną pasażera
- Wyświetlacz kolorowy między zegarami (10.1-cala)
- Zamek centralny z pilotem

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE

Zakup

- Autoalarm Thatcham obwodowy i pojemnościowy (V) PLN
 - Autoalarm Thatcham obwodowy i pojemnościowy
 - Dwuetapowe ryglowanie zamków

• Hak holowniczy demontowalny (zaw. złącze 13-pin, stałe zasilanie, system stabilizacji przyczepy TSC) (V)	PLN
• Koło zapasowe - pełnowymiarowe (V)	PLN
• Lakier metalik Magnetic Grey (V)	PLN

SUMA	PLN
-------------	------------

CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ	Zakup
------------------------------------	--------------

• Konieczność naprawy pojazdu (-10%)	PLN
--------------------------------------	-----

SUMA	PLN
-------------	------------

OPONY	Zakup
--------------	--------------

Oś 1, Opona 1 (lewa), MICHELIN, 215/50R17

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7
Zużycie [%]:	16
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)

PLN

Oś 1, Opona 2 (prawa), MICHELIN, 215/50R17

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7
Zużycie [%]:	16
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)

PLN

Oś 2, Opona 1 (lewa), BRIDGESTONE, 225/50R17

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5
Zużycie [%]:	50
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)

PLN

Oś 2, Opona 2 (prawa), BRIDGESTONE, 225/50R17

Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	3
Zużycie [%]:	83
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

Wartość (brutto)

PLN

SUMA	PLN
-------------	------------

NOTATKI

Notatka do wyceny:

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy DAWRO w Warszawie, ul. Mrówcza 79.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik wraz z komorą silnikową – brudny.

Silnik uruchomiono.

Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD WYDECHOWY:

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru szarego - lakier dwuwarstwowy metalik.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono brak śladów napraw blacharsko lakierniczych nadwozia.

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Stwierdzono wymianę szyby czołowej.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- pokrywa komory silnika – wgnieciona punktowo, zarysowana, punktowe odpryski powłoki lakierowej,
- błotnik przedni lewy – punktowe odpryski powłoki lakierowej,
- drzwi przednie lewe – wgniezione punktowo, punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,
- drzwi tylne lewe – punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej,
- drzwi tylne prawe – punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- wnętrze pojazdu – zabrudzone,
- pokrywa schowka deski rozdzielczej – porysowana,
- szyba czołowa – punktowe odpryski,
- obicie tapicerskie drzwi tyłu nadwozia – porysowane,
- obudowa lusterka zewnętrznego prawego – zarysowana,
- zderzak tylny – zarysowany, listwa dolna wyłamana z zamocowań.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono dwa kluczyki do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotowi opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOWNAWCA

Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)
- G bezpłatna opcja wyposażenia
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika







































































