

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-20/2026_WW159SW

Numer szkody / sprawy SM-20/2026_WW159SW
Nr kalkulacji 9100

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko: Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0142613

Numer rejestracyjny: WW159SW
Numer nadwozia: W0VVS2600MB268145
Marka: OPEL
Model: Movano BiTurbo CDTI Euro 6 2299ccm - 163KM 3,5t 19-21
Typ: Movano CDTI L3
Data pierwszej rejestracji: 13.12.2021
Rok produkcji: 2021

WYCENA

Nr wyceny: 8982
Data wyceny: 20.01.2026
Wycena na dzień: 20.01.2026
Wersja bazy danych: 2026.01
Wartość:

Numer wyceny **9100**
 Data wyceny **20.01.2026**
 Wycena na dzień **20.01.2026**
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-20/2026_WW159SW

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
 Adres 54-202 Wrocław
 ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0142613

Numer rejestracyjny / numer VIN	WW159SW / W0VVS2600MB268145
Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach	13.12.2021 / 49
Rok produkcji	2021
Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia	537 191 / Odczytany
Przebieg standardowy / różnica (km)	164 500 / 372 691
Lakier	biały uni
Liczba właścicieli	Nie podano
Stan pojazdu	Dobry
Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe	NIE
Marka	OPEL
Model	Movano BiTurbo CDTI Euro 6 2299ccm - 163KM 3,5t 19-21
Typ	Movano CDTI L3
Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc	Podwozie, kabina krótka / 2 / 3
Okres dostępności	01.07.2019 - 31.12.2021
Pojemność silnika (ccm)	2299
Moc kW / KM	120 / 163
Paliwo / katalizator	Diesel / SCR+EGR+DPF+DOC
Układ / liczba cylindrów	R / 4
Skrzynia / liczba biegów	M / 6
Dopuszczalna masa całkowita	3 500
Masa własna / ładowność	2 635 / 865
Rozstaw osi 1 / 2	4 332 /
Zabudowa	Skrzyniowa z opończą

WYCENA POJAZDU

Zakup

Notowanie Eurotax (baza danych 2026.01)	PLN
Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji	PLN
Korekta na przebieg	PLN
Wartość wyposażenia dealerskiego	PLN
Wartość wyposażenia dodatkowego	PLN
Wartość czynników podnoszących wartość	PLN
Wartość czynników obniżających wartość	PLN
Korekta na stan opon	PLN
Wartość zabudowy podwozia	PLN

Wartość pojazdu (brutto)

PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS
- Airbag kierowcy
- Czujnik deszczu i zmiernych
- El. podnoszenie szyb, przód
- ESP + ASR
- Filtr cząsteczek stałych
- Filtr przeciwpyłkowy
- Fotel kierowcy regulowany w 6 kierunkach i z podłokietnikiem
- Fotel pasażera podwójny
- Gniazdo 12V na konsoli zmiany biegów i na kokpicie
- Kluczyk trójfunkcyjny z funkcją selektywnego zamykania drzwi
- Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach
- Koło zapasowe pełnowymiarowe
- Kołpaki piasty
- Komputer pokładowy
- Lakier uni
- Lusterka boczne sterowane i podgrzewane elektrycznie ze zintegrowanymi kierunkowskazami
- Lusterko szerokokątne w osłonie przeciwsłonecznej pasażera
- Ogrzewanie z recyrkulacją powietrza
- Polska wersja językowa
- Półki sufitowe dla kierowcy i pasażera
- Radio 16BT USB ze zintegrowanym wyświetlaczem, Bluetooth, AUX-in, 2xUSB
- Schowki, kieszenie, schowki, uchwyty na kubki, 2 półki centralne
- Ścianka działowa z oknem
- Światła do jazdy dziennej LED
- Tapicerka materiałowa
- Wieszaki 2 na ubrania na słupku B, wieszak na pełnej przegrodzie
- Zamek centralny
- Zawieszenie aktywne redukujące przechyły nadwozia
- Zbiornik paliwa 80 litrów

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE**Zakup**

- Lusterka boczne na przedłużonych ramionach PLN
- Pakiet Super Międzynarodówka PLN
 - Fotel kierowcy amortyzowany hydraulicznie, z podłokietnikiem
 - Fotel pasażera podwójny z dolnymi schowkami i składanym oparciem tworzącym obrotowy stolik na laptop
 - Klimatyzacja sterowana elektronicznie
 - Światła przeciwmgielne
 - Tempomat z ogranicznikiem prędkości
 - Zbiornik paliwa 105 litrów
- Pakiet Wygodnej Pracy PLN
 - Elektrycznie sterowane szyby jednoimpulsowe kierowcy
 - Fotel pasażera podwójny z dolnymi schowkami i składanym oparciem tworzącym obrotowy stolik na laptop
 - Półka zamykana na dokumenty A4 na górze kokpitu
 - Schowek FlexTray w formie szuflady po stronie pasażera
 - Stolik wysuwany oraz uchwyt na kubek po stronie pasażera

SUMA**PLN****WYPOSAŻENIE DODATKOWE - LISTA OGÓLNA****Zakup**

- Ogrzewanie postojowe PLN

SUMA**PLN****CZYNNIKI PODNOSZĄCE WARTOŚĆ****Zakup**

- Kabina sypialna PLN

SUMA**PLN****CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ****Zakup**

- Brak możliwości sprawdzenia pojazdu w działaniu (-10%) PLN
- Konieczność naprawy pojazdu (-15%) PLN

SUMA**PLN**

Oś 1, Opona 1 (lewa), CONTINENTAL, 225/65R16C		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	4	
Zużycie [%]:	77	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Wartość (brutto)		PLN
Oś 1, Opona 2 (prawa), CONTINENTAL, 225/65R16C		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	3	
Zużycie [%]:	88	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Wartość (brutto)		PLN
Oś 2, Opona 1 (lewa), CONTINENTAL, 225/65R16C		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	8	
Zużycie [%]:	33	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Wartość (brutto)		PLN
Oś 2, Opona 2 (prawa), CONTINENTAL, 225/65R16C		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	11	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	7	
Zużycie [%]:	44	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Wartość (brutto)		PLN
SUMA		PLN

NOTATKI

Notatka do wyceny:

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy DAWRO w Warszawie, ul. Mrówcza 79.

W czasie oględzin NIE dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu – brak możliwości wyjechania z miejsca parkingowego.

W czasie oględzin stwierdzono:

Kontrolka serwisowa aktywna stale podczas pracy silnika.

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik wraz z komorą silnikową – brudny.

Silnik uruchomiono.

Nadmiar spalin barwy szarej.

Konieczność weryfikacji w warunkach serwisowych.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia bez widocznych braków.

Brak możliwości weryfikacji sprawności układu zawieszenia pojazdu.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Brak możliwości weryfikacji sprawności układu – nie przeprowadzono jazdy próbnej.

UKŁAD HAMULCOWY:

Brak możliwości weryfikacji sprawności układu – nie przeprowadzono jazdy próbnej.

Wg wskazań komputera pokładowego: „Skontroluj klocki hamulcowe”.

Konieczność weryfikacji w warunkach serwisowych.

UKŁAD WYDECHOWY:

Brak możliwości weryfikacji sprawności układu – nie przeprowadzono jazdy próbnej.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru białego - lakier dwuwarstwowy uni.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono brak śladów napraw blacharsko lakierniczych nadwozia.

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Stwierdzono wymianę szyby czołowej.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- błotnik przedni prawy – porysowany,

- drzwi przednie lewe – punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej, zarysowane,

- drzwi przednie prawe – punktowe odpryski powłoki lakierowej na krawędzi tylnej, zarysowane,
- próg lewy – powłoka lakierowa wytarta,
- próg prawy – wgnieciony, porysowany.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do wymiany:

- pokrywa komory silnika – pocięta, punktowe odpryski powłoki lakierowej.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- wnętrze pojazdu – znacznie zabrudzone,
- szuflada deski rozdzielczej – pokrywa wyłamana z zamocowań,
- szyby boczne – przyciemnione.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do wymiany:

- kratka wentylacyjna – połamana,
- panel klimatyzacji – przyciski wytarte,
- nakładka wzmocnienia czołowego – pęknięta,
- reflektor lewy – pęknięty,
- reflektor prawy – pęknięty,
- lampa kierunkowskazu bocznego lewego – pęknięta,
- spoiler boczny kabiny prawa – pęknięty.

BRAKI w wyposażeniu:

- osłona czujnika deszczu,
- korek zbiornika wody czystej.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono dwa kluczyki do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

Pojazd wyposażony w zabudowę skrzyniową z opończą koloru czarnego oraz kabinę sypialną wraz z ogrzewaniem niezależnym.

Opończa porysowana, poprzecinana, ze śladami napraw.

Oświetlenie konturowe – zamocowane prowizorycznie.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOWNAWCA

Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika*
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)*
- G bezpłatna opcja wyposażenia*
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax*
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika*





































































































