

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-3/2026_WW785TF

Numer szkody / sprawy SM-3/2026_WW785TF
Nr kalkulacji 9070

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko: Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0116720

Numer rejestracyjny: WW785TF
Numer nadwozia: WBA4F11060G608856
Marka: BMW
Model: Seria 4 Gran Coupe [F36] 14-17
Typ: 420d xDrive M Sport sport-aut
Data pierwszej rejestracji: 08.12.2016
Rok produkcji: 2016

WYCENA

Nr wyceny: 8952
Data wyceny: 07.01.2026
Wycena na dzień: 07.01.2026
Wersja bazy danych: 2026.01
Wartość:

Numer wyceny **9070**
 Data wyceny **07.01.2026**
 Wycena na dzień **07.01.2026**
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-3/2026_WW785TF

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
 Adres 54-202 Wrocław
 ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0116720

Numer rejestracyjny / numer VIN WW785TF / WBA4F11060G608856
 Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 08.12.2016 / 109
 Rok produkcji 2016
 Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 289 217 / Odczytany
 Przebieg standardowy / różnica (km) 212 500 / 76 717
 Lakier niebieski metalik
 Liczba właścicieli Nie podano
 Stan pojazdu Dobry
 Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE
 Marka BMW
 Model Seria 4 Gran Coupe [F36] 14-17
 Typ 420d xDrive M Sport sport-aut
 Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Hatchback / 5 / 5
 Okres dostępności 01.07.2015 - 30.04.2017
 Pojemność silnika (ccm) 1995
 Moc kW / KM 140 / 190
 Paliwo / katalizator Diesel / Katalizator (Oxy)+DPF
 Układ / liczba cylindrów R / 4
 Skrzynia / liczba biegów A / 8

WYCENA POJAZDU

Zakup

Notowanie Eurotax (baza danych 2026.01) PLN
 Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji PLN
 Korekta na przebieg PLN
 Wartość wyposażenia dealerskiego PLN
 Wartość czynników obniżających wartość PLN

Wartość pojazdu (brutto) PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- ABS
- Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne
- Automatyczne otwieranie-zamykanie bagażnika
- Czujnik ciśnienia w ogumieniu
- Czujnik kolizji
- Czujniki odległości przy parkowaniu (PDC) - tył
- Dodatkowe gniazda 12V
- Dodatkowe oświetlenie
- Dynamiczne światła stop
- Dywaniki welurowe
- Dzielone i składane oparcie kanapy z tyłu
- Felgi aluminiowe 18 Star Spoke 400 M z ogumieniem mieszanym
- Fotele przednie sportowe
- Funkcja Follow-Me-Home
- Kierownica sportowa typu M
- Kierownica wielofunkcyjna
- Klimatyzacja automatyczna
- Kolumna kierownicy regulowana mechanicznie w pionie i poziomie
- Lakier uni
- Mocowania do fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych siedzeniach
- Oświetlenie powitalne
- Pakiet serwisowy BMW Service Inclusive 5 lat / 100.000 km
- Pasek przeciwsłoneczny na przedniej szybie, szary
- Podłokietnik przedni
- Podłokietnik tylny
- Radio BMW Professional
- Reflektory bixenonowe ze spryskiwaczami
- Servotronic
- Śruby do kół zabezpieczające przed kradzieżą
- Światła przeciwmgielne
- Tapicerka tkaninowa Hexagon / Alcantara
- TeleServices
- Układ dynamicznej kontroli stabilności DSC z trybem kontroli trakcji DTC
- Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera
- Zestaw Bluetooth z interfejsem USB

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE**Zakup**

- Asystent świateł drogowych PLN
- Dodatkowe schowki PLN
- Felgi aluminiowe 18 Double Spoke 441 M (Ferric Grey) z ogumieniem mieszanym PLN
- Fotele przednie regulowane elektrycznie z pamięcią fotela kierowcy PLN
- Fotele przednie z podparciem lędźwiowym PLN
- Kamera cofania PLN
- Lakier metalik PLN
- Lusterko wsteczne i lusterka zewnętrzne przyciemniane automatycznie PLN
- Obramowania Shadow Line Individual, wysoki połysk (G) PLN
- Podsufitka Individual w kolorze antracytowym (G) PLN
- Real Time Traffic Information PLN
- Serwis informacyjny (Concierge Services) PLN
- System Active Protection PLN
- System nawigacji satelitarnej Professional PLN
- System ostrzegający przy zmianie pasa ruchu (monitorowanie martwego pola lusterek zewn.) PLN
- Tablica rozdzielcza o rozszerzonym zakresie funkcji PLN
- Tempomat z funkcją hamowania PLN

SUMA**PLN****CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ****Zakup**

- Konieczność naprawy pojazdu (-15%) PLN

SUMA**PLN****OPONY****Zakup**

Oś 1, Opona 1 (lewa), GOODYEAR, 225/45R18	
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6
Zużycie [%]:	33
Obniżka na zniszczenie [%]:	0
Oś 1, Opona 2 (prawa), GOODYEAR, 225/45R18	
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6
Zużycie [%]:	33
Obniżka na zniszczenie [%]:	0
Oś 2, Opona 1 (lewa), LANDSAIL, 225/45ZR18	
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6
Zużycie [%]:	33
Obniżka na zniszczenie [%]:	0
Oś 2, Opona 2 (prawa), FORTUNA, 225/45R18	
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	8
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	6
Zużycie [%]:	33
Obniżka na zniszczenie [%]:	0

NOTATKI

Notatka do wyceny:

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy CARARENA przy ul. Budowlanych 7 w Baranowie.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPEŁDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik wraz z komorą silnikową - brudny.

Silnik uruchomiono.

Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.

Wg wskazań komputera pokładowego, konieczność wymiany oleju (od 14 000 km).

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

Tarcze kół aluminiowe – z zarysowaniami oraz utlenieniami miejscowymi.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

Wg wskazań komputera pokładowego:

- „Układ hamulcowy – jedź wolno”,
- konieczność wymiany okładzin hamulcowych.

UKŁAD WYDECHOWY:

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru niebieskiego - lakier dwuwarstwowy metalik.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono brak śladów napraw blacharsko lakierniczych nadwozia.

Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- pokrywa komory silnika – wgnieciona punktowo, zarysowana, punktowe odpryski powłoki lakierowej,
- drzwi przednie lewe – zarysowane,
- drzwi przednie prawe – wgniecione punktowo, zarysowane,
- drzwi tylne lewe – wgniecione punktowo, zarysowane,
- drzwi tylne prawe – wgniecione punktowo, zarysowane,
- błotnik tylny prawy – wgnieciony punktowo,
- dach – zarysowany.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- czujniki parkowania – niesprawne, komunikat na komputerze pokładowym,

- szyba czołowa – punktowe odpryski,
- zderzak tylny – zarysowany.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do wymiany:

- zderzak przedni – pęknięty, porysowany, punktowe odpryski powłoki lakierowej,
- reflektor przeciwmgłowy lewy – pęknięty,
- rama tablicy rejestracyjnej – pęknięta,
- lampa zespolona tylna prawa – pęknięta.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono jeden kluczyk do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA

Andrzej Walewski

Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)
- G bezpłatna opcja wyposażenia
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika















































































