

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR SM-21/2026_WWL1420T

Numer szkody / sprawy SM-21/2026_WWL1420T
Nr kalkulacji 8781

DANE WYKONUJĄCEGO

Użytkownik Walewski Andrzej
Nr licencji 35006

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko: Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
Adres: 54-202 Wrocław
ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0134056

Numer rejestracyjny: WWL1420T
Numer nadwozia: 5UXTR9C50KLR06681
Marka: BMW
Model: X3 [G01] 17-21
Typ: X3 xDrive30i GPF xLine sport-aut
Data pierwszej rejestracji: 01.01.2019
Rok produkcji: 2019

WYCENA

Nr wyceny: 8664
Data wyceny: 20.01.2026
Wycena na dzień: 20.01.2026
Wersja bazy danych: 2026.01
Wartość:

Numer wyceny **8781**
 Data wyceny **20.01.2026**
 Wycena na dzień **20.01.2026**
 Numer licencji / użytkownik **35006 / Walewski Andrzej**

DANE SZKODY / SPRAWY

Numer szkody / sprawy SM-21/2026_WWL1420T

DANE KLIENTA / WŁAŚCICIELA

Imię i nazwisko Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
 Adres 54-202 Wrocław
 ul. Legnicka 48B

DANE POJAZDU - kod EC 0134056 (V)

Numer rejestracyjny / numer VIN WWL1420T / 5UXTR9C50KLR06681
 Data pierwszej rejestracji / wiek w miesiącach 01.01.2019 / 84
 Rok produkcji 2019
 Przebieg rzeczywisty (km) / sposób ustalenia 52 719 / Odczytany
 Przebieg standardowy / różnica (km) 136 800 / -84 081
 Lakier niebieski metalik
 Liczba właścicieli Nie podano
 Stan pojazdu Dobry
 Specjalne zabezpieczenia antykradzieżowe NIE
 Marka BMW
 Model X3 [G01] 17-21
 Typ X3 xDrive30i GPF xLine sport-aut
 Rodzaj nadwozia / liczba drzwi / liczba miejsc Kombi / 5 / 5
 Okres dostępności 01.08.2018 - 31.07.2021
 Pojemność silnika (ccm) 1998
 Moc kW / KM 185 / 252
 Paliwo / katalizator Benzyna / Katalizator (3drozny)+GPF
 Układ / liczba cylindrów R / 4
 Skrzynia / liczba biegów A / 8

WYCENA POJAZDU

Zakup

Notowanie Eurotax (baza danych 2026.01) PLN
 Korekta na miesiąc pierwszej rejestracji PLN
 Korekta na przebieg PLN
 Wartość wyposażenia dealerskiego PLN
 Wartość czynników obniżających wartość PLN
 Korekta na stan opon PLN

Wartość pojazdu (brutto)

PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POJAZDU

- Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe kierowcy i pasażera, przednie boczne, kurtyny powietrzne
- Asystent hamowania
- ConnectedDrive Services (Usługi Connected Drive)
- Czujnik ciśnienia w ogumieniu
- Czujnik kolizji
- Dodatkowe schowki
- Dywaniki welurowe
- Dzielone i składane oparcie tylnej kanapy (40-20-40)
- Felgi aluminiowe 19 Double Spoke 694 z ogumieniem
- Fotele przednie sportowe
- Kierownica sportowa, skórzana
- Kłapa bagażnika otwierana / zamykana elektrycznie
- Klimatyzacja automatyczna, 3-strefowa
- Lakier uni
- Lusterko wsteczne przyciemniane automatycznie
- Mocowanie do fotelików dziecięcych ISOFIX
- Ochrona pieszych - pasywna
- Oświetlenie ambientowe
- Pakiet serwisowy BMW Service Inclusive 5 lat / 100 000 km
- Reflektory diodowe o rozszerzonym zakresie
- Relingi dachowe, satynowe aluminium
- Siatka oddziałająca przestrzeń bagażową
- System alarmowy sterowany pilotem radiowym
- Światła przeciwmgielne diodowe
- Tapicerka materiałowo-skórzana Vivus
- Tele Services
- Układ dynamicznej kontroli stabilności (DSC z DTC)
- Wzmocnienia boczne
- Zestaw naprawczy do opon

WYPOSAŻENIE DODATKOWE - DEALERSKIE**Zakup**

- Dach szklany panoramiczny (V) PLN
- Dostęp komfortowy (V) PLN
- Felgi aluminiowe 19 V Spoke 692 z ogumieniem 245/50 runflat (V) PLN
- Fotele przednie ogrzewane (V) PLN
- Fotele przednie regulowane elektrycznie z pamięcią ustawień (V) PLN
- Fotele przednie z regulacją lędźwiową (V) PLN
- Lakier metalizowany (V) PLN
- Listwy ozdobne drewno szlachetne ciemny dąb polerowany, z listwą akcentową w perłowym chromie (V) PLN
- Obramowania satynowe aluminium BMW Individual (V) (G) PLN
- Odtwarzacz CD (V) PLN
- Ogrzewanie koła kierownicy (V) PLN
- Pakiet dodatkowych funkcji lusterek (V) PLN
 - Lusterka boczne składane elektrycznie
 - Lusterka po stronie pasażera z funkcją parkingową
 - Lusterko wsteczne przyciemniane automatycznie
 - Lusterko zewnętrzne po stronie kierowcy przyciemniane automatycznie
- Pakiet dodatkowych schowków (V) PLN
- Pilot do bram garażowych (V) PLN
- Podsufitka BMW Individual w kolorze antracytowym (V) PLN
- Real Time Traffic Information (V) PLN
- Regulacja foteli z tyłu (V) PLN
- System Active Protection (V) PLN
- Szyby przyciemniane: tylna i boczne tylne (V) PLN
- Tapicerka skórzana Vernasca (V) PLN
- Zestaw Hi-Fi (V) PLN

SUMA**PLN****CZYNNIKI OBNIŻAJĄCE WARTOŚĆ****Zakup**

- Ślady wcześniejszych napraw blacharsko - lakierniczych (-10%) PLN
- Konieczność naprawy pojazdu (-15%) PLN
- Długotrwały przestój (-10%) PLN

SUMA		PLN
OPONY		Zakup
Oś 1, Opona 1 (lewa), BRIDGESTONE, 245/50R19		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5	
Zużycie [%]:	70	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Wartość (brutto)		PLN
Oś 1, Opona 2 (prawa), BRIDGESTONE, 245/50R19		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5	
Zużycie [%]:	70	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Wartość (brutto)		PLN
Oś 2, Opona 1 (lewa), BRIDGESTONE, 245/50R19		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	5	
Zużycie [%]:	70	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Wartość (brutto)		PLN
Oś 2, Opona 2 (prawa), BRIDGESTONE, 245/50R19		
Nominalna głębokość bieżnika [mm]:	12	
Rzeczywista głębokość bieżnika [mm]:	4	
Zużycie [%]:	80	
Obniżka na zniszczenie [%]:	0	
Wartość (brutto)		PLN
SUMA		PLN

NOTATKI

Notatka do wyceny:

OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDU.

Do oceny przedstawiono pojazd kompletny.

Oględzin pojazdu dokonano na terenie parkingu firmy DAWRO w Warszawie, ul. Mrówcza 79.

W czasie oględzin dokonano jazdy próbnej (próby ruchowej) po terenie parkingu.

W czasie oględzin stwierdzono:

Pojazd wyprodukowany i przeznaczony na rynek amerykański, sprowadzony jako uszkodzony.

Wg wskazań komputera pokładowego – konieczność przeprowadzenia przeglądu serwisowego.

SILNIK/UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU:

Silnik wraz z osprzętem kompletny, bez widocznych braków i uszkodzeń mechanicznych.

Silnik wraz z komorą silnikową – brudny.

Silnik uruchomiono.

Praca silnika nie budzi zastrzeżeń.

PODWOZIE:

Podzespoły podwozia kompletne, bez widocznych braków.

Stwierdzono stuki podczas pracy zawieszenia.

Konieczność weryfikacji w warunkach serwisowych.

Tarcze kół aluminiowe – z zarysowaniami.

UKŁAD KIEROWNICZY:

Układ kierowniczy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD HAMULCOWY:

Układ hamulcowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

UKŁAD WYDECHOWY:

Układ wydechowy w warunkach przeprowadzonej próby ruchowej nie budzi zastrzeżeń.

NADWOZIE:

Nadwozie koloru niebieskiego - lakier dwuwarstwowy metalik.

Dokonano pomiaru grubości powłoki lakierowej przyrządem elektronicznym.

Stwierdzono ślady napraw blacharsko lakierniczych n/w. elementów nadwozia:

- pokrywa komory silnika [230 – 290 µm],

- błotnik przedni lewy [110 – 170 µm],
 - błotnik przedni prawy [360 – 470 µm],
 - drzwi przednie lewe [130 – 190 µm],
 - drzwi przednie prawe [200 – 1240 µm],
 - drzwi tylne prawe [160 – 300 µm],
 - błotnik tylny prawy [90 – 250 µm].
- Powłoka lakierowa całego pojazdu - powierzchnie porysowana.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- błotnik przedni lewy – porysowany,
- błotnik przedni prawy - wgnieciony, porysowany,
- drzwi przednie lewe – wgniezione, porysowane,
- drzwi przednie prawe – wgniezione, porysowane, listwa ochronna porysowana,
- drzwi tylne lewe – wgniezione, porysowane,
- drzwi tylne prawe – listwa ochronna porysowana,
- błotnik tylny lewy – wgnieciony, porysowany,
- błotnik tylny prawy - wgnieciony, porysowany.

Części nadwozia uszkodzone kwalifikujące się do wymiany:

- drzwi tyłu nadwozia – pocięte.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do naprawy:

- wnętrze pojazdu – zabrudzone,
- reflektor lewy – klosz zarysowany,
- listwa krawędzi wnęki koła przedniego lewego – porysowana,
- listwa krawędzi wnęki koła przedniego prawego – zdemontowana, porysowana,
- listwa krawędzi wnęki koła tylnego lewego – porysowana,
- listwa krawędzi wnęki koła tylnego prawego – porysowana,
- szyba drzwi tyłu nadwozia – porysowana,
- zderzak tylny – porysowany.

Części wyposażenia uszkodzone kwalifikujące się do wymiany:

- reflektor prawy – pęknięty,
- zderzak przedni – połamany,
- obudowa lusterka zewnętrznego lewego – połamana,
- listwa krawędzi wnęki koła tylnego lewego – głębokie zarysowania.

WYPOSAŻENIE:

Do oględzin przedstawiono jeden kluczyk do stacyjki zapłonu i zamka drzwi.

ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE:

Istotą niniejszego opracowania jest określenie aktualnej wartości urządzenia, a nie jego ceny.

Ocena nie może być powielana i publikowana bez zgody autora.

Niniejsza opinia nie może być wykorzystana do żadnego innego celu niż określony w niniejszej opinii.

Wydając niniejszą opinię rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu opinii oraz za wszelkie inne czynniki niemożliwe do wykrycia przy zachowaniu należytej staranności, jak i za skutki innego wykorzystania wyceny lub opinii.

Wszelkie roszczenia klienta wynikające z błędnej wyceny, spowodowanej wyłącznie niezachowaniem należytej staranności przez rzeczoznawcę, mogą być egzekwowane jedynie gdy po stronie klienta powstanie szkoda w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Za szkodę w rozumieniu ust. 5 nie może zostać uznany taki błąd w wycenie, który powoduje jedynie marginalną różnicę między wartością wycenioną rzeczy a jej wartością faktyczną.

Wartość przedmiotu wyceny została ustalona na dzień sporządzenia wyceny.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane.

Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane, w szczególności nie może być traktowane jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

Nie badano tytułu użytkowania, przebiegu eksploatacji ani tytułu własności wycenianego obiektu i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych, a także prawdziwości danych identyfikacyjnych przedmiotu wyceny zamieszczonych na tabliczkach znamionowych i w przedstawionych dokumentacjach technicznych oraz nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie niemożliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin.

Klient oświadcza, że jest świadom stanu technicznego rzeczy będącej przedmiotem wyceny.

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych zastrzeżeniach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Polisy Ubezpieczeniowej PZU, którą związany jest rzeczoznawca.

Klient oświadcza, że zapoznał się z powyższą treścią zastrzeżeń ograniczających, zgadza się z ich brzmieniem i nie będzie w przyszłości egzekwował praw stojących w sprzeczności z wymienionymi zastrzeżeniami ograniczającymi.

Na tym wycenę zakończono.

Dokument wygenerowany elektronicznie, ważny bez podpisu.

RZECZOZNAWCA
Andrzej Walewski


Objaśnienia:

- * wartość zmodyfikowana przez użytkownika*
- V pojazd lub wyposażenie wybrane na bazie rozkodowania numeru VIN (VinCheck)*
- G bezpłatna opcja wyposażenia*
- A Wartość korekty określona automatycznie z systemu Eurotax*
- P Wartość korekty określona automatycznie z profilu użytkownika*















































































































































The Ultimate Driving Machine®

2019 BMW X3 xDrive30i

Manufacturer's Suggested Retail Price	\$ 43,000.00
Options and Additional Charges: (Optional equipment may supersede standard equipment; check with your authorized BMW dealer.)	
Phytonic Blue Metallic	\$ 550.00
Carbena Beige Vernasca Lthr	\$ 1,700.00
Convenience Package	\$ 2,850.00
- Panoramic moonroof	
- Lumbar support	
- SiriusXM Radio w/ 1 year sub.	
Driving Assistance Package	\$ 500.00
- Active Blind Spot Detection	
- Lane Departure Warning	
Region Spec	Included
Heated Steering Wheel	\$ 190.00
19" wheel 602 w/ air fit	\$ 600.00
Sport leather steering wheel	Included
Rear view camera	Included
Roof rails in Satin Aluminum	Included
Satin aluminum exterior trim	Included
Universal garage-door opener	Included
Dark Oak Wood Trim	Included
Ambient Lighting	Included
Power Front Seats	Included
Rear seat back adjustment	Included
Sport seats	Included
Heated front seats	\$ 500.00
Active Protection	Included
Active Driving Assistant	Included
LED Fog Lights	Included
LED Headlights w/ Cornering	Included
Park Distance Control	Included
Automatic climate control	Included
Advanced RTTI	Included
Apple CarPlay Compatibility	Included
Navigation system	Included
Anthracite headliner	\$ 1,700.00
Refrigerant	Included
Destination Charge	\$ 995.00
Total Suggested Retail Price	\$ 52,585.00

Standard Features

Performance and efficiency

- 2.0-liter BMW TwinPower Turbo inline 4-cylinder, 16-valve with variable valve control (Double-VANOS) and Valvetronic

- 8-speed Sport Automatic transmission with Sport and M modes

- 400/2040 split-folding rear seats

- 10-way power front sport seats with driver's seat memory

- Anthracite headliner

- 400/2040 split-folding rear seats

- 10-way power front sport seats with driver's seat memory

- Anthracite headliner

- 400/2040 split-folding rear seats

- 10-way power front sport seats with driver's seat memory

- Anthracite headliner

- 400/2040 split-folding rear seats

- 10-way power front sport seats with driver's seat memory

- Anthracite headliner

- 400/2040 split-folding rear seats

- 10-way power front sport seats with driver's seat memory

- Anthracite headliner

- 400/2040 split-folding rear seats

- 10-way power front sport seats with driver's seat memory

- Anthracite headliner

- 400/2040 split-folding rear seats

- 10-way power front sport seats with driver's seat memory

- Anthracite headliner

- 400/2040 split-folding rear seats

- 10-way power front sport seats with driver's seat memory

- Anthracite headliner

- 400/2040 split-folding rear seats

- 10-way power front sport seats with driver's seat memory

- Anthracite headliner

- 400/2040 split-folding rear seats

- 10-way power front sport seats with driver's seat memory

- Anthracite headliner

- 400/2040 split-folding rear seats

- 10-way power front sport seats with driver's seat memory

- Anthracite headliner

- 400/2040 split-folding rear seats

- 10-way power front sport seats with driver's seat memory

- Anthracite headliner

- 400/2040 split-folding rear seats

- 10-way power front sport seats with driver's seat memory

- Anthracite headliner

- 400/2040 split-folding rear seats

- 10-way power front sport seats with driver's seat memory

- Anthracite headliner

- 400/2040 split-folding rear seats

- 10-way power front sport seats with driver's seat memory

- Anthracite headliner

- 400/2040 split-folding rear seats

- 10-way power front sport seats with driver's seat memory

- Anthracite headliner

- 400/2040 split-folding rear seats

- 10-way power front sport seats with driver's seat memory

- Anthracite headliner

- 400/2040 split-folding rear seats

- 10-way power front sport seats with driver's seat memory

- Anthracite headliner

- 400/2040 split-folding rear seats

- 10-way power front sport seats with driver's seat memory

- Anthracite headliner

- 400/2040 split-folding rear seats

- 10-way power front sport seats with driver's seat memory

- Anthracite headliner

- 400/2040 split-folding rear seats

- 10-way power front sport seats with driver's seat memory

- Anthracite headliner

- 400/2040 split-folding rear seats

- 10-way power front sport seats with driver's seat memory

- Anthracite headliner

- 400/2040 split-folding rear seats

- 10-way power front sport seats with driver's seat memory

- Anthracite headliner

- 400/2040 split-folding rear seats

- 10-way power front sport seats with driver's seat memory

- Anthracite headliner

- 400/2040 split-folding rear seats

- 10-way power front sport seats with driver's seat memory

- Anthracite headliner

- 400/2040 split-folding rear seats

- 10-way power front sport seats with driver's seat memory

- Anthracite headliner

- 400/2040 split-folding rear seats

- 10-way power front sport seats with driver's seat memory

- Anthracite headliner

- 400/2040 split-folding rear seats

- 10-way power front sport seats with driver's seat memory

- Anthracite headliner

- 400/2040 split-folding rear seats

- 10-way power front sport seats with driver's seat memory

- Anthracite headliner

- 400/2040 split-folding rear seats

- 10-way power front sport seats with driver's seat memory

- Anthracite headliner

- 400/2040 split-folding rear seats

- 10-way power front sport seats with driver's seat memory

- Anthracite headliner

- 400/2040 split-folding rear seats

- 10-way power front sport seats with driver's seat memory

- Anthracite headliner

- 400/2040 split-folding rear seats

- 10-way power front sport seats with driver's seat memory

- Anthracite headliner

- 400/2040 split-folding rear seats

BMW Ultimate Care™

Maintenance Program

For the first 3 years or

36,000 miles, whichever comes first.

*Excludes wear items such as tires, brake pads, and rotors.

*Excludes oil and filter changes.

*Excludes scheduled maintenance.

*Excludes scheduled maintenance.

*Excludes scheduled maintenance.

*Excludes scheduled maintenance.

*Excludes scheduled maintenance.

*Excludes scheduled maintenance.

*Excludes scheduled maintenance.

*Excludes scheduled maintenance.

*Excludes scheduled maintenance.

*Excludes scheduled maintenance.

*Excludes scheduled maintenance.

*Excludes scheduled maintenance.

*Excludes scheduled maintenance.

*Excludes scheduled maintenance.

*Excludes scheduled maintenance.

*Excludes scheduled maintenance.

*Excludes scheduled maintenance.

*Excludes scheduled maintenance.

*Excludes scheduled maintenance.

*Excludes scheduled maintenance.

*Excludes scheduled maintenance.

*Excludes scheduled maintenance.

*Excludes scheduled maintenance.

*Excludes scheduled maintenance.

*Excludes scheduled maintenance.

*Excludes scheduled maintenance.

*Excludes scheduled maintenance.

*Excludes scheduled maintenance.

*Excludes scheduled maintenance.

*Excludes scheduled maintenance.

*Excludes scheduled maintenance.

*Excludes scheduled maintenance.

*Excludes scheduled maintenance.

*Excludes scheduled maintenance.

*Excludes scheduled maintenance.

*Excludes scheduled maintenance.

*Excludes scheduled maintenance.

*Excludes scheduled maintenance.

*Excludes scheduled maintenance.

*Excludes scheduled maintenance.

*Excludes scheduled maintenance.

*Excludes scheduled maintenance.

*Excludes scheduled maintenance.

*Excludes scheduled maintenance.

*Excludes scheduled maintenance.

*Excludes scheduled maintenance.

*Excludes scheduled maintenance.

*Excludes scheduled maintenance.

*Excludes scheduled maintenance.

*Excludes scheduled maintenance.

*Excludes scheduled maintenance.

*Excludes scheduled maintenance.

*Excludes scheduled maintenance.

*Excludes scheduled maintenance.

*Excludes scheduled maintenance.

*Excludes scheduled maintenance.

*Excludes scheduled maintenance.

*Excludes scheduled maintenance.

*Excludes scheduled maintenance.

*Excludes scheduled maintenance.

*Excludes scheduled maintenance.

*Excludes scheduled maintenance.

*Excludes scheduled maintenance.

*Excludes scheduled maintenance.

*Excludes scheduled maintenance.

*Excludes scheduled maintenance.

*Excludes scheduled maintenance.

*Excludes scheduled maintenance.

*Excludes scheduled maintenance.

*Excludes scheduled maintenance.

*Excludes scheduled maintenance.

*Excludes scheduled maintenance.

*Excludes scheduled maintenance.

*Excludes scheduled maintenance.

*Excludes scheduled maintenance.

*Excludes scheduled maintenance.

*Excludes scheduled maintenance.

*Excludes scheduled maintenance.

*Excludes scheduled maintenance.

*Excludes scheduled maintenance.

*Excludes scheduled maintenance.

*Excludes scheduled maintenance.

*Excludes scheduled maintenance.

*Excludes scheduled maintenance.

*Excludes scheduled maintenance.

*Excludes scheduled maintenance.

*Excludes scheduled maintenance.

*Excludes scheduled maintenance.

*Excludes scheduled maintenance.

*Excludes scheduled maintenance.

*Excludes scheduled maintenance.

*Excludes scheduled maintenance.

*Excludes scheduled maintenance.

*Excludes scheduled maintenance.

*Excludes scheduled maintenance.

*Excludes scheduled maintenance.

*Excludes scheduled maintenance.

*Excludes scheduled maintenance.

*Excludes scheduled maintenance.

*Excludes scheduled maintenance.

Parts Content Information

For Vehicles in the Car Line:

US/Canada Parts Content: 30%

Major Source of Foreign Parts Content:

GERMANY: 20%

MEXICO: 20%

Note: Parts content does not include free assembly, installation, or other non-parts costs.

For this Vehicle:

Final Assembly Point: SPARTANBURG, SC, USA

Country of Origin:

AUSTRIA

Transmission:

GERMANY

